




| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|-------------|---|---|--|----------|----------------------------|--|
|  | | <div>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO</div> <div>OTW 3</div> | | | | | <div>Zał.Nr: 5.3</div> <div>Wiertnica: WH 025 OsU</div> <div>X: 5711355.76</div> <div>Y: 5482673.35</div> | | | | |
| Laboratorium Budowlane Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | |
| Rejon: ul. Le na Miejscowo : Ł knica Gmina: Ł knica Powiat: arski Województwo: lubuskie | | | Obiekt: droga osiedlowa Zleceńodawca: Urz d Miejski w Ł knicy Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z o.o. Dozór geol.: mgr Mateusz Nied wiecki | | | | | System wiercenia: mechaniczny obrotowy | | | |
| | | | | | | | | Rz dna: 137.70 m n.p.m. Gł boko : 3.00 m | | | |
| | | | | | | | | Skala 1 : 50 | | Data wiercenia: 2024-01-15 | |
| | | | | | | | | | | | |
| Wiercenie | Gł boko zwierciadła wody [m p.p.t] | Stratygrafia | Skala [m] | Profil | Przelot [m] | Opis Litologiczny | Symbol gruntu | Warstwa geotechniczna | Wilgotno | Stan gruntu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | Nasypy | 1.0 |  | | nasyp niekontrolowany, ciemnoszary | nN (PdH+ u el+Pd) | | w | | |
| | | Nasyp | | | | | | | | | |
| | | Trzeciór d | | | | | | | | | |
| | | Trzeciór d | | | | | | | | | |
| | | | 2.0 |  | 1.50 | Piasek redni + wir, óły przewarstwiony piaskiem gliniastym | Ps(+)//Pg | IB | | szg | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | 3.0 | | 3.00 | | | | | | |