






<div><div>Laboratorium Budowlane Sp. z o.o.</div></div>			<div><div>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO</div><div>OTW 15</div></div>					<div>Zał.Nr: 5.15</div> <div>Wiertnica: WH 025 OsU</div> <div>X: 5711457.08 Y: 5482681.92</div>			
<div>Rejon: ul. Le na Miejscowo : Ł knica Gmina: Ł knica Powiat: arski Województwo: lubuskie</div>			<div>Obiekt: droga osiedlowa Zleceńodawca: Urz d Miejski w Ł knicy Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z o.o. Dozór geol.: mgr Mateusz Nied wiecki</div>					<div>System wiercenia: mechaniczny obrotowy</div> <div>Rz dna: 133.50 m n.p.m. Gł boko : 3.00 m</div> <div>Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-01-15</div>			
Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody [m p.p.t]	Stratygrafia	Skala [m]	Profil	Przelot [m]	Opis Litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu	
1	2	<div><div>Czwartorz d</div><div>Czwartorz d</div><div>Trzeciorz d</div><div>Trzeciorz d</div></div>	4	5	6	7	8	9	10	11	
			<div><div>1.0</div><div>2.0</div><div>3.0</div></div>	<div></div>		Gleba, ciemnoszara	Gb(PdH)	IA	w	tpl	
				<div></div>	0.20	Piasek drobny, szary	Pd				
				<div></div>	0.40	Piasek gliniasty, br zowy przewarstwiony piaskiem drobnym	Pg//Pd				IIB1
				<div></div>	0.80	Piasek gliniasty, br zowy przewarstwiony piaskiem drobnym					
							3.00				