



<div><div></div><div>LABORATORIUM BUDOWLANE</div></div> <div>Laboratorium Budowlane Sp. z o.o.</div>			<div><div>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO</div><div>OTW 6</div></div>					<div>Zał.Nr: 5.6</div> <div>Wiertnica: WH 025 OsU</div> <div>X: 5711481.21 Y: 5482752.94</div>			
<div>Rejon: ul. Le na</div> <div>Miejscowo : Ł knica</div> <div>Gmina: Ł knica</div> <div>Powiat: arski</div> <div>Województwo: lubuskie</div>			<div>Obiekt: droga osiedlowa</div> <div>Zleceńodawca: Urz d Miejski w Ł knicy</div> <div>Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z o.o.</div> <div>Dozór geol.: mgr Mateusz Nied wiecki</div>					<div>System wiercenia: mechaniczny obrotowy</div> <div>Rz dna: 136.60 m n.p.m. Gł boko : 3.00 m</div> <div>Skala 1 : 50</div> <div>Data wiercenia: 2024-01-15</div>			
Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody [m p.p.t]	Stratygrafia	Skala [m]	Profil	Przelot [m]	Opis Litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Nasypy	1.0			nasyp niekontrolowany, ciemnoszary	nN (u el+cegła+PdH)		w		
		Nasyp									
					1.10	nasyp niekontrolowany, szary	nN (Pd+H)				
		Trzeciorz d				1.40	Pospółka gliniasta, br zowo-szara	Pog			IIB1
		Trzeciorz d			2.0	1.90	łł, szaro-br zowy przewarstwiony pyłem piaszczystym i piaskiem pylastym	I//IIp//Pπ			IIIB
		2.40	Piasek pylasty, szary	Pπ	IA						
		3.0			3.00						