

<div><div></div><div>LABORATORIUM BUDOWLANE</div></div> <div>Laboratorium Budowlane Sp. z o.o.</div>				<div><div>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO</div><div>OTW 4</div></div>				<div>Zał.Nr: 5.4</div> <div>Wiertnica: WH 025 OsU</div> <div>X: 5711395.81 Y: 5482699.21</div>			
<div>Rejon: ul. Le na</div> <div>Miejscowo : Ł knica</div> <div>Gmina: Ł knica</div> <div>Powiat: arski</div> <div>Województwo: lubuskie</div>				<div>Obiekt: droga osiedlowa</div> <div>Zleceniodawca: Urz d Miejski w Ł knicy</div> <div>Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z o.o.</div> <div>Dozór geol.: mgr Mateusz Nied wiecki</div>				<div>System wiercenia: mechaniczny obrotowy</div> <div>Rz dna: 137.30 m n.p.m. Gł boko : 3.00 m</div> <div>Skala 1 : 50</div> <div>Data wiercenia: 2024-01-15</div>			
Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody [m p.p.t]	Stratygrafia		Skala [m]	Profil	Przelot [m]	Opis Litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Nasypy Nasyp					nasyp niekontrolowany, ciemnoszary	nN (PdH+ u el+gruz+PgH)			
			1.0		0.80		nasyp niekontrolowany, szary	nN (Pd+H)			
		Trzęciorz d Trzęciorz d	2.0		1.40		Pospółka, szara	Po	IC	w	szg
			3.0		2.30		Pospółka gliniasta, br zowo-szara przewarstwiona piaskiem gliniastym	Pog//Pg	IIB1		tpl
					3.00						