







GEO-MONITORING ul. Skłodowskiej 2 84-230 Rumia			KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO									Zał. 3			
Nr arch. BG/1345/2020			Temat:Badania geotechniczne przy ul. Bałtyckiej w miejscowości Leba, powiat lęborski, województwo pomorskie.									Data wyk. 08.2020			
Nr otw. 3														rzędna Z= 1,6 m npm	
śr. rur i głęb. zarurowania	głęb. nawierc. i ust. zw. wody	profil litologiczny wg. PN-86/B-02480	głębokość w m ppt	profil litologiczny wg. PN-EN ISO 14688-1	miąższość warstwy w m	OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU						rodzaj i głęb. pobr. próby			
						Rodzaj i barwa gruntu	geneza i stratygrafia	wilgotność	ilość waleczkowań	stan gruntu	nr warstwy geotechnicznej				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		nB		Mg	0,35	Nasyp budowlany (Pospółka), szara									
		nN		Mg	0,7	Nasyp niekontrolowany (gruz, żwir, piasek humusowy), brunatna		w							
		Pd/Or		FSaor	0,8	//1,2 -1,3 m - przewarstwienie namułu Piasek drobny z przewarstwieniami organiki, szara		nw		szg	Ila				
		Pd		FSa	1,0	Piasek drobny, szara		nw		szg	Ilb				
Nr otw. 4														rzędna Z= 1,5 m npm	
		nB		Mg	0,3 0,3	Nasyp budowlany (Pospółka, gruz ceglany), szara									
		nN		Mg	0,7 0,4	Nasyp niekontrolowany (humus), brunatna		w							
								w							
		Pd		FSa	2,3	Piasek drobny, szara		nw		szg	Ilb				
Opracowanie: inż. W. Łopka															