GEO-MONITORING ul. Skłodowskiej 2 84-230 Rumia	KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO	Zał. 3
Nr arch. BG/1345/2020	*Temat:Badania geotechniczne przy ul. Bałtyckiej w miejscowości Łeba, powiat lęborski, województwo pomorskie.*	Data wyk. 08.2020

Nr otw. 5 rzędna Z= 1,3 m npm

śr. rur i głęb. zarurowania	głęb. nawierc. i ust. zw. wody	profil litologiczny wg. PN-86/B-02480	głębokość w m ppt	profil litologiczny wg. PN-EN ISO 14688-1	miąższość warstwy w m	OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU: Rodzaj i barwa gruntu	geneza i stratygrafia	wilgotność	ilość wałeczkowań	stan gruntu	nr warstwy geotechnicznej	rodzaj i głęb. pobr. próby
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		nB		Mg	0,4	Nasyp budowlany (Pospółka, żwir), szara						
		nN		Mg	0,3 (0,7)	Nasyp niekontrolowany (humus), brunatna		w				
	0,9 ▽	Pd	1	FSa	2,3	Piasek drobny, szara		w nw		szg	IIb	
			2									
			3		3,0							
			4									
			5									
			6									
			7									
			8									
			9									
			10									

Nr otw. 6 rzędna Z= 0,5 m npm

	0,0 ▽	Nmg		orclSi	1,1	Namuł gliniasty, szara		w		mpl	I	
	1,1 ▽	Pd	1	(1,1)								
			2	FSa	1,4	Piasek drobny, szara		nw		szg	IIb	
			3		(2,5)							
			4									
			5									
			6									
			7									
			8									
			9									
			10									

Opracowanie: inż. W. Łopka