

Tabela parametrów geotechnicznych

Zał. nr 6

Badania geotechniczne przy ul. Bałtyckiej w miejscowości Łeba, powiat lęborski.

BG1345/2020

## CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY GEOTECHNICZNE

wartość ustalona metodą na podstawie badań i zależności lokalnych
---

## OBJAŚNIENIA GEOLOGICZNE

[illegible]