

GEO-MONITORING ul. Skłodowskiej 2 84-230 Rumia		KARTA WYNIKÓW BADAŃ SONDĄ DPL				Zał. 4	
Nr arch. BG/1345/2020		Temat: <i>Badania geotechniczne przy ul. Bałtyckiej w miejscowości Łeba, powiat lęborski, województwo pomorskie.</i>				Data wyk. 12.2020	
Rzędna terenu: 1,5 m n.p.m.		SONDA NR 1 (przy otworze nr 1)					
Głębokość w m p.p.t.	Obserwacje wody	Liczba uderzeń na 10 cm wpędu sondy (N ₁₀)	Profil litologiczny		Interpretacja		
			wg. PN-86/B-02480	wg. PN-EN ISO 14688-1	N ₁₀	I _D	
1	1,0		nN	Mg			
			Pd	FSa	7	0,43	
					10	0,50	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
Wytrzymałość na ścinanie τ _{max}		0,050	0,100	0,150	0,200	0,250	0,300
Rzędna terenu: 1,3 m n.p.m.		SONDA NR 2 (przy otworze nr 5)					
Głębokość w m p.p.t.	Obserwacje wody	Liczba uderzeń na 10 cm wpędu sondy (N ₁₀)	Profil litologiczny		Interpretacja		
			wg. PN-86/B-02480	wg. PN-EN ISO 14688-1	N ₁₀	I _D	
1	0,9		nB	Mg			
			nN	Mg			
			Pd	FSa	9	0,48	
2					11	0,52	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
Wytrzymałość na ścinanie τ _{max}		0,050	0,100	0,150	0,200	0,250	0,300
		Opracowanie: inż. W. Łopka					