


OBJAŚNIENIA

Objaśnienia na rysunku nr 3.1

 1 - otwór rozpoznawczy, jego numer

 I-I - numer i linia przekroju geotechnicznego

1 2 3 4 I-I II-II

Pracownia Architektoniczna
Marcin Janecki „JANECKI-ARCHITEKTURA”
Łódź, ul. Wólczańska 222

Opinia geotechniczna

Stacja CNG i baza transportowa –
– BEŁCHATÓW, ul. Kwiatkowskiego
(dz. nr nr 25/19 i 229/7)

Opracował: mgr Piotr Janiszewski
28.11.2022

MAPA DOKUMENTACYJNA

1 : 500

Rysunek nr 3.2

Pracownia Architektoniczna
Marcin Janecki „JANECKI-ARCHITEKTURA”
Łódź, ul. Wólczańska 222

Opinia geotechniczna

Stacja CNG i baza transportowa –
– BEŁCHATÓW, ul. Kwiatkowskiego
(dz. nr nr 25/19 i 229/7)

Opracował: mgr Piotr Janiszewski
28.11.2022