

Temat: Opinia geotechniczna

Sporządził(a):
mgr Natalia Pluskota

Sprawdził(a):

Sprawdził(a):
dr Agnieszka Gontaszewska-Piekarz

Proba	Poziom wody	Głębokość (m)	Mięższność	Profil litolog.	Opis gruntu	Wilgotność	Waleczki	IL(n) gr.spoiste	ID(n) gr.sypkie	Sonda dynamiczna SD10
		0,1			bruk kamienny,					
		0,7			Nasyp niekontr.[piasek],	w				
		1								
		2,2			Pospółka, jasnobrązowa	w				
Głębokość: 3,0										