

GEO-DAR, ul. Wojciechowskiego 40/115 02-495 Warszawa			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil otworu 3b						Zał.Nr: 3.2			
									Wiertnica:			
Miejscowość: Buk Gmina: Ryńsk Powiat: wąbrzeski Województwo: kujawsko-pomorski			Obiekt: droga gminna Inwestor: Gmina Ryńsk Wiercenie: GEO-DAR Warszawa Dozór geologiczny: mgr Dariusz Luks				System wiercenia: Rzędna: 113.10 m n.p.m Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-04-26					
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna	ID	IL
1	[m.p.p.t]		[m]		[m]							
					0.04	nasyp niekontrolowany, tłuczeń	nN (tłucz.)					
					0.25	nasyp niekontrolowany, czarny, destruktywny	nN (destruktywny)					
						Piasek drobny, żółty z domieszką piasku średniego i piasku gliniastego	Pd+Ps+Pg		szg	I	0.4	
					1.00	glina, jasna brązowa	G	w	pl	IIb		0.3
					1.50	glina, żółto-szara				IIa		0.4
					2.00	Piasek średni, żółty, zagliniony na pograniczu piasku gliniastego	Ps zagl/Pg nw		szg	I	0.4	
					3.00							