

TARNOWSKIE GÓRY UL. ZAGÓRSKA 87

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ REMONTU INSTALACJI ODGROMOWEJ i UZIOMU


Zakres prac obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej remontu instalacji odgromowej i uziomu obejmującej swym zakresem:

1. Wykonanie inwentaryzacji istniejącej instalacji odgromowej i uziomu.
2. Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej naprawę niepoprawnych połączeń instalacji odgromowej i uziomu.
3. W szczególności niepoprawnego połączenia zwodu pionowego nr 3 oraz uwzględnienia poprawy uziemienia nr 2 i 4 zgodnie protokołem pomiaru rezystancji uziemienia.

Lokalizacja: Tarnowskie Góry ul. Zagórska 87

Działka nr: 538/21

241304_1.0015.AR_1.538/21



Umowa na wykonanie dokumentacji będzie obejmowała swym zakresem wykonanie i dostarczenie:

1. Projektu Technicznego wraz z oświadczeniem o jego wykonaniu – 3 szt. + wersja elektroniczna,
2. STWiORB – 1 egzemplarz + wersja elektroniczna,
3. Przedmiar robót i Kosztorys inwestorski -1 kpl. + wersja elektroniczna (.ath lub .xml)
4. Inwentaryzacja niepoprawnych połączeń zwodów pionowych obiektu.



Sporządził : R. Sosna

Protokół pomiaru rezystancji uziemienia nr 11/12/2023

Zleceniodawca: Zarząd Nieruchomości Tarnogórskich
42-600 Tarnowskie Góry ul. Towarowa 1

Przedmiot: Instalacja piorunochronna budynku wielomieszkalnego.

Adres: 42-600 Tarnowskie Góry ul. Zagórska 87

L.P.	Oznaczenie uziomu (wg. schematu)	Dopuszczalna wartość rezystancji uziemienia (Ω)	Zmierzona wartość rezystancji uziemienia (Ω)	Wynik pomiaru	Zmierzona wartość rezystancji ciągłości instalacji (Ω)	Orzeczenie o stanie połączeń
1	1	30	14,5	Pozytywny	4,4	Pozytywne
2	2	30	15,8	Pozytywny	4,2	Pozytywne
3	3	30	Brak złącza kontrolnego		Brak złącza kontrolnego	
4	4	30	44,7	Negatywny	3,8	Pozytywne
5	5	30	12,5	Pozytywny	3,8	Pozytywne
6	6	30	15,5	Pozytywny	3,8	Pozytywne

Stopień wilgotności gruntu:

Data przeprowadzenia prac pomiarowych :

Typ i nr urzędzenia pomiarowego :

Pomiary wykonał :

Załącznik nr 1 do protokołu: schemat oznaczenia zacisków kontrolnych.

Orzeczenie: instalacja znajduje się w dobrym stanie technicznym, warunkowo nadaje się do eksploatacji.

Zalecenia: należy niezwłocznie poprawić uziemienie nr 4 oraz wykonać złącze kontrolne zwodu nr 3.

średni

12.12.2023

MRU 101 nr fab. 143441/15

Krzysztof Bielaszka Zaświadczenie kwalifikacyjne :

G-1/E/033/1327/19

G-1/D/033/432/19

mieszany

Data: 12.12.2023

Podpis:


Krzysztof Bielaszka
Uprawnienia dozoru i elektryczności
Instalacji elektrycznych do 1 kV
Prace kontrolno-pomiarowe do 1 kV
SPE Katowice G-1/D/033/432/19
G-1/E/033/1327/19

INSTAL-DOM

Zakład Instalacji Elektrycznych
Instalacje elektryczne
Krzyżów, ul. Złota 205
42-500 Tarnowskie Góry, NIP 645-114-85-12
tel. 032 384 16 31, REGON 278217818

12/12/2023 z pomiarów instalacji piorunochronnej budynku przy ul. Zagórskiej 87 w Tarnowskich Górach.

Stacja
transformatorowa



Data wykonania: 12.12.2023

Krzysztof Bielaszka
Uprawnienia dozoru i elektromontażowe
Instalacji elektrycznych do 1 kV
Prace kontrolno-pomiarowe do 1 kV
SPE Katowice G-1/D/033/432/19
G-1/E/033/1327/19