

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO NR 3

Temat

Dziarnowo - Leszczyce, gm. Pakość.
Przebudowa drogi gminnej nr 150413C.

Rzędna terenu

78,3 m n.p.m.

Poziom wody ustabil.

1,00 m p.p.t.

Data

Geolog dokumentator

mgr A.Hoza-Zieniuk

Rodzaj opracowania:

Opinia geotechniczna

obserwacja wody	próba wody	miąższość	skala 1:50	BADANIA MAKROSKOPOWE GRUNTU				
				profil litologiczny	opis gruntu	rodzaj gruntu i barwa	geneza i stratygrafia	Nr warstwy
<div><div>1.00</div><div>77.30</div><div>1.90</div></div>		0,80	<div><div>1.0</div><div>2.0</div><div>3.0</div></div>	<div><div></div><div>0,8</div></div>	nN(H,Pd)	nasyp niekontrolowany złożony z humusu, i piasku drobnego, szary	Holocen	
		0,70		<div><div></div><div>1,5</div></div>	T	torf rozłożony, czarny		
		0,40		<div><div></div><div>1,9</div></div>	Gπ/II	gлина pylasta przewarstwiona pyłem, szaro-niebieska	Plejstocen	I I _t =0,30
		1,10		<div><div></div><div>3,0</div></div>	Pd//Pπ	piasek drobny przewarstwiony piaskiem pylastym, jasnoszary		II I _b =0,40