



Zestawienie pomieszczeń poddasza nieużytkowego

Nr	Nazwa pom.	Pow.
5.1	Poddasze nieużytkowe	137,35
5.2	Poddasze nieużytkowe	46,93

184,27



ZADANIE PROJEKTOWE		Termomodernizacja poddasza oraz remont I piętra, II piętra, poddasza i potaci dachowej budynku Muzeum Etnograficznego oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu – docieplenie potaci dachowych i remont budynku.				
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO		Muzeum Etnograficzne w Poznaniu, oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu Poznań, ul. Grobla 25 dz. nr 8/5, 10/1, arkusz 31, obręb Poznań				
JEDNOSTKA PROJEKTOWA		 MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI 61-501 Poznań, ul. Dąbrówki 2/4 tel / fax 61-6497394 msa.net.pl		WYDANIE		
PROJEKTOWAŁ		mgr inż. Monika Narożniak		UPRAWNIENIA nr ZAP/0002/P005/03 UPRAWNIENIA W SPECJALNOŚCI SANITARNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH		DATA I PODPIS
OPRACOWAŁ		mgr inż. Bartosz Zielonacki				12.2018
SPRAWDZIŁ		mgr inż. Katarzyna Kamińska		UPRAWNIENIA NR LBS/0016/P005/07 UPRAWNIENIA W SPECJALNOŚCI SANITARNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH		12.2018
TREŚĆ RYSUNKU		WENTYLACJA MECHANICZNA I WOD-KAN – RZUT PODDASZA				RYSUNEK NR
BRANŻA instalacja sanitarne		STADIUM proj. budowlany	INDEKS 0454	DATA 12.2018	SKALA 1:100	IS-05 STRONA NR ...