

GEO-DAR, ul. Wojciechowskiego 40/115 02-495 Warszawa			WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ DPL Profil otworu 1					Zał.Nr 8.2								
Miejscowość: Pruszków Gmina: Pruszków Powiat: pruszkowski Województwo: mazowieckie			Obiekt: budynek			Inwestor: Powiat Pruszkowski										
			Sonda Nr: 2		Data: 2018-07-25			Rzędna: 96.70 m								
Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny			Stopień zageszczenia								Interpretacja			
					Luźny	Srednio zagęszcz		Zagęszczony								
[m.p.p.t]		[m]			Ilość uderów na 10 cm wbicia sondy								N ₁₀	N _{kor}	I _D /(I _L)	I _s
1	2	3	4	5	5	10	15	20	25	30	35	40	7	8	9	10
<div><div></div><div>3.30</div></div>	Czwartorzęd Czwartorzęd			PH									4	4	0.33	0.91
		1.0		Pd									13	13	0.55	0.95
		2.0		Ps												
		3.0		Ps												
		4.0		Ps												
		5.0		Pd												
		6.0														
		7.0														