


Przykładowa dokumentacja zdjęciowa uszkodzeń

Zadanie nr 1

1. Zieleniec przy ul. Mickiewicza w dzielnicy Ruda (street workout), nr działki 210/11



2. Zieleniec przy ul. Mickiewicza w dzielnicy Ruda (siłownia), nr działki 210/11



3. Rów Rudzki przy ul. Bujoczka w dzielnicy Ruda (plac zabaw), nr działki 1682/108



4. Plac zabaw przy ul. Katowickiej 154 w dzielnicy Bykowina, nr działki 3745/124





Zadanie nr 2

1. Park przy ul. Parkowej w dzielnicy Nowy Bytom (plac zabaw) nr działki 2711/215

a) wymiana nawierzchni bezpiecznej w kolorze żółtym



b) usunięcie urządzenia piramida linowa wraz z uzupełnieniem podłoża wokół





c) zestaw sprawnościowy metalowy





d) zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, ścianką wspinaczkową, drabinkami linowymi (dot. lin kratownic)



e) zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, ścianką wspinaczkową, drabinkami linowymi (dot. podestów)

