

F1 - Dokumentacja fotograficzna istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Tczewie, przy ul. Sadowej 5a



Murowany budynek gospodarczy przylegający do budynku jednorodzinnego.



Mała architektura ogrodowa znajdująca się na posesji.



Mała architektura ogrodowa znajdująca się na posesji. Śmieci.



Piwnica budynku jednorodzinnego. Śmieci leżące na podłodze budynku.



Piwnica budynku jednorodzinnego. Śmieci leżące na podłodze budynku.



Piwnica budynku jednorodzinnego.



Piwnica budynku jednorodzinnego. Strop nad piwnicą.



Piwnica budynku jednorodzinnego. Betonowe schody.