

WYNIKI BADAŃ SONDA UDAROWĄ STOŻKOWĄ DPL	
Przedsięwzięcie <i>budowa skrzyż.</i> Miejscowość <i>Kostrzyn n/O</i> DK nr <i>31 z ul. Turyńska</i>	
Nr sondowania <i>S-1</i>	Rzędna terenu <i>20,6 m n.p.m.</i>
Data <i>09.08.2016</i>	przy/w otworze nr <i>1</i> Dozorował <i>mgr Z. Nowak</i>
Stan zagęszczenia	Łuźny Średnio zag. Zagęszczony Bardzo zagęszcz.
Stopień zag $I_D$	0,00 - 0,33 0,34 - 0,67 0,68 - 0,80 0,81 - 1,00
Głębokość w m	Obserwacje wody
Profil geologicz.	Ilość uderzeń na 10 cm wbicia sondy
	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
000	
10	<i>N(ptsz)</i>
20	<i>S</i>
30	<i>Pr</i>
40	
50	
60	
70	
80	