

WYNIKI BADAŃ SONDA UDAROWĄ STOŻKOWĄ DPL			
Przedsięwzięcie <u>budowa skrzyż.</u>		Miejscowość <u>Kostrzyn n/O</u>	
DKnr <u>31 z ul. Turyńskiej</u>		Nr sondowania <u>S-3</u>	
Data <u>09.08.2016</u>		przy/w otworze nr Dozorował <u>mgr Z. Nowak</u>	
Stan zagęszczenia	Luźny	Średnio zag.	Zagęszczony
Stopień zag I_D	0,00 - 0,33	0,34 - 0,67	0,68 - 0,80
			Bardzo zagęszcz.
			0,81 - 1,00
Głębokość w m	Obserwacje wody	Profil geologicz.	Ilość uderzeń na 10 cm wbicia sondy
			5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
000			
10		N(Ps)	$I_{Dsr} = 0,34$
20		Ps	$I_{Dsr} = 0,51$
30			
40			
50			
60			
70			
80			