

WYNIKI BADAŃ SONDA UDAROWĄ STOŻKOWĄ DPL		
Przedsięwzięcie <i>budowa skrzyż.</i> Miejscowość <i>Kostrzyn n/O</i> DKnr <i>31 z ul. Turynską</i>		
Nr sondowania <i>S-6</i> Rzędna terenu <i>20,6 m n.p.m.</i>		
Data <i>09.08.2016</i> przy/w otworze nr <i>6</i> Dozorował <i>mgr Z. Nowak</i>		
Stan zagęszczenia	Łużny	Średnio zag.
Stopień zag $I_D$	0,00 - 0,33	0,34 - 0,67
		Zagęszczony
		0,68 - 0,80
		Bardzo zagęszcz.
		0,81 - 100
Głębokość w m	Obserwacje wody	Profil geologicz.
		Ilość uderzeń na 10 cm wbicia sondy
		5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
000		
10		Gb
20	S	Ps
30		
40		
50		
60		
70		
80		

$I_{D sr} = 0,31$

$I_{D sr} = 0,48$