

Zakład Kominiarski Roman Piekielko
Ul. Dąbrowskiego 79 32-602 Oświęcim
kom. 601 987 731

ZAKŁAD KOMINIARSKI
Roman Piekielko
32-602 Oświęcim, ul. Dąbrowskiego 79
tel. 601 98 77 31
NIP 549-102-79-90 R-070566052
(pieczęć Rej. Zakł. Usług Kominiarskich)

Gliwice, dnia 05.03.2021 r.

Opinia № 43/21

z wyników przeprowadzonych oględzin - **sprawdzenia stanu technicznego urządzeń kominowych**

w **Gliwice** ul. **Libelta** Nr **5/1,3,5**
ZBM II TBS ROM-6

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia Mistrza Kominiarskiego

Roman Piekielko w celu

1. Wskazania miejsca na podłączenie³
2. Ustalenie prawidłowości podłączenia³
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania³

W związku z czym stwierdza się co następuje:

.....
Podłączenia do przewodów kominowych zgodnie z rysunkiem.

Miesz.nr. 1 - brak wentylacji łazienki.

Miesz.nr.3-brak wentylacji kuchni i łazienki.

(wymienić sposób usunięcia przyczyny wadliwego działania)

W oparciu o n/w przepisy przewody od urządzeń dymowych podlegają obowiązkowemu czyszczeniu min. 4 razy w roku, przewody spalinowe min. 2 raz w roku, a przewody wentylacyjne min. 1 raz w roku.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę z dn. 07.VII.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 243 poz.1623 z 2010 r.).Ustawę o ochronie p/poż. (Dz.U. Nr.109 poz. 719 z dnia 07. VI. 2010 r.) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy.

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodów kominowych i podłączeń urządzeń kominowych w dniu kontroli. Sporządzona została w 2 egz. po 1 egz. dla stron

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia 05.03.2021 r. podpis

Opiniodawca
(uprawniony rej. mistrz kominiarski)

Uwaga:

1. Po wykonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do odbioru prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie
3. Właściwe podkreślić

.....
Roman Piekielko
(podpis i pieczęć)



6

4 - P.D.

14 - W.K.A., W.K.H., 11.5

Countup in pencil
my padrone

1

2

W.K.O.



W.K. - went. bu chsi
P.D. - pie paxeriny
1 - x en odij.

- 3 - 12 x 20 cm, 14 ml
- 4 - 12 x 20 cm - 15 ml
- 5 - 12 x 20 cm - 15 ml
- 6 - 12 x 20 cm - 15 ml

N
wejtie
do budynku

m. d. b. b. 5/11/35

Department of Agriculture
Rochester, New York
NY 14603