

**PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ NR 30001914/1/R/23 /2023**

**- PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO**

Dane identyfikacyjne obiektu			
1	Numer ewidencyjny (JNI): 30001914	5	JAD: Rejon Dróg Wojewódzkich Kościan
2	Nr drogi: W434	6	Najbliższa miejscowość: ŚREM III
3	Kilometraż: 30+185.60	7	Rodzaj i nazwa przeszkody: Przeszkoda terenowa, kanał ulgi rzeki Warty
4	Materiał konstrukcji dźwigarów: Stal	8	Długość obiektu [m]: 248,31

**STAN TECHNICZNY OBIEKTU**

**EKSPERTYZA**

Lp.	Element	Kod rodzaju uszkodzenia							Ocena stanu	Potrzeba wykonania	Tryb wykonania
		WT	RA	UA	PA	RB	RM	UM			
1	Nasypy i skarpy	WT							5	Nie	
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł	RA	UA	PA					3	Nie	
3	Nawierzchnia jezdni	RA	UA						4	Nie	
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki	RB	RM	UM	ZM				3	Nie	
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony	AS	DS	KS					4	Nie	
6	Belki podporęczowe, gzymsy	NB	RB						4	Nie	
7	Urządzenia odwadniające	AS	KS						4	Nie	
8	Izolacja pomostu								5	Nie	
9	Konstrukcja pomostu								5	Nie	
10	Konstrukcja dźwigarów głównych	AS							4	Nie	
11	Łożyska								5	Nie	
12	Urządzenia dylatacyjne	CB	LS	OB	UA	UM			2	TAK	1
13	Przyczółki	NB	RB	OB					4	Nie	
14	Filary	NB	RB						4	Nie	
15	Koryto rzeki-Koryto rzeki „przestrzeń podmostowa, przestrzeń podmostowa								-	-	
16	Przeguby								-	-	
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka								-	-	
18	Urządzenia ochrony środowiska								-	-	
19	Zakotwienia cięgien								-	-	
20	Cięgna								-	-	
21	Urządzenia obce								-	-	
22	Mechanizm ruchu przeseł								-	-	
23	Pylony								-	-	
24	Schody								-	-	
25	Wózki rewizyjne								-	-	
26	Oświetlenie mostu i nawigacyjne								-	-	

Stan pogody: sucho

Ocena średnia obiektu:

4,00

Temperatura[°C]: 23

**OCENA CAŁEGO OBIEKTU:**

**4,00**

**Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego** (opis uszkodzeń):

Nie występują,

**Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną** (opis uszkodzeń):

Nie występują,

**WYKONANIE ZALECEŃ Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU:**

Wykonano prace porządkowe

WNIOSKOWANIE ZALECENIA				
Rodzaj zalecenia			Potrzeba wykonania	Tryb wykonania
1	Zamknięcie obiektu dla ruchu		Nie	
2	Ograniczenie nośności do	[Mg]	Nie	
3	Ograniczenie prędkości ruchu do	[km/h]	Nie	
4	Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do	[cm]	Nie	
5	Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do	[cm]	Nie	
6	Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do	[cm]	Nie	
7	Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do	[cm]	Nie	
8	Oznakowanie obiektu		Nie	
9	Przeprowadzenie przeglądu rozszerzonego poza planem przeglądów		Nie	
10	Przeprowadzenie przeglądu szczegółowego poza planem przeglądów		Nie	
11	Wykonanie prac porządkowych		Nie	
12	<b>Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach</b> Tak			
WYKONAWCA PRZEGLĄDU				
Tytuł, imię i nazwisko		Nr uprawnień budowlanych	Podpis:	Data przeprowadzenia przeglądu:
mgr inż. Błażej Golec		WKP/0072/POOM/05 WKP/ BM /0083/06		
bd		bd		2023-09-18
<b>DECYZJA KIEROWNIKA REJONU DRÓG:</b>				
<p>Data: _____</p> <p style="text-align: right;">_____</p> <p style="text-align: right;"><i>pieczęć i podpis</i></p>				


**Protokół okresowej kontroli uzgodnili:**

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data:	Podpis:	Uwagi:
Oddziałowy Inspektor Mostowy				
Naczelnik Wydziału Mostów	mgr inż. Robert Czyż	2023-10-13		

**DECYZJA DYREKTORA ZARZĄDU (wypełniać tylko gdy jest wniosek Kierownika Rejonu Dróg):**

<p>Data: _____</p> <p style="text-align: right;">_____</p> <p style="text-align: right;"><i>pieczęć i podpis</i></p>
--

Przeгляд podstawowy spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 1 i ust 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41 nr92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959). Przeгляд rozszerzony spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art 62 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. nr 207, poz 2016 oraz z 2004r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 u br 96, poz 959).

  
 mgr inż. Robert Czyż