



ZESTAWIENIE GZY		
G1	G2	G3
GZYMS NAD WEJŚCIEM GŁÓWNYM	GZYMS PARTERU BOCZNY	GZYMS POD PARAPETAMI PIETR.
		

[illegible]

OPIS	
3	okno stare, drewniane, do remontu
4	okno stare, drewniane, do remontu
5	okno stare, drewniane, do remontu
6	okno stare, drewniane, do remontu
7	okno stare, drewniane, do remontu
8	okno nowe, plastikowe PVC
9	okno nowe, plastikowe PVC
0	okno nowe, plastikowe PVC
1	okno stare, drewniane, do remontu
2	okno stare, drewniane, do remontu
3	okno stare, drewniane, do remontu
4	okno stare, drewniane, do remontu
5	okno stare, drewniane, do remontu
6	okno nowe, plastikowe PVC
7	okno stare, drewniane, do remontu
8	okno stare, drewniane, do remontu
9	okno stare, drewniane, do remontu

OKNO	OPIS
W60	okno stare, drewniane, do renowacji
W61	okno stare, drewniane, do renowacji
W62	okno stare, drewniane, do renowacji

OKNO	OPIS
W63	okno nowe, plastikowe PVC
W64	okno stare, drewniane, do renowacji
W65	okno stare, drewniane, do renowacji

OBJEKT: BUDYNEK WIELOROCZNYNI UL. BOH. WOJSKA POLSKIEGO 6 W KROŚNIE ODRZĄSKANIE				
TREŚĆ: INWENTARYZACJA ELEWACJI				
WYKONAWCY OPRACOWANIA		Nr upr.	Branda	Podpis
PROJEKTANT	mgr inż. arch. MICHAŁ SANDECKI	1281/09/W	A	
OPRACOWAL	mgr inż. arch. ALEKSANDER CHMIELNISKI	222/LUK04/2019	A	
	mgr inż. KONRAD CHMIELNISKI	78/89/Z		
SPRAWDZIŁ				

Załącznik Nr 10 - rysunek techniczny z listy rys. w sprawie zamówienia (Z) Nr 124/1054, poz. 303

Rysunek wykonany nie może być w całości lub w części przedrukowywany, udostępniany lub oddawany komercyjnie.