



**FOT. 1. CMENTARZ Z I WOJNY ŚWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.**  
Widok cmentarza od str. półn. (wejścia), stan przed konserwacją.


Kwiecień 2022 r.



**FOT. 2. CMENTARZ Z I WOJNY ŚWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.**  
Widok cmentarza od str. poł., stan przed konserwacją.

Kwiecień 2022 r.





**FOT. 3. CMENTARZ Z I WOJNY ŚWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.**  
Widok cmentarza od str. zach., stan przed konserwacją.

Kwiecień 2022 r.



**FOT. 4. CMENTARZ Z I WOJNY ŚWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.**  
Widok cmentarza od str. wsch., stan przed konserwacją.

Kwiecień 2022 r.





**FOT. 5. CMENTARZ Z I WOJNY ŚWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.**  
Widok wnętrza cmentarza od str. półn., stan przed konserwacją.  
Kwiecień 2022 r.



**FOT. 6. CMENTARZ Z I WOJNY ŚWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.**  
Widok wnętrza cmentarza od str. połd., stan przed konserwacją.  
Kwiecień 2022 r.






**FOT. 7. CMENTARZ Z I WOJNY ŚWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.**  
Widok wnętrza cmentarza z narożnika od str. płn.- wsch, stan przed konserwacją.  
Kwiecień 2022 r.




**FOT. 8. CMENTARZ Z I WOJNY ŚWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.**  
Widok wnętrza cmentarza z narożnika od str. płn.- zach, stan przed konserwacją.  
Kwiecień 2022 r.





**FOT. 9. CMENTARZ Z I WOJNY ŚWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.**  
Widok wnętrza cmentarza z narożnika od str. pld.- zach, stan przed konserwacją.  
Kwiecień 2022 r.



**FOT. 10. CMENTARZ Z I WOJNY ŚWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.**  
Widok wnętrza cmentarza z narożnika od str. pld.- wsch, stan przed konserwacją.  
Kwiecień 2022 r.





**FOT. 11. CMENTARZ Z I WOJNY ŚWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.**  
Widok pomnika głównego od str. płn., stan przed konserwacją.

Kwiecień 2022 r.






**FOT. 12.**      **CMENTARZ Z I WOJNY ŚWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.**  
Widok pomnika głównego od str. płn.- wsch., stan przed konserwacją.  
Kwiecień 2022 r.





**FOT. 13. CMENTARZ Z I WOJNY ŚWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.**  
Widok pomnika głównego od str. płn.- zach., stan przed konserwacją.  
Kwiecień 2022 r.






**FOT. 14.**      **CMENTARZ Z I WOJNY ŚWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.**  
Widok pomnika głównego od str. płd., stan przed konserwacją.  
Kwiecień 2022 r.





**FOT. 15.** Str. phn.



**FOT. 16.** Str. pld.



**FOT. 17.** Str. wsch.



**FOT. 18.** Str. zach.


**FOT. 15, 16, 17, 18.** CMENTARZ Z I WOJNY ŚWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.  
Cokół pomnika głównego, stan przed konserwacją.

Kwiecień 2022 r.





**FOT. 19.**  
**FOT. 19, 20.**



**FOT. 20.**

**CMENTARZ Z I WOJNY ŚWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.**  
Krzyż i dolna część pomnika centralnego, stan przed konserwacją.

Kwiecień 2022 r.



**FOT. 21.**

**CMENTARZ Z I WOJNY ŚWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.**  
Pomnik centralny, fragment zniszczonej kamieniarki stan przed konserwacją.

Kwiecień 2022 r.






**FOT. 22.**

**CMENTARZ Z I WOJNY ŚWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.**

Pomnik centralny, fragment zniszczonej kamieniarki stan przed konserwacją.

Kwiecień 2022 r.



**FOT. 23.**

**CMENTARZ Z I WOJNY ŚWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.**

Pomnik centralny, fragment zniszczonej kamieniarki stan przed konserwacją.

Kwiecień 2022 r.






**FOT. 24.**

**CMENTARZ Z I WOJNY ŚWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.**

Pomnik centralny, fragment zniszczonej kamieniarki stan przed konserwacją.

Kwiecień 2022 r.




**FOT. 25.**

**CMENTARZ Z I WOJNY ŚWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.**

Pomnik centralny, fragment zniszczonej kamieniarki stan przed konserwacją.

Kwiecień 2022 r.





FOT. 26.

**CMENTARZ Z I WOJNY ŚWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.**

Plan cmentarza z rozmieszczonymi nagrobkami, stan przed konserwacją.



FOT. 27.

Nagrobek Nr 1.




FOT. 28. Nagrobek Nr 2.

FOT. 27, 28.

**CMENTARZ Z I WOJNY ŚWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.**





**FOT. 29.** Nagrobek Nr 3.



**FOT. 30.** Nagrobek Nr 4.



**FOT. 31.** Nagrobek Nr 5.



**FOT. 32.** Nagrobek Nr 5.






**FOT. 33.** Nagrobek Nr 6.



**FOT. 34.** Nagrobek Nr 7.



**FOT. 35.** Nagrobek Nr 8.



**FOT. 36.** Nagrobek Nr 9.

**FOT. 33, 34, 35, 36. CMENTARZ Z I WOJNY ŚWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.**






**FOT. 37.** Nagrobek Nr 10.



**FOT. 38.** Nagrobek Nr 11.



**FOT. 39.** Nagrobek Nr 12.



**FOT. 40.** Nagrobek Nr 13.





**FOT. 41.** Nagrobek Nr 14.



**FOT. 42.** Nagrobek Nr 15.



**FOT. 43.** Nagrobek Nr 16.



**FOT. 44.** Nagrobek Nr 17.

**FOT. 41, 42, 43, 44. CMENTARZ Z I WOJNY ŚWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.**









**FOT. 49.** Nagrobek Nr 7.



**FOT. 50.** Nagrobek Nr 7.



**FOT. 51.** Nagrobek Nr 20.



**FOT. 52.** Nagrobek Nr 16.

**FOT. 49, 50, 51, 52. CMENTARZ Z I WOJNY ŚWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.**  
Rozległe zniszczenia nagrobków.





**FOT. 53. CMENTARZ Z I WOJNY ŚWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.**  
Złamany krzyż, nagrobek Nr 5, stan przed konserwacją.



**FOT. 54. CMENTARZ Z I WOJNY ŚWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.**  
Miejsce sklejenia podstawy nagrobka Nr 10, stan przed konserwacją.





**FOT. 55.**



**FOT. 56.**



**FOT. 57.**



**FOT. 58.**

**FOT. 55, 56, 57, 58. CMENTARZ Z I WOJNY ŚWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.**  
Zniszczona powierzchnia słupów ogrodzenia, stan przed konserwacją.





**FOT. 59.**



**FOT. 60.**




**FOT. 61.**



**FOT. 62.**

**FOT. 59, 60, 61, 62. CMENTARZ Z I WOJNY ŚWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.**  
Zniszczona powierzchnia słupów ogrodzenia, stan przed konserwacją.





**FOT. 63.**



**FOT. 64.**

**FOT. 63, 64. CMENTARZ Z I WOJNY ŚWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.**  
Zniszczona powierzchnia słupów ogrodzenia, stan przed konserwacją.



**FOT. 65. CMENTARZ Z I WOJNY ŚWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.**  
Nakrywa słupa ogrodzenia zarośnięta mchem, stan przed konserwacją.






**FOT. 66. CMENTARZ Z I WOJNY ŚWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.**  
Rozległe zniszczenia nakrywy słupa, stan przed konserwacją.



**FOT. 67. CMENTARZ Z I WOJNY ŚWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.**  
Rozległe zniszczenia nakrywy słupa, stan przed konserwacją.





**FOT. 68. CMENTARZ Z I WOJNY ŚWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.**  
Rozległe zniszczenia nakrywy słupa, stan przed konserwacją.



**FOT. 69. CMENTARZ Z I WOJNY ŚWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.**  
Rozległe zniszczenia nakrywy słupa, stan przed konserwacją.





**FOT. 70. CMENTARZ Z I WOJNY ŚWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.**  
Rozległe zniszczenia muru ogrodzenia od str. płd., stan przed konserwacją.



**FOT. 71. CMENTARZ Z I WOJNY ŚWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.**  
Rozległe zniszczenia muru ogrodzenia od str. płd., stan przed konserwacją.





**FOT. 72. CMENTARZ Z I WOJNY ŚWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.**  
Rozsunięte nakrywy muru ogrodzenia od str. płd., stan przed konserwacją.



**FOT. 73. CMENTARZ Z I WOJNY ŚWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.**  
Fragment obciętej rury ogrodzenia, stan przed konserwacją.





**FOT. 74. CMENTARZ Z I WOJNY ŚWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.**  
Metalowa bramka , stan przed konserwacją.



**FOT. 75. CMENTARZ Z I WOJNY ŚWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.**  
Dolna część bramki , stan przed konserwacją.





**FOT. 76. CMENTARZ Z I WOJNY ŚWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.**  
Opadnięte skrzydła bramki, stan przed konserwacją.



**FOT. 77. CMENTARZ Z I WOJNY ŚWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.**  
Zamknięcie bramki, stan przed konserwacją.





**FOT. 78. CMENTARZ Z I WOJNY ŚWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.**  
Nasadzenie w miejscu po zniszczonym drzewie, stan przed konserwacją.



**FOT. 79.**



**FOT. 80.**

**FOT. 79, 80. CMENTARZ Z I WOJNY ŚWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.**  
Zniszczone drzewo, krzewy i śmietnik przy murze, stan przed konserwacją.