

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Dane adresowe.

1.1. Przedmiot – nazwa przedsięwzięcia :

„Remont pomieszczeń laboratoryjnych Zakładu Higieny Weterynaryjnej (budynek B) Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu, przy ul. Wrocławskiej 170”.

1.2. Zakres prac

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje pomieszczenie o nr 2 z którego należy wydzielić nową izbę.

1.3. Remont wybranych elementów budynku:

- montaż witryn
- montaż obudowy (ścianki) gipsowo – kartonowej
- gładź gipsowa i malowanie tynków,
- wykonanie wentylacji wydzielonego pomieszczenia ,
- montaż lampy UV NBVE 60/30L - przepływowej dwufunkcyjnej lampy bakteriobójczej, wyposażona w dwa rodzaje promienników. Promiennik wewnętrzny pozwala na korzystanie z urządzenia nawet w obecności pacjentów i personelu.
- montaż klimatyzatora naściennego o mocy do 3 KV

1.4. Roboty przygotowawcze

- odłączenie urządzeń elektrycznych i hydraulicznych od zaworów zasilających i usunięcie z pomieszczeń na czas prac budowlanych,
- zabezpieczenie wszystkich zaworów wypływowych i odpływów przed zabrudzeniem,
- zabezpieczenie podłóg do prac wykończeniowych folią budowlaną,

Szczegółowy opis robót przedstawia przedmiar robót.

- montaż witryn PVC,
- wykonanie obudowy gipsowo kartonowej
- montaż lampy UV NBVE 60/30L - przepływowej dwufunkcyjnej lampy bakteriobójczej, wraz z podłączeniem do instalacji elektrycznej,
- montaż klimatyzatora naściennego,
- wykonanie wentylacji pomieszczenia,
- malowanie pomieszczenia

2. Opis obiektu

Budynek laboratoryjny dwu kondygnacyjny niepodpiwniczony o konstrukcji żelbetowej – słupowo - ryglowy. Ściany są wykonane z cegły i bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo – wapiennej. Ściany otynkowane oraz malowane. Obiekt wyposażony w instalacje wodno – kanalizacyjną, elektryczną, teletechniczną i c.o. zasilana z sieci ciepłowniczej.