

Arkusz inwentaryzacyjny – osnowa szczegółowa i pomiarowa

Arkusz 122.324

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna Masa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	Lata [Zm]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kronsztadt 60 [m]	H Kronsztadt 60 źródło informacji	H Kronsztadt 86 [m]	H Kronsztadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel
1	122.324-1		brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	nieodnaleziony				-	Punkt na zamkniętym terenie prywatnym				mapa	5713519.99	6588281.02	brak danych		brak danych			
2	122.324-12		brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	nieodnaleziony				-	Punkt na zamkniętym terenie prywatnym				mapa	5713040.24	6588208.09	brak danych		brak danych			
3	122.324-3		brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	nieodnaleziony				-	Punkt na zamkniętym terenie prywatnym				mapa	5713583.99	6588151.14	brak danych		brak danych			
4	122.324-4		brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	nieodnaleziony				-	Punkt na zamkniętym terenie prywatnym				mapa	5712513.78	6588406.52	brak danych		brak danych			
5	122.324-Rp10	M3415Bc3-SH1011	brak danych	brak danych	brak danych	Naziemny	zniszczony				-	Upilnowany i skradziony znak metalowy, słup w dobrym stanie				mapa	5712341.01	6587805.01	brak danych		brak danych			

Arkusz 122.342

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna Masa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	Lata [2m]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kronstadt 60 [m]	H Kronstadt 60 źródło informacji	H Kronstadt 86 [m]	H Kronstadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel
6	122.342_13-0-1	M3415Da1-SH1004	3	1985	AX 8350	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Zelów - obszar wiejski	KOCISZEW	100108_5_0017.369	dokładny pomiar GNSS	5707946.89	6588787.62	190.58	program BANK OSNÓW operat 676/89-122.344	brak danych		Kociszew	osoba prywatna
7	122.342_14-0-1		3	1985	AX 8347	Ścienny	Istniejący bez możliwości wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	nie	nie	-					mapa	5708428.33	6588201.81	190.16	program BANK OSNÓW operat 676/89-122.344	brak danych			
8	122.342_15-0-1		3	1985	AX 8348	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5707727.18	6587926.87	191.81	program BANK OSNÓW operat 676/89-122.344	brak danych			
9	122.342_16-0-1	M3415Da1-SH1001	3	1985	AX 8621	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Zelów - obszar wiejski	BOCIANICHA	100108_5_0001.433	dokładny pomiar GNSS	5707270.12	6587635.31	191.89	program BANK OSNÓW operat 676/89-122.344	brak danych		Bocianicha 61	osoba prywatna
10	122.342_17-0-1	M3415Cb2-SH1000	3	1985	AX 8346	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Zelów - obszar wiejski	BOCIANICHA	100108_5_0001.333	dokładny pomiar GNSS	5707480.71	6586660.45	194.39	program BANK OSNÓW operat 676/89-122.344	brak danych		Bocianicha 48	osoba prywatna
11	122.342_18-0-1	M3415Bc3-SH1006	brak danych	1985	AX 8345	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Zelów - obszar wiejski	BOCIANICHA	100108_5_0001.118	dokładny pomiar GNSS	5708493.9	6586961.08	189.01	program BANK OSNÓW operat 676/89-122.344	brak danych		Bocianicha 26	
12	122.342_19-0-1		3	1985	AX 8344	Ścienny	Istniejący bez możliwości wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	nie	nie	-		Zelów - obszar wiejski	BOCIANICHA	100108_5_0001.191	mapa	5709063.23	6587479.27	189.06	program BANK OSNÓW operat 676/89-122.344	brak danych			
13	122.342_20-0-1		brak danych	1985	AX 8343	Ścienny	zniszczony				-		Zelów - obszar wiejski	ZABŁOTY	100108_5_0037.2/1	mapa	5709910.80	6587707.47	187.46	program BANK OSNÓW operat 676/89-122.344	brak danych			

Arkusz 122.343

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna Masa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	Lata [2m]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kronstadt 60 [m]	H Kronstadt 60 źródło informacji	H Kronstadt 86 [m]	H Kronstadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel
14	122.343-101		brak danych	brak danych	brak danych	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5702044.01	6578895.19	brak danych		187.29	opis topograficzny		
15	122.343-102	M3415Cb3-SH1000	3	brak danych	b.c.	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-	Utrudniony dostęp, blisko rosną tuje	Zelów - obszar wiejski	WYGIEŁZÓW	100108_5_0035.132	dokładny pomiar GNSS	5702904.23	6578249.49	brak danych		190.32	opis topograficzny	Wygiełzów 2	osoba prywatna
16	122.343-103		brak danych	brak danych	103	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5702459.51	6579298.80	brak danych		187.2	opis topograficzny		
17	122.343-105	M3415Cb3-SH1001	3	brak danych	105	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-	Budynek niezamieszkały, klucze do bramy dostępne na posesji obok tj nr. 63	Zelów - obszar wiejski	KURÓW-KURÓWEK	100108_5_0018.357/1	dokładny pomiar GNSS	5703070.10	6578995.83	brak danych		190.33	opis topograficzny	Kurówek 64	osoba prywatna
18	122.343-106	M3415Cb3-SH1003	3	brak danych	106	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Zelów - obszar wiejski	KURÓW-KURÓWEK	100108_5_0018.430/2	dokładny pomiar GNSS	5702726.13	6579959.01	brak danych		187.13	opis topograficzny	Kurówek 11A	osoba prywatna
19	122.343-108	M3415Cb1-SH1001	3	brak danych	108	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-	Budynek niezamieszkały	Zelów - obszar wiejski	KURÓW-KURÓWEK	100108_5_0018.292	dokładny pomiar GNSS	5703925.89	6579324.50	brak danych		191.11	opis topograficzny	Kurówek	osoba prywatna
20	122.343-109		brak danych	brak danych	109	Ścienny	zniszczony	nie	nie	nie	-	Znak fizycznie istnieje pod pokrywą, brak możliwości ustawienia taty. bud ocieplony				mapa	5704138.98	6578748.25	brak danych		191.25	opis topograficzny		
21	122.343-110	M3415Cb1-SH1003	3	brak danych	110	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Zelów - obszar wiejski	KURÓW-KURÓWEK	100108_5_0018.264	dokładny pomiar GNSS	5704561.34	6579257.51	brak danych		191.17	opis topograficzny	Kurówek 43	osoba prywatna
22	122.343-111	M3415Cb1-SH1002	3	brak danych	b.c.	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Zelów - obszar wiejski	KURÓW-KURÓWEK	100108_5_0018.275	dokładny pomiar GNSS	5704432.51	6579660.48	brak danych		188.94	opis topograficzny	Kurówek 39	osoba prywatna
23	122.343-112	M3415Cb1-SH1004	3	brak danych	b.c.	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Zelów - obszar wiejski	KURÓW-KURÓWEK	100108_5_0018.92	dokładny pomiar GNSS	5705041.29	6579364.24	195.30	opis topograficzny	brak danych		Kurówek 51	osoba prywatna
24	122.343-58		1	1979.06	AZ 0002	Naziemny	nieodnaleziony				-	Cecha identyczna z punktem 122.343-6916-1				mapa	5706498.00	6580307.55	brak danych		191.7673	program BANK OSNÓW		
25	122.343-6916-1		3	brak danych	AZ 0002	Naziemny	tożsamy				-	Tożsamy z punktem 122.343-58				mapa	5706515.18	6580336.00	191.7809	program BANK OSNÓW	brak danych			
26	122.343-6917		brak danych	1986	b.c.	Ścienny	tożsamy				-	Tożsamy z 12230059				dokładny pomiar GNSS	5704779.26	6580030.12	brak danych		brak danych			
27	122.343-6918		brak danych	1988	AZ 0041	Naziemny	tożsamy				-	Tożsamy z 12230060				dokładny pomiar GNSS	5704729.90	6580064.10	brak danych		brak danych			
28	122.343-6919-1		3	1986	AW 4815	Ścienny	tożsamy				-	Tożsamy z punktem 12230061				mapa	5703303.86	6579986.03	189.2954	program BANK OSNÓW	brak danych			

Arkusz 122.344

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna Masa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	Lata [2m]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kronstadt 60 [m]	H Kronstadt 60 źródło informacji	H Kronstadt 86 [m]	H Kronstadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel
29	122.344_2-0-1	M3415Dn1-SH1002	3	1985	AX 8342	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Zelów - obszar wiejski	KOL.KOCISZEW	100108_5.0015.8	dokładny pomiar GNSS	5707064.78	6588252.45	194.11	program BANK OSNÓW operat 676/89-122.344	brak danych		Kociszew 46	osoba prywatna
30	122.344_6-0-1	M3415Dn1-SH1012	3	1985	AX 8615	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Zelów - obszar wiejski	KOL.KOCISZEW	100108_5.0015.211	dokładny pomiar GNSS	5705943.15	6588746.03	198.58	program BANK OSNÓW operat 676/89-122.344	brak danych		Kolonia Kociszew 21	osoba prywatna
31	122.344_7-0-1	M3415Dn1-SH1013	3	1985	AX 8614	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Zelów - obszar wiejski	KOL.KOCISZEW	100108_5.0015.109	dokładny pomiar GNSS	5706151.53	6587939.68	195.21	program BANK OSNÓW operat 676/89-122.344	brak danych		Kolonia Kociszew 3a	osoba prywatna
32	122.344-10	M3415Cb2-SH1039	brak danych	1973	AR 6705	Naziemny	zniszczony	tak	tak	tak	-	Ślip lekko pochylony, sprawdź osadzenie w poduszce betonowej, wyprostować i włączyć do sieci	Zelów - obszar wiejski	ZELÓWEK	100108_5.0040.2264	mapa	5705591.98	6586043.11	196.496	operat 209/13/903/74	brak danych			
33	122.344-101-1	M3415Cb2-SH1016	3	1981	b.c.	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Zelów - obszar wiejski	KOLONIA POZDZENICE	100108_5.0026.61	dokładny pomiar GNSS	5704456.91	6582552.26	192.20	program BANK OSNÓW 688/89-122.344	brak danych		Kolonia Pozdzenie 2	osoba prywatna
34	122.344-102-1		3	1981	b.c.	Ścienny	Istniejący bez możliwości wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie			-					dokładny pomiar GNSS	5703941.15	6581536.54	192.11	program BANK OSNÓW 688/89-122.344	brak danych			
35	122.344-103-1		3	1981	b.c.	Ścienny	nieodnaleziony				-					mapa	5703388.68	6582452.01	192.17	program BANK OSNÓW 688/89-122.344	brak danych			
36	122.344-104-1	M3415Cb2-SH1023	3	1981	b.c.	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Zelów - obszar wiejski	KOLONIA POZDZENICE	100108_5.0026.104	dokładny pomiar GNSS	5703796.41	6582925.56	191.53	program BANK OSNÓW 688/89-122.344	brak danych		Kolonia Pozdzenie	osoba prywatna
37	122.344-105-1		3	1981	b.c.	Ścienny	zniszczony				-		Zelów - obszar wiejski	POZDZENICE	100108_5.0027.389	mapa	5703340.97	6583506.96	193.00	program BANK OSNÓW 688/89-122.344	brak danych			
38	122.344-106-1		3	1981	b.c.	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5702834.04	6583982.59	194.69	program BANK OSNÓW 688/89-122.344	brak danych			
39	122.344-107-1		brak danych	1981	b.c.	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5702521.77	6584755.32	193.18	program BANK OSNÓW 688/89-122.344	brak danych			
40	122.344-108-1		brak danych	1981	b.c.	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5702908.21	6584784.19	188.51	program BANK OSNÓW 688/89-122.344	brak danych			
41	122.344-109-1	M3415Cb4-SH1012	3	1981	b.c.	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Zelów - obszar wiejski	SROMUTKA	100108_5.0032.1145	dokładny pomiar GNSS	5702477.94	6585744.11	187.72	program BANK OSNÓW 688/89-122.344	brak danych		Sromutka	osoba prywatna
42	122.344-11-1	M3415Cb2-SH1038	3	1973	AR 8850	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Zelów - obszar wiejski	ZELÓWEK	100108_5.0040.2292/1	dokładny pomiar GNSS	5705442.45	6586348.33	198.578	program BANK OSNÓW operat 209/13/903/74	brak danych		Zelówek 55	osoba prywatna
43	122.344-111-1		3	1981	b.c.	Ścienny	Istniejący bez możliwości wykonania pomiaru niwelacyjnego				-					dokładny pomiar GNSS	5702259.24	6586394.41	187.89	program BANK OSNÓW 688/89-122.344	brak danych			
44	122.344-112-1		brak danych	1981	b.c.	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5705064.25	6586722.27	200.96	program BANK OSNÓW 688/89-122.344	brak danych			
45	122.344-113-1		brak danych	1981	b.c.	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5705880.48	6586489.13	198.72	program BANK OSNÓW 688/89-122.344	brak danych			
46	122.344-114-1	M3415Cb2-SH1001	3	1981	b.c.	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Zelów - obszar wiejski	ZELÓWEK	100108_5.0040.1988/2	dokładny pomiar GNSS	5706801.18	6586361.87	196.82	program BANK OSNÓW 688/89-122.344	brak danych		Zelówek 32	osoba prywatna
47	122.344-115-1		brak danych	1981	b.c.	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5706207.94	6585981.53	196.32	program BANK OSNÓW 688/89-122.344	brak danych			
48	122.344-14-1	M3415Dn1-SH1015	3	1973	AR 6737	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Zelów - Miasto	11	100108_4.0011.78	dokładny pomiar GNSS	5704048.55	6587264.99	196.257	program BANK OSNÓW operat 209/13/903/74	brak danych		Zelów	osoba prywatna
49	122.344-15-1	M3415Dn3-SH1000	3	1973	AR 6766	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Zelów - Miasto	13	100108_4.0013.58	dokładny pomiar GNSS	5703300.50	6586951.40	194.358	operat 209/13/903/74	brak danych		Zelów	instytucja
50	122.344-16-1		3	1973	b.c.	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5703068.91	6586282.98	196.700	program BANK OSNÓW operat 209/13/903/74	brak danych			
51	122.344-17-1		brak danych	1973	AR 6747	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5703061.66	6585757.06	190.182	program BANK OSNÓW operat 209/13/903/74	brak danych			
52	122.344-18-1		3	1973	AR 6481	Ścienny	Istniejący bez możliwości wykonania pomiaru niwelacyjnego				-					dokładny pomiar GNSS	5703062.88	6585534.35	189.421	program BANK OSNÓW operat 209/13/903/74	brak danych			
53	122.344-19		brak danych	1973	AR 6652	Ścienny	zniszczony				-	Wykonano remont elewacji budynku, reper znajduje się pod styropianem				mapa	5703177.72	6585035.66	188.608	operat 209/13/903/74	brak danych			
54	122.344-20-1	M3415Cb2-SH1025	3	1973	AR 6891	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Zelów - Miasto	14	100108_4.0014.11	dokładny pomiar GNSS	5703375.6	6584813.42	189.324	program BANK OSNÓW operat 209/13/903/74	brak danych		Zelów ul. Sienkiewicza 22b	instytucja
55	122.344-22-1		3	1973	AR 6462	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5703406.38	6584221.99	188.204	program BANK OSNÓW operat 209/13/903/74	brak danych			
56	122.344-23-1	M3415Cb2-SH1024	3	1973	AR 644	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Zelów - obszar wiejski	POZDZENICE	100108_5.0027.258/6	dokładny pomiar GNSS	5703748.07	6583705.27	189.423	program BANK OSNÓW operat 209/13/903/74	brak danych		Pozdzenie 1	osoba prywatna
57	122.344-24-1		3	1973	AR 6101	Naziemny	zniszczony				-	17m od p.pok. X: 5704023.47 Y: 6583546.10				mapa	5704012.12	6583533.27	188.441	program BANK OSNÓW operat 209/13/903/74	brak danych			
58	122.344-25-1		3	1973	AR 6897	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5704497.99	6583155.40	192.462	program BANK OSNÓW operat 209/13/903/74	brak danych			

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna Masa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	Lata [2m]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kronstadt 60 [m]	H Kronstadt 60 źródło informacji	H Kronstadt 86 [m]	H Kronstadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel
59	122.344-26-1		3	1973	AR 6830	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5704666.67	6582963.80	192.757	program BANK OSNÓW, operat 209/13/903/74				
60	122.344-27-1	M3415Cb2-SH1013	3	1973	AR 6574	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	-		Zelów - Miasto	7	100108_4.0007.338	dokładny pomiar GNSS	5705261.91	6582752.90	190.744	program BANK OSNÓW, operat 209/13/903/74		Zelów	osoba prywatna	
61	122.344-28-1	M3415Cb2-SH1026	3	1973	AR 6606	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Zelów - Miasto	6	100108_4.0006.182	dokładny pomiar GNSS	5703790.0	6584774.9	189.328	program BANK OSNÓW, operat 209/13/903/74		Zelów ul.Sienkiewicza 13	osoba prywatna	
62	122.344-29-1	M3415Cb2-SH1029	3	1973	AR 6764	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Zelów - Miasto	6	100108_4.0006.172	dokładny pomiar GNSS	5703973.32	6584757.87	189.635	program BANK OSNÓW, operat 209/13/903/74		Zelów ul.Sienkiewicza 3		
63	122.344-30-1		3	1973.08	HP	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5704110.86	6584759.29	190.189	program BANK OSNÓW, operat 209/13/903/74				
64	122.344-3-1		3	1973	AR 6799	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5705969.20	6583564.81	194.853	program BANK OSNÓW, operat 209/13/903/74				
65	122.344-31-1		3	1973	AR 6725	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5704295.95	6584817.72	189.655	program BANK OSNÓW, operat 209/13/903/74				
66	122.344-32-1	M3415Cb2-SH1032	3	1973	AR 6473	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Zelów - Miasto	4	100108_4.0004.206	dokładny pomiar GNSS	5704434.07	6584957.23	190.568	program BANK OSNÓW, operat 209/13/903/74		Zelów ul.Kilińskiego 34	osoba prywatna	
67	122.344-33-1	M3415Cb2-SH1033	3	1973	AR 6756	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Zelów - Miasto	10	100108_4.0010.11/1	dokładny pomiar GNSS	5704664.83	6585099.6	190.314	program BANK OSNÓW, operat 209/13/903/74		Zelów ul.Północna 2	osoba prywatna	
68	122.344-34-1		3	1973	AR 6738	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5704958.60	6585234.72	191.252	program BANK OSNÓW, operat 209/13/903/74				
69	122.344-35-1	M3415Cb2-SH1035	3	1973	AR 6775	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Zelów - Miasto	3	100108_4.0003.97	dokładny pomiar GNSS	5705160.98	6585339.30	192.746	program BANK OSNÓW, operat 209/13/903/74		Zelów ul.Kilińskiego 74	osoba prywatna	
70	122.344-36-1		3	1973	AR 6580	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5705546.22	6585491.84	192.426	program BANK OSNÓW, operat 209/13/903/74				
71	122.344-37-1		3	1973	AR 6642	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5704559.81	6585352.30	190.876	program BANK OSNÓW, operat 209/13/903/74				
72	122.344-38-1		3	1973	AR 6742	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5704350.07	6585779.98	193.180	program BANK OSNÓW, operat 209/13/903/74				
73	122.344-39-1	M3415Cb2-SH1034	3	1973	AR 6623	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Zelów - Miasto	10	100108_4.0010.195	dokładny pomiar GNSS	5704281.76	6586100.11	196.560	program BANK OSNÓW, operat 209/13/903/74		Zelów ul.Północna 76	osoba prywatna	
74	122.344-40-1		3	1973	AR 6418	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5703916.36	6586418.28	198.981	program BANK OSNÓW, operat 209/13/903/74				
75	122.344-4-1		3	1973	AR 6433	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5706370.09	6583663.46	192.597	program BANK OSNÓW, operat 209/13/903/74				
76	122.344-41-1		brak danych	1973	b.c.	ścienny	zniszczony				-					mapa	5705365.48	6583346.01	195.048	program BANK OSNÓW, operat 209/13/903/74				
77	122.344-42-1	M3415Cb2-SH1012	3	1973	AR 6801	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Zelów - Miasto	5	100108_4.0005.24	dokładny pomiar GNSS	5705248.81	6583531.20	195.146	program BANK OSNÓW, operat 209/13/903/74		Zelów	osoba prywatna	
78	122.344-43		brak danych	1973	AR 6671	Ścienny	zniszczony				-	Budynek ocieplony				mapa	5705088.50	6583972.08	196.434	operat 209/13/903/74				
79	122.344-44-1	M3415Cb2-SH1009	3	1973	AR 6835	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Zelów - Miasto	4	100108_4.0004.168/4	dokładny pomiar GNSS	5704722.81	6584870.20	195.827	program BANK OSNÓW, operat 209/13/903/74		Zelów ul.Cmentarna 14	instytucja	
80	122.344-45-1	M3415Cb2-SH1010	3	1973	AR 6507	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Zelów - Miasto	4	100108_4.0004.149/1	dokładny pomiar GNSS	5704858.89	6584487.63	192.139	program BANK OSNÓW, operat 209/13/903/74		Zelów ul.Cegielniana 14	osoba prywatna	
81	122.344-46-1	M3415Cb2-SH1011	3	1973	AR 6662	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Zelów - Miasto	4	100108_4.0004.14	dokładny pomiar GNSS	5705267.15	6584217.75	195.845	program BANK OSNÓW, operat 209/13/903/74		Zelów ul.Wesota 16	osoba prywatna	
82	122.344-47-1		3	1973	AR 4785	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5705777.51	6583925.19	194.147	program BANK OSNÓW, operat 209/13/903/74				
83	122.344-48-1		brak danych	1973.08.19	HP	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5705695.64	6584236.08	194.737	program BANK OSNÓW, operat 209/13/903/74				
84	122.344-49-1		3	1973	AR 6700	Ścienny	Istniejący bez możliwości wykonania pomiaru niwelacyjnego				-					dokładny pomiar GNSS	5705463.94	6584733.11	192.425	program BANK OSNÓW, operat 209/13/903/74				
85	122.344-51	M3415Cb2-SH1008	brak danych	1973	AR 6613	ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	Sporządzono opis.		Zelów - Miasto	4	100108_4.0004.84/2	dokładny pomiar GNSS	5705028.07	6584996.03	190.915	operat 209/13/903/74		Zelów ul. Leśna 22	osoba prywatna	
86	122.344-5-1		3	1973	AR 6757	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5706286.72	6584077.37	191.135	program BANK OSNÓW, operat 209/13/903/74				
87	122.344-52-1		3	1973	AR 6489	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5706035.19	6584476.67	191.639	program BANK OSNÓW, operat 209/13/903/74				
88	122.344-53-1		3	1973.08	HP	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5705277.14	6583151.30	193.479	program BANK OSNÓW, operat 209/13/903/74				

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna Masa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNS	Lata [Zm]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kronstadt 60 [m]	H Kronstadt 60 źródło informacji	H Kronstadt 86 [m]	H Kronstadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel
89	122.344-54-1	M3415Cb2-SH1014	3	1973	AR 6402	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Zelów - Miasto	7	100108_4.0007.362/1	dokładny pomiar GNSS	5705139.78	6583120.38	194.007	program BANK OSNÓW, operat 209/13/903/74	brak danych		Zelów ul.Boczna 2	instytucja
90	122.344-55-1		3	1973	AR 6710	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5704877.00	6583322.51	193.782	program BANK OSNÓW, operat 209/13/903/74	brak danych			
91	122.344-56-1	M3415Cb2-SH1017	3	1973.08	HP	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Zelów - Miasto	5	100108_4.0005.44/2	dokładny pomiar GNSS	5704812.81	6583517.02	193.822	program BANK OSNÓW, operat 209/13/903/74	brak danych		Zelów ul.Żeromskiego 19	osoba prywatna
92	122.344-57-1	M3415Cb2-SH1018	3	1973	b.c.	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Zelów - Miasto	7	100108_4.0007.289	dokładny pomiar GNSS	5704650.31	6583846.05	193.672	program BANK OSNÓW, operat 209/13/903/74	brak danych		Zelów ul.Żeromskiego 9	osoba prywatna
93	122.344-58-1	M3415Cb2-SH1019	3	1973.08	HP	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Zelów - Miasto	6	100108_4.0006.10	dokładny pomiar GNSS	5704470.08	6584261.39	193.536	operat 209/13/903/74	brak danych		Zelów ul.Żeromskiego 46/48	instytucja
94	122.344-59-1		3	1973.08	AA 0001	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5704322.90	6584639.93	190.851	program BANK OSNÓW, operat 209/13/903/74	brak danych			
95	122.344-6-1	M3415Cb2-SH1005	3	1973	AR 6773	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Zelów - Miasto	2	100108_4.0002.100	dokładny pomiar GNSS	5706469.63	6584650.81	193.660	program BANK OSNÓW, operat 209/13/903/74	brak danych		Zelów ul.Wrzesowa	instytucja
96	122.344-61-1	M3415Cb2-SH1020	3	1973	AR 6540	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Zelów - Miasto	6	100108_4.0006.197	dokładny pomiar GNSS	5704188.54	6584317.51	192.495	program BANK OSNÓW, operat 209/13/903/74	brak danych		Zelów ul.Kościuszki 4/42	instytucja
97	122.344-62-1	M3415Cb2-SH1028	3	1973	AR 6730	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Zelów - Miasto	6	100108_4.0006.8/2	dokładny pomiar GNSS	5704295.75	6584132.83	193.910	program BANK OSNÓW, operat 209/13/903/74	brak danych		Zelów ul.Kościuszki 55	osoba prywatna
98	122.344-64-1	M3415Cb2-SH1021	3	1973	AR 6515	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Zelów - Miasto	7	100108_4.0007.395/1	dokładny pomiar GNSS	5704476.18	6583649.71	192.288	program BANK OSNÓW, operat 209/13/903/74	brak danych		Zelów ul.Kościuszki 92a	osoba prywatna
99	122.344-6518		brak danych	brak danych	brak danych	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5704378.95	6583878.23	brak danych		brak danych			
100	122.344-66-1	M3415Cb2-SH1015	3	1973	AR 6442	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Zelów - Miasto	7	100108_4.0007.307	dokładny pomiar GNSS	5704685.67	6583231.32	193.294	program BANK OSNÓW, operat 209/13/903/74	brak danych		Zelów ul.Kościuszki 115a	osoba prywatna
101	122.344-67-1	M3415Cb2-SH1022	3	1973	AR 6561	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Zelów - Miasto	7	100108_4.0007.405	dokładny pomiar GNSS	5704252.23	6583627.44	191.011	program BANK OSNÓW, operat 209/13/903/74	brak danych		Zelów ul.Poznańska 93	osoba prywatna
102	122.344-68-1		3	1973	AR 6615	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5704102.19	6583936.51	191.299	program BANK OSNÓW, operat 209/13/903/74	brak danych			
103	122.344-69-1		3	1973	AR 6494	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5703920.70	6584398.00	190.123	program BANK OSNÓW, operat 209/13/903/74	brak danych			
104	122.344-70-1	M3415Cb2-SH1027	3	1973	AR 6890	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Zelów - Miasto	6	100108_4.0006.195	dokładny pomiar GNSS	5703865.84	6584527.65	189.182	program BANK OSNÓW, operat 209/13/903/74	brak danych		Zelów ul.Poznańska 7	osoba prywatna
105	122.344-7-1		brak danych	1973	AR 6771	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5706373.84	6585159.54	192.219	program BANK OSNÓW, operat 209/13/903/74	brak danych			
106	122.344-71-1		3	1973	AR 6611	Ścienny	Istniejący bez możliwości wykonania pomiaru niwelacyjnego				-					dokładny pomiar GNSS	5703530.26	6585025.09	193.026	program BANK OSNÓW, operat 209/13/903/74	brak danych			
107	122.344-72		brak danych	1973.08.12	AR 6786	Ścienny	zniszczony				-	Wykonano remont elewacji budynku, reper znajduje się pod styropianem				mapa	5703486.52	6585258.67	193.811	operat 209/13/903/74	brak danych			
108	122.344-73-1		3	1973	AR 6403	Ścienny	Istniejący bez możliwości wykonania pomiaru niwelacyjnego				-					dokładny pomiar GNSS	5703419.27	6585609.47	193.597	program BANK OSNÓW, operat 209/13/903/74	brak danych			
109	122.344-74-1	M3415Cb4-SH1011	3	1973	AR 6434	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-	Cecha identyczna z punktem 132.411-1862-1	Zelów - Miasto	14	100108_4.0014.93	dokładny pomiar GNSS	5703342.69	6585977.77	192.835	program BANK OSNÓW, operat 209/13/903/74	brak danych		Zelów ul.Piotrkowska 73	osoba prywatna
110	122.344-75-1		3	1973	AR 6625	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5703584.23	6586072.71	196.051	program BANK OSNÓW, operat 209/13/903/74	brak danych			
111	122.344-76		brak danych	1973.07.18	brak danych	brak danych	nieodnaleziony				-					mapa	5703698.19	6585503.37	194.366	operat 209/13/903/74	brak danych			
112	122.344-77-1	M3415Cb2-SH1031	3	1973	AR 6488	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Zelów - Miasto	12	100108_4.0012.106/2	dokładny pomiar GNSS	5703753.34	6585249.33	193.357	program BANK OSNÓW, operat 209/13/903/74	brak danych		Zelów ul.Wolności 3	osoba prywatna
113	122.344-78-1	M3415Cb2-SH1030	3	1973	AR 6619	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Zelów - Miasto	12	100108_4.0012.159	dokładny pomiar GNSS	5703777.09	6584981.77	189.727	program BANK OSNÓW, operat 209/13/903/74	brak danych		Zelów ul.Wolności 7	osoba prywatna
114	122.344-79-1		3	1973	b.c.	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5704107.07	6585119.32	189.409	program BANK OSNÓW, operat 209/13/903/74	brak danych			
115	122.344-80		brak danych	1973	AR 5548	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5704021.78	6585745.37	194.448	operat 209/13/903/74	brak danych			
116	122.344-81		brak danych	1973	AR6531	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5703981.5	6586144.8	196.430	operat 209/13/903/74	brak danych			
117	122.344-8-1	M3415Cb2-SH1004	3	1973	AR 6847	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Zelów - obszar wiejski	ZELÓWEK	100108_5.0040.1853	dokładny pomiar GNSS	5706135.21	6585550.23	195.232	operat 209/13/903/74	brak danych		Zelówek	osoba prywatna
118	122.344-82		brak danych	1973	b.c.	Ścienny	zniszczony				-	Wykonano remont elewacji budynku, reper pod styropianem				mapa	5704416.11	6586235.35	197.039	operat 209/13/903/74	brak danych			

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna Masa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	Lata [2m]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kronstadt 60 [m]	H Kronstadt 60 źródło informacji	H Kronstadt 86 [m]	H Kronstadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel	
119	122.344-84-1	M3415Cb2-SH1037	3	1973	AR 6712	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Zelów - obszar wiejski	ZELÓWEK	100108_5.0040.2209	dokładny pomiar GNSS	5705070.49	6585861.15	195.585	program BANK OSNÓW, operat 209/13/903/74	brak danych		Zelówek 49	osoba prywatna	
120	122.344-850		2	1981.06	HP	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5706738.06	6582449.43	brak danych		190.5744	program BANK OSNÓW			
121	122.344-85-1	M3415Cb2-SH1036	3	1973	AR 6691	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Zelów - Miasto	9	100108_4.0009.93	dokładny pomiar GNSS	5705177.94	6585527.58	193.694	program BANK OSNÓW, operat 209/13/903/74	brak danych		Zelów ul.Górna 15	osoba prywatna	
122	122.344-9-1	M3415Cb2-SH1003	3	1973	AR 6690	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Zelów - Miasto	9	100108_4.0009.2	dokładny pomiar GNSS	5705811.91	6585690.82	194.968	program BANK OSNÓW, operat 209/13/903/74	brak danych		Zelów ul.Kilińskiego 15	osoba prywatna	
123	122.344-a001	M3415Cb3-SH1004	3	brak danych	b.c.	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	Sporządzono opis.		Zelów - obszar wiejski	POZDŻENIC	100108_5.0027.283	dokładny pomiar GNSS	5702953.03	6581326.33	brak danych			brak danych		Pozdżenice 176	
124	122.344-AX8617	M3415Da1-SH1023	brak danych	1985	AX 8617	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Zelów - obszar wiejski	BUJNY KSIĘŻE	100108_5.0002.24/2	dokładny pomiar GNSS	5705076.18	6588675.03	202.50	program BANK OSNÓW, operat 676/89-122.344	brak danych		Bujny Księżę 72		
125	122.344-bn25		brak danych	brak danych	brak danych	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5703473.87	6583017.21	brak danych			brak danych			
126	122.344-Rp15		brak danych	brak danych	brak danych	ścienny	zniszczony				-					mapa	5702474.42	6588930.34	brak danych			brak danych			
127	122.344-Rp2		brak danych	brak danych	nieczytelna	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	nie	Sporządzono opis.	Budynek w złym stanie technicznym nie włącząc do sieci	Zelów - obszar wiejski	KOLONIA ŁOBUDZICE	100108_5.0022.178	dokładny pomiar GNSS	5702950.23	6588470.08	brak danych			brak danych		Kolonia Łobudzice 64	osoba prywatna
128	122.344-Rp4	M3415Da3-SH1002	brak danych	brak danych	nieczytelna	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	Sporządzono opis.		Zelów - obszar wiejski	KOLONIA ŁOBUDZICE	100108_5.0022.225/1	dokładny pomiar GNSS	5702358.47	6588189.13	brak danych			brak danych		Kolonia Łobudzice 45	osoba prywatna

Arkusz 122.431

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna Masa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	Lata [2m]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kronstadt 60 [m]	H Kronstadt 60 źródło informacji	H Kronstadt 86 [m]	H Kronstadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel
129	122.431_11-0-1	M3415Dn1-SH1005	3	1985	AX 8340	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Zelów - obszar wiejski	KOCISZEW	100108_5_0017.264/2	dokładny pomiar GNSS	5707473.28	6589880.76	191.75	program BANK OSNÓW operat 676/89-122.344	brak danych		Kociszew	instytucja
130	122.431_12-0-1	M3415Bc3-SH1005	3	1985	AX 8349	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Zelów - obszar wiejski	ZAGŁÓWKI	100108_5_0038.295	dokładny pomiar GNSS	5708586.94	6588981.37	190.49	program BANK OSNÓW operat 676/89-122.344	brak danych		Zagłówek 22	
131	122.431-11-1	M3415Bc4-SH1001	brak danych	1980	b.c.	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	-	Czasowo niedostępny	DRUŻBICE	ZABŁÓW-JANÓWEK	100103_2_0031.121	dokładny pomiar GNSS	5709584.46	6591465.66	198.578 (185.74)	program BANK OSNÓW operat 151/81	brak danych		Janówek 1	
132	122.431-12-1	M3415Bc4-SH1002	brak danych	1980	b.c.	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		DRUŻBICE	CHYNÓW	100103_2_0004.88	dokładny pomiar GNSS	5709348.13	6592200.57	198.456 (185.97)	program BANK OSNÓW operat 151/81	brak danych		Chynów 31	osoba prywatna
133	122.431-13-1	M3415Bc4-SH1004	brak danych	1980	b.c.	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		DRUŻBICE	CHYNÓW	100103_2_0004.489/2	dokładny pomiar GNSS	5709031.22	6593731.61	199.472 (188.22)	program BANK OSNÓW operat 151/81	brak danych		Chynów 3	
134	122.431-14-1		3	1980	b.c.	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5708928.29	6594674.52	196.257 (190.24)	program BANK OSNÓW operat 151/81	brak danych			
135	122.431-15		brak danych	1980.10.03	brak danych	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5708704.47	6595434.31	190.86	151/81	brak danych			
136	122.431-17-1		brak danych	1980	b. c.	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5709696.61	6594794.54	190.182 (191.47)	program BANK OSNÓW operat 151/81	brak danych			
137	122.431-18-1	M3415Bd3-SH1002	brak danych	1980	b.c.	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		DRUŻBICE	WADLEW	100103_2_0027.1193	dokładny pomiar GNSS	5709147.24	6596782.17	189.421 (200.52)	program BANK OSNÓW operat 151/81	brak danych		Wadlew 139	
138	122.431-3346		brak danych	brak danych	AF 3346	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5710319.56	6594086.42	brak danych		brak danych			
139	122.431-6		3	1961	brak danych	Ścienny	tożsamy	nie	tak	tak	-	Tożsamy z punktem 122.431-18-1				mapa	5709147.50	6596783.30	200.527	operat 2/62-122.432	brak danych			
140	122.431-7	M3415Bd3-SH1001	brak danych	1961	brak danych	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		DRUŻBICE	WADLEW	100103_2_0027.3/4	dokładny pomiar GNSS	5709264.57	6596500.45	197.006	operat 2/62-122.432	brak danych		Wadlew	
141	122.431-8	M3415Bd3-SH1000	brak danych	1961	brak danych	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		DRUŻBICE	ZWIERZYNIC	100103_2_0032.61/2	dokładny pomiar GNSS	5709264.57	6596500.45	195.869	operat 2/62-122.432	brak danych		Zwierzyniec 7	
142	122.431-bn610		brak danych	brak danych	brak danych	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5709536.59	6592462.16	brak danych		brak danych			
143	122.431-Rp1		brak danych	brak danych	brak danych	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5709238.19	6596304.63	brak danych		brak danych			
144	122.431-Rp2	M3415Dn1-SH1006	brak danych	brak danych	nieczytelna	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Zelów - obszar wiejski	KOCISZEW	100108_5_0017.289	dokładny pomiar GNSS	5707739.78	6590139.13	brak danych		brak danych		Kociszew 34A	osoba prywatna
145	122.431-Rp3		brak danych	brak danych	brak danych	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5709977.72	6591837.27	brak danych		brak danych			
146	122.431-Rp5		brak danych	brak danych	bc	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	nie	-	Budynek w złym stanie technicznym, nie włączać do sieci	Zelów - obszar wiejski	KOCISZEW	100108_5_0017.439	dokładny pomiar GNSS	5708295.82	6590006.24	brak danych		brak danych		Kociszew	osoba prywatna
147	122.431-Rp6		brak danych	brak danych	AF 3650	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	nie	-	Budynek w złym stanie technicznym, nie włączać do sieci	Zelów - obszar wiejski	PAWŁOWA	100108_5_0025.144	dokładny pomiar GNSS	5708975.81	6590580.43	brak danych		brak danych		Pawłowa 43	osoba prywatna
148	122.431-Rp69		brak danych	brak danych	brak danych	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5708048.54	6596385.30	brak danych		brak danych			
149	122.431-Rp7		brak danych	brak danych	b.c.	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	nie	-	Budynek w ruinie, nie włączać do sieci	Zelów - obszar wiejski	KOCISZEW	100108_5_0017.429/2	dokładny pomiar GNSS	5708917.43	6589885.44	brak danych		brak danych		Pawłowa	osoba prywatna
150	122.431-Rp8		brak danych	brak danych	b.c.	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	nie	-	Zły stan budynku, nie włączać do sieci	Zelów - obszar wiejski	PAWŁOWA	100108_5_0025.480	dokładny pomiar GNSS	5708117.63	6591819.33	brak danych		brak danych		Pawłowa 28	osoba prywatna

Arkusz 122.432

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna Masa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	Lata [2m]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kronstadt 60 [m]	H Kronstadt 60 źródło informacji	H Kronstadt 86 [m]	H Kronstadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel
151	122.432-1		brak danych	1961	brak danych	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5709057.21	6598852.53	204.635	operat 2/62-122.432	brak danych			
152	122.432-1003-1		3	brak danych	DF 1203	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5709062.16	6600368.84	205.397	program BANK OSNÓW	205.345	program BANK OSNÓW		
153	122.432-1010	M3415Bd4-SH1011	brak danych	brak danych	AA-nieczyt	ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	Sporządzono opis.		Drużbice	JÓZEFÓW	100103_2.0011.139	dokładny pomiar GNSS	5709004.87	6600459.82	204.225	opis topograficzny	204.173	opis topograficzny	Józefów	instytucja
154	122.432-19		3	brak danych	b.c.	Ścienny	tożsamy	nie	tak	tak	-	Tożsamy z punktem 122.432-3				mapa	5709015.52	6598160.48	199.59	operat 151/81	brak danych			
155	122.432-2		brak danych	1961	brak danych	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5709044.31	6598426.86	201.308	operat 2/62-122.432	brak danych			
156	122.432-3	M3415Bd3-SH1007	brak danych	1961	b.c.	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-	Tożsamy z punktem 122.432-19	DRUŻBICE	WADLEW	100103_2.0027.302	dokładny pomiar GNSS	5708976.95	6598152.34	199.599	operat 2/62-122.432	brak danych		Wadlew 45	osoba prywatna
157	122.432-4		brak danych	1961	brak danych	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5708911.27	6597931.09	198.016	operat 2/62-122.432	brak danych			
158	122.432-5		brak danych	1961	brak danych	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5709008.59	6597256.98	202.344	operat 2/62-122.432	brak danych			
159	122.432-550		2	1981.06	AZ 2479	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5712357.21	6597077.34	brak danych		208.6258	program BANK OSNÓW		
160	122.432-Rp20	M3415Bd3-SH1005	brak danych	1980	b.c.	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		DRUŻBICE	PODSTOLA-ZALESIE...	100103_2.0017.52/13	dokładny pomiar GNSS	5710345.8	6598973.51	198.13	operat 151/81	brak danych		Zalesie 1	osoba prywatna
161	122.432-Rp21	M3415Bd3-SH1003	brak danych	1980	b.c.	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		DRUŻBICE	PODSTOLA	100103_2.0036.309	dokładny pomiar GNSS	5710399.28	6597301.1	197.51	operat 151/81	brak danych		Podstola 61	
162	122.432-21	M3415Bd3-SH1008	brak danych	brak danych	b.c.	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		DRUŻBICE	WADLEW	100103_2.0027.409	dokładny pomiar GNSS	5709141.49	6598948.31	brak danych		brak danych		Wadlew	osoba prywatna

Arkusz 122.433

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna Masa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	Lata [2m]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kronstadt 60 [m]	H Kronstadt 60 źródło informacji	H Kronstadt 86 [m]	H Kronstadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel
163	122.433_22-0-1		3	1985	AX 8339	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5707175.51	6590483.52	193.04	program BANK OSNÓW operat 676/89-122.344	brak danych			
164	122.433_23-0-1	M3415Da1-SH1021	3	1985	AX 8620	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Zelów - obszar wiejski	GRABOSTÓW-KOL.	100108_5.0010.363	dokładny pomiar GNSS	5705257.61	6590576.71	196.01	program BANK OSNÓW operat 676/89-122.344	brak danych		Kolonia Grabostów	instytucja
165	122.433_3-0-1		3	1985	AX 8341	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5707114.23	6588988.14	192.00	program BANK OSNÓW operat 676/89-122.344	brak danych			
166	122.433_4-0-1	M3415Da1-SH1010	3	1985	AX 8338	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Zelów - obszar wiejski	KOCISZEW	100108_5.0017.71/4	dokładny pomiar GNSS	5706470.16	6589564.42	192.74	program BANK OSNÓW operat 676/89-122.344	brak danych		Kociszew 54	osoba prywatna
167	122.433_5-0-1	M3415Da1-SH1022	3	1985	AX 8616	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Zelów - obszar wiejski	KOCISZEW	100108_5.0017.464	dokładny pomiar GNSS	5705802.6	6589820.4	195.08	program BANK OSNÓW operat 676/89-122.344	brak danych		Kociszew 57	osoba prywatna
168	122.433_8-0-1		3	1985	AX 8619	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5704251.49	6590724.18	202.42	program BANK OSNÓW operat 676/89-122.344	brak danych			
169	122.433_9-0-1		3	1985	AX 8618	Ścienny	Istniejący bez możliwości wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	nie	nie	-					mapa	5704307.45	6589460.1	196.44	program BANK OSNÓW operat 676/89-122.344	brak danych			
170	122.433-293	M3415Db1-SH1012	3	1971.05	b.c.	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		DRUŻBICE	KOLONIA DRUŻBICE	100103_2.0006.123	dokładny pomiar GNSS	5704455.07	6596243.04	198.484	operat 6/71-122.433	brak danych		Drużbice-Kolonia 36	osoba prywatna
171	122.433-4215	M3415Db3-SH1000	3	1971.05	b.c.	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		DRUŻBICE	KOLONIA DRUŻBICE	100103_2.0006.350	dokładny pomiar GNSS	5703229.96	6597028.97	214.772	operat 6/71-122.433	brak danych		Drużbice-Kolonia 95	osoba prywatna
172	122.433-4258		brak danych	1971.05	AO 4258	Ścienny	Istniejący bez możliwości wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	nie	nie	-	Punkt ekstremalny zakryty, brak możliwości ustawienia taty				mapa	5704079.57	6596951.44	197.950	operat 6/71-122.433	brak danych			
173	122.433-4367	M3415Db1-SH1010	3	1971.05	b.c.	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		DRUŻBICE	KOLONIA DRUŻBICE	100103_2.0006.584	dokładny pomiar GNSS	5704122.54	6596496.53	203.874	operat 6/71-122.433	brak danych		Drużbice-Kolonia	instytucja
174	122.433-4371		3	1971.05	b.c.	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5704250.38	6596493.54	198.830	operat 6/71-122.433	brak danych			
175	122.433-4408		3	1971.05	b.c.	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5704485.01	6597109.20	192.634	operat 6/71-122.433	brak danych			
176	122.433-AM 290		3	1971.05	b.c.	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5704205.18	6596813.58	217.937	operat 6/71-122.433	brak danych			
177	122.433-Rp18	M3415Da4-SH1001	brak danych	brak danych	28	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	Sporządzono opis.		Drużbice	STOKI	100103_2.0023.128/1	dokładny pomiar GNSS	5702884.52	6592784.78	brak danych		brak danych		Marki 6	osoba prywatna

Arkusz 122.434

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna Masa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	Lata [2m]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kronstadt 60 [m]	H Kronstadt 60 źródło informacji	H Kronstadt 86 [m]	H Kronstadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel
178	122.434-1001-1		3	brak danych	DF 1172	brak danych	nieodnaleziony				-					mapa	5706184.50	6597658.70	193.3600	program BANK OSNÓW Tom I	193.295	program BANK OSNÓW		
179	122.434-1002-1		3	brak danych	b.c.	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	Sporządzono opis.		DRUŻBICE	RAWICZ	100103_2.0019.377	dokładny pomiar GNSS	5706037.63	6599207.65	197.889	program BANK OSNÓW Tom I	197.829	program BANK OSNÓW	Rawicz 34	osoba prywatna
180	122.434-1007-1		3	brak danych	DF 1177	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5704707.1	6597264.2	197.827	program BANK OSNÓW opis topograficzny	197.763	program BANK OSNÓW opis topograficzny		
181	122.434-1008-1		3	brak danych	DF 1099	Ścienny	Istniejący bez możliwości wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	nie	nie	-		DRUŻBICE	GRĘBOSZÓW	100103_2.0009.157	dokładny pomiar GNSS	5704124.63	6598012.56	195.721	program BANK OSNÓW Tom I	195.658	program BANK OSNÓW		
182	122.434-1009-1	M3415Db3-SH1003	3	brak danych	DF 7275	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	Sporządzono opis.		DRUŻBICE	WDOWIN	100103_2.0028.124	dokładny pomiar GNSS	5703464.52	6598917.91	198.725	program BANK OSNÓW Tom I	198.664	program BANK OSNÓW	Wdowin 39	osoba prywatna
183	122.434-4294		3	1971.05	b.c.	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5703949.34	6597624.90	196.383	operat 6/71-122.433	brak danych			
184	122.434-4356		3	1971.05	b.c.	Ścienny	Istniejący bez możliwości wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	nie	nie	-					mapa	5703856.75	6597183.61	201.450	operat 6/71-122.433	brak danych			
185	122.434-7631/4			brak danych	brak danych	brak danych	Naziemny	tożsamy			-	Tożsamy z punktem 12240651				mapa	5705796.64	6597329.54	brak danych		brak danych			
186	122.434-Rp19			brak danych	brak danych	brak danych	Naziemny	zniszczony			-					mapa	5706231.44	6597427.31	brak danych		brak danych			

Arkusz 132.114

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna Masa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	Lata [2m]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kronstadt 60 [m]	H Kronstadt 60 źródło informacji	H Kronstadt 86 [m]	H Kronstadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel
187	132.114-1011-1	M3414Dd4-SH1010	3	1993.06.18	AY 3296	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		RUSIEC	DĄBROWA RUSIECKA	100106_2.0005.308/1	dokładny pomiar GNSS	5691483.11	6566491.38	158.81	program BANK OSNÓW Tom IV	158.749	program BANK OSNÓW	Dąbrowa Rusiecka	instytucja
188	132.114-1013-1		3	1993.06.18	AY 3218	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5692415.86	6570539.02	162.97	program BANK OSNÓW Tom IV	162.903	program BANK OSNÓW		
189	132.114-1014-1	M3415Cc3-SH1007	3	brak danych	AY 3224	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	Wykonano opis i przecinek	powiat łaski	WIDAWA	SARNÓW	100304_2.0027.141	dokładny pomiar GNSS	5691443.55	6570147.91	163.68	program BANK OSNÓW Tom IV	163.617	program BANK OSNÓW	Raczyńdów	
190	132.114-1015-1	M3415Cc3-SH1006	3	1993.06.18	AY 3264	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		RUSIEC	KORABLEW	100106_2.0009.243	dokładny pomiar GNSS	5691670.27	6571228.94	156.75	program BANK OSNÓW Tom IV	156.689	program BANK OSNÓW	Korabiew 13	osoba prywatna

Arkusz 132.121

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna Masa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	Lata [2m]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kronstadt 60 [m]	H Kronstadt 60 źródło informacji	H Kronstadt 86 [m]	H Kronstadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel
191	132.121-23		brak danych	brak danych	AJ 0640	ścienny	zniszczony				-	Nie stwierdzono repera w terenie				mapa	5696824.80	6575488.75	brak danych		brak danych			
192	132.121-24		brak danych	1964.05	AJ 6240	ścienny	tożsamy				-	1. Tożsamy z 132.121-6062 2. Dobudowany budynek				mapa	5696850.26	6575722.51	164.474	operat 209/12/55/64	brak danych			
193	132.121-6054		3	1986	AY 3243	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5696948.95	6574269.53	brak danych		brak danych			
194	132.121-6062		3	1986	AJ 6240	ścienny	zniszczony				-	1. Tożsamy z 132.121-24 2. Dobudowany budynek				mapa	5696850.42	6575718.89	brak danych		brak danych			
195	132.121-6063		brak danych	1964.05	AJ 6095	ścienny	zniszczony				-	Tożsamy z 132.121-25. Wykonano remont elewacji budynku, reper znajduje się pod styropianem				mapa	5696908.92	6576450.68	168.070	operat 209/12/55/64	brak danych			
196	132.121-6064		brak danych	1964.05	AK 09561	Naziemny	nieodnaleziony				-	Tożsamy z 132.121-W-3 Zmiana sytuacji w terenie, niewystarczający opis, współrzędne nieprecyzyjne				mapa	5696942.26	6576748.18	168.994	operat 209/12/55/64	brak danych			
197	132.121-6076	M3415Cd1-SH1002	3	1986	AY 3298	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Zelów - obszar wiejski	WYPYCHÓW-PODLESIE	100108_5.0036.748	dokładny pomiar GNSS	5697437.72	6579515.17	brak danych		brak danych		Podlesie	instytucja
198	132.121-6077	M3415Cd1-SH1001	3	1986.05	AY 3231	ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Zelów - obszar wiejski	WOLA PSZCZÓLECKA	100108_5.0034.279/2	mapa	5697885.93	6579039	brak danych		brak danych		Wola Pszczółka 3	osoba prywatna
199	132.121-6078	M3415Cd1-SH1000	3	1986.05	AY 3209	ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	-		Zelów - obszar wiejski	WOLA PSZCZÓLECKA	100108_5.0034.250/1	dokładny pomiar GNSS	5697993.45	6578699.23	brak danych		brak danych		Wola Pszczółka 13	osoba prywatna
200	132.121-6079		3	1986	AY 3244	ścienny	zniszczony				-	Ocieplony budynek				mapa	5698509.45	6577456.74	brak danych		brak danych			
201	132.121-6080	M3415Cc2-SH1002	3	1986	AY 3230	ścienny	uszkodzony	nie	tak	nie	-	Osadzić na nowo reper i włączyć do nowej sieci jako punkt nowy				mapa	5697843.02	6576583.36	brak danych		brak danych			
202	132.121-6083	M3415Cc2-SH1014	brak danych	1986	AY 3232	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Zelów - obszar wiejski	WOLA PSZCZÓLECKA	100108_5.0034.119	dokładny pomiar GNSS	5697079.26	6577637.23	brak danych		brak danych		Wola Pszczółka	
203	132.121-6920		brak danych	1986	AW 4875	ścienny	tożsamy				-	Tożsamy z 13210010				dokładny pomiar GNSS	5701783.42	6580482.14	brak danych		brak danych			
204	132.121-6921		brak danych	1986	AJ 0807	ścienny	tożsamy				-	Tożsamy z 13210011				dokładny pomiar GNSS	5700777.68	6581045.96	brak danych		brak danych			
205	132.121-6922		brak danych	1986	AZ 0043	Naziemny	tożsamy				-	Tożsamy z 13210012				dokładny pomiar GNSS	5699538.66	6580894.45	brak danych		brak danych			
206	132.121-6923-1		3	brak danych	b.c.	brak danych	nieodnaleziony				-					mapa	5698146.16	6580729.11	184.189	program BANK OSNÓW	brak danych			
207	132.121-a003	M3415Cb3-SH1011	3	1962	AT/AJ 3291/8291	ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Zelów - obszar wiejski	WALEWICE	100108_5.0033.332	dokładny pomiar GNSS	5699579.60	6578708.46	brak danych		brak danych		Walewice 4	osoba prywatna
208	132.121-a004		3	brak danych	nieczytelna	ścienny	Istniejący bez możliwości wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	nie	nie	-	Budynek w złym stanie technicznym, brak możliwości ustawienia taty, utrudniony dostęp, właściciel nie mieszka w pobliżu	Zelów - obszar wiejski	WOLA PSZCZÓLECKA	100108_5.0034.282/1	mapa	5697839.68	6579144.58	brak danych		179.29	opis topograficzny	Wola Pszczółka 1	osoba prywatna
209	132.121-bn603		brak danych	brak danych	brak danych	ścienny	zniszczony				-	Współrzędne przybliżone				mapa	5701215.40	6576922.27	brak danych		brak danych			
210	132.121-bn604		brak danych	brak danych	brak danych	ścienny	zniszczony				-					mapa	5701055.96	6577829.26	brak danych		brak danych			

Arkusz 132.122

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna klasa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	Łata [2m]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kronsztadt 60 [m]	H Kronsztadt 60 źródło informacji	H Kronsztadt 86 [m]	H Kronsztadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel
211	132.122-350	M3415Da3-SH1001	2	1981.05	HP	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-	Punkt 10 cm poniżej powierzchni kostki brukowej, zostawiony otwór na latę	Zelów - obszar wiejski	ŁOBUDZICE	100108_5.0021.826	dokładny pomiar GNSS	5701961.08	6587417.99	brak danych		198.8857	program BANK OSNÓW	Łobudzice 59	osoba prywatna
212	132.122-686-1		3	1981	brak danych	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5701620.80	6585828.50	185.23	program BANK OSNÓW 688/89-122.344	brak danych			
213	132.122-a002	M3415Cb4-SH1006	3	brak danych	brak danych	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Zelów - obszar wiejski	SROMUTKA	100108_5.0032.201	dokładny pomiar GNSS	5700685.20	6585537.81	brak danych		brak danych		Sromutka 24	osoba prywatna
214	132.122-bn43		brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	nieodnaleziony				-					mapa	5699902.75	6586451.79	brak danych		brak danych			
215	132.122-bn47		brak danych	brak danych	brak danych	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5701031.79	6583777.80	brak danych		brak danych			
216	132.122-bn601		brak danych	brak danych	brak danych	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5701056.88	6584631.16	brak danych		brak danych			
217	132.122-bn602		brak danych	brak danych	brak danych	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5701060.96	6584243.48	brak danych		brak danych			
218	132.122-Rp26	M3415Da3-SH1003	brak danych	brak danych	nieczytelna	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	Sporządzono opis.		Zelów - obszar wiejski	ŁOBUDZICE	100108_5.0021.46/5	dokładny pomiar GNSS	5701830.87	6588062.40	brak danych		brak danych		Łobudzice ul.Akacyjowa	osoba prywatna
219	132.122-Rp29		brak danych	brak danych	brak danych	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5700614.42	6586779.20	brak danych		brak danych			
220	132.122-Rp30	M3415Da3-SH1004	brak danych	brak danych	nieczytelna	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	Sporządzono opis.		Zelów - obszar wiejski	GRĘBOCINY	100108_5.0007.302	dokładny pomiar GNSS	5700546.00	6587004.55	brak danych		brak danych		Grębociny 15	osoba prywatna
221	132.122-Rp31		brak danych	brak danych	brak danych	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5700486.42	6587273.81	brak danych		brak danych			
222	132.122-Rp32		brak danych	brak danych	brak danych	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5700390.47	6587696.38	brak danych		brak danych			
223	132.122-Rp34		brak danych	brak danych	nieczytelna	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	nie	Sporządzono opis.	Budynek w złym stanie technicznym, nie włączać do sieci	Zelów - obszar wiejski	SROMUTKA	100108_5.0032.987	dokładny pomiar GNSS	5700571.11	6585852.35	brak danych		brak danych		Sromutka 32	osoba prywatna

Arkusz 132.123

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna klasa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNS5	Łata [Zm]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kronsztadt 60 [m]	H Kronsztadt 60 źródło informacji	H Kronsztadt 86 [m]	H Kronsztadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel
288	132.123-79		brak danych	1964.05	AK 09116	Naziemny	nieodnaleziony									mapa	5694578	6578573.9	167.281	operat 209/12/55/64	brak danych			
289	132.123-80		3	1964.05	AK 09221	Naziemny	tożsamy				-	Tożsamy z punktem 132.123-6084				mapa	5695441.83	6579013.09	169.985	operat 209/12/55/64	brak danych			
290	132.123-81	M3415Cd1-SH1006	3	1964.05	AK 09104	Naziemny	zniszczony	nie	tak	nie	-	Zły stan znaku, brak punktu ekstremalnego. Do wykorzystania po zainstalowaniu nowego bolca.	SZCZERCÓW	LUBIEC	100107_2.0014.AR_16.71	mapa	5695734.65	6579407.77	174.816	operat 209/12/55/64	brak danych			
291	132.123-852-1		3	1964.05	AK 09360	Naziemny	zniszczony				-	Tożsamy z 132.123-50 Podniesione i utwardzone pobocze				mapa	5692505.83	6578606.28	167.347	program BANK OSNÓW operat 209/12/55/64	brak danych			
292	132.123-853-1		3	1964.05	AK 09544	Naziemny	nieodnaleziony				-	Tożsamy z 132.123-W-8 Poszukiwano na podstawie miar i współrzędnych				mapa	5692924.93	6578768.35	167.010	program BANK OSNÓW operat 209/12/55/64	brak danych			
293	132.123-855-1	M3415Cd1-SH1007	3	1987.08	b.c.	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-	Utrudniony dostęp	Szczerców	Lubiec	100107_2.0014.220	dokładny pomiar GNSS	5694082.52	6579276.53	168.66	program BANK OSNÓW	brak danych		Lubiec 16	instytucja
294	132.123-856-1		3	1964.05	AJ 6262	Ścienny	Istniejący bez możliwości wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	nie	nie	-	Tożsamy z 132.123-52 25 cm nad reperem wybudowano schody				dokładny pomiar GNSS	5694048.06	6579486.94	168.830	program BANK OSNÓW operat 209/12/55/64	brak danych			
295	132.123-857-1		3	1964.05	AK 09265	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	nie	-	Tożsamy z 132.123-60	Szczerców	Lubiec	100107_2.0014.83/3	dokładny pomiar GNSS	5694095.31	6580881.25	170.985	program BANK OSNÓW, operat 209/12/55/64	brak danych		Lubiec	instytucja
296	132.123-858-1	M3415Cd3-SH1004	3	1964.05	AK 09485	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	-	Tożsamy z 132.123-63	Szczerców	Magdalenów	100107_2.0015.197	dokładny pomiar GNSS	5692400.53	6579318.77	168.026	program BANK OSNÓW, operat 209/12/55/64	brak danych		Magdalenów	osoba prywatna
297	132.123-859-1		3	1964.05	AF 513	Ścienny	zniszczony				-	Tożsamy z 132.123-64 Budynek rozebrany				mapa	5692201.64	6579801.17	170.682	program BANK OSNÓW, operat 209/12/55/64	brak danych			
298	132.123-860-1	M3415Cd3-SH1006	3	1964.05	AJ 6133	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-	Tożsamy z 132.123-66	Szczerców	Magdalenów	100107_2.0015.871/2	dokładny pomiar GNSS	5692298.30	6581023.16	179.711	program BANK OSNÓW operat 209/12/55/64	brak danych		Magdalenów 45a	
299	132.123-862-1		3	1964.05	AK 09522	Naziemny	zniszczony			nie	-	Tożsamy z 132.123-62 Urwany słup				mapa	5693233.44	6581458.61	175.318	program BANK OSNÓW operat 209/12/55/64	brak danych			
300	132.123-863	M3415Cd3-SH1007	3	1962	AK 09239	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	-	Tożsamy z 132.123-W11	Szczerców	Magdalenów	100107_2.0015.615	dokładny pomiar GNSS	5692430.64	6581440.78	180.137	operat 209/12/55/64	brak danych		Magdalenów	instytucja
301	132.123-865-1	M3415Cd3-SH1009	3	1964.05	AK 09085	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-	Tożsamy z 132.123-70	Kluki	Osina	100105_2.0008.48	dokładny pomiar GNSS	5691954.58	6581152.42	177.083	program BANK OSNÓW operat 209/12/55/64	brak danych		Osina	osoba prywatna
302	132.123-W12		3	1964.05	AK 09442	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5695338.83	6578325.81	169.116	operat 209/12/55/64	brak danych			
303	132.123-W4		3	1964.05	AK 09540	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5695126.01	6576524.41	167.942	operat 209/12/55/64	brak danych			
304	132.123-W6	M3415Cd1-SH1009	3	1964.05	AK 09574	Naziemny	zniszczony	nie	tak	tak	-	Sprawdzić osadzenie w poduszce betonowej, słup pochylony	SZCZERCÓW	LUBIEC	100107_2.0014.69	mapa	5696121.23	6579872.19	172.942	operat 209/12/55/64	brak danych			
305	132.123-W7		3	1964.05	b.c.	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	nie	-	Zamiast standardowego znaku została osadzona gruba śruba. Znak nietypowy	SZCZERCÓW	LUBIEC	100107_2.0014.9/1	dokładny pomiar GNSS	5694334.28	6580385.03	170.679	operat 209/12/55/64	brak danych		Lubiec	instytucja

Arkusz 132.124

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna klasa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	Łata [Zm]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kronsztadt 60 [m]	H Kronsztadt 60 źródło informacji	H Kronsztadt 86 [m]	H Kronsztadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel
338	132.124-895-1	M3415Dc3-SH1005	3	1974	AR 5677	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLUKI	WIERZCHY KLUCKIE	100105_2.0014.106/5	dokładny pomiar GNSS	5693470.94	6589018.01	194.582	program BANK OSNÓW	brak danych		Wierzchy Kluckie	instytucja
339	132.124-AL 6138		3	1962.03	AL 6138	Ścienny	zniszczony				-	Budynek rozebrany				mapa	5692707.31	6582865.50	brak danych		brak danych			
340	132.124-AL 6139	M3415Dc3-SH1001	3	brak danych	AL 6139	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLUKI	WIERZCHY KLUCKIE	100105_2.0014.394	dokładny pomiar GNSS	5693275.38	6587779.69	brak danych		brak danych		Wierzchy Kluckie 17	osoba prywatna
341	132.124-bn1		brak danych	brak danych	brak danych	ścienny	zniszczony				-					mapa	5693496.87	6588234.31	brak danych		brak danych			

Arkusz 132.131

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna klasa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	Łata [Zm]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kronsztadt 60 [m]	H Kronsztadt 60 źródło informacji	H Kronsztadt 86 [m]	H Kronsztadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel
342	132.131-1001-1	M3414Dd4-SH1003	3	1974	AY 3208	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		RUSIEC	DAŁBROWA RUSIECKA	100106_2.0005.909	dokładny pomiar GNSS	5689501.91	6565569.53	162.81	program BANK OSNÓW Tom IV	162.747	program BANK OSNÓW	Dąbrowa Rusiecka 74	osoba prywatna
343	132.131-1002-1		3	1993.06.18	AY 3203	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5686688.82	6560460.08	187.61	program BANK OSNÓW	187.54	program BANK OSNÓW		
344	132.131-1003-1	M3426Ba2-SH1002	3	1993.06.18	AY 3235	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		RUSIEC	NOWAWOLA	100106_2.0013.259	dokładny pomiar GNSS	5687972.46	6560223.39	182.06	program BANK OSNÓW Tom IV	181.99	program BANK OSNÓW	Nowa Wola	osoba prywatna
345	132.131-1004-1	M3426Ba2-SH1000	3	1993.06.18	AY 3240	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		RUSIEC	NOWAWOLA	100106_2.0013.240	dokładny pomiar GNSS	5688421.73	6560679.44	174.29	program BANK OSNÓW	174.222	program BANK OSNÓW	Nowa Wola 66	osoba prywatna
346	132.131-1005-1	M3426Bb1-SH1000	3	1974	AY 3212	Naziemny	zniszczony	tak	tak	tak	-	Słup pochylony - odkopać i sprawdzić czy nie jest wyrwany z poduszki.	RUSIEC	NOWA WOLA	100106_2.0013.203	mapa	5688730.38	6561353.63	169.03	program BANK OSNÓW Tom IV	168.963	program BANK OSNÓW		
347	132.131-1006-1	M3414Dd3-SH1001	3	1974	AY 3213	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-	Budynek zachodzi na sąsiednią działkę ewidencyjną. Wpisano nr działki na której stoi większa część budynku.	RUSIEC	ZAKUROWIE	100106_2.0019.182	dokładny pomiar GNSS	5689464.81	6561575.87	169.92	program BANK OSNÓW Tom IV	169.856	program BANK OSNÓW	Salomejów 17	osoba prywatna
348	132.131-1007-1	M3414Dd3-SH1002	3	1993.06.18	AY 3266	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		RUSIEC	ZAKUROWIE	100106_2.0019.105	dokładny pomiar GNSS	5690442.12	6562600.79	169.09	program BANK OSNÓW	169.029	program BANK OSNÓW	Zakurówie	osoba prywatna
349	132.131-1008-1	M3414Dd3-SH1003	3	1993.06.18	AY 3291	Naziemny	zniszczony	tak	tak	tak	-	Słup znacznie pochylony. Odkopać i sprawdzić czy jest wyrwany z poduszki bet.	RUSIEC	ZAKUROWIE	100106_2.0019.81/1	mapa	5690849.24	6563196.84	172.15	program BANK OSNÓW	172.08	program BANK OSNÓW		
350	132.131-1009-1		3	1993.06.18	AT 1567	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5689151.98	6561918.22	167.48	program BANK OSNÓW	167.415	program BANK OSNÓW		
351	132.131-1010-1		3	1993.06.18	AY 3202	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5688873.12	6562190.12	168.06	program BANK OSNÓW	167.994	program BANK OSNÓW		
352	132.131-1011-1		3	1993.06.18	AY 3279	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5688309.60	6562834.26	179.97	program BANK OSNÓW	173.913	program BANK OSNÓW		
353	132.131-1012-1		3	1993.06.18	AY 3285	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5687668.19	6563291.50	172.31	program BANK OSNÓW	172.251	program BANK OSNÓW		
354	132.131-1014-1	M3414Dd4-SH1000	3	1993.06.19	AY 3216	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		RUSIEC	DAŁBROWA RUSIECKA	100106_2.0005.573	dokładny pomiar GNSS	5690973.81	6565450.65	164.91	program BANK OSNÓW	164.843	program BANK OSNÓW	Dąbrowa Rusiecka	osoba prywatna
355	132.131-1015-1	M3414Dd3-SH1006	3	1993.06.18	AY 3278	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	-		RUSIEC	DAŁBROWA RUSIECKA	100106_2.0005.715/1	dokładny pomiar GNSS	5689549.59	6564996.67	167.55	program BANK OSNÓW	167.482	program BANK OSNÓW	Dąbrowa Rusiecka 89	osoba prywatna
356	132.131-1015A	M3426Bb1-SH1006	3	1986.06	AY 3274	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		RUSIEC	MIERZYŃÓW	100106_2.0012.33	dokładny pomiar GNSS	5686327.28	6563325.83	brak danych		brak danych		Mierzynów 55	osoba prywatna
357	132.131-37		1	1979.04	HP	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5687072.77	6564607.56	brak danych		171.8419	program BANK OSNÓW		
358	132.131-6106		brak danych	brak danych	AY 3357	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5686201.87	6565116.88	brak danych		brak danych			

Arkusz 132.132

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna klasa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	Lata [2m]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Krosztadt 60 [m]	H Krosztadt 60 źródło informacji	H Krosztadt 86 [m]	H Krosztadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel
359	132.132-1002-1		3	1974	AR 1033	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	nie	-		RUSIEC	DĄBROWA RUSIECKA	100106_2.0005.846	dokładny pomiar GNSS	5689471.25	6566322.28	160.65	program BANK OSNÓW Tom IV	160.583	program BANK OSNÓW	Dąbrowa Rusiecka	instytucja
360	132.132-1003-1		3	1974	AY 3253	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5689417.52	6566998.07	162.98	program BANK OSNÓW Tom IV	162.918	program BANK OSNÓW		
361	132.132-1004-1		3	1974	PKP	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5691223.83	6568367.03	165.28	program BANK OSNÓW Tom IV	165.21	program BANK OSNÓW		
362	132.132-1005-1	M3414Dd4-SH1005	3	1974	AY 3228	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		RUSIEC	DĄBROWA RUSIECKA	100106_2.0005.454	dokładny pomiar GNSS	5689960.19	6568163.07	161.7	program BANK OSNÓW Tom IV	161.638	program BANK OSNÓW	Dąbrowa Rusiecka	instytucja
363	132.132-1006-1	M3426Bb2-SH1001	3	1974	AY 3241	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-	Budynek w złym stanie technicznym (popękane ściany).	RUSIEC	RUSIEC	100106_2.0016.983	dokładny pomiar GNSS	5688765.94	6567728.50	163.63	program BANK OSNÓW Tom IV	163.569	program BANK OSNÓW	Rusiec ul.Dąbrowskiego 3	osoba prywatna
364	132.132-1007-1	M3415Cc3-SH1008	3	1974	AY 3223	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		RUSIEC	RUSIEC	100106_2.0016.505	dokładny pomiar GNSS	5690497.28	6569719.45	165.22	program BANK OSNÓW Tom IV	165.161	program BANK OSNÓW	Rusiec	instytucja
365	132.132-1008-1	M3414Dd4-SH1007	3	1974	AY 3268	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	Sporządzono opis.		RUSIEC	RUSIEC	100106_2.0016.537	dokładny pomiar GNSS	5689592.24	6569371.22	165.00	program BANK OSNÓW Tom IV	164.947	program BANK OSNÓW	Rusiec	osoba prywatna
366	132.132-1009-1	M3426Bb2-SH1025	3	1974	AT 2813	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	-	Tożsamy z 132.132-3001	RUSIEC	RUSIEC	100106_2.0016.506/6	dokładny pomiar GNSS	5688684.24	6569226.62	162.03	program BANK OSNÓW Tom IV	161.982	program BANK OSNÓW	Rusiec	osoba prywatna
367	132.132-1010-1	M3415Cc3-SH1005	3	1974	AY 3217	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		RUSIEC	KORABLEW	100106_2.0009.113/4	dokładny pomiar GNSS	5691327.06	6571559.18	161.26	program BANK OSNÓW Tom IV	161.193	program BANK OSNÓW	Korablew 2	osoba prywatna
368	132.132-1011-1		3	1974	AY 3292	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5690699.21	6572059.75	162.55	program BANK OSNÓW Tom IV	162.485	program BANK OSNÓW		
369	132.132-1012-1	M3414Dd4-SH1009	3	1993.06.18	AY 3234	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		RUSIEC	DĄBROWA RUSIECKA	100106_2.0005.44	dokładny pomiar GNSS	5691230.29	6567551.50	162.50	program BANK OSNÓW	162.434	program BANK OSNÓW	Dąbrowa Rusiecka	osoba prywatna
370	132.132-1013-1		3	brak danych	AY 3280	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5690403.66	6573309.60	162.06	program BANK OSNÓW	161.993	program BANK OSNÓW		
371	132.132-1014-1	M3415Cc3-SH1009	3	1974	AT 2970	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		RUSIEC	RUSIEC	100106_2.0016.2361/3	dokładny pomiar GNSS	5689808.03	6571168.68	163.58	program BANK OSNÓW Tom IV	163.533	program BANK OSNÓW	Rusiec	osoba prywatna
372	132.132-1015-1		3	1974	AT 3015	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5689245.07	6569871.20	161.65	program BANK OSNÓW Tom IV	161.607	program BANK OSNÓW		
373	132.132-1019-1	M3426Bb2-SH1003	3	1974	AT 2997	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	-		RUSIEC	RUSIEC	100106_2.0016.1779/9	dokładny pomiar GNSS	5688050.27	6568490.70	163.91	program BANK OSNÓW Tom IV	163.86	program BANK OSNÓW	Rusiec	osoba prywatna
374	132.132-1021-1	M3426Bb2-SH1006	3	1974	AT 3105	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	-		RUSIEC	RUSIEC	100106_2.0016.1799/2	dokładny pomiar GNSS	5687569.03	6568135.25	164.06	program BANK OSNÓW Tom IV	164.016	program BANK OSNÓW	Rusiec	osoba prywatna
375	132.132-1022-1	M3426Bb2-SH1007	3	1974	PKP	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-	Tożsamy z 132.132-944	RUSIEC	RUSIEC	100106_2.0016.929/2	dokładny pomiar GNSS	5687363.56	6567596.98	166.94	program BANK OSNÓW Tom IV	166.896	program BANK OSNÓW	Rusiec	instytucja
376	132.132-1023	M3426Bb2-SH1022	3	1974	b.c.	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-	Tożsamy z 132.132-948	RUSIEC	RUSIEC	100106_2.0016.1747	dokładny pomiar GNSS	5687659.90	6568691.33	brak danych		brak danych		Rusiec ul.Mickiewicza 26	osoba prywatna
377	132.132-1024		3	1975	b.c.	Ścienny	zniszczony				-	Tożsamy z 132.132-949				mapa	5687272.25	6568931.24	brak danych		brak danych			
378	132.132-1026	M3426Bb2-SH1019	3	1975	b.c.	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-	Tożsamy z 132.132-951	RUSIEC	RUSIEC	100106_2.0016.1722/2	dokładny pomiar GNSS	5687107.66	6569121.49	brak danych		brak danych		Rusiec ul.Mickiewicza 36	osoba prywatna
379	132.132-1027-1	M3427Aa1-SH1000	3	1974	AT 2840	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		RUSIEC	RUSIEC	100106_2.0016.2224	dokładny pomiar GNSS	5687787.79	6570696.64	165.01	program BANK OSNÓW Tom IV	164.969	program BANK OSNÓW	Rusiec	osoba prywatna
380	132.132-1028-1	M3427Aa1-SH1001	3	1974	AT 3125	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		RUSIEC	RUSIEC	100106_2.0016.2224	dokładny pomiar GNSS	5687678.49	6570917.04	170.11	program BANK OSNÓW Tom IV	170.061	program BANK OSNÓW	Rusiec	osoba prywatna
381	132.132-1029-1	M3427Aa1-SH1002	3	1974	AT 2823	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	-		RUSIEC	KUŹNICA	100106_2.0010.235/2	dokładny pomiar GNSS	5687361.19	6571620.09	162.93	program BANK OSNÓW Tom IV	162.882	program BANK OSNÓW	Kuźnica	osoba prywatna
382	132.132-1031-1	M3427Aa1-SH1006	3	1974	AT 2960	Naziemny	zniszczony	tak	tak	tak	-	Słup pochylony - odkopać i sprawdzić czy nie jest wyrwany z poduszki	RUSIEC	KUŹNICA	100106_2.0010.473/2	mapa	5687193.49	6571612.88	163.35	program BANK OSNÓW Tom IV	163.301	program BANK OSNÓW		
383	132.132-1032-1		3	1974	AT 2623	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5686409.75	6567909.12	165.36	program BANK OSNÓW Tom IV	165.315	program BANK OSNÓW		
384	132.132-29		1	1946	HP	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5689928.60	6573045.39	brak danych		165.77	program BANK OSNÓW		
385	132.132-3006-1	M3415Cc3-SH1003	3	1974.11	AT 2617	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	Sporządzono opis.		RUSIEC	KORABLEW	100106_2.0009.533	dokładny pomiar GNSS	5689881.31	6572862.89	164.88	program BANK OSNÓW	164.818	program BANK OSNÓW	Korablew	osoba prywatna
386	132.132-3007		brak danych	brak danych	HP	Naziemny	tożsamy				-	Tożsamy z 132.132-29, zniszczony				mapa	5689936.34	6573032.56	brak danych		brak danych			
387	132.132-3086	M3426Bb2-SH1005	3	1974	AT 2687	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	-		RUSIEC	RUSIEC	100106_2.0016.876	dokładny pomiar GNSS	5687775.48	6568076.77	164.46	Tom IV	164.416		Rusiec-Kolonia	instytucja
388	132.132-3089	M3426Bb2-SH1024	3	1974.10	AT 2814	Podziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	-		RUSIEC	RUSIEC	100106_2.0016.1252	dokładny pomiar GNSS	5688318.67	6569060.08	brak danych		brak danych		Rusiec ul.Plac Jana Pawła II	instytucja
389	132.132-3091		brak danych	brak danych	brak danych	Naziemny	tożsamy				-	Tożsamy z punktem 132.132-1027				mapa	5687812.88	6570731.39	brak danych		brak danych			
390	132.132-3092		brak danych	brak danych	AT 3125	Naziemny	tożsamy				-	Tożsamy z punktem 132.132-1028				mapa	5687708.75	6570943.02	brak danych		brak danych			

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna klasa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	Łata [Zm]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kronsztadt 60 [m]	H Kronsztadt 60 źródło informacji	H Kronsztadt 86 [m]	H Kronsztadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel
391	132.132-3093		brak danych	brak danych	AT 2823	Naziemny	tożsamy				-	Tożsamy z punktem 132.132-1029				mapa	5687373.87	6571622.05	brak danych		brak danych			
392	132.132-3094		brak danych	brak danych	AT 2960	Naziemny	tożsamy				-	Tożsamy z punktem 132.132-1031				mapa	5687181.46	6571612.76	brak danych		brak danych			
393	132.132-32		1	1979.04	AT 2817	Naziemny	zniszczony				-	1. Słup urwany 2. Cecha identyczna z punktem 132.214-3059-1				mapa	5689538.38	6570154.26	brak danych		161.4472	program BANK OSNÓW		
394	132.132-35		1	1979.04	b.c.	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5687464.61	6566793.05	brak danych		163.8088	program BANK OSNÓW		
395	132.132-6701	M3415Cc3-SH1010	brak danych	brak danych	HP	Naziemny	zniszczony	nie	tak	tak	Sporządzono opis.	Słup pochylony, ewentualnie poprawić stabilizację lub nie włączać do sieci	RUSIEC	RUSIEC	100106_2.0016.768/3	mapa	5689812.31	6571368.33	brak danych		brak danych			
396	132.132-947-1		3	1975.01	AF 0401	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5688038.32	6568795.76	163.226	program BANK OSNÓW	brak danych			
397	132.132-948		3	1962	b.c.	Ścienny	tożsamy				-	Tożsamy z punktem 132.132-1023				mapa	5687744.63	6568675.47	brak danych		brak danych			
398	132.132-949		brak danych	1962	b.c.	Ścienny	tożsamy				-	Tożsamy z punktem 132.132-1024				mapa	5687324.12	6568878.17	brak danych		brak danych			
399	132.132-950	M3426Bb2-SH1020	3	1974	AS 7761	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-	Tożsamy z 132.132-1025	RUSIEC	RUSIEC	100106_2.0016.1723	dokładny pomiar GNSS	5687167.24	6569073.72	brak danych		brak danych		Rusiec ul.Mickiewicza 32	osoba prywatna
400	132.132-951		3	brak danych	b.c.	Ścienny	tożsamy				-	Tożsamy z punktem 132.132-1026				mapa	5687075.46	6569118.09	brak danych		brak danych			
401	132.132-978-1		3	1974	AS 7693	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5688154.70	6573265.71	164.89	program BANK OSNÓW	brak danych			
402	132.132-979	M3427Aa1-SH1018	brak danych	1974	AS 8366	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		RUSIEC	KUŹNICA	100106_2.0010.196	dokładny pomiar GNSS	5687775.14	6572652.13	brak danych		brak danych			
403	132.132-a001	M3414Dd4-SH1008	brak danych	brak danych	b.c.	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	Sporządzono opis.	Znak osnowy kolejowej.	RUSIEC	DĘBINA	100106_2.0006.188	dokładny pomiar GNSS	5691222.42	6568372.14	brak danych		brak danych		Dębica	instytucja
404	132.132-AF6630	M3427Aa1-SH1003	brak danych	brak danych	AF 6630	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	1. Okopano słup. 2. Sporządzono opis.	Uszkodzona góra słupa. Ewentualnie poprawić stabilizację lub nie włączać do sieci	RUSIEC	KUŹNICA	100106_2.0010.207	dokładny pomiar GNSS	5687664.21	6572144.15	brak danych		brak danych		Kuźnica	osoba prywatna
405	132.132-AT2960		brak danych	brak danych	AT2960	Ścienny	zniszczony				-	Budynek ocieplony				mapa	5687252.01	6571634.77	brak danych		brak danych			
406	132.132-BN53		brak danych	brak danych	b.c.	ścienny	zniszczony				-					mapa	5688479.86	6569005.91	brak danych		brak danych			
407	132.132-BN54		brak danych	brak danych	b.c.	ścienny	Istniejący bez możliwości wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	nie	nie	-	Znak fizycznie istnieje we wnętrzu ocieplenia				mapa	5688089.20	6568491.95	brak danych		brak danych			
408	132.132-BN55		brak danych	brak danych	brak danych	ścienny	zniszczony				-					mapa	5688091.50	6568763.29	brak danych		brak danych			
409	132.132-BN56	M3426Bb2-SH1021	brak danych	brak danych	AF-nieczytelne	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	Sporządzono opis.		RUSIEC	RUSIEC	100106_2.0016.1837	dokładny pomiar GNSS	5687187.66	6569016.85	brak danych		brak danych		Rusiec ul.Mickiewicza 55	osoba prywatna
410	132.132-BN60		brak danych	brak danych	bc	Ścienny	Istniejący bez możliwości wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	nie	nie	-	Reper fizycznie istnieje, brak możliwości ustawienia łaty				mapa	5688811.54	6567653.53	brak danych		brak danych		Rusiec ul.Dąbrowskiego 34	
411	132.132-bn600		3	brak danych	nieczytelna	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5689509.69	6566011.28	brak danych		brak danych			

Arkusz 132.133

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna klasa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	Łata [Zm]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kronsztadt 60 [m]	H Kronsztadt 60 źródło informacji	H Kronsztadt 86 [m]	H Kronsztadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel
412	132.133-1000-1	M3426Bb1-SH1010	3	1986	AY 3210	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		RUSIEC	ALEKSANDRÓW	100106_2.000183	dokładny pomiar GNSS	5685361.35	6561174.30	181.08	program BANK OSNÓW Tom IV	181.039	program BANK OSNÓW	Dąbrówki Kobylańskie	osoba prywatna
413	132.133-1001-1	M3426Bb1-SH1009	3	1986	AY 3201	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		RUSIEC	ALEKSANDRÓW	100106_2.0001200	dokładny pomiar GNSS	5684961.92	6561949.49	176.15	program BANK OSNÓW Tom IV	176.101	program BANK OSNÓW	Dąbrówki Kobylańskie	instytucja
414	132.133-1002-1	M3426Bb1-SH1008	3	1986	AY 3299	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		RUSIEC	ALEKSANDRÓW	100106_2.0001.448	dokładny pomiar GNSS	5684750.39	6562835.34	179.15	program BANK OSNÓW Tom IV	179.712	program BANK OSNÓW	Aleksandrów 4	osoba prywatna
415	132.133-1003-1	M3426Bb1-SH1007	3	1986	AY 3295	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-	Tożsamy z 132.133-945	RUSIEC	ANNOLESIE	100106_2.0003.78/1	dokładny pomiar GNSS	5685706.95	6563097.35	178.58	program BANK OSNÓW Tom IV	178.535	program BANK OSNÓW	Annolesie 16	osoba prywatna
416	132.133-1005-1		3	1986	AY 3276	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5685049.16	6565223.73	178.00	program BANK OSNÓW Tom IV	177.952	program BANK OSNÓW		
417	132.133-1006-1		3	1986	AY 3297	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5684783.53	6564363.15	180.70	program BANK OSNÓW Tom IV	180.659	program BANK OSNÓW		
418	132.133-1007-1	M3426Bb3-SH1001	3	1986	AY 3236	Naziemny	zniszczony	tak	tak	tak	-	1. Słup znacznie pochylony - odkopać i sprawdzić czy nie jest wyrwany z poduszki 2. Poza obiektem - pow. pajęczarski	KIEŁCZYGLÓW	KIEŁCZYGLÓWEK	100902_2.0013.25/1	mapa	5684092.51	6562960.30	179.49	program BANK OSNÓW Tom IV	179.447	program BANK OSNÓW		
419	132.133-1008-1		3	1986	AY 3384	Ścienny	nieodnaleziony				-					mapa	5684135.28	6565207.01	179.00	program BANK OSNÓW Tom IV	178.951	program BANK OSNÓW		
420	132.133-1011-1		3	1986	AY 3340	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5685648.86	6565175.09	174.29	program BANK OSNÓW Tom IV	174.245	program BANK OSNÓW		
421	132.133-600		2	1981.09	AZ 2703	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5684386.63	6560216.21	brak danych		175.5009	program BANK OSNÓW		
422	132.133-602		2	1981.10	AZ 2726	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5683044.62	6562824.59	brak danych		173.5647	program BANK OSNÓW		
423	132.133-a001	M3426Bb1-SH1013	3	brak danych	nieczytelna	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		RUSIEC	DĘBY WOLSKIE	100106_2.0007.1	dokładny pomiar GNSS	5684771.00	6564262.53	brak danych		brak danych		Dęby Wolskie-Kolonia 42	osoba prywatna
424	132.133-a002		brak danych	brak danych	brak danych	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5684324.20	6562334.41	brak danych		brak danych			
425	132.133-a003		brak danych	brak danych	brak danych	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5683585.38	6562080.35	brak danych		brak danych			
426	132.133-BN62		brak danych	brak danych	brak danych	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5684913.68	6565210.97	brak danych		brak danych			
427	132.133-BN63	M3426Bb3-SH1002	brak danych	brak danych	b.c.	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	Sporządzono opis.		RUSIEC	DĘBY WOLSKIE	100106_2.0007.39	dokładny pomiar GNSS	5684478.79	6565199.77	brak danych		brak danych		Dęby Wolskie-Kolonia	osoba prywatna
428	132.133-BN64		brak danych	brak danych	brak danych	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5684981.50	6565109.04	brak danych		brak danych			

Arkusz 132.134

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna klasa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	Łata [2m]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kronsztadt 60 [m]	H Kronsztadt 60 źródło informacji	H Kronsztadt 86 [m]	H Kronsztadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel
429	132.134-1000-1	M3426Bb2-SH1015	3	1994	AY 3331	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-	Budynek w złym stanie technicznym (popękane ściany)	RUSIEC	ANTONINA	100106_2.0004.156/1	dokładny pomiar GNSS	5685170.97	6566133.77	174.91	program BANK OSNÓW Tom IV	174.865	program BANK OSNÓW	Antonina 34	osoba prywatna
430	132.134-1001-1		3	1994	AY 3360	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5685947.21	6566770.86	171.79	program BANK OSNÓW Tom IV	171.746	program BANK OSNÓW		
431	132.134-1002-1	M3426Bb2-SH1010	3	1994	AT 3017	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	Wykonano przecinkę drzewa nad znakiem		RUSIEC	ANTONINA	100106_2.0004.259/4	dokładny pomiar GNSS	5685671.03	6567807.00	167.22	program BANK OSNÓW Tom IV	167.172	program BANK OSNÓW	Antonina 6	osoba prywatna
432	132.134-1003-1	M3426Bb2-SH1011	3	1974	AS 7749	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-	Tożsamy z 132.134-945	RUSIEC	ANTONINA	100106_2.0004.272	dokładny pomiar GNSS	5685658.86	6567783.87	167.62	program BANK OSNÓW Tom IV	167.579	program BANK OSNÓW	Antonina 7	osoba prywatna
433	132.134-1004-1	M3426Bb2-SH1012	3	1974	AT 2925	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	-		RUSIEC	ANTONINA	100106_2.0004.317	dokładny pomiar GNSS	5685335.33	6567705.70	167.29	program BANK OSNÓW Tom IV	167.241	program BANK OSNÓW	Antonina	osoba prywatna
434	132.134-1005-1	M3426Bb4-SH1001	3	1994	AT 3138	Naziemny	zniszczony	tak	tak	tak	-	Śłup uszkodzony w znacznym stopniu	RUSIEC	ZALASY	100106_2.0020.259	mapa	5684389.63	6567447.92	171.56	program BANK OSNÓW Tom IV	171.516	program BANK OSNÓW		
435	132.134-1006-1	M3426Bb4-SH1002	3	1994	AT 2914	Naziemny	zniszczony	tak	tak	tak	Odkopano znak	Śłup pochylony - odkopać i sprawdzić czy nie jest wyrwany z poduszki	RUSIEC	ZALASY	100106_2.0020.255	mapa	5684220.02	6567399.62	172.67	program BANK OSNÓW Tom IV	172.622	program BANK OSNÓW		
436	132.134-1015-1	M3426Bb2-SH1016	3	1974	AS 7797	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-	Budynek w złym stanie technicznym - popękane fundamenty, tożsamy z 132.134-954	RUSIEC	JASTRZĘBICE	100106_2.0008.133	dokładny pomiar GNSS	5685332.10	6568456.52	167.16	program BANK OSNÓW Tom IV	167.11	program BANK OSNÓW	Jastrzębice 16	osoba prywatna
437	132.134-1016-1	M3426Bb2-SH1017	3	1975	b.c.	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-	Tożsamy z 132.134-953	RUSIEC	JASTRZĘBICE	100106_2.0008.351/1	dokładny pomiar GNSS	5685422.56	6569679.06	165.79	program BANK OSNÓW Tom IV	165.742	program BANK OSNÓW	Jastrzębice 13	osoba prywatna
438	132.134-1017-1	M3426Bb2-SH1018	3	1974	AS 7769	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-	Tożsamy z 132.134-952	RUSIEC	JASTRZĘBICE	100106_2.0008.89	dokładny pomiar GNSS	5686121.99	6569573.89	165.63	program BANK OSNÓW Tom IV	165.59	program BANK OSNÓW	Jastrzębice 1	osoba prywatna
439	132.134-1018-1	M3427Aa1-SH1010	3	1974	AS 8091	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-	Tożsamy z 132.134-956	RUSIEC	JASTRZĘBICE	100106_2.0008.1527	dokładny pomiar GNSS	5685600.18	6570811.81	164.88	program BANK OSNÓW Tom IV	164.832	program BANK OSNÓW	Jastrzębice	osoba prywatna
440	132.134-1019-1	M3427Aa1-SH1012	3	1974	AS 8312	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-	Tożsamy z 132.134-955	RUSIEC	JASTRZĘBICE	100106_2.0008.656/1	dokładny pomiar GNSS	5685259.98	6571677.75	165.88	program BANK OSNÓW Tom IV	165.834	program BANK OSNÓW	Jastrzębice	instytucja
441	132.134-1020-1	M3427Aa1-SH1007	3	1974	AT 2659	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		RUSIEC	KUŹNICA	100106_2.0010.578/1	dokładny pomiar GNSS	5686367.42	6571632.69	165.46	program BANK OSNÓW Tom IV	165.41	program BANK OSNÓW	Kuźnica	osoba prywatna
442	132.134-1021-1	M3427Aa1-SH1008	3	1974	AT 2723	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		RUSIEC	RUSIEC	100106_2.0016.1462	dokładny pomiar GNSS	5686210.47	6571644.46	165.29	program BANK OSNÓW Tom IV	165.243	program BANK OSNÓW	Rusiec	osoba prywatna
443	132.134-1022-1	M3427Aa1-SH1017	3	1974	AS 8015	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-	Tożsamy z 132.134-982	RUSIEC	KUŹNICA	100106_2.0010.629/1	dokładny pomiar GNSS	5686130.24	6572452.10	165.86	program BANK OSNÓW Tom IV	165.816	program BANK OSNÓW	Kuźnica	osoba prywatna
444	132.134-1024-1		3	1974	AS 8360	Naziemny	zniszczony				-	Tożsamy z 132.134-957				mapa	5684676.79	6569859.04	167.55	program BANK OSNÓW Tom IV	167.506	program BANK OSNÓW		
445	132.134-1025-1	M3427Aa3-SH1000	3	1974	AS 8259	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	-	Tożsamy z 132.134-958	KIEŁCZYGLÓW	OBRÓW	100902_2.0019.119	dokładny pomiar GNSS	5684040.22	6569986.98	172.55	program BANK OSNÓW Tom IV	172.506	program BANK OSNÓW		
446	132.134-1026-1	M3427Aa1-SH1013	3	1974	AT 2743	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		RUSIEC	JASTRZĘBICE	100106_2.0008.740	dokładny pomiar GNSS	5684701.02	6572194.85	166.28	program BANK OSNÓW Tom IV	166.237	program BANK OSNÓW	Jastrzębice	instytucja
447	132.134-1027-1		3	1974	b.c.	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5684475.87	6572381.07	168.48	program BANK OSNÓW Tom IV	168.434	program BANK OSNÓW		
448	132.134-1028-1	M3427Aa3-SH1004	3	1974.11	AT 2702	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	-	Tożsamy z punktem 132.134-3099	RUSIEC	PAWLÓW	100106_2.0014.148	dokładny pomiar GNSS	5684613.27	6573838.32	167.92	program BANK OSNÓW Tom IV	167.873	program BANK OSNÓW	Pawłów	instytucja
449	132.134-1032-1		3	1974	AS 7768	Ścienny	zniszczony				-	Tożsamy z 132.134-968				mapa	5683060.99	6570598.69	168.30	program BANK OSNÓW Tom IV	168.253	program BANK OSNÓW		
450	132.134-1033-1	M3427Aa3-SH1002	3	1974	AS 7785	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		RUSIEC	JASTRZĘBICE	100106_2.0008.875/4	dokładny pomiar GNSS	5683510.31	6571054.07	168.24	program BANK OSNÓW Tom IV	168.194	program BANK OSNÓW	Sówki 8	osoba prywatna
451	132.134-1034-1		3	1975	AF 0188	Ścienny	Istniejący bez możliwości wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	nie	-	Budynek w złym stanie technicznym, nie włączać do sieci				mapa	5684615.37	6571593.47	167.26	program BANK OSNÓW Tom IV	167.217	program BANK OSNÓW		
452	132.134-1048		3	1974	AT 2953	Naziemny	KWB				-					mapa	5681764.58	6573337.94	brak danych		brak danych			
453	132.134-1049-1	M3426Bb2-SH1013	3	1975	PKP	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-	Tożsamy z 132.134-946	RUSIEC	ANTONINA	100106_2.0004.239	dokładny pomiar GNSS	5685486.80	6567353.49	168.64	program BANK OSNÓW Tom IV	168.593	program BANK OSNÓW	Antonina	instytucja
454	132.134-1050		brak danych	1974	AT 3118	Naziemny	KWB				-					mapa	5681744.37	6573491.00	175.09	Tom IV	175.040			
455	132.134-3083	M3426Bb2-SH1009	3	1974	AT 2990	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	-		RUSIEC	RUSIEC	100106_2.0016.953	dokładny pomiar GNSS	5686155.05	6567891.44	brak danych		brak danych	Rusiec	osoba prywatna	
456	132.134-3097		3	brak danych	AT 2743	Naziemny	tożsamy				-	Tożsamy z punktem 132.134-1026				mapa	5684705.72	6572183.71	brak danych		brak danych			
457	132.134-3098-1		brak danych	1974.11	brak danych	Naziemny	zniszczony				-	Śłup złamany, bolec wybity				mapa	5684608.33	6572363.94	brak danych		brak danych			
458	132.134-3099		3	brak danych	AT 2702	Naziemny	tożsamy				-	Tożsamy z punktem 132.134-1028				mapa	5684606.41	6573854.89	brak danych		brak danych			
459	132.134-959	M3427Aa3-SH1001	3	1962	AF 0355	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KIEŁCZYGLÓW	OBRÓW	100902_2.0019.351/1	dokładny pomiar GNSS	5682735.86	6569896.88	brak danych		brak danych		Obrów 26	
460	132.134-966		brak danych	1962	AF 0188	Ścienny	tożsamy				-	Tożsamy z punktem 132.134-1034				mapa	5684612.23	6571592.33	brak danych		brak danych			

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna klasa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	Łata [Zm]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kronsztadt 60 [m]	H Kronsztadt 60 źródło informacji	H Kronsztadt 86 [m]	H Kronsztadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel
461	132.134-967		brak danych	1974.10	AS 7785	Ścienny	tożsamy				-	Tożsamy z 132.134-1033				mapa	5683077.83	6570615.37	brak danych		brak danych			
462	132.134-969		3	1974.11	b.c.	Ścienny	tożsamy				-	Tożsamy z 132.134-1027				mapa	5684537.16	6572380.34	166.4671	program BANK OSNÓW	brak danych			
463	132.134-983	M3427Aa1-SH1016	3	1974	AS 8536	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-	Tożsamy z 132.134-1023	RUSIEC	PAWŁÓW	100106_2.0014.163	dokładny pomiar GNSS	5685970.18	6573277.31	166.9100	Tom IV	166.861		Pawłów	instytucja
464	132.134-AS7785	M3427Aa3-SH1003	brak danych	brak danych	AS 7785	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	Sporządzono opis.		RUSIEC	JASTRZĘBICE	100106_2.0008.905	dokładny pomiar GNSS	5683611.30	6571497.66	brak danych		brak danych		Sówki 6	osoba prywatna
465	132.134-BN69		brak danych	brak danych	brak danych	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5686235.55	6567884.65	brak danych		brak danych			

Arkusz 132.141

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna klasa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	Łata [2m]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kronsztadt 60 [m]	H Kronsztadt 60 źródło informacji	H Kronsztadt 86 [m]	H Kronsztadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel
466	132.141-1609-1	M3415Cd3-SH1016	3	1964.05	AJ 6161	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	Sporządzono opis.	Tożsamy z 132.141-67 Budynek niezamieszkały	Szczerców	ZAGADKI	100107_2.0031.75/1	dokładny pomiar GNSS	5690726.64	6578730.33	168.390	program BANK OSNÓW operat 209/12/55/64	brak danych		Zagadki 8	osoba prywatna
467	132.141-1610-1		3	1964.05.21	AF 330	Ścienny	zniszczony				-	Tożsamy z 132.141-67a				mapa	5690578.94	6578757.81	168.195	program BANK OSNÓW operat 209/12/55/64	brak danych			
468	132.141-1611-1		3	1974	AR 9307	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5689686.15	6578582.02	168.347	program BANK OSNÓW	brak danych			
469	132.141-1612-1		3	1962	AK 09415	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5689531.54	6579489.34	167.898	program BANK OSNÓW	brak danych			
470	132.141-1613-1		3	1974	AS 7502	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5688459.23	6579241.01	167.128	program BANK OSNÓW	brak danych			
471	132.141-209-1		2	1962	AK 6229	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5688163.80	6579899.70	168.231	program BANK OSNÓW	brak danych			
472	132.141-210-1		3	1962	AK 5595	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5687957.26	6580268.47	169.214	program BANK OSNÓW	brak danych			
473	132.141-211-1	M3427Ab1-SH1017	3	1962	AJ 4196	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Szczerców	PODŻAR	100107_2.0023.509	dokładny pomiar GNSS	5687626.34	6580831.42	169.53	program BANK OSNÓW	brak danych		Podżar	instytucja
474	132.141-212		brak danych	1962	AJ 4683	Ścienny	Zniszczony				-	Tożsamy z 13210709				mapa	5688429.20	6577862.50	brak danych		brak danych			
475	132.141-213-1	M3427Aa2-SH1008	2	1962	AK 5714	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Szczerców	NIWY	100107_2.0017.757	dokładny pomiar GNSS	5687950.43	6578339.15	166.854	program BANK OSNÓW	brak danych		Trakt Puszczański 8	osoba prywatna
476	132.141-214-1		2	1962	AJ 1350	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5687608.44	6578631.78	167.62	program BANK OSNÓW	brak danych			
477	132.141-215		brak danych	1962	AK 6763	Ścienny	tożsamy				-	Tożsamy z punktem 13210710				mapa	5687259.30	6578890.97	brak danych		168.244	opis topograficzny		
478	132.141-218-1		3	1962	AJ 9746	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Szczerców	NIWY	100107_2.0017.606/4	dokładny pomiar GNSS	5687075.96	6578579.39	168.201	program BANK OSNÓW opis topograficzny	brak danych		Niwy 44	osoba prywatna
479	132.141-26		1	1979.04	b.c.	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5689508.90	6576165.76	brak danych		167.5186	program BANK OSNÓW		
480	132.141-297-1	M3427Ab1-SH1016	2	1962	AJ 7327	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Kluki	ŻAR	100105_2.0017.785	dokładny pomiar GNSS	5687498.50	6581647.29	172.269	program BANK OSNÓW	brak danych		Żar	instytucja
481	132.141-3		brak danych	1962	b.c.	Naziemny	tożsamy				-	Tożsamy z 132.141-31-1				mapa	5686790.01	6579243.20	brak danych		brak danych			
482	132.141-3008-1		3	1974.11	AT 3134	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5690004.28	6574280.97	166.3984	program BANK OSNÓW	brak danych			
483	132.141-3009-1		2	1987.08	AT 2807	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5689953.82	6574488.54	165.4211	program BANK OSNÓW	brak danych			
484	132.141-3010-1		3	1974.11	AT 2891	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5689939.07	6575241.13	166.8157	program BANK OSNÓW	brak danych			
485	132.141-3011-1	M3415Cc4-SH1026	2	1987.08	AT 2642	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	Odkopano znak		Szczerców	POLOWA	100107_2.0024.113/1	dokładny pomiar GNSS	5689801.12	6575417.30	167.5068	program BANK OSNÓW	brak danych		Dzbanki	osoba prywatna
486	132.141-3012-1	M3427Aa2-SH1005	3	1974.11	AT 3027	Naziemny	uszkodzony	nie	tak	tak	-	Słup odłupany w znacznym stopniu.	Szczerców	SZCZERCÓW	100107_2.0029.1581/2	dokładny pomiar GNSS	5689172.80	6576645.74	167.5442	program BANK OSNÓW	brak danych		Szczerców	
487	132.141-3013-1		2	1987.08	AT 2627	Naziemny	zniszczony	nie	tak	nie	-	Słup pochylony i obruszany.	Szczerców	SZCZERCÓW	100107_2.0029.1053	mapa	5689020.72	6576992.89	166.4623	program BANK OSNÓW	brak danych			
488	132.141-3015		3	1946	HP	Ścienny	tożsamy				-	Tożsamy z 13210023, stan zły				mapa	5688964.04	6577755.90	brak danych		brak danych			
489	132.141-3016-1	M3415Cc4-SH1019	2	1987.08	AT 2918	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	Odkopano znak.		Szczerców	SZCZERCÓW	100107_2.0029.1647	dokładny pomiar GNSS	5690309.80	6577727.95	167.5283	program BANK OSNÓW	brak danych		Szczerców	osoba prywatna
490	132.141-3017-1		3	1974.11	AT 2887	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5690368.46	6577730.60	168.0795	program BANK OSNÓW	brak danych			
491	132.141-3018-1	M3415Cc4-SH1016	2	1987.08	AT 3063	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Szczerców	ZAGADKI	100107_2.0031.41	dokładny pomiar GNSS	5691352.46	6578168.66	169.8476	program BANK OSNÓW	brak danych		Grudna	osoba prywatna
492	132.141-3019-1		3	1987.08	b.c.	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5691349.50	6578134.28	171.8091	program BANK OSNÓW	brak danych			
493	132.141-3107-1	M3427Aa2-SH1009	2	1987.08	AT 2886	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	-		Szczerców	BRZEZIE	100107_2.0003.252/1	dokładny pomiar GNSS	5688140.45	6577353.79	166.5985	program BANK OSNÓW	brak danych		Szczerców ul.Piaskowa	instytucja
494	132.141-3108		3	1974.10	AT 2639	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5688019.80	6577321.92	brak danych		brak danych			
495	132.141-3109		brak danych	1974.10	AT 2892	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5687217.34	6577274.05	brak danych		brak danych			
496	132.141-31-1		3	1962	b.c.	Naziemny	zniszczony				-	Tożsamy z 132.141-3				mapa	5686790.01	6579243.20	196.747 169.136	program BANK OSNÓW opis topograficzny	brak danych			
497	132.141-3110-1	M3427Aa2-SH1010	2	1987.07	AT 2713	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	-		Szczerców	BRZEZIE	100107_2.0003.456	dokładny pomiar GNSS	5686754.71	6577272.23	170.9712	program BANK OSNÓW	brak danych		Brzezcie 21b	osoba prywatna

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna klasa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	Łata [2m]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kronsztadt 60 [m]	H Kronsztadt 60 źródło informacji	H Kronsztadt 86 [m]	H Kronsztadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel
498	132.141-3117		brak danych	1974.10	AT 2972	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5687411.36	6578090.84	brak danych		brak danych			
499	132.141-3118-1	M3427Ab1-SH1001	2	1987	AT 2609	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	-		Szczerców	NIWY	100107_2.0017.582	dokładny pomiar GNSS	5687646.14	6578557.14	167.2191	program BANK OSNÓW	brak danych		Trakt Puszczański 18a	osoba prywatna
500	132.141-3119	M3427Ab1-SH1004	brak danych	1974.10	AT 2877	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	Odkopano		Szczerców	NIWY	100107_2.0017.917	dokładny pomiar GNSS	5686769.76	6579234.40	brak danych		brak danych		Trakt Puszczański	osoba prywatna
501	132.141-35		brak danych	1964.05	AJ 6119	Ścienny	tożsamy				-	Tożsamy z punktem 132.141.6094				mapa	5691486.67	6575793.34	brak danych		brak danych			
502	132.141-39		3	1964.05	AK 09340	Naziemny	zniszczony	nie	nie	nie	-	Punkt opleciony korzeniami i wypychany przez nie.	Szczerców	Grudna	100107_2.0009.120	mapa	5691279.55	6577316.69	172.068	operat 209/12/55/64	brak danych			
503	132.141-6044	M3415Cc3-SH1001	3	1986	AY 3205	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	Wykonano przecinkę		Szczerców	Dubie	100107_2.0006.84/2	dokładny pomiar GNSS	5691370.62	6573664.16	brak danych		brak danych		Dubie	osoba prywatna
504	132.141-6094	M3415Cc4-SH1006	3	1964.05	AJ 6119	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-	Tożsamy z 132.141-35. Budynek niezamieszkały	Szczerców	Szczercowska Wieś	100107_2.0028.339	dokładny pomiar GNSS	5691524.47	6575755.06	170.430	operat 209/12/55/64	brak danych		Szczercowska Wieś 2	osoba prywatna
505	132.141-6708-1		3	1986	AW 4772	Naziemny	tożsamy				-	Tożsamy z punktem 13210046				mapa	5687479.41	6577240.40	169.808	program BANK OSNÓW	brak danych			
506	132.141-68		3	1964.05	AK 09120	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5690434.78	6579164.53	169.131	operat 209/12/55/64	brak danych			
507	132.141-69		brak danych	1964.05	AK 09495	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5690107.91	6579625.43	167.913	operat 209/12/55/64	brak danych			
508	132.141-701		2	1981.08	AA 5264	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5690610.07	6576169.65	brak danych		164.5314	program BANK OSNÓW		
509	132.141-703		2	1981.08	b.c.	Ścienny	tożsamy				-	Tożsamy z punktem 13210022				mapa	5689261.51	6577427.26	brak danych		167.2193	program BANK OSNÓW		
510	132.141-847		brak danych	1962	b.c.	Ścienny	tożsamy				-	Tożsamy z punktem 13210022				mapa	5689267.12	6577369.47	brak danych		brak danych			
511	132.141-848	M3415Cc4-SH1027	2	1974.11	b.c.	Ścienny	zniszczony	nie	tak	nie	Sporządzono opis.	Ściana wykruszyła się pod znakiem.	Szczerców	SZCZERCÓW	100107_2.0029.388/3	mapa	5689452.35	6577416.01	brak danych		brak danych			
512	132.141-849-1	M3415Cc4-SH1020	3	1964.05	b.c.	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-	Tożsamy z 132.141-46	Szczerców	ZAŁUŻE	100107_2.0032.1	dokładny pomiar GNSS	5690142.85	6577681.28	167.409	program BANK OSNÓW operat 209/12/55/64	brak danych		Załuże 2	osoba prywatna
513	132.141-851-1	M3415Cc4-SH1017	3	1964.05	AK 09371	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-	Tożsamy z 132.141-W-9	Szczerców	GRUDNA	100107_2.0009.170	dokładny pomiar GNSS	5691029.86	6578016.71	170.283	program BANK OSNÓW, operat 209/12/55/64	brak danych		Zagadki	instytucja
514	132.141-866-1		3	1964.05	AK 09349	Naziemny	zniszczony				-	Tożsamy z 132.141-71				mapa	5691238.47	6581131.91	174.924	program BANK OSNÓW operat 209/12/55/64	brak danych			
515	132.141-867-1	M3415Cd3-SH1011	3	1962	AK 09503	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	Sporządzono opis.	Tożsamy z 132.141-72	Kluki	OSINA	100105_2.0008.131/2	dokładny pomiar GNSS	5690304.88	6581329.10	175.965	program BANK OSNÓW operat 209/12/55/64	brak danych		Osina	instytucja
516	132.141-868-1		3	1974.10	b.c.	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5688947.80	6578158.40	167.295	program BANK OSNÓW	brak danych			
517	132.141-871-1		3	brak danych	AS 7575	Naziemny	tożsamy				-	Tożsamy z punktem 13210705				mapa	5689285.73	6579896.66	170.035	program BANK OSNÓW	brak danych			
518	132.141-872		brak danych	1974	AR 9788	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5689520.93	6580827.66	brak danych		brak danych			
519	132.141-938		brak danych	brak danych	brak danych	Ścienny	Istniejący bez możliwości wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	nie	nie	-	Punkt w tynku brak możliwości ustawienia taty	Szczerców	SZCZERCÓW	100107_2.0029.137/1	dokładny pomiar GNSS	5689528.68	6577071.42	brak danych		brak danych			
520	132.141-970		brak danych	1987.08	AA 2808	Ścienny	tożsamy				-	tożsamy z 13210027				mapa	5689829.03	6575247.27	brak danych		brak danych			
521	132.141-971	M3415Cc4-SH1025	3	1987.08	b.c.	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		SZCZERCÓW	SZCZERCÓW	100107_2.0029.1024/2	dokładny pomiar GNSS	5689319.60	6576416.10	brak danych		brak danych		Szczerców ul.Praga 12	
522	132.141-972		brak danych	1987.08.03	b.c.	Ścienny	tożsamy				-	Tożsamy z punktem 13210025				mapa	5688992.45	6576957.01	brak danych		brak danych			
523	132.141-973		3	1987.08.03	b.c.	Ścienny	tożsamy				-	Tożsamy z punktem 13210024				mapa	5688768.28	6577420.05	brak danych		brak danych			
524	132.141-974-1	M3427Aa2-SH1000	2	1974.10	AS 7659	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Szczerców	POŁOWA	100107_2.0024.259	dokładny pomiar GNSS	5689024.95	6574365.98	166.618	program BANK OSNÓW	brak danych		Połowa 31	osoba prywatna
525	132.141-975-1	M3427Aa2-SH1004	2	1974	AS 7632	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Szczerców	SZCZERCÓW	100107_2.0029.1400	dokładny pomiar GNSS	5688434.91	6575872.70	169.492	program BANK OSNÓW	brak danych		Szczerców	osoba prywatna
526	132.141-976-1	M3427Aa2-SH1003	2	1974	AS 7608	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Szczerców	SZCZERCÓW	100107_2.0029.1333/1	dokładny pomiar GNSS	5687839.03	6575279.92	168.969	program BANK OSNÓW	brak danych		Kościuszki 29	osoba prywatna
527	132.141-977-1	M3427Aa2-SH1001	2	1974	AS 7708	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Szczerców	BOROWA-KRZYŻÓWKI	100107_2.0002.24	dokładny pomiar GNSS	5688073.54	6574142.97	165.732	program BANK OSNÓW	brak danych		Borowa 16	osoba prywatna
528	132.141-980-1	M3427Aa1-SH1005	2	1974	AS 8339	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	Odkopano znak		Szczerców	SZCZERCÓW	100107_2.0029.1286/1	dokładny pomiar GNSS	5687167.52	6573991.16	168.52	program BANK OSNÓW	brak danych		Szczerców	instytucja
529	132.141-986		brak danych	1987.08	b.c.	Ścienny	tożsamy				-	Tożsamy z punktem 13210044				mapa	5688573.94	6577588.66	brak danych		brak danych			

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna klasa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	Łata [Zm]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kronsztadt 60 [m]	H Kronsztadt 60 źródło informacji	H Kronsztadt 86 [m]	H Kronsztadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel
530	132.141-987-1		3	1987.07	AA 5102	Ścienny	tożsamy				-	Tożsamy z punktem 13210045				mapa	5688201.08	6577371.14	166.211	program BANK OSNÓW operat 415/88/697-1988	brak danych			
531	132.141-a001		3	brak danych	b.c.	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	nie	-	Bolec nietypowy	Szczerców	Szczercowska Wieś	100107_2.0028.226	dokładny pomiar GNSS	5691529.82	6576511.90	brak danych		brak danych		Szczercowska Wieś	
532	132.141-BN75		brak danych	brak danych	b.c.	Ścienny	Istniejący bez możliwości wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	nie	nie	-	Budynek na którym osadzono znak popadł w ruinę	Szczerców	SZCZERCÓW	100107_2.0029.1059/6	dokładny pomiar GNSS	5688988.24	6577054.35	brak danych		brak danych			
533	132.141-bn76		brak danych	brak danych	brak danych	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5688897.98	6577514.60	brak danych		brak danych			
534	132.141-bn77		brak danych	brak danych	b.c.	Ścienny	Istniejący bez możliwości wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	nie	nie	-	Reper w fundamencie, ściana została ocieplona przez co nie można postawićłaty	Szczerców	SZCZERCÓW	100107_2.0029.765	dokładny pomiar GNSS	5689113.95	6577507.27	brak danych		brak danych			
535	132.141-BN78		brak danych	brak danych	brak danych	ścienny	Istniejący bez możliwości wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	nie	nie	-	Reper w fundamencie, obłożony płytkami ozdobnymi z małym otworem, brak możliwości ustawieniałaty	Szczerców	SZCZERCÓW	100107_2.0029.672/2	dokładny pomiar GNSS	5689150.33	6577747.49	brak danych		brak danych			
536	132.141-bn79	M3415Cc4-SH1024	brak danych	brak danych	AF-nieczyste	ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	Sporządzono opis.		Szczerców	GRUDNA	100107_2.0009.331/4	dokładny pomiar GNSS	5690279.97	6576950.40	brak danych		brak danych		Grudna 7	osoba prywatna

Arkusz 132.142

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna klasa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	Łata [Zm]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kronsztadt 60 [m]	H Kronsztadt 60 źródło informacji	H Kronsztadt 86 [m]	H Kronsztadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel
537	132.142_a-299-1	M3427Ab1-SH1018	3	1962	AJ 8850	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLUKI	CHMIELOWIEC-SADULAKI	100105_2.0001.198/1	dokładny pomiar GNSS	5688708.34	6582207.99	174.383	program BANK OSNÓW	brak danych		Sadulaki	instytucja
538	132.142-1105-1	M3427Ab2-SH1005	3	1974	AS 8591	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLUKI	ŚCICHAWA	100105_2.0012.160/2	dokładny pomiar GNSS	5689377.51	6585654.38	191.867	program BANK OSNÓW	brak danych		Ścichawa 24	osoba prywatna
539	132.142-1106-1	M3427Ab2-SH1004	3	1974	AS 8594	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Kluki	Ścichawa	100105_2.0012.797/1	dokładny pomiar GNSS	5688662.29	6585610.42	181.743	program BANK OSNÓW	brak danych		Ścichawa	instytucja
540	132.142-235		3	1971.05	brak danych	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5690403.26	6586503.26	193.950	operat 4/71-132.142	brak danych			
541	132.142-274		3	1971.05	brak danych	Ścienny	Istniejący bez możliwości wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	nie	nie	-	Nad punktem (~10cm) wystaje gzyms, ponadto zamontowana szafka energetyczna	KLUKI	KLUKI	100105_2.0005.657/1	mapa	5690545.63	6586165.16	194.915	operat 4/71-132.142	brak danych		Kluki 7	osoba prywatna
542	132.142-275		3	1971.05	brak danych	Ścienny	tożsamy				-	Tożsamy z punktem 13210756				mapa	5690515.17	6585936.35	191.034	operat 4/71-132.142	brak danych			
543	132.142-276		3	1971.05	brak danych	Ścienny	Istniejący bez możliwości wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	nie	nie	-	Budynek ocieplony, nad punktem wystaje gzyms, brak możliwości ustawienia łaty				mapa	5690400.31	6585747.22	186.310	operat 4/71-132.142	brak danych		Kluki 25	
544	132.142-298-1		3	1962	AF 3796	Ścienny	zniszczony				-	Budynek rozebrany				mapa	5688133.85	6582360.99	173.91	program BANK OSNÓW	brak danych			
545	132.142-299-1	M3427Ab1-SH1019	3	1962	AJ 8084	Naziemny	zniszczony				-	Punkt do remontu , wyprostować słup i oblać betonem				mapa	5689234.44	6582102.68	179.227	program BANK OSNÓW	brak danych			
546	132.142-300-1	M3415Cd4-SH1015	3	1962	AK 3100	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLUKI	CHMIELOWIEC-SADULAKI	100105_2.0001.182/3	dokładny pomiar GNSS	5689569.84	6583641.41	182.261	program BANK OSNÓW	brak danych		Sudalki	instytucja
547	132.142-301-1		3	1962	b.c.	Naziemny	zniszczony				-	Urwana góra słupa				mapa	5688686.15	6583811.31	178.197	program BANK OSNÓW	brak danych			
548	132.142-302-1		3	1962	AJ 4870	Naziemny	nieodnaleziony				-	Poszukiwany na podstawie miar i współrzędnych				mapa	5687870.93	6583940.01	176.6	program BANK OSNÓW	brak danych			
549	132.142-303-1	M3427Ab2-SH1002	3	1962	b.c.	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-	Lekko utraconą góra słupa	Kluki	Kaszewice	100105_2.0003.AR_10.1360	dokładny pomiar GNSS	5687002.53	6583908.95	177.017	program BANK OSNÓW	brak danych		Kaszewice	
550	132.142-304-1	M3427Ab1-SH1015	3	1962	AK 2772	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLUKI	CHMIELOWIEC-SADULAKI	100105_2.0001.361	dokładny pomiar GNSS	5687092.11	6582358.36	174.786	program BANK OSNÓW	brak danych		Chmielowiec	instytucja
551	132.142-305-1	M3427Ab2-SH1001	3	1962	b.c.	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLUKI	ŻAR	100105_2.0017.445/1	dokładny pomiar GNSS	5686964.98	6582995.96	176.341	program BANK OSNÓW	brak danych		Żar	osoba prywatna
552	132.142-308-1	M3427Ab2-SH1003	3	1962	AJ 8700	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Kluki	Kaszewice	100105_2.0003.AR_10.1375	dokładny pomiar GNSS	5687228.38	6584923.58	178.858	program BANK OSNÓW	brak danych		Bozydar	instytucja
553	132.142-309		brak danych	1962	AJ 1173	ścienny	tożsamy				-	Tożsamy z 13210760				dokładny pomiar GNSS	5687663.66	6586016.10	brak danych		brak danych			
554	132.142-312-1		3	1962	AJ 4256	Naziemny	zniszczony				-	Przebudowana droga				mapa	5687770.50	6587147.11	200.312	program BANK OSNÓW	brak danych			
555	132.142-313-1		3	1962	AJ 5248	Ścienny	Istniejący bez możliwości wykonania pomiaru niwelacyjnego		nie	nie	-	Budynek ocieplony, zostawiony otwór na reper				dokładny pomiar GNSS	5687849.82	6588009.81	204.953	program BANK OSNÓW	brak danych			
556	132.142-3134-1	M3415Cd4-SH1007	2	1987.07	AT 2962	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLUKI	KLUKI	100105_2.0005.166/2	dokładny pomiar GNSS	5691384.57	6585800.03	188.0598	program BANK OSNÓW	brak danych		Kluki	instytucja
557	132.142-3135-1	M3415Cd4-SH1008	2	1987.07	AT 2842	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLUKI	KLUKI	100105_2.0005.173/1	dokładny pomiar GNSS	5691150.36	6585791.46	192.7838	program BANK OSNÓW	brak danych		Kluki	instytucja
558	132.142-3136-1	M3415Cd4-SH1012	2	1987.07	AT 3124	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLUKI	KLUKI	100105_2.0005.836	dokładny pomiar GNSS	5690372.08	6586045.37	189.8576	program BANK OSNÓW	brak danych		Kluki 18b	osoba prywatna
559	132.142-3137-1		2	1987.07	AT 3128	Naziemny	zniszczony				-	Punkt zniszczony podczas przebudowy drogi				mapa	5690344.42	6586387.07	193.4131	program BANK OSNÓW	brak danych			
560	132.142-3139-1	M3415Dc3-SH1004	2	1987.07	AT 2945	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLUKI	WIERZCHY KLUCKIE	100105_2.0014.141/2	dokładny pomiar GNSS	5690794.92	6587828.85	198.4194	program BANK OSNÓW	brak danych		Podwódka	instytucja
561	132.142-3140		3	1974.11	b.c.	Naziemny	zniszczony				-	Słup mocno pochylony				mapa	5690967.26	6588481.33	brak danych		brak danych			
562	132.142-314-1		3	brak danych	AK 5762	Ścienny	zniszczony				-	Rozebrany budynek				mapa	5687908.24	6588337.33	207.776	program BANK OSNÓW	brak danych			
563	132.142-3141-1		2	1987.07	AT 2922	Naziemny	tożsamy	nie	tak	tak	-	Tożsamy z 13210751	KLUKI	WIERZCHY KLUCKIE	100105_2.0014.140/4	mapa	5690997.98	6588529.86	197.753	program BANK OSNÓW	brak danych			
564	132.142-317-1	M3427Ba1-SH1000	3	1962	AJ 9508	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Kluki	Ścichawa	100105_2.0012.846/3	dokładny pomiar GNSS	5689393.91	6587229.50	196.29	program BANK OSNÓW	brak danych		Ścichawa 6	osoba prywatna
565	132.142-318		brak danych	1962	AK 2069	ścienny	tożsamy				-	Tożsamy z 13210757				dokładny pomiar GNSS	5689681.071	6586987.63	brak danych		brak danych			
566	132.142-325-1		3	brak danych	AJ 9572	brak danych	nieodnaleziony				-					mapa	5687946.86	6589015.71	206.893	program BANK OSNÓW	brak danych			
567	132.142-875-1		3	1956	AA 2806	Ścienny	zniszczony				-	Przebudowany budynek				mapa	5690015.44	6583020.72	187.671	program BANK OSNÓW	brak danych			
568	132.142-877-1		3	1974	AS 7679	Ścienny	zniszczony				-	Przebudowany przepust				mapa	5690286.03	6584349.38	181.483	program BANK OSNÓW	brak danych			

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna klasa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	Łata [2m]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kronsztadt 60 [m]	H Kronsztadt 60 źródło informacji	H Kronsztadt 86 [m]	H Kronsztadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel
569	132.142-882-1	M3415Cd4-SH1010	3	1974	AS 7656	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLUKI	KLUKI	100105_2.0005.169/1	dokładny pomiar GNSS	5691270.54	6584427.17	187.247	program BANK OSNÓW	brak danych		Kluki	instytucja
570	132.142-883-1	M3415Cd4-SH1016	3	1974	AS 8211	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	-		KLUKI	KLUKI	100105_2.0005.AR_17.177	dokładny pomiar GNSS	5690646.44	6583140.01	188.34	program BANK OSNÓW	brak danych		Osina	instytucja
571	132.142-884-1		3	1974	AS 8441	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5691201.35	6583204.69	190.096	program BANK OSNÓW	brak danych			
572	132.142-885		3	1962	nieczytelna	Ścienny	tożsamy	nie	tak	tak	-	Tożsamy z punktem 13210756				mapa	5690423.19	6586036.56	brak danych		19.9564	opis topograficzny		
573	132.142-886-1		3	1975.01	b.c.	Ścienny	tożsamy	nie	tak	tak	-	Tożsamy z punktem 13210754				mapa	5690411.63	6586194.77	192.088	program BANK OSNÓW	brak danych			

Arkusz 132.143

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna klasa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	Lata [Zm]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kronsztadt 60 [m]	H Kronsztadt 60 źródło informacji	H Kronsztadt 86 [m]	H Kronsztadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel
574	132.143_a-233-1		3	1987.12	AJ 8077	Ścienny	tożsamy				-	Tożsamy z punktem 132.143-233A				mapa	5684093.51	6581087.33	174.278	program BANK OSNÓW	brak danych			
575	132.143-1077-1		3	1962	AA 5131	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5682450.09	6577598.63	172.165	program BANK OSNÓW	brak danych			
576	132.143-1-1		3	1962	AJ 4702	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5684218.80	6580327.32	176.074	program BANK OSNÓW	brak danych			
577	132.143-13218005	M3427Ab3-SH1003	brak danych	2005.11	b.c.	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	-		Szczerców	TATAR	100107_2.0030.378	dokładny pomiar GNSS	5683813.49	6580125.94	brak danych		187.475	opis topograficzny	Tatar	osoba prywatna
578	132.143-190-1	M3427Aa2-SH1016	2	1962	AJ 8817	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Szczerców	STANISŁAWÓW PIERWSZY	100107_2.0026.8/1	dokładny pomiar GNSS	5685743.68	6575544.84	168.473	program BANK OSNÓW	brak danych		Leśniaki Chabielskie 1	osoba prywatna
579	132.143-191-1		2	1962	AK 5302	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5685746.97	6575946.16	169.527	program BANK OSNÓW	brak danych			
580	132.143-192-1		2	1962	AK 1993	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5685908.39	6576211.19	170.373	program BANK OSNÓW	brak danych			
581	132.143-2-1		3	1962	b.c.	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5685616.02	6580328.43	171.031	program BANK OSNÓW	brak danych			
582	132.143-216		brak danych	1962	AK 1830	Ścienny	Zniszczony					Tożsamy z 13210801				mapa	5686114.94	6579961.32	brak danych		brak danych			
583	132.143-217-1	M3427Ab1-SH1010	3	1962	AJ 0028	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	Sporządzono opis.		Szczerców	TATAR	100107_2.0030.480/6	dokładny pomiar GNSS	5685147.32	6580811.72	171.538	program BANK OSNÓW	brak danych		Puszcza 6	osoba prywatna
584	132.143-219-1	M3427Aa2-SH1012	2	1975	AK 6864	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	Sporządzono opis.		Szczerców	NIWY	100107_2.0017.336/1	dokładny pomiar GNSS	5686595.87	6578428.33	170.659	program BANK OSNÓW	brak danych		Niwy 34	osoba prywatna
585	132.143-220-1	M3427Aa2-SH1014	3	1962	AK 2698	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-	Budynek niezamieszkały i w złym stanie technicznym.	Szczerców	STANISŁAWÓW PIERWSZY	1100107_2.0026.175	dokładny pomiar GNSS	5685301.85	6577914.61	174.971	program BANK OSNÓW	brak danych		Stanisławów Pierwszy 37	osoba prywatna
586	132.143-221-1	M3427Ab1-SH1006	3	1962	AJ 8239	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Szczerców	STANISŁAWÓW PIERWSZY	100107_2.0026.198/2	dokładny pomiar GNSS	5685346.48	6578502.49	176.088	program BANK OSNÓW	brak danych		Stanisławów Pierwszy 23	osoba prywatna
587	132.143-222-1		3	1962	AK 6421	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5685256.23	6579424.10	176.037	program BANK OSNÓW	brak danych			
588	132.143-223		3	1962	AK 5777	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5685228.13	6579998.30	brak danych		brak danych			
589	132.143-224-1		3	1962	AJ 9618	Ścienny	tożsamy				-	Tożsamy z punktem 13210068				mapa	5684428.08	6577245.16	170.856	program BANK OSNÓW	170.803	opis topograficzny		
590	132.143-225-1	M3427Aa4-SH1000	3	1962	AK 3258	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	Sporządzono opis.		Szczerców	STANISŁAWÓW DRUGI	100107_2.0027.157	dokładny pomiar GNSS	5684418.78	6577823.62	171.954	program BANK OSNÓW	brak danych		Stanisławów Drugi 14a	osoba prywatna
591	132.143-226-1		3	1962	AJ 7376	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5684398.70	6578451.90	175.542	program BANK OSNÓW	brak danych			
592	132.143-227-1	M3427Ab3-SH1000	3	1962	AK 3683	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Szczerców	STANISŁAWÓW DRUGI	100107_2.0027.197/1	dokładny pomiar GNSS	5684376.03	6578953.24	176.32	program BANK OSNÓW	brak danych		Stanisławów Drugi 37	osoba prywatna
593	132.143-228		brak danych	1962	AJ 9894	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5684324.13	6579532.62	brak danych		brak danych			
594	132.143-230		3	1962	AK 6304	Ścienny	zniszczony				-	Budynek rozebrany				mapa	5682563.18	6578858.03	brak danych		brak danych			
595	132.143-231-1	M3427Aa4-SH1005	3	1962	AK 6529	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-	Budynek w złym stanie technicznym (popękane ściany)	Szczerców	CHABIELICE KOLONIA	100107_2.0005.386/1	dokładny pomiar GNSS	5681911.57	6578368.18	177.341	program BANK OSNÓW	brak danych		Chabielice-Kolonia 19a	osoba prywatna
596	132.143-232	M3427Aa4-SH1006	3	1987	AK 6078	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Szczerców	CHABIELICE KOLONIA	100107_2.0005.375/2	dokładny pomiar GNSS	5681758.01	6578018.91	brak danych		brak danych		Chabielice-Kolonia 12	osoba prywatna
597	132.143-233-1		3	1962	AJ 5460	Ścienny	zniszczony				-	Budynek rozebrany				mapa	5683720.62	6580909.97	176.436	program BANK OSNÓW	brak danych			
598	132.143-233A		brak danych	1962	AJ 8077	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	nie	Sporządzono opis.	Budynek w złym stanie technicznym, niezamieszkały	Szczerców	TATAR	100107_2.0030.231/2	dokładny pomiar GNSS	5684071.03	6581068.34	brak danych		brak danych		Tatar 35	osoba prywatna
599	132.143-234-1		3	1962	AK 2630	ścienny	zniszczony				-	Budynek ocieplony				mapa	5683423.02	6580794.25	177.811	program BANK OSNÓW	brak danych			
600	132.143-235-1		3	1962	AJ 9615	Ścienny	zniszczony				-	Budynek ocieplony				mapa	5682923.16	6580529.72	177.395	program BANK OSNÓW	brak danych			
601	132.143-236-1		3	1962	AK 2785	Ścienny	zniszczony				-	Budynek ocieplony				mapa	5682347.60	6580274.35	180.023	program BANK OSNÓW	brak danych			
602	132.143-239-1	M3427Ab3-SH1013	3	1962	AJ 8477	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	Sporządzono opis.		Szczerców	JANÓWKA	100107_2.0010.221/1	dokładny pomiar GNSS	5682003.22	6581291.00	181.264	program BANK OSNÓW	brak danych		Janówka 48	osoba prywatna
603	132.143-240-1		3	1962	AK 3048	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5682461.84	6581460.13	178.698	program BANK OSNÓW	brak danych			
604	132.143-24-1	M3427Ab3-SH1006	3	1987.12	AJ 3281	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	-		Szczerców	TATAR	100107_2.0030.322	dokładny pomiar GNSS	5681910.70	6580254.35	179.417	program BANK OSNÓW	brak danych		Tatar	osoba prywatna
605	132.143-241-1	M3427Ab3-SH1014	3	1962	AK 5878	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	Sporządzono opis.		Szczerców	JANÓWKA	100107_2.0010.178/2	dokładny pomiar GNSS	5683028.86	6581542.51	176.791	program BANK OSNÓW	brak danych		Janówka 19	osoba prywatna

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna klasa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	Łata [Zm]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kronsztadt 60 [m]	H Kronsztadt 60 źródło informacji	H Kronsztadt 86 [m]	H Kronsztadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel
606	132.143-242-1		3	1962	AK 5620	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5683313.43	6581683.40	175.846	program BANK OSNÓW	brak danych			
607	132.143-244-1		3	1962	AK 1686	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5684661.43	6581351.13	172.686	program BANK OSNÓW	brak danych			
608	132.143-295-1		3	1962	b.c.	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5685778.18	6581229.67	170.488	program BANK OSNÓW	brak danych			
609	132.143-296-1		3	1962	AK 6679	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5686412.89	6581568.02	172.174	program BANK OSNÓW	brak danych			
610	132.143-3100		3	1974.11	AT 3055	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5684457.23	6574010.98	brak danych		brak danych			
611	132.143-3105-1		3	1974	AT 2658	Naziemny	tożsamy				-	Tożsamy z punktem 13210069				mapa	5682728.88	6577483.62	172.33	program BANK OSNÓW operat 221/5/18/87	172.291	opis topograficzny		
612	132.143-3111-1	M3427Aa2-SH1013	3	1987.07	AT 2601	Naziemny	zniszczony	nie	tak	tak	1. Odkopano znak. 2. Sporządzono opis.	Słup znacznie pochylony. Odkopać i sprawdzić czy jest wyrwany z poduszki bet.	Szczerców	STANISŁAWÓW PIERWSZY	100107_2.0026.32/2	mapa	5686077.65	6577258.23	172.6221	program BANK OSNÓW	brak danych			
613	132.143-3112		brak danych	1987	AT 2831	Naziemny	tożsamy				-	Tożsamy z punktem 13210049				mapa	5685345.87	6577255.10	brak danych		172.152	opis topograficzny		
614	132.143-3113		brak danych	1987	b.c.	Naziemny	tożsamy				-	Tożsamy z punktem 13210050				mapa	5684985.07	6577226.39	brak danych		171.392	opis topograficzny		
615	132.143-3114		3	1974	b.c.	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5683932.99	6577392.74	brak danych		brak danych			
616	132.143-3120		2	1987	AT 2880	Naziemny	tożsamy				-	Tożsamy z punktem 13210800				mapa	5686644.39	6579342.73	brak danych		168.927	opis topograficzny		
617	132.143-3121-1		2	1974.10	AT 3097	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5685751.62	6580160.53	170.8778	program BANK OSNÓW	brak danych			
618	132.143-3122	M3427Ab1-SH1009	brak danych	1974.10	AT 2876	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	1. Odkopano znak. 2. Sporządzono opis.		Szczerców	NIWY	100107_2.0017.1013	dokładny pomiar GNSS	5685618.60	6580280.88	brak danych		brak danych		Trakt Puszczański	instytucja
619	132.143-3123		brak danych	1987	AT 2610	Naziemny	tożsamy				-	Tożsamy z 13210802				mapa	5684790.81	6581180.43	brak danych		brak danych			
620	132.143-3124	M3427Ab3-SH1016	brak danych	1974.10	AT 2906	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	Odkopano znak		Szczerców	TATAR	100107_2.0030.169	dokładny pomiar GNSS	5684647.82	6581391.91	brak danych		brak danych		Tatar	osoba prywatna
621	132.143-4-1	M3427Ab1-SH1005	3	1962	b.c.	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Szczerców	NIWY	100107_2.0017.395	dokładny pomiar GNSS	5686082.09	6578720.58	174.143	program BANK OSNÓW	brak danych		Niwy	osoba prywatna
622	132.143-48		1	1956	AA 5255	Ścienny	zniszczony				-	Tożsamy z 132.143-985				mapa	5685936.92	6577267.59	brak danych		174.261	program BANK OSNÓW		
623	132.143-51		1	1979.06	AT 2822	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5683957.55	6577449.33	brak danych		171.5016	program BANK OSNÓW		
624	132.143-5-1	M3427Aa4-SH1003	brak danych	1962	AJ 3745	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	Sporządzono opis.		Szczerców	STANISŁAWÓW DRUGI	100107_2.0027.307	dokładny pomiar GNSS	5683585.89	6578373.54	175.662	program BANK OSNÓW	brak danych		Stanisławów Drugi	osoba prywatna
625	132.143-53		1	1979.06	HP	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5681771.94	6577841.16	brak danych		177.0558	program BANK OSNÓW		
626	132.143-6-1	M3427Ab3-SH1004	3	1962	b.c.	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	1. Odkopano znak. 2. Sporządzono opis.		Szczerców	KIERUZELE	100107_2.0011.437	dokładny pomiar GNSS	5683507.94	6579625.14	179.293	program BANK OSNÓW	brak danych		Kieruzele	osoba prywatna
627	132.143-6707		brak danych	1986	AW 4971	Naziemny	tożsamy				-	Tożsamy z 13210052				mapa	5682780.66	6577438.77	brak danych		brak danych			
628	132.143-7-1	M3427Aa4-SH1004	3	1962	b.c.	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	-		Szczerców	CHABELICE	100107_2.0004.225/2	dokładny pomiar GNSS	5682855.19	6576879.20	172.724	program BANK OSNÓW	brak danych		Chabelice	osoba prywatna
629	132.143-803		2	1981.06	AT 3126	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5684195.91	6581943.48	brak danych		172.0653	program BANK OSNÓW		
630	132.143-804		2	1962	AJ 0464	Ścienny	zniszczony				-	Tożsamy z punktem 132.143-243				mapa	5683833.91	6581893.60	brak danych		174.5812	program BANK OSNÓW		
631	132.143-807		2	1981.10	AT 3101	Naziemny	KWB				-					mapa	5681921.27	6575432.72	brak danych		176.3782	program BANK OSNÓW		
632	132.143-981-1	M3427Aa2-SH1019	2	1962	AF 5949	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Szczerców	BEDNARZE	100107_2.0001.18	dokładny pomiar GNSS	5686352.33	6574302.51	167.904	program BANK OSNÓW	brak danych		Bednarze 15	osoba prywatna
633	132.143-984-1		2	1974	AS 7724	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5685358.24	6574442.70	168.366	program BANK OSNÓW	brak danych			

Arkusz 132.144

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna klasa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	Łata [2m]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kronsztadt 60 [m]	H Kronsztadt 60 źródło informacji	H Kronsztadt 86 [m]	H Kronsztadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel
634	132.144_a-310-1	M3427Ab2-SH1007	3	1962	AK 2974	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Kluki	Kaszewice	100105_2.0003.1536	dokładny pomiar GNSS	5686495.49	6586972.44	179.972	program BANK OSNÓW	brak danych		Smugi	instytucja
635	132.144-1052		3	1974	AR 8908	Naziemny	KWB				-					mapa	5683211.34	6589491.12	190.795	program BANK OSNÓW operat 221/5/18/87	brak danych			
636	132.144-1121		3	1974	AS 8505	Naziemny	zniszczony				-	Numer na mapie zasadniczej 581				mapa	5682676.17	6589746.10	brak danych		brak danych			
637	132.144-1122		brak danych	1974.11	AS 8090	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5682778.13	6589837.80	brak danych		brak danych			
638	132.144-1614-1	M3427Ab2-SH1009	3	1974	AS 8282	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Kluki	Kaszewice	100105_2.0003.1487	dokładny pomiar GNSS	5686126.28	6584288.62	175.485	program BANK OSNÓW	brak danych		Żar	osoba prywatna
639	132.144-1786-1		3	1974	AS 8434	Naziemny	KWB				-					mapa	5682548.14	6587232.89	186.8787	program BANK OSNÓW operat 221/5/18/87	brak danych			
640	132.144-1787		3	1974	AS 8304	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5682782.85	6586972.28	186.8787	program BANK OSNÓW operat 221/5/18/87	brak danych			
641	132.144-1788-1		3	1974	AS 8273	Naziemny	KWB				-					mapa	5682467.73	6587386.35	189.3497	operat 221/5/18/87 program BANK OSNÓW	brak danych			
642	132.144-1789		3	1974	AS 8597	Naziemny	KWB				-					mapa	5682454.32	6587640.93	198.611	operat 221/5/18/87	brak danych			
643	132.144-1790		3	1974	AS 8568	Naziemny	KWB				-					mapa	5682509.99	6587892.00	193.9751	operat 221/5/18/87	brak danych			
644	132.144-1791		3	1974	AS 8066	Naziemny	KWB				-					mapa	5682512.10	6588318.81	brak danych		brak danych			
645	132.144-1792		3	1974	AS 8570	Naziemny	KWB				-					mapa	5682545.55	6588439.56	brak danych		brak danych			
646	132.144-1793		3	1974	AS 8515	Naziemny	KWB				-					mapa	5682503.51	6588729.35	190.2804	program BANK OSNÓW operat 221/5/18/87	brak danych			
647	132.144-1794		brak danych	1974	AS 8132	Naziemny	KWB				-					mapa	5682494.58	6588988.85	190.081	operat 221/5/18/87	brak danych			
648	132.144-1795		brak danych	1978	AS 8428	Naziemny	KWB				-					mapa	5682482.59	6589287.11	192,7422	program BANK OSNÓW operat 221/5/18/87	brak danych			
649	132.144-1802-1		3	1974	AS 8331	Naziemny	KWB				-					mapa	5682453.24	6587177.53	189.7045	program BANK OSNÓW operat 221/5/18/87	brak danych			
650	132.144-1803-1		3	1974	AS 8410	Naziemny	KWB				-					mapa	5682174.46	6587517.44	195.1126	program BANK OSNÓW operat 221/5/18/87	brak danych			
651	132.144-2323-1		3	1978	AW 3901	Naziemny	KWB				-					mapa	5682897.15	6587571.39	187.3515	program BANK OSNÓW operat 221/5/18/87	brak danych			
652	132.144-2324-1		3	1978	AW 3876	Naziemny	KWB				-					mapa	5683072.65	6587910.86	191.7374	program BANK OSNÓW operat 221/5/18/87	brak danych			
653	132.144-2325-1		3	1978	AW 3904	Naziemny	KWB				-					mapa	5683130.45	6587666.73	189.9107	program BANK OSNÓW operat 221/5/18/87	brak danych			
654	132.144-2326-1		3	1978.05	AW 3954	Naziemny	zniszczony				-	Słup w drodze, urwana góra słupa				mapa	5683592.23	6587976.71	185.3668	program BANK OSNÓW operat 221/5/18/87	brak danych			
655	132.144-2327-1		3	1978	AW 4141	Naziemny	nieodnaleziony				-	Zmieniona sytuacja w terenie				mapa	5683542.84	6588778.98	185.5301	program BANK OSNÓW operat 221/5/18/87	brak danych			
656	132.144-2328-1	M3427Ba3-SH1002	3	1978.05	AW 4010	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLESZCZÓW	FOLWARK	100104_2.0006.305/1	dokładny pomiar GNSS	5683647.66	6589290.49	185.3977	program BANK OSNÓW operat 221/5/18/87	brak danych		Folwark	
657	132.144-2329-1	M3427Ba3-SH1003	3	1978	AW 4282	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLESZCZÓW	FOLWARK	100104_2.0006.286/1	dokładny pomiar GNSS	5683639.72	6589397.40	184.6131	program BANK OSNÓW operat 221/5/18/87	brak danych		Folwark	instytucja
658	132.144-245-1	M3427Ab3-SH1015	3	1962	AK 6395	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		SZCZERCÓW	OSINY	100107_2.0018.164	dokładny pomiar GNSS	5684061.68	6582025.02	172.139	program BANK OSNÓW	brak danych		Janówka	osoba prywatna
659	132.144-247		brak danych	1962	AK 2697	Naziemny	tożsamy				-	Tożsamy z 13210857				mapa	5683138.89	6582988.71	brak danych		brak danych			
660	132.144-248	M3427Ab4-SH1005	3	1962	AJ 8249	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		SZCZERCÓW	OSINY KOLONIA	100107_2.0019.291/2	dokładny pomiar GNSS	5682646.08	6582937.35	brak danych		182.537	opis topograficzny	Osiny-Kolonia 13	osoba prywatna
661	132.144-249-1	M3427Ab3-SH1019	3	1962	AK 2515	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		SZCZERCÓW	OSINY	100107_2.0018.468	dokładny pomiar GNSS	5682357.32	6582590.65	184.44	program BANK OSNÓW	brak danych		Osiny 38	osoba prywatna
662	132.144-2492		brak danych	brak danych	AS 8362	Naziemny	KWB				-					mapa	5682190.96	6587595.86	195.5958	operat 221/5/20/83	brak danych			
663	132.144-2493		brak danych	brak danych	AU 9776	naziemny	KWB				-					mapa	5682196.34	6587659.50	199.6862	operat 221/5/20/83	brak danych			
664	132.144-2494		brak danych	brak danych	AU 9938	naziemny	KWB				-					mapa	5682203.73	6587709.55	199.3835	operat 221/5/20/83	brak danych			
665	132.144-2498		brak danych	1982	AU 9926	Naziemny	KWB				-					mapa	5682264.39	6588007.85	196.0732	operat 221/5/20/83	brak danych			

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna klasa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	Łata [2m]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Krosztadt 60 [m]	H Krosztadt 60 źródło informacji	H Krosztadt 86 [m]	H Krosztadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel
666	132.144-2499		brak danych	1982	AU 9817	naziemny	KWB									mapa	5682276.28	6588048.09	195.9972	operat 221/5/20/83	brak danych			
667	132.144-2500		brak danych	1982	AU 9894	Naziemny	KWB									mapa	5682287.59	6588406.76	196.0472	operat 221/5/20/83	brak danych			
668	132.144-2501		brak danych	1982	AU 9711	Naziemny	KWB									mapa	5682278.80	6588371.53	196.2399	operat 221/5/20/83	brak danych			
669	132.144-250-1	M3427Ab3-SH1018	3	1962	AJ 9605	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		SZCZERCÓW	OSINY	100107_2.0018.615	dokładny pomiar GNSS	5682510.37	6582061.46	181.503	program BANK OSNÓW	brak danych		Osiny 44	osoba prywatna
670	132.144-2502		brak danych	1982	AU 9949	Naziemny	KWB									mapa	5682277.58	6588873.91	196.3230	operat 221/5/20/83	brak danych			
671	132.144-2503		brak danych	1982	AU 9846	naziemny	KWB									mapa	5682282.13	6588907.93	196.1975	operat 221/5/20/83	brak danych			
672	132.144-260		3	1962	AK 6604	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5682976.45	6583549.19	brak danych		brak danych			
673	132.144-261-1		3	1962	AK 3064	Ścienny	tożsamy	nie	tak	tak	-	1. Budynek niezamieszkały. 2. Tożsamy z punktem 1321858				mapa	5682589.77	6584171.26	181.787	program BANK OSNÓW	181.761	opis topograficzny		
674	132.144-268-1	M3427Ab4-SH1000	3	1962	AK 2490	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-	Zaprojektować nowy punkt w okolicy starego. Budynek w którym jest reper w stanie złym, zawalony dach budynku	KLUKI	KAWALCE	100105_2.0004.406	dokładny pomiar GNSS	5684215.24	6583795.19	174.559	program BANK OSNÓW	brak danych		Kawalce	osoba prywatna
675	132.144-269-1		3	1962	AK 2085	Ścienny	zniszczony				-	Budynek ocieplony				mapa	5684340.07	6585025.86	176.718	program BANK OSNÓW	brak danych			
676	132.144-270-1		3	1962	AJ 9879	Ścienny	zniszczony				-	Budynek ocieplony				mapa	5684395.16	6585517.69	177.854	program BANK OSNÓW	brak danych			
677	132.144-271-1	M3427Ab4-SH1030	3	1962	AJ 8030	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLUKI	TRZAŚ	100105_2.0013.656/1	dokładny pomiar GNSS	5684436.63	6585869.89	178.235	program BANK OSNÓW	brak danych		Trzaś 28	osoba prywatna
678	132.144-272-1	M3427Ab4-SH1031	3	1962	AK 0602	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLUKI	TRZAŚ	100105_2.0013.671	dokładny pomiar GNSS	5684481.77	6586385.48	178.063	program BANK OSNÓW	brak danych		Trzaś 14	osoba prywatna
679	132.144-273-1		3	1962	AJ 9519	Ścienny	zniszczony				-	Remont elewacji				mapa	5684478.22	6587182.53	179.562	program BANK OSNÓW	brak danych			
680	132.144-274-1		3	1962	AJ 5975	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5683820.26	6587074.79	182.666	program BANK OSNÓW	brak danych			
681	132.144-275	M3427Ab4-SH1023	3	1962	AJ 5871	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLESZCZÓW	BOGUMIŁÓW	100104_2.0003.513/3	dokładny pomiar GNSS	5683162.99	6586787.40	184.4524	program BANK OSNÓW operat 221/5/18/87	184.379	opis topograficzny	Bogumiłów	instytucja
682	132.144-276	M3427Ab4-SH1021	3	1962	AJ 8345	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLESZCZÓW	BOGUMIŁÓW	100104_2.0003.518/2	dokładny pomiar GNSS	5682584.06	6586942.39	186.8096	program BANK OSNÓW operat 221/5/18/87	186.728	opis topograficzny	Bogumiłów	instytucja
683	132.144-278-1		3	1987	b.c.	Naziemny	zniszczony				-	W miejscu drogi przy której był reper wykopano szeroki rów				mapa	5683656.94	6587715.04	184.108	program BANK OSNÓW	brak danych			
684	132.144-280		brak danych	1974	AJ 6893	Naziemny	KWB				-					mapa	5682297.28	6588804.66	brak danych		brak danych			
685	132.144-281		brak danych	1962	b.c.	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5682575.84	6589580.79	brak danych		brak danych			
686	132.144-284		brak danych	1962	AJ 6847	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5682868.83	6589971.90	189.7642	operat 221/5/18/87	brak danych			
687	132.144-3035	M3427Ab4-SH1003	3	1974	AT 3002	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	-		SZCZERCÓW	OSINY KOLONIA	100107_2.0019.53	dokładny pomiar GNSS	5683018.17	6583600.76	brak danych		177.937	opis topograficzny	Osiny Kolonia	osoba prywatna
688	132.144-306-1	M3427Ab2-SH1010	3	1962	AK 6528	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Kluki	Kaszewice	100105_2.0003.1478	dokładny pomiar GNSS	5686077.22	6584011.87	174.986	program BANK OSNÓW	brak danych		Żar	osoba prywatna
689	132.144-307-1	M3427Ab2-SH1008	3	1962	b.c.	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	-		KLUKI	TRZAŚ	100105_2.0013.1256	dokładny pomiar GNSS	5685308.71	6584564.74	172.817	program BANK OSNÓW	brak danych		Trzaś	osoba prywatna
690	132.144-310-1	M3427Ab2-SH1006	3	1962	b.c.	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Kluki	Kaszewice	100105_2.0003.2259	dokładny pomiar GNSS	5686978.89	6586208.38	182.097	program BANK OSNÓW	brak danych		Bożydar	osoba prywatna
691	132.144-311-1		3	1962	AK 6047	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	nie	nie	-	Brak możliwości ustawienia łaty	KLUKI	ZARZECZE	100105_2.0016.1271	dokładny pomiar GNSS	5685643.33	6586930.75	176.684	program BANK OSNÓW	brak danych		Ślupia	instytucja
692	132.144-3125		2	1987	AT 3126	Naziemny	tożsamy				-	Tożsamy z punktem 132.143-803				mapa	5684187.96	6581952.59	brak danych		brak danych			
693	132.144-3126-1		2	1987	AT 2643	Naziemny	zniszczony				-	Zniszczony podczas budowy drogi				mapa	5684045.26	6582034.83	171.802	program BANK OSNÓW	brak danych			
694	132.144-3174-1	M3427Ab3-SH1017	3	1987	AT 2626	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	-	Wykonać renowację góry słupa	SZCZERCÓW	OSINY	100107_2.0018.393	dokładny pomiar GNSS	5683191.62	6582643.60	177.058	program BANK OSNÓW	brak danych		Osiny 2a	osoba prywatna
695	132.144-3175-1		2	1987	AT 2865	Ścienny	zniszczony				-	Nie zastano słupa w terenie				mapa	5683191.03	6582557.48	176.678	program BANK OSNÓW	brak danych			
696	132.144-3195-1	M3427Ba1-SH1008	3	1987.07	AT 3007	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLUKI	KUŻNICA KASZEWSKA	100105_2.0006.549	dokładny pomiar GNSS	5685522.57	6589898.97	182.3304	program BANK OSNÓW	brak danych		Kuźnica Kaszewska	osoba prywatna
697	132.144-3196-1	M3427Ba3-SH1005	3	1987.07	AT 2654	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLUKI	NOWY JANÓW	100105_2.0007.277	dokładny pomiar GNSS	5684272.44	6589728.10	182.7065	program BANK OSNÓW	brak danych		Nowy Janów	osoba prywatna

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna klasa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	Łata [2m]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kronsztadt 60 [m]	H Kronsztadt 60 źródło informacji	H Kronsztadt 86 [m]	H Kronsztadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel
698	132.144-3197-1	M3427Ba3-SH1004	3	1987.07	AT 2995	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLESZCZÓW	FOLWARK	100104_2.0006.86/2	dokładny pomiar GNSS	5684227.79	6589661.96	181.6166	program BANK OSNÓW operat 221/5/18/87	brak danych		Folwark	osoba prywatna
699	132.144-3198-1	M3427Ba3-SH1001	3	1974.11	AT 3090	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLESZCZÓW	BOGUMIŁÓW	100104_2.0003.509/2	dokładny pomiar GNSS	5683563.93	6588670.37	185.0019	program BANK OSNÓW operat 221/5/18/87	brak danych		Bogumiłów	instytucja
700	132.144-3199-1	M3427Ba3-SH1000	3	1974.11	AT 2628	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-	Wykonać rekonstrukcję góry słupa	KLESZCZÓW	BOGUMIŁÓW	100104_2.0003.510/3	dokładny pomiar GNSS	5683584.85	6588364.14	186.0772	program BANK OSNÓW operat 221/5/18/87	brak danych		Bogumiłów	instytucja
701	132.144-3200-1	M3427Ab4-SH1033	3	1974.11	AT 2870	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	Sporządzono opis.		KLESZCZÓW	BOGUMIŁÓW	100104_2.0003.512/2	dokładny pomiar GNSS	5683657.64	6587090.09	183.3257	program BANK OSNÓW operat 221/5/18/87	brak danych		Bogumiłów	instytucja
702	132.144-3202		3	1987	AT 2981	Naziemny	tożsamy	nie	tak	tak	-	Tożsamy z punktem 132.144-854				mapa	5683153.24	6586772.49	brak danych		184.348	opis topograficzny		
703	132.144-3203	M3427Ab4-SH1024	brak danych	1974.11	AT 2808	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLESZCZÓW	BOGUMIŁÓW	100104_2.0003.519	dokładny pomiar GNSS	5683052.50	6586489.98	brak danych		brak danych		Bogumiłów	instytucja
704	132.144-3204	M3427Ab4-SH1025	3	1974.11	AT 2847	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLESZCZÓW	BOGUMIŁÓW	100104_2.0003.519	dokładny pomiar GNSS	5683061.85	6585952.06	brak danych		181.774	opis topograficzny	Bogumiłów	instytucja
705	132.144-3205	M3427Ab4-SH1026	3	1974.11	AT 3132	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Kleszczów	BOGUMIŁÓW	100104_2.0003.28	dokładny pomiar GNSS	5683044.20	6585853.54	brak danych		brak danych		Bogumiłów	instytucja
706	132.144-3206	M3427Ab4-SH1027	2	1974.11	AT 3096	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Kleszczów	BOGUMIŁÓW	100104_2.0003.498	dokładny pomiar GNSS	5683300.93	6584768.97	brak danych		brak danych		Bogumiłów	osoba prywatna
707	132.144-3207	M3427Ab4-SH1028	2	1974.11	AT 3056	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	Wykonano przecinkę		Kluki	TRZAŚ	100105_2.0013.1372	dokładny pomiar GNSS	5683307.88	6584683.96	brak danych		brak danych		Trzaś	instytucja
708	132.144-3208-1	M3427Ab4-SH1002	3	1974.10	AT 2620	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	-		KLUKI	TRZAŚ	100105_2.0013.1366	dokładny pomiar GNSS	5683385.68	6584106.44	177.0447	program BANK OSNÓW	brak danych		Trzaś	osoba prywatna
709	132.144-3209		3	1974.10	AT 2695	Naziemny	zniszczony				-	Urwana góra słupa				mapa	5683373.85	6584053.77	brak danych		177.093	opis topograficzny		
710	132.144-3210-1		3	1987.08	AT 2612	Podziemny	nieodnaleziony				-	Poszukiwano z opisu i współrzędnych				mapa	5683078.63	6583776.20	178.8944	program BANK OSNÓW	brak danych			
711	132.144-3275-1	M3427Ab4-SH1004	3	1987	AT 2773	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	-		SZCZERCÓW	OSINY KOLONIA	100107_2.0019.284/2	dokładny pomiar GNSS	5682805.73	6582999.91	180.6287	program BANK OSNÓW	brak danych		Osiny-Kolonia	osoba prywatna
712	132.144-3276	M3427Ab3-SH1020	2	1974	AT 2907	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	-		Szczerców	OSINY KOLONIA	100107_2.0019.324	dokładny pomiar GNSS	5682180.53	6582750.24	brak danych		brak danych		Osiny Kolonia	osoba prywatna
713	132.144-3277	M3427Ab3-SH1021	2	1974	AT 3114	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	-	Słup uszkodzony, nie wpływa na jakość osadzenia znaku	Szczerców	OSINY KOLONIA	100107_2.0019.349	dokładny pomiar GNSS	5681973.17	6582671.07	brak danych		brak danych		Osiny Kolonia	osoba prywatna
714	132.144-331-1		3	1962	AJ 9538	Naziemny	zniszczony				-	Przebudowane skrzyżowanie				mapa	5687029.88	6588782.47	188.051	program BANK OSNÓW	brak danych			
715	132.144-332		brak danych	1962	AJ 9654	ścienny	tożsamy				-	Tożsamy z 13210850				dokładny pomiar GNSS	5686025.97	6588513.28	brak danych		brak danych			
716	132.144-333		brak danych	1962	AJ 0571	ścienny	tożsamy				-	Tożsamy z 13210851				dokładny pomiar GNSS	5685517.00	6588476.76	brak danych		brak danych			
717	132.144-335-1	M3427Ba1-SH1007	3	1962	b.c.	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLUKI	ZARZECZE	100105_2.0016.482/2	dokładny pomiar GNSS	5685211.16	6589301.92	181.122	program BANK OSNÓW	brak danych		Zarzeczce	osoba prywatna
718	132.144-336-1		3	1962	AK 6796	Naziemny	nieodnaleziony				-	Poszukiwany na podstawie miar i współrzędnych				mapa	5685067.81	6589751.76	181.425	program BANK OSNÓW	brak danych			
719	132.144-3647-1		3	brak danych	AT 7927	brak danych	nieodnaleziony				-					mapa	5685331.03	6589556.77	181.00	program BANK OSNÓW	brak danych			
720	132.144-3650-1		3	brak danych	AT 7909	brak danych	nieodnaleziony				-					mapa	5684217.17	6589486.87	181.233	program BANK OSNÓW	brak danych			
721	132.144-3655-1		3	brak danych	AT 8286	brak danych	nieodnaleziony				-					mapa	5683680.18	6589658.49	184.5355	program BANK OSNÓW operat 221/5/18/87	brak danych			
722	132.144-3656-1		3	brak danych	AT 7820	brak danych	nieodnaleziony				-					mapa	5683385.08	6589762.06	187.3611	program BANK OSNÓW operat 221/5/18/87	brak danych			
723	132.144-3657-1		3	brak danych	AT 7898	brak danych	nieodnaleziony				-					mapa	5683171.17	6589977.39	189.0630	program BANK OSNÓW operat 221/5/18/87	brak danych			
724	132.144-3686-1		3	brak danych	AT 8225	brak danych	nieodnaleziony				-					mapa	5685900.50	6589857.84	179.9124	program BANK OSNÓW	brak danych			
725	132.144-3687-1		3	brak danych	AT 8295	brak danych	nieodnaleziony				-					mapa	5683791.49	6589621.84	182.7240	program BANK OSNÓW operat 221/5/18/87	brak danych			
726	132.144-852		2	1974.10	AS 8165	Naziemny	zniszczony				-	Wypada w utwardzonym wjeździe do kopalni piasku "Zarzeczce" ; tożsamy z 132.144-1615				mapa	5685215.00	6587653.32	brak danych		180.7599	program BANK OSNÓW		
727	132.144-853		2	1981.06	AT 3113	Naziemny	nieodnaleziony				-	1. Poszukiwany na podstawie miar i współrzędnych 2. Punkt prawdopodobnie znajduje się pod hałą ziemi pozostałą po wykopie rowu 3. Tożsamy z punktem 132.144-3201				mapa	5683558.04	6587024.95	183.3600	operat 221/5/18/87	183.3103	program BANK OSNÓW		
728	132.144-854	M3427Ab4-SH1022	2	brak danych	AT 2981	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLESZCZÓW	BOGUMIŁÓW	100104_2.0003.518/2	dokładny pomiar GNSS	5683154.60	6586768.34	brak danych		184.3672	program BANK OSNÓW	Bogumiłów	instytucja

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna klasa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	Łata [2m]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kronsztadt 60 [m]	H Kronsztadt 60 źródło informacji	H Kronsztadt 86 [m]	H Kronsztadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel
729	132.144-855		2	1981.06	AS 8275	Naziemny	KWB				-	Cecha identyczna z punktem 132.144-941				mapa	5682365.27	6587225.06	brak danych		187.439	program BANK OSNÓW		
730	132.144-856		2	1981.06	AS 8450	Naziemny	KWB				-	Cecha identyczna z punktem 132.322-1797-1				mapa	5682130.13	6587585.25	brak danych		188.4706	program BANK OSNÓW		
731	132.144-858	M3427Ab4-SH1007	2	1981.06	AK 3064	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-	Budynek niezamieszkały	KLESZCZÓW	BOGUMIŁÓW	100104_2.0003.340	dokładny pomiar GNSS	5682590.94	6584170.74	brak danych		181.8241	program BANK OSNÓW	Bogumiłów	osoba prywatna
732	132.144-941	M3427Ab4-SH1020	3	1987	AS 8275	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-	Cecha identyczna z punktem 132.144-855	KLESZCZÓW	BOGUMIŁÓW	100104_2.0003.525/1	dokładny pomiar GNSS	5682112.81	6586910.94	brak danych		187.391	opis topograficzny	Bogumiłów	instytucja
733	132.144-AJ6367		brak danych	brak danych	AJ 6367	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5683533.28	6582557.08	brak danych		brak danych			
734	132.144-AK1450		brak danych	brak danych	AK 1450	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5684878.79	6587992.92	brak danych		brak danych			
735	132.144-BN107	M3427Ba1-SH1006	brak danych	brak danych	W1929CBH	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	Sporządzono opis.		Kluki	ZARZECZE	100105_2.0016.235	dokładny pomiar GNSS	5685712.63	6588400.81	brak danych		brak danych		Zarzecze	instytucja

Arkusz 132.211

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna klasa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	Łata [Zm]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kronsztadt 60 [m]	H Kronsztadt 60 źródło informacji	H Kronsztadt 86 [m]	H Kronsztadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel
736	132.211-1001-1	M3415Db3-SH1007	3	brak danych	DF 7170	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	Sporządzono opis.		DRUŻBICE	KĄCIK-KATARZYŃKA	100103_2.0013.131/1	dokładny pomiar GNSS	5700185.67	6597005.32	231.016	program BANK OSNÓW	230.953	program BANK OSNÓW	Kącik 1	osoba prywatna
737	132.211-101		2	1981.06	HP	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5700264.25	6596333.97	brak danych		226.4386	program BANK OSNÓW		
738	132.211-3041-1		3	1974	AT 2985	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5697306.78	6591164.73	216.1897	program BANK OSNÓW	brak danych			
739	132.211-3042-1		3	1987.08	AT 2829	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5697314.33	6591253.68	215.6236	program BANK OSNÓW	brak danych			
740	132.211-Rp21	M3415Da3-SH1011	brak danych	brak danych	b.c.	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	Sporządzono opis.		Zelów - obszar wiejski	OSTOJA	100108_5.0024.279	dokładny pomiar GNSS	5701234.40	6590939.85	brak danych		brak danych		Ostoja	instytucja
741	132.211-Rp3		brak danych	brak danych	nieczytelna	ścienny	Istniejący bez możliwości wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	nie	-	Budynek w złym stanie technicznym, nie włączać do sieci. Utrudniony dostęp	DRUŻBICE	ROŻNIATOWICE	100103_2.0020.79/2	mapa	5701356.82	6592155.84	brak danych		brak danych		Rożniatowice 3	osoba prywatna

Arkusz 132.212

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna klasa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	Łata [Zm]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kronsztadt 60 [m]	H Kronsztadt 60 źródło informacji	H Kronsztadt 86 [m]	H Kronsztadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel
742	132.212-1001-1	M3415Db4-SH1005	3	brak danych	DF 1288	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		DRUŻBICE	WDOWIN	100103_2.0028.242/1	dokładny pomiar GNSS	5702569.48	6600112.55	199.938	program BANK OSNÓW Tom III	199.877	program BANK OSNÓW	Wdowin 7	instytucja
743	132.212-1002-1		3	brak danych	DF 1066	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5701961.01	6600747.13	204.441	program BANK OSNÓW Tom III	204.381	program BANK OSNÓW		
744	132.212-1003-1	M3415Db4-SH1008	3	brak danych	DF 1297	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		DRUŻBICE	HUCISKO	100103_2.0010.76/2	dokładny pomiar GNSS	5701635.05	6601637.34	208.437	program BANK OSNÓW Tom III	208.376	program BANK OSNÓW	Hucisko 49A	osoba prywatna
745	132.212-1004-1	M3415Db4-SH1010	3	brak danych	DF 1073	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		DRUŻBICE	HUCISKO	100103_2.0010.36/2	dokładny pomiar GNSS	5700572.78	6602247.51	208.736	program BANK OSNÓW Tom III	208.673	program BANK OSNÓW	Hucisko 22A	osoba prywatna
746	132.212-1005-1		3	brak danych	DF 1324	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5700137.63	6598206.11	223.719	program BANK OSNÓW Tom III	223.656	program BANK OSNÓW		
747	132.212-1006-1		3	brak danych	DF 1164	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5700146.71	6599805.29	234.146	program BANK OSNÓW Tom III	234.083	program BANK OSNÓW		
748	132.212-1007-1	M3415Db4-SH1012	3	brak danych	DF 1068	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		DRUŻBICE	SUCHCICE	100103_2.0024.133	dokładny pomiar GNSS	5700042.68	6600772.00	219.498	program BANK OSNÓW Tom III	219.434	program BANK OSNÓW	Suchcice 66	osoba prywatna
749	132.212-1008-1	M3415Db4-SH1011	3	brak danych	DF 1256	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		DRUŻBICE	HUCISKO	100103_2.0010.163	dokładny pomiar GNSS	5699784.27	6602092.32	216.183	program BANK OSNÓW Tom III	216.118	program BANK OSNÓW	Hucisko 1	osoba prywatna
750	132.212-1009-1		3	-	DF 1272	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		WOLA KRZYSZTOPORSKA	MZURKI	101010_2.0024.118/2	dokładny pomiar GNSS	5699834.41	6603088.21	219.064	program BANK OSNÓW Tom III	219.00	program BANK OSNÓW	Mzurki 22a	
751	132.212-BN105		brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	zniszczony				-					mapa	5698638.38	6602279.21	brak danych		brak danych			
752	132.212-Rp4		brak danych	brak danych	brak danych	ścienny	zniszczony				-					mapa	5700099.78	6600167.29	brak danych		brak danych			

Arkusz 132.213

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna klasa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	Łata [Zm]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kroszstadt 60 [m]	H Kroszstadt 60 źródło informacji	H Kroszstadt 86 [m]	H Kroszstadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel
753	132.213-1001-1	M3415Dc2-SH1012	3	brak danych	DF 1338	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		BELCHATÓW	ZAWADY	100102_2.0039.77/11	dokładny pomiar GNSS	5695773	6595270.49	209.88	program BANK OSNÓW operat 1621-16/2002	209.817	program BANK OSNÓW operat 1621-16/2002	Zawady 38	osoba prywatna
754	132.213-1002-1		3	brak danych	DF 1304	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5695728.90	6596073.85	207.011	program BANK OSNÓW operat 1621-16/2002	206.946	program BANK OSNÓW operat 1621-16/2002		
755	132.213-1003-1	M3415Dd1-SH1001	3	brak danych	DF 1098	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		BELCHATÓW	DOBRZELÓW	100102_2.0005.199	dokładny pomiar GNSS	5695721.60	6596573.02	209.908	program BANK OSNÓW operat 1621-16/2002	209.842	program BANK OSNÓW operat 1621-16/2002	Dobrzelów 46	instytucja
756	132.213-1004-1		3	1959.11	AJ 5880	Ścienny	zniszczony				-	Tożsamy z 132.213-70				mapa	5695264.44	6595262.53	211.010 210.980	program BANK OSNÓW, operat 209/15/6/62 operat 1621-16/2002	210.918	program BANK OSNÓW operat 1621-16/2002		
757	132.213-1005-1		3	1959.11	AK 0693	Ścienny	zniszczony				-	Tożsamy z 132.213-71				mapa	5695064.39	6595265.91	209.702 209.695	program BANK OSNÓW, operat 209/15/6/62 operat 1621-16/2002	209.634	program BANK OSNÓW operat 1621-16/2002		
758	132.213-1006-1		3	brak danych	DF 1084	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5694849.48	6595750.39	208.701	program BANK OSNÓW operat 1621-16/2002	208.639	program BANK OSNÓW operat 1621-16/2002		
759	132.213-1007-1		3	1959.11	AJ 3010	Naziemny	zniszczony				-	Tożsamy z 132.213-56				mapa	5695191.70	6596391.67	203.748 203.698	program BANK OSNÓW, operat 209/15/6/62 operat 1621-16/2002	203.633	program BANK OSNÓW operat 1621-16/2002		
760	132.213-1008-1	M3415Dc4-SH1013	3	brak danych	DF 1337	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		BELCHATÓW	09	100101_1.0009.877	dokładny pomiar GNSS	5693788.89	6595289.84	202.933	program BANK OSNÓW operat 1621-16/2002	202.874	program BANK OSNÓW operat 1621-16/2002	Belchatów ul.Pabianicka 46	osoba prywatna
761	132.213-1009-1		3	1959.11	AK 0926	Ścienny	Istniejący bez możliwości wykonania pomiaru niwelacyjnego				-	Tożsamy z 132.213-62				dokładny pomiar GNSS	5693775.15	6595564.12	208.101 208.067	program BANK OSNÓW, operat 209/15/6/62 operat 1621-16/2002	208.009	program BANK OSNÓW operat 1621-16/2002		
762	132.213-1010-1		3	brak danych	DF 1374	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5693779.30	6595890.38	211.105	program BANK OSNÓW operat 1621-16/2002	211.046	program BANK OSNÓW operat 1621-16/2002		
763	132.213-1011-1		3	1959.11	AJ 5321	Ścienny	tożsamy				-	Tożsamy z punktem 13220222				mapa	5693397.67	6595534.02	207.259 207.200	program BANK OSNÓW, operat 209/15/6/62 operat 1621-16/2002	207.142	program BANK OSNÓW operat 1621-16/2002		
764	132.213-11-1		3	1959.11	AJ 3026	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5692966.38	6597123.95	210.101	program BANK OSNÓW, operat 209/15/6/62	brak danych			
765	132.213-112		brak danych	1959.11	AK 1324	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5693105.02	6594633.23	204.099	operat 209/15/6/62	brak danych			
766	132.213-114		brak danych	1959.11	AJ 4721	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5693020.10	6594421.18	207.892	operat 209/15/6/62	brak danych			
767	132.213-118-1		3	1959.11	AJ 3017	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5694547.76	6594603.85	201.963	program BANK OSNÓW, operat 209/15/6/62	brak danych			
768	132.213-119-1		3	1959.11	AJ 3015	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5694049.61	6594562.08	203.428	program BANK OSNÓW, operat 209/15/6/62	brak danych			
769	132.213-120-1		3	1959.11	AJ 6152	Ścienny	Istniejący bez możliwości wykonania pomiaru niwelacyjnego				-					dokładny pomiar GNSS	5693448.9	6594850.85	201.505	program BANK OSNÓW, operat 209/15/6/62	brak danych			
770	132.213-12-1		3	1959.11	AJ 3045	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5692913.34	6596582.46	199.711	program BANK OSNÓW, operat 209/15/6/62	brak danych			
771	132.213-121-1		3	1959.11	AJ 3042	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5694013.65	6594878.56	200.400	program BANK OSNÓW, operat 209/15/6/62	brak danych			
772	132.213-122		brak danych	1959.11	AJ 4039	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5693572.86	6594460.06	204.297		brak danych			
773	132.213-1426-1	M3415Dc4-SH1002	3	1959.11	AJ 3025	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-	Tożsamy z 132.213-116	BELCHATÓW	07	100101_1.0007.2	dokładny pomiar GNSS	5692638.88	6593535.76	214.137	program BANK OSNÓW, operat 209/15/6/62	brak danych		Belchatów	instytucja
774	132.213-1432-1		3	1959.11	AJ 3012	Naziemny	zniszczony				-	Tożsamy 132.213-115 Rozbita góra słupa, brak bolca				mapa	5693162.34	6593834.33	211.689	program BANK OSNÓW, operat 209/15/6/62	brak danych			
775	132.213-1434-1	M3415Dc4-SH1036	3	1959.11	AJ 3044	Naziemny	zniszczony				-	Tożsamy z 132.213-117 Przewrócony słup, sprawdzić stan słupa, zastabilizować i włączyć do sieci				mapa	5693643.10	6593902.64	209.652	program BANK OSNÓW, operat 209/15/6/62	brak danych			
776	132.213-1464-1		3	1959.11	AJ 6285	Ścienny	zniszczony				-	Tożsamy z 132.213-110 Budynek ocieplony				mapa	5692825.28	6594468.58	207.911	program BANK OSNÓW, operat 209/15/6/62	brak danych			
777	132.213-1467-1		3	1959.11	AJ 5881	Ścienny	zniszczony				-	Tożsamy z 132.213-111				mapa	5693026.42	6594493.33	208.840	program BANK OSNÓW, operat 209/15/6/62	brak danych			
778	132.213-1616-1		3	1959.11	AJ 3001	Naziemny	nieodnaleziony				-	Tożsamy z 132.213-40				mapa	5693868.09	6593599.01	213.819	program BANK OSNÓW, operat 209/15/6/62	brak danych			
779	132.213-1617-1	M3415Dc4-SH1001	3	1959.11	AJ 3018	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-	Tożsamy z 132.213-39	BELCHATÓW	08	100101_1.0008.41	dokładny pomiar GNSS	5693407.76	6593532.82	212.090	program BANK OSNÓW, operat 209/15/6/62	brak danych		Belchatów	osoba prywatna
780	132.213-1618-1		3	1959.11	AJ 3036	Naziemny	nieodnaleziony				-	Tożsamy z 132.213-38				mapa	5693183.26	6593224.45	215.092	program BANK OSNÓW, operat 209/15/6/62	brak danych			
781	132.213-1619-1	M3415Dc4-SH1003	3	1959.11	AJ 3038	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-	Tożsamy z 132.213-37	BELCHATÓW	07	100101_1.0007.2	dokładny pomiar GNSS	5692652.18	6593161.66	215.791	program BANK OSNÓW, operat 209/15/6/62	brak danych		Belchatów	instytucja
782	132.213-204		2	1981	AT 2629	Podziemny	nieodnaleziony				-	Tożsamy z 132.213-3051				mapa	5693319.31	6595424.20	brak danych		203.4531	program BANK OSNÓW		
783	132.213-208 13220208		2	1959.11	AK 0352	Ścienny	zniszczony				-	Tożsamy z 132.213-41, 132.213-921				mapa	5694253.56	6593833.51	214.073	operat 209/15/6/62	brak danych			
784	132.213-213		2	1981.06	b.c.	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5692527.78	6594238.82	brak danych		207.1749	program BANK OSNÓW		

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna klasa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	Łata [Zm]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kroszstadt 60 [m]	H Kroszstadt 60 źródło informacji	H Kroszstadt 86 [m]	H Kroszstadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel
785	132.213-214 13220214		2	1959.11	AJ 8785	Ścienny	zniszczony				-	Tożsamy z 132.213-29; 132.213-385				mapa	5693069.75	6595409.24	203.289	operat 209/15/6/62	brak danych			
786	132.213-215		2	1959.11	AJ 8834	Ścienny	zniszczony				-	Tożsamy z 132.213-19				mapa	5692463.68	6595309.94	201.587	operat 209/15/6/62	201.5172	program BANK OSNÓW		
787	132.213-2157-1	M3415Dc4-SH1012	brak danych	1959.11	AJ6501	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	Sporządzono opis.	Tożsamy z 132.213-113	Bełchatów - miasto	08	100101_1.0008.248/1	dokładny pomiar GNSS	5693176.38	6594473.95	206.815	program BANK OSNÓW, operat 209/15/6/62	brak danych			osoba prywatna
788	132.213-2161-1	M3415Dc4-SH1014	3	1959.11	AK 1103	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-	Tożsamy z 132.213-96	BELCHATÓW	10	100101_1.0010.137/1	dokładny pomiar GNSS	5693092.92	6595653.76	204.466	program BANK OSNÓW, operat 209/15/6/62	brak danych		Bełchatów ul.1 Maja 9	instytucja
789	132.213-2162-1	M3415Dd3-SH1004	3	1959.11	b.c.	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-	Tożsamy z 132.213-97	BELCHATÓW	10	100101_1.0010.585	dokładny pomiar GNSS	5693114.92	6595867.8	205.193	program BANK OSNÓW, operat 209/15/6/62	brak danych		Bełchatów ul.1 Maja 39	osoba prywatna
790	132.213-2163-1		3	1959.11	AJ 7083	Ścienny	zniszczony				-	Tożsamy z 132.213-98				mapa	5693149.46	6595991.69	205.338	program BANK OSNÓW, operat 209/15/6/62	brak danych			
791	132.213-2164-1		3	1959.11	AJ 6227	Ścienny	zniszczony				-	Tożsamy z 132.213-99				mapa	5693072.00	6596180.87	203.104	program BANK OSNÓW, operat 209/15/6/62	brak danych			
792	132.213-2165-1	M3415Dd3-SH1003	3	1959.11	AJ 4531	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-	Tożsamy z 132.213-100	BELCHATÓW	10	100101_1.0010.420	dokładny pomiar GNSS	5693236.18	6596302.78	205.895	program BANK OSNÓW, operat 209/15/6/62	brak danych		Bełchatów ul.Sportowa 13	osoba prywatna
793	132.213-219		2	1959.11	b.c.	Ścienny	zniszczony				-	Tożsamy z 132.213-3053				mapa	5693481.77	6595717.67	brak danych		209.1069	program BANK OSNÓW		
794	132.213-27		brak danych	1959.11	b.c.	Ścienny	tożsamy				-	Tożsamy z punktem 132.231-912-1				mapa	5692207.99	6593564.75	213.109	operat 2/61-132.213.24	brak danych			
795	132.213-3		brak danych	1959.11	AK 0595	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5693410.89	6595935.02	208.889	operat 209/15/6/62	brak danych			
796	132.213-3040-1	M3415Dc1-SH1003	2	1987.08	AT 2857	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLUKI	PARZNO-LESISKO	100105_2.0009.50/4	dokładny pomiar GNSS	5696985.91	6589620.12	211.2008	program BANK OSNÓW	brak danych		Wola Mikorska	instytucja
797	132.213-3044-1		3	1974.11	AT 2800	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5696297.17	6592551.78	215.0446 209.518	program BANK OSNÓW opis topograficzny	brak danych			
798	132.213-3045-1		2	1987.08	AT 2809	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5695864.84	6593210.66	215.5566	program BANK OSNÓW	brak danych			
799	132.213-3046		brak danych	1987.09	AT 2636	Naziemny	tożsamy				-	Tożsamy z 13220207				dokładny pomiar GNSS	5695777.63	6593243.66	brak danych		brak danych			
800	132.213-3047		brak danych	1974.11	AT 2943	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5694173.12	6593803.28	213.368	opis topograficzny	brak danych			
801	132.213-3048		brak danych	1974.11	AT 2855	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5694079.30	6593897.80	brak danych		brak danych			
802	132.213-3049		brak danych	1974.11	AT 2861	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5693579.98	6594400.97	brak danych		brak danych			
803	132.213-3050		brak danych	1974.11	AT 2928	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5693500.14	6594474.03	brak danych		brak danych			
804	132.213-3052		brak danych	1946	AA 2822	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5693289.30	6595409.00	204.859	operat 1621-16/2002	brak danych			
805	132.213-3054-1		2	1974.09	AT 2974	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5693270.63	6597045.84	209.198	program BANK OSNÓW	brak danych			
806	132.213-3055-1	M3415Dd3-SH1029	brak danych	1974	AT 3052	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	Sporządzono opis.		Bełchatów - miasto	15	100101_1.0015.99/1	dokładny pomiar GNSS	5693235.11	6597452.35	210.801	program BANK OSNÓW	brak danych		Bełchatów ul.Generata Ludwika Czyżewskiego 77	osoba prywatna
807	132.213-3151-1	M3415Dc4-SH1017	3	1987.08	AT 3076	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		BELCHATÓW	13	100101_1.0013.8	dokładny pomiar GNSS	5692876.86	6595139.47	200.6422	program BANK OSNÓW	brak danych		Bełchatów ul.Rotmistrza Witolda Pileckiego 26	osoba prywatna
808	132.213-3152-1		2	1987.08	AT 2874	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5692766.80	6595207.76	200.5137	program BANK OSNÓW	brak danych			
809	132.213-348-1	M3415Dc4-SH1016	3	1959.11	AJ 5836	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-	Tożsamy z 132.213-31	BELCHATÓW	12	100101_1.0012.643/1	dokładny pomiar GNSS	5692829.46	6595042.22	201.261	program BANK OSNÓW, operat 209/15/6/62	brak danych		Bełchatów ul.Lipowa 2	osoba prywatna
810	132.213-350-1		3	1962	AK 3486	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5692454.77	6595366.46	201.944	program BANK OSNÓW	brak danych			
811	132.213-380-1		3	1959.11	AJ 4712	Ścienny	zniszczony				-	Tożsamy z 132.213-13				mapa	5692533.56	6596026.14	199.042	program BANK OSNÓW, operat 209/15/6/62	brak danych			
812	132.213-381-1		3	1959.11	b.c.	Ścienny	Istniejący bez możliwości wykonania pomiaru niwelacyjnego				-	Tożsamy z 132.213-103				mapa	5692630.36	6595945.78	199.618	program BANK OSNÓW, operat 209/15/6/62	brak danych			
813	132.213-382-1		3	1959.11	AJ 7071	Ścienny	zniszczony				-	Tożsamy z 132.213-102				mapa	5692818.60	6595725.69	202.098	program BANK OSNÓW, operat 209/15/6/62	brak danych			
814	132.213-383-1	M3415Dc4-SH1015	3	1959.11	AJ 7022	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-	Tożsamy z 132.213-101	BELCHATÓW	13	100101_1.0013.163/2	dokładny pomiar GNSS	5692956.75	6595564.03	202.871	program BANK OSNÓW, operat 209/15/6/62	brak danych		Bełchatów ul.Stefana Okrzei 9	osoba prywatna
815	132.213-384-1		3	1959.11	AJ 5488	Ścienny	zniszczony				-	Tożsamy z 132.213-95				mapa	5693077.12	6595522.08	204.197	program BANK OSNÓW, operat 209/15/6/62	brak danych			
816	132.213-4		brak danych	1959.11	b. c.	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5693432.58	6596099.96	209.102	operat 209/15/6/62	brak danych			

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna klasa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	Łata [Zm]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Krosztadt 60 [m]	H Krosztadt 60 źródło informacji	H Krosztadt 86 [m]	H Krosztadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel
817	132.213-48-1		3	1959.11	AJ 7936	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5693300.81	6594876.44	200.183	program BANK OSNÓW, operat 209/15/6/62	brak danych			
818	132.213-49		brak danych	1959.11	AJ 6749	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5693394.46	6595326.36	203.209	operat 209/15/6/62	brak danych			
819	132.213-50-1		3	1959.11	AJ 3040	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5694571.18	6594211.27	205.361	program BANK OSNÓW, operat 209/15/6/62	brak danych			
820	132.213-51-1	M3415Dc2-SH1009	3	1959.11	AJ 5901	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		BELCHATÓW	02	100101_1.0002.33/7	dokładny pomiar GNSS	5694945.23	6594122.7	208.425	program BANK OSNÓW, operat 209/15/6/62	brak danych		Belchatów ul.Cegielniana 33	osoba prywatna
821	132.213-52-1		3	1959.11	AK 0135	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5694945.77	6594666.65	201.379	program BANK OSNÓW, operat 209/15/6/62	brak danych			
822	132.213-53-1	M3415Dc2-SH1011	3	1959.11	AJ 3021	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	-		BELCHATÓW	ZAWADY	100102_2.0039.83/1	dokładny pomiar GNSS	5695586.44	6594779.15	205.720	program BANK OSNÓW, operat 209/15/6/62	brak danych		Belchatów	instytucja
823	132.213-54		brak danych	1959.11	AK 1231	Ścienny	zniszczony				-	Budynek rozebrany				mapa	5695484.00	6595242.16	210.378	operat 209/15/6/62	brak danych			
824	132.213-55		brak danych	1959.11	AK 0302	Ścienny	zniszczony				-	Dobudowany budynek				mapa	5695313.97	6595658.52	208.825	operat 209/15/6/62	brak danych			
825	132.213-57		brak danych	1959.11	AJ 3024	brak danych	nieodnaleziony				-					mapa	5694711.77	6596197.95	204.076	operat 209/15/6/62	brak danych			
826	132.213-59		brak danych	1959.11	AJ 6442	Ścienny	zniszczony				-	budynek rozebrany				mapa	5694250.99	6596012.66	209.087	operat 209/15/6/62	brak danych			
827	132.213-6		brak danych	1959.11	b.c.	Ścienny	tożsamy				-	Tożsamy z 132.213-932				mapa	5693398.13	6596524.69	210.056	operat 209/15/6/62	brak danych			
828	132.213-65-1		3	1959.11	AJ8790	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5695067.91	6596813.57	206.109	program BANK OSNÓW, operat 209/15/6/62	brak danych			
829	132.213-66-1		3	1959.11	AJ 5682	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5695047.09	6597194.11	211.201	program BANK OSNÓW, operat 209/15/6/62	brak danych			
830	132.213-67-1		3	1959.11	AJ 6311	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5695049.83	6597469.47	212.829	program BANK OSNÓW, operat 209/15/6/62	brak danych			
831	132.213-68-1		3	1959.11	AJ 3023	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5694539.48	6597404.43	206.755	program BANK OSNÓW, operat 209/15/6/62	brak danych			
832	132.213-69-1		3	1959.11	AK 0569	Ścienny	nieodnaleziony				-					mapa	5693859.80	6597296.30	215.456	program BANK OSNÓW, operat 209/15/6/62	brak danych			
833	132.213-7		brak danych	1959.11	AJ 5500	Ścienny	tożsamy				-	Tożsamy z 132.213-933				mapa	5693437.10	6596240.31	208.388	operat 209/15/6/62	brak danych			
834	132.213-73		brak danych	1959.11	AJ 4913	Ścienny	zniszczony				-	Budynek rozebrany				mapa	5694686.54	6595269.70	207.522	operat 209/15/6/62	brak danych			
835	132.213-74		brak danych	1959.11	AJ 3028	Naziemny	zniszczony				-	Miara wypada w jezdni				mapa	5694865.89	6595770.69	204.323	operat 209/15/6/62	brak danych			
836	132.213-75		brak danych	1959.11	b.c.	Ścienny	zniszczony				-	Budynek nie istnieje				mapa	5694494.16	6595262.08	205.001	operat 209/15/6/62	brak danych			
837	132.213-77		brak danych	1959.11	AJ 8796	Ścienny	zniszczony				-	Bbudynek rozebrany				mapa	5693937.13	6595257.78	201.027	operat 209/15/6/62	brak danych			
838	132.213-78-1	M3415Dd3-SH1000	3	1959.11	AJ 8044	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		BELCHATÓW	05	100101_1.0005.134/2	dokładny pomiar GNSS	5694245.74	6596127.19	210.223	program BANK OSNÓW, operat 209/15/6/62	brak danych		Belchatów ul.Polna 2	osoba prywatna
839	132.213-79-1		3	1959.11	AJ 5113	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5694272.60	6596506.27	209.865	program BANK OSNÓW, operat 209/15/6/62	brak danych			
840	132.213-80-1		3	1959.11	AJ 8354	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5693837.81	6596528.63	215.194	program BANK OSNÓW, operat 209/15/6/62	brak danych			
841	132.213-81-1	M3415Dd1-SH1006	3	1959.11	AJ 6068	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		BELCHATÓW	06	100101_1.0006.71	dokładny pomiar GNSS	5694511.04	6597268.29	205.156	program BANK OSNÓW, operat 209/15/6/62	brak danych		Belchatów	instytucja
842	132.213-82-1		3	1959.11	AJ 5724	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5694414.38	6597234.97	207.903	program BANK OSNÓW, operat 209/15/6/62	brak danych			
843	132.213-83-1		3	1959.11	b.c.	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5694269.55	6597096.30	209.994	program BANK OSNÓW, operat 209/15/6/62	brak danych			
844	132.213-84-1		3	1959.11	AJ 6164	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5694126.64	6596888.90	211.853	program BANK OSNÓW, operat 209/15/6/62	brak danych			
845	132.213-85-1		3	1959.11	AJ 5780	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5693932.56	6596820.25	215.310	program BANK OSNÓW, operat 209/15/6/62	brak danych			
846	132.213-86-1		3	1959.11	AJ 6117	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5693910.46	6596664.37	215.004	program BANK OSNÓW, operat 209/15/6/62	brak danych			
847	132.213-87-1		3	1959.11	AJ 8462	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5693841.34	6596307.73	214.128	program BANK OSNÓW, operat 209/15/6/62	brak danych			
848	132.213-88-1		3	1959.11	AJ 5059	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5693791.00	6596021.15	211.950	program BANK OSNÓW, operat 209/15/6/62	brak danych			

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna klasa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	Lata [Zm]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kronsztadt 60 [m]	H Kronsztadt 60 źródło informacji	H Kronsztadt 86 [m]	H Kronsztadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel
849	132.213-891		brak danych	1959.11	AJ8145	Ścienny	zniszczony				-	Tożsamy z 132.213-18				mapa	5692706.34	6595178.91	200.901	operat 209/15/6/62	brak danych			
850	132.213-89-1		3	1959.11	AJ 8876	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5693551.26	6596349.92	211.989	program BANK OSNÓW, operat 209/15/6/62	brak danych			
851	132.213-896-1	M3415Dc3-SH1009	3	1974	AS 7796	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		BEŁCHATÓW	DOMIECHOWICE	100102_2.0006.889	dokładny pomiar GNSS	5692713.08	6590201.17	207.902	program BANK OSNÓW	brak danych		Domiechowice	instytucja
852	132.213-897-1	M3415Dc1-SH1009	3	1974.10	AS 7703	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Kluki	Parzno-Lesisko	100105_2.0009.261	dokładny pomiar GNSS	5695341.87	6589701.44	204.807	program BANK OSNÓW	brak danych		Kreski	instytucja
853	132.213-898-1	M3415Dc1-SH1010	3	1974	AS 7751	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		BEŁCHATÓW	DOMIECHOWICE	100102_2.0006.95/3	dokładny pomiar GNSS	5695279.33	6590259.85	213.177	program BANK OSNÓW	brak danych		Emilin 22	osoba prywatna
854	132.213-899-1		3	1974	AS 7710	Ścienny	Istniejący bez możliwości wykonania pomiaru niwelacyjnego				-					dokładny pomiar GNSS	5695209.99	6591210.33	213.755	program BANK OSNÓW	brak danych			
855	132.213-900-1	M3415Dc1-SH1012	3	1974	AS 7732	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		BEŁCHATÓW	WOLA MIKOR.-ZALESNA	100102_2.0035.231/2	dokładny pomiar GNSS	5696304.03	6590932.64	219.888	program BANK OSNÓW	brak danych		Zalesna 3	osoba prywatna
856	132.213-90-1		3	1959.11	AJ 5376	Ścienny	Istniejący bez możliwości wykonania pomiaru niwelacyjnego				-					dokładny pomiar GNSS	5693687.72	6596369.79	214.165	program BANK OSNÓW, operat 209/15/6/62	brak danych			
857	132.213-901-1		3	1974.11	AM 568	Ścienny	Istniejący bez możliwości wykonania pomiaru niwelacyjnego				-					dokładny pomiar GNSS	5694827.7	6593156.56	215.719	program BANK OSNÓW	brak danych			
858	132.213-902	M3415Dc2-SH1007	brak danych	1962	b.c.	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		BEŁCHATÓW	01	100101_1.0001.100	dokładny pomiar GNSS	5694933.09	6592810.74	219.608	opis topograficzny	brak danych		Bełchatów	instytucja
859	132.213-903-1		3	1965	AM 566	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5695066.86	6592524.84	219.446	program BANK OSNÓW	brak danych			
860	132.213-904-1		3	1974.11	AM 565	Ścienny	Istniejący bez możliwości wykonania pomiaru niwelacyjnego				-					dokładny pomiar GNSS	5695136.21	6592234.61	220.219	program BANK OSNÓW	brak danych			
861	132.213-905-1		3	1974.09	AM 564	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5695210.34	6592064.59	219.899	program BANK OSNÓW	brak danych			
862	132.213-906-1		3	1963	AM 563	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5695162.28	6591831.89	217.324	program BANK OSNÓW	brak danych			
863	132.213-907-1		3	1974	AS 7671	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5694378.18	6590332.33	203.838	program BANK OSNÓW	brak danych			
864	132.213-908-1		3	1974	AS 7786	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5693305.50	6590406.67	214.118	program BANK OSNÓW	brak danych			
865	132.213-91	M3415Dd3-SH1001	brak danych	1959.11	AJ 7137	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		BEŁCHATÓW	10	100101_1.0010.253	dokładny pomiar GNSS	5693610.17	6596181.30	211.865	operat 209/15/6/62	brak danych		Bełchatów ul.gen. Grot-Roewckiego 29	osoba prywatna
866	132.213-915-1		3	1959.11	AK 1055	Ścienny	zniszczony				-	Tożsamy z 132.213-34				mapa	5692529.97	6594373.19	206.814	program BANK OSNÓW, operat 209/15/6/62	brak danych			
867	132.213-917-1	M3415Dc4-SH1018	3	1959.11	AJ 5646	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-	Tożsamy z 132.213-32	BEŁCHATÓW	12	100101_1.0012.68/3	dokładny pomiar GNSS	5692748.96	6594845.72	202.741	program BANK OSNÓW, operat 209/15/6/62	brak danych		Bełchatów ul.Lipowa 22	osoba prywatna
868	132.213-919-1	M3415Dc2-SH1005	3	1987.08	HP	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		BEŁCHATÓW	WOLA MIKOR.-ZALESNA	100102_2.0035.108/2	dokładny pomiar GNSS	5696838.23	6591991.75	214.758	program BANK OSNÓW	brak danych		Wola Mikorska 1a	instytucja
869	132.213-92		brak danych	1959.11	AJ 5805	ścienny	zniszczony				-					mapa	5693614.59	6595942.10	211.006	operat 209/15/6/62	brak danych			
870	132.213-922		brak danych	1962	AJ 4394	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5694084.39	6593951.37	brak danych		brak danych			
871	132.213-923		brak danych	1959.11	AJ 5802	Ścienny	zniszczony				-	Tożsamy z 132.213-43				mapa	5694025.76	6594039.13	211.630	operat 209/15/6/62	brak danych			
872	132.213-924		brak danych	1959.11	AJ 6070	Ścienny	zniszczony				-	Tożsamy z 13220209 i z 132.213-44				mapa	5693814.50	6594232.10	209.430	operat 209/15/6/62	brak danych			
873	132.213-925		brak danych	1962	AK 1125	Naziemny	zniszczony				-	Tożsamy z 132.213-45				mapa	5693659.80	6594320.87	206.824	operat 209/15/6/62	brak danych			
874	132.213-926-1		3	1959.11	AJ 4122	Ścienny	zniszczony				-	Tożsamy z 132.213-46				mapa	5693432.46	6594588.87	203.541	program BANK OSNÓW, operat 209/15/6/62	brak danych			
875	132.213-928-1		3	1959.11	AK 0160	Ścienny	zniszczony				-	Tożsamy z 132.213-124				mapa	5693166.52	6594775.27	202.042	program BANK OSNÓW, operat 209/15/6/62	brak danych			
876	132.213-929-1		3	1959.11	AJ 5120	Ścienny	zniszczony				-	Tożsamy z 132.213-123				mapa	5693036.66	6594972.63	201.065	program BANK OSNÓW, operat 209/15/6/62	brak danych			
877	132.213-93		brak danych	1959	AJ 5076	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5693568.29	6595778.72	210.501	program BANK OSNÓW operat 1621-16/2002	brak danych			
878	132.213-931-1		3	1959.11	AJ 7048	Ścienny	zniszczony				-	Tożsamy z 132.213-5				mapa	5693437.92	6596314.33	210.160	program BANK OSNÓW, operat 209/15/6/62	brak danych			
879	132.213-933-1		3	1962	AJ 5500	Ścienny	zniszczony				-	Tożsamy z 132.213-7				mapa	5693361.90	6596676.84	208.388	program BANK OSNÓW, operat 209/15/6/62	brak danych			
880	132.213-934-1	M3415Dd3-SH1022	3	1962	b.c.	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-	Tożsamy z 132.213-8	BEŁCHATÓW	11	100101_1.0011.140/6	dokładny pomiar GNSS	5693376.4	6596775.58	210.043	program BANK OSNÓW operat 1621-16/2002	brak danych			osoba prywatna

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna klasa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	Łata [Zm]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kronsztadt 60 [m]	H Kronsztadt 60 źródło informacji	H Kronsztadt 86 [m]	H Kronsztadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel
881	132.213-935-1	M3415Dd3-SH1023	3	1959.11	AJ 8366	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-	Tożsamy z 132.213-9	BELCHATÓW	15	100101_1.0015.56/1	dokładny pomiar GNSS	5693308.94	6597016.85	208.678	program BANK OSNÓW operat 1621-16/2002	brak danych		Belchatów ul.Generała Ludwika Czyżewskiego 51	osoba prywatna
882	132.213-936		brak danych	1962	AJ 4311	Ścienny	zniszczony				-	Tożsamy z 132.213-10 Wykonano remont elewacji budynku				mapa	5693260.82	6597252.74	210.196	program BANK OSNÓW operat 1621-16/2002	brak danych			
883	132.213-94		brak danych	1959.11	AK 1034	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5693559.68	6595541.19	208.461	operat 209/15/6/62	brak danych			
884	132.213-97		brak danych	1959.11	b.c.	Ścienny	tożsamy				-	Tożsamy z punktem 132.213-2162-1				mapa	5693112.08	6595842.91	205.193	operat 2/61-132.213.24	brak danych			
885	132.213-a001	M3415Dd3-SH1002	brak danych	brak danych	AR 0594	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	Sporządzono opis.		Belchatów - miasto	0010	100101_1.0010.311	dokładny pomiar GNSS	5693439.49	6596363.23	brak danych		brak danych		Belchatów ul.Generała Ludwika Czyżewskiego 38	osoba prywatna

Arkusz 132.214

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna klasa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	Łata [Zm]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kronsztadt 60 [m]	H Kronsztadt 60 źródło informacji	H Kronsztadt 86 [m]	H Kronsztadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel
886	132.214-3056-1		2	1987.09	AT 2716	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5693251.39	6598476.99	206.5236	program BANK OSNÓW	brak danych			
887	132.214-3057-1		2	1987.09	AT 3050	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5693378.66	6598664.21	206.9358	program BANK OSNÓW	brak danych			
888	132.214-3058		3	1974.11	AT 2803	Naziemny	zniszczony				-	Cecha identyczna z punktem 132.413-3466-1				mapa	5693355.79	6600074.70	brak danych		brak danych			
889	132.214-3059-1	M3415Dd4-SH1006	2	1987.08	AT 2817	Naziemny	uszkodzony	nie	tak	tak	-	1. Remont głowicy słupa 2. Cecha identyczna z punktem 132.132-32	BELCHATÓW	DOBIECIN	100102_2.0004.214/1	dokładny pomiar GNSS	5693343.01	6600564.17	218.261	program BANK OSNÓW	brak danych		Dobiecin	osoba prywatna
890	132.214-3060-1	M3415Dd4-SH1004	2	1987.07	AT 2815	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	-		BELCHATÓW	DOBIECIN	100102_2.0004.366	dokładny pomiar GNSS	5693323.13	6601414.04	228.1789	program BANK OSNÓW	brak danych		Zwierzchów	instytucja
891	132.214-3061-1		3	1974.09	AT 3042	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5693377.64	6601801.86	229.3334	program BANK OSNÓW	brak danych			
892	132.214-3062-1		3	1987.08	AT 2845	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5693305.67	6602808.64	216.5309	program BANK OSNÓW	brak danych			
893	132.214-3063-1		3	1974.09	AT 3031	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5693236.45	6603077.32	211.3015	program BANK OSNÓW	brak danych			
894	132.214-3064		3	1974.09	AT 2714	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5693115.84	6603946.74	brak danych		brak danych			
895	132.214-3065-1	M3416Cc3-SH1019	2	1987.09	AT 2940	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		WOLA KRZYSZTOPORSKA	BOGDANÓW	101010_2.0001.3	dokładny pomiar GNSS	5692917.23	6604705.26	203.6494	program BANK OSNÓW	brak danych		Mąkolice 12	
896	132.214-378		brak danych	brak danych	brak danych	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5696149.13	6597658.24	brak danych		brak danych			
897	132.214-386-1		3	1962	AJ 8118	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5692766.88	6599900.26	213.275	program BANK OSNÓW	brak danych			
898	132.214-6		brak danych	brak danych	b.c.	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5693767.32	6603547.15	brak danych		brak danych			
899	132.214-937-1		3	1987.08	AJ 1176	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5693470.27	6599403.18	209.339	program BANK OSNÓW	brak danych			
900	132.214-942-1		3	1987.08	b.c.	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5693342.51	6601952.30	230.026	program BANK OSNÓW	brak danych			
901	132.214-943-1		3	1987.08	AJ 0241	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5693333.87	6602704.46	218.57	program BANK OSNÓW operat 415/88/697-1988	brak danych			
902	132.214-BN180	M3415Dd1-SH1008	brak danych	brak danych	b.c.	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	Sporządzono opis.		Belchatów - miasto	06	100101_1.0006.25	dokładny pomiar GNSS	5695028.93	6597595.98	brak danych		brak danych		Belchatów ul.Nowa 72	osoba prywatna
903	132.214-bn181	M3415Dd1-SH1007	brak danych	brak danych	b.c.	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	Sporządzono opis.		BELCHATÓW	MYSZAKI	100102_2.0024.42	dokładny pomiar GNSS	5694553.95	6597797.48	brak danych		brak danych		Myszaki 4	osoba prywatna
904	132.214-bn182	M3415Dd3-SH1027	brak danych	brak danych	b.c.	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	Sporządzono opis.		Belchatów - miasto	11	100101_1.0011.12/1	dokładny pomiar GNSS	5693608.92	6597610.57	brak danych		brak danych		Belchatów ul.Wspólna 28	osoba prywatna
905	132.214-Rp5	M3415Dd4-SH1005	brak danych	brak danych	nieczytelna	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	Sporządzono opis.		BELCHATÓW	DOBIECIN	100102_2.0004.214/1	dokładny pomiar GNSS	5693355.81	6600358.51	brak danych		brak danych		Dobiecin	osoba prywatna
906	132.214-Rp7	M3415Dd4-SH1024	brak danych	brak danych	bc	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	Sporządzono opis.		BELCHATÓW	POSTĘKALICE	100102_2.0030.71/8	dokładny pomiar GNSS	5694268.96	6602181.08	brak danych		brak danych		Postękalice 94	osoba prywatna

Arkusz 132.231

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna klasa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNS5	Łata [Zm]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kronsztadt 60 [m]	H Kronsztadt 60 źródło informacji	H Kronsztadt 86 [m]	H Kronsztadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel
907	132.231-107		brak danych	1959.11	AJ 4517	Ścienny	zniszczony				-	Reper zabudowany				mapa	5692144.93	6593310.87	214.883	operat 209/15/6/62	brak danych			
908	132.231-109		brak danych	1959.11	AJ 3007	Naziemny	zniszczony				-	Rozbita góra słupa				mapa	5692186.51	6592553.26	217.143	operat 209/15/6/62	brak danych			
909	132.231-14-1		3	1959.11	AJ 6986	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5692385.58	6596238.37	205.846	program BANK OSNÓW, operat 209/15/6/62	brak danych			
910	132.231-16-1	M3415Dd3-SH1007	3	1959.11	AJ 4677	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-	Tożsamy z 132.231-1624	Bełchatów - miasto	0014	100101_1.0014.149/8	dokładny pomiar GNSS	5691814.17	6596118.56	199.783	program BANK OSNÓW, operat 209/15/6/62	brak danych		Bełchatów ul.Kolejowa 3	osoba prywatna
911	132.231-1620-1	M3415Dc4-SH1021	3	1959.11	AJ 3033	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	-	Tożsamy z 132.231-26	Bełchatów - miasto	21	100101_1.0021.1/1	dokładny pomiar GNSS	5691760.76	6593943.70	208.805	program BANK OSNÓW, operat 209/15/6/62	brak danych		Bełchatów	instytucja
912	132.231-1621-1		3	1959.11	AJ 3048	Naziemny	zniszczony				-	Tożsamy z 132.231-25				mapa	5691707.24	6594447.70	205.510	program BANK OSNÓW, operat 209/15/6/62	brak danych			
913	132.231-1622-1		3	1959.11	AJ 3019	Naziemny	zniszczony				-	Tożsamy z 132.231-24				mapa	5691725.91	6594782.72	207.236	program BANK OSNÓW, operat 209/15/6/62	brak danych			
914	132.231-1623-1		3	1959.11	AJ 3029	Naziemny	nieodnaleziony				-	Tożsamy z 132.231-105				mapa	5691382.57	6595154.23	202.369	program BANK OSNÓW, operat 209/15/6/62	brak danych			
915	132.231-2158-1		3	1959.11	AK 0928	Ścienny	zniszczony				-	Tożsamy z 132.231-106				mapa	5692176.48	6594633.92	209.721	program BANK OSNÓW, operat 209/15/6/62	brak danych			
916	132.231-3143		brak danych	1974.11	b.c.	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5691358.24	6589886.82	brak danych		brak danych			
917	132.231-3144-1		3	1974.11	AT 2984	Naziemny	tożsamy				-	Tożsamy z punktem 13220502				mapa	5691475.97	6590776.51	207.2816	program BANK OSNÓW	brak danych			
918	132.231-3145-1	M3415Dc3-SH1007	3	1987.07	AT 3085	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		BEŁCHATÓW	LUDWIKÓW	100102_2.0019.397/3	dokładny pomiar GNSS	5691489.50	6591107.42	208.5255	program BANK OSNÓW	brak danych		Ludwików	instytucja
919	132.231-3147-1	M3415Dc4-SH1008	3	1987.07	AT 2676	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-	Znak znajduje się na zamkniętym terenie.	BEŁCHATÓW	LUDWIKÓW	100102_2.0019.214/2	dokładny pomiar GNSS	5691114.08	6593172.72	213.912	program BANK OSNÓW	brak danych		Ludwików 27B	osoba prywatna
920	132.231-3148		brak danych	1974.11	AT 3086	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5691053.93	6593472.52	brak danych		brak danych			
921	132.231-3149-1		3	1974.11	AT 2749	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5690749.09	6594611.89	208.5236	program BANK OSNÓW	brak danych			
922	132.231-3150		brak danych	1974.11	AT 2831	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5690595.30	6594787.95	brak danych		brak danych			
923	132.231-3153		brak danych	1974.11	AT 3122	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5691824.48	6595460.32	brak danych		brak danych			
924	132.231-3154		brak danych	1974.11	AT 3141	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5691512.75	6595527.07	brak danych		brak danych			
925	132.231-3155		brak danych	1974.11	AT 2721	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5691153.75	6595605.11	brak danych		brak danych			
926	132.231-3156-1	M3415Dd3-SH1009	3	1974	AT 2856	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Bełchatów - miasto	0019	100101_1.0019.19	dokładny pomiar GNSS	5689898.14	6595857.64	200.0366	program BANK OSNÓW	brak danych		Bełchatów ul.Rynek Grocholski 8	instytucja
927	132.231-3183-1		3	1974.11	AT 2633	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5689863.40	6594444.06	204.6897	program BANK OSNÓW	brak danych			
928	132.231-3184		brak danych	1974.11	AT 2998	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5689898.37	6593904.72	brak danych		brak danych			
929	132.231-3185-1	M3427Ba2-SH1013	3	1974.11	AT 3010	Naziemny	uszkodzony	nie	tak	tak	-	Słup uszkodzony - do remontu głowicy	BEŁCHATÓW	OLEŚNIK	100102_2.0026.6	dokładny pomiar GNSS	5689418.72	6593657.19	201.4093	program BANK OSNÓW	brak danych		Oleśnik	
930	132.231-3186-1	M3427Ba2-SH1012	3	1987.07	AT 2679	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		BEŁCHATÓW	OLEŚNIK	100102_2.0026.642/1	dokładny pomiar GNSS	5689353.95	6593428.00	207.8961	program BANK OSNÓW	brak danych		Oleśnik	osoba prywatna
931	132.231-3187-1	M3427Ba2-SH1009	3	1987.07	AT 3013	Naziemny	zniszczony	nie	tak	tak	-	Słup mocno uszkodzony i pochylony - odkopać i sprawdzić czy nie jest wyrwany z poduszki.	BEŁCHATÓW	OLEŚNIK	100102_2.0026.138	mapa	5688339.20	6593001.90	205.542	program BANK OSNÓW	brak danych			
932	132.231-3188		brak danych	1974.11	AT 2942	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5687786.98	6592171.73	brak danych		brak danych			
933	132.231-3189-1	M3427Ba2-SH1007	3	1987.07	AT 2683	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		BEŁCHATÓW	KURNOS DRUGI	100102_2.0018.434/3	dokładny pomiar GNSS	5687799.07	6592064.72	213.5692	program BANK OSNÓW	brak danych		Kurnos Drugi	instytucja
934	132.231-320-1	M3415Dc4-SH1006	3	brak danych	AK 6423	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-	Sporządzono opis	BEŁCHATÓW	LUDWIKÓW	100102_2.0019.256	dokładny pomiar GNSS	5690919.84	6591638.14	214.302	program BANK OSNÓW	brak danych		Studianki	instytucja
935	132.231-321-1	M3415Dc3-SH1006	3	brak danych	AK 5793	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-	Sporządzono opis	BEŁCHATÓW	KURNOS PIERWSZY	100102_2.0017.28/3	dokładny pomiar GNSS	5688972.73	6591242.93	224.874	program BANK OSNÓW	brak danych		Kurnos Pierwszy 22	osoba prywatna
936	132.231-322-1	M3427Ba1-SH1019	3	1962	AJ 5137	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		BEŁCHATÓW	KURNOS PIERWSZY	100102_2.0017.170/1	dokładny pomiar GNSS	5689313.36	6591312.67	219.108	program BANK OSNÓW	brak danych		Kurnos Pierwszy	osoba prywatna
937	132.231-3222	M3415Dd3-SH1014	brak danych	1974.11	AT 2630	Naziemny	zniszczony	tak	tak	tak	-	Słup pochylony i uszkodzony	Bełchatów - miasto	22	100101_1.0022.401	mapa	5691032.23	6597589.59	brak danych		brak danych			
938	132.231-3223-1	M3415Dd3-SH1013	3	1987.08	AT 2758	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	-		BEŁCHATÓW	ZDZIESZULICE GÓRNE	100102_2.0041.765/2	dokładny pomiar GNSS	5690807.65	6597667.02	201.806	program BANK OSNÓW	brak danych		Zdzieszulice Górne	osoba prywatna

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna klasa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	Łata [Zm]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kronsztadt 60 [m]	H Kronsztadt 60 źródło informacji	H Kronsztadt 86 [m]	H Kronsztadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel
939	132.231-3224-1	M3415Dd3-SH1011	3	1987.08	AT 3067	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	-	Znak znajduje się dokładnie na granicy dwóch działek: 178 i 179. Wpisano 178.	BELCHATÓW	ZDZIESZULICE DOLNE	100102_2.0040.178	dokładny pomiar GNSS	5690360.93	6596900.34	205.1962	program BANK OSNÓW	brak danych		Zdzieszulice Dolne	osoba prywatna
940	132.231-3225		brak danych	1974.11	AT 2706	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5690302.32	6596632.41	brak danych		brak danych			
941	132.231-3239		brak danych	1974.11	AT 2839	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5689201.90	6596179.44	brak danych		brak danych			
942	132.231-324-1	M3427Ba2-SH1001	3	1962	AJ 9904	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-	Budynek w złym stanie technicznym (popękane ściany)	BELCHATÓW	KURNOS DRUGI	100102_2.0018.302/1	dokładny pomiar GNSS	5688600.21	6592217.93	219.383	program BANK OSNÓW	brak danych		Kurnos Drugi 119	osoba prywatna
943	132.231-3242-1	M3427Bb1-SH1002	3	1974.11	AT 2899	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		BELCHATÓW	MAZURY	100102_2.0022.593/2	dokładny pomiar GNSS	5687538.27	6596496.68	193.5975	program BANK OSNÓW	brak danych		Mazury	instytucja
944	132.231-326-1		3	brak danych	AK 3031	brak danych	zniszczony				-					mapa	5688372.32	6589981.41	207.721	program BANK OSNÓW	brak danych			
945	132.231-327-1	M3427Ba1-SH1017	3	1962	AK 5830	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-	Budynek w złym stanie technicznym (popękane ściany)	BELCHATÓW	KURNOS DRUGI	100102_2.0018.75	dokładny pomiar GNSS	5688494.14	6590700.28	225.982	program BANK OSNÓW	brak danych		Kurnos Drugi 2	osoba prywatna
946	132.231-328-1		3	brak danych	AK 3250	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5688610.95	6590960.40	225.539	program BANK OSNÓW	brak danych			
947	132.231-329-1	M3427Ba1-SH1018	3	1962	AJ 8559	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		BELCHATÓW	KURNOS DRUGI	100102_2.0018.187/1	dokładny pomiar GNSS	5688815.86	6591321.82	222.075	program BANK OSNÓW	brak danych		Kurnos Drugi 66	osoba prywatna
948	132.231-330-1	M3427Ba2-SH1000	3	1962	AJ 7661	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-	Znak 10cm poniżej linii gruntu.	BELCHATÓW	KURNOS DRUGI	100102_2.0018.285/2	dokładny pomiar GNSS	5688734.70	6591793.91	218.926	program BANK OSNÓW	brak danych		Kurnos Drugi 138	osoba prywatna
949	132.231-345-1	M3427Ba2-SH1006	3	1962	AJ 6222	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		BELCHATÓW	KURNOS DRUGI	100102_2.0018.693/8	dokładny pomiar GNSS	5687987.35	6592223.41	212.077	program BANK OSNÓW	brak danych		Kurnos Drugi	instytucja
950	132.231-351		brak danych	1959.11	AJ 4495	Ścienny	nieodnaleziony				-	Tożsamy z 132.231-21				mapa	5692309.79	6595369.17	207.283	operat 209/15/6/62	brak danych			
951	132.231-353		brak danych	1959.11	AJ 7596	Naziemny	nieodnaleziony				-	Tożsamy z 132.231-23				mapa	5691441.92	6595542.79	206.283	operat 209/15/6/62	brak danych			
952	132.231-355-1	M3415Dc4-SH1026	3	1959.11	AJ 5355	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-	Tożsamy z 132.231-104. Budynek niezamieszkały	Belchatów - miasto	16	100101_1.0016.30/2	dokładny pomiar GNSS	5691073.98	6595621.03	200.188	program BANK OSNÓW, operat 209/15/6/62	brak danych		Belchatów ul.Wojska Polskiego 147	osoba prywatna
953	132.231-357-1		3	1962	AJ 1039	Ścienny	tożsamy				-	Tożsamy z punktem 13220506				mapa	5689914.05	6595850.01	200.064	program BANK OSNÓW	brak danych			
954	132.231-358-1		3	1962	AK 6718	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5689601.27	6595858.78	197.047	program BANK OSNÓW opis topograficzny	brak danych			
955	132.231-359-1		3	1962	AK 3991	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5689554.78	6596276.17	202.33	program BANK OSNÓW	brak danych			
956	132.231-360-1		3	1962	AK 6062	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5689554.11	6596788.47	213.688	program BANK OSNÓW	brak danych			
957	132.231-361-1	M3427Bb1-SH1013	3	1962	AJ 7218	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-	Budynek niezamieszkały	BELCHATÓW	MAZURY	100102_2.0022.22/5	dokładny pomiar GNSS	5689453.49	6597077.21	216.024	program BANK OSNÓW	brak danych		Mazury 45	osoba prywatna
958	132.231-362-1		3	1962	AJ 9640	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5689186.66	6597383.24	217.589	program BANK OSNÓW	brak danych			
959	132.231-363-1		3	1962	AJ 8205	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5689056.16	6597683.15	218.891	program BANK OSNÓW	brak danych			
960	132.231-372-1		3	1962	AJ 7721	Ścienny	Istniejący bez możliwości wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	nie	nie	-		BELCHATÓW	ZDZIESZULICE DOLNE	100102_2.0040.187	dokładny pomiar GNSS	5690441.76	6597455.44	202.762	program BANK OSNÓW	brak danych			
961	132.231-373-1		3	1962	AK 6957	Ścienny	Istniejący bez możliwości wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	nie	-	Budynek opuszczony i w ruinie.	BELCHATÓW	22	100101_1.0022.402	dokładny pomiar GNSS	5690756.63	6597659.50	201.63	program BANK OSNÓW	brak danych			
962	132.231-376-1		3	1962	AJ 9797	Ścienny	Istniejący bez możliwości wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	nie	-	Budynek opuszczony i w ruinie	BELCHATÓW	ZDZIESZULICE GÓRNE	100102_2.0041.127/11	dokładny pomiar GNSS	5691132.86	6597534.65	206.695	program BANK OSNÓW	brak danych			
963	132.231-377-1		3	1962	AK 5802	Ścienny	Istniejący bez możliwości wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	nie	-	Budynek opuszczony i w ruinie	Belchatów - miasto	22	100101_1.0022.154	mapa	5691634.23	6597139.83	206.514	program BANK OSNÓW	brak danych			
964	132.231-378-1		3	1962	AJ 3004	Naziemny	zniszczony				-	Tożsamy z 132.231-15				mapa	5692109.22	6596596.74	207.093	program BANK OSNÓW operat 1621-16/2002	brak danych			
965	132.231-401		brak danych	1962	b.c.	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5688482.49	6592604.73	brak danych		brak danych			
966	132.231-4014	M3427Ba2-SH1003	brak danych	brak danych	AW 4089	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-	Sporządzono opis	BELCHATÓW	OLEŚNIK	100102_2.0026.256	dokładny pomiar GNSS	5688515.34	6592505.10	brak danych		brak danych		Oleśnik	instytucja
967	132.231-4017	M3427Ba2-SH1005	brak danych	brak danych	AW 4118	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-	sporządzono opis	BELCHATÓW	OLEŚNIK	100102_2.0026.256	dokładny pomiar GNSS	5688496.92	6592555.35	brak danych		brak danych		Oleśnik	instytucja
968	132.231-4028		brak danych	1977	AW 3929	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5690178.28	6593805.10	brak danych		brak danych			
969	132.231-4029	M3415Dc4-SH1031	brak danych	1977	AW 3969	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	-		Belchatów - miasto	18	100101_1.0018.51	dokładny pomiar GNSS	5690454.32	6594221.79	brak danych		brak danych		Belchatów	osoba prywatna
970	132.231-4030	M3415Dc4-SH1030	brak danych	1977	AW 4122	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Belchatów - miasto	21	100101_1.0021.193	dokładny pomiar GNSS	5690609.91	6594367.05	brak danych		brak danych		Belchatów ul.Pod Górąmi 11	osoba prywatna

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna klasa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	Łata [2m]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kronsztadt 60 [m]	H Kronsztadt 60 źródło informacji	H Kronsztadt 86 [m]	H Kronsztadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel
971	132.231-4032	M3415Dc4-SH1029	brak danych	1977	AW 4133	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Belchatów - miasto	16	100101_1.0016.29/2	dokładny pomiar GNSS	5690688.93	6594598.98	brak danych		brak danych		Belchatów	instytucja
972	132.231-4033		brak danych	1977	AW 4210	Ścienny	Istniejący bez możliwości wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	nie	nie	-	1. Brak możliwości ustawienia łaty - przywalony przypora betonową. 2. Beton odpęknął pod znakiem.	Belchatów - miasto	16	100101_1.0016.29/2	dokładny pomiar GNSS	5690671.99	6594609.77	brak danych		brak danych			
973	132.231-4034		brak danych	1977	AW 4087	Ścienny	nieodnaleziony				-					mapa	5690766.99	6594646.97	brak danych		brak danych			
974	132.231-4035		brak danych	1977	AW 4168	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5690879.55	6594757.83	brak danych		brak danych			
975	132.231-4036		brak danych	1977	AW 4135	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5690963.31	6595001.51	brak danych		brak danych			
976	132.231-4038	M3415Dc4-SH1034	brak danych	1977	AW 3938	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Belchatów - miasto	18	100101_1.0018.96	dokładny pomiar GNSS	5690147.03	6594044.45	brak danych		brak danych		Belchatów	instytucja
977	132.231-4039	M3415Dc4-SH1035	brak danych	1977	AW 4175	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	-		Belchatów - miasto	18	100101_1.0018.90	dokładny pomiar GNSS	5690344.58	6594193.16	brak danych		brak danych		Belchatów	osoba prywatna
978	132.231-4040	M3415Dc4-SH1032	brak danych	1977	AW 4097	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Belchatów - miasto	18	100101_1.0018.96	dokładny pomiar GNSS	5690435.44	6594412.18	brak danych		brak danych		Belchatów	instytucja
979	132.231-4041	M3415Dc4-SH1028	brak danych	1977.08	AW 4243	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Belchatów - miasto	16	100101_1.0016.139	dokładny pomiar GNSS	5690762.44	6594881.72	brak danych		brak danych			
980	132.231-4042	M3415Dc4-SH1027	brak danych	1977	AW 4241	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	-		Belchatów - miasto	16	100101_1.0016.40	dokładny pomiar GNSS	5690878.80	6595125.35	brak danych		brak danych		Belchatów	osoba prywatna
981	132.231-4043		brak danych	1977	AW 4303	Ścienny	nieodnaleziony				-	Najprawdopodobniej zniszczony - rów po stronie ptn. nasypu włączony do sieci kanalizacyjnej.				mapa	5691148.13	6595435.68	brak danych		brak danych			
982	132.231-4044	M3415Dc4-SH1025	brak danych	1977	AW 4179	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Belchatów - miasto	16	100101_1.0016.29/2	dokładny pomiar GNSS	5691113.36	6595453.14	brak danych		brak danych		Belchatów	instytucja
983	132.231-4046		brak danych	1977	AW 4227	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5691604.79	6596277.20	brak danych		brak danych			
984	132.231-4047		brak danych	1977	AW 4216	Naziemny	zniszczony	tak	tak	nie	-	Słup znacznie pochylony i obrośnięty pnieniem krzewu od strony znaku.	Belchatów - miasto	14	100101_1.0014.115/2	mapa	5691725.81	6596591.81	brak danych		brak danych			
985	132.231-4048		brak danych	1977	AW 4235	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5691896.25	6596864.13	brak danych		brak danych			
986	132.231-4049	M3415Dd3-SH1019	brak danych	1977	AW 4090	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Belchatów - miasto	22	100101_1.0022.584	dokładny pomiar GNSS	5691872.37	6597246.99	brak danych		brak danych		Belchatów	instytucja
987	132.231-4053	M3415Dc4-SH1024	brak danych	1977	AW 4261	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Belchatów - miasto	16	100101_1.0016.29/2	dokładny pomiar GNSS	5691221.42	6595634.09	brak danych		brak danych		Belchatów	instytucja
988	132.231-4056		brak danych	1977	AW 4143	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5691512.07	6596345.93	brak danych		brak danych			
989	132.231-4059		brak danych	1977	AW 4292	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5691638.90	6596545.94	brak danych		brak danych			
990	132.231-4061		brak danych	1977	AW 4111	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5691608.37	6596856.12	brak danych		brak danych			
991	132.231-4063	M3415Dd3-SH1016	brak danych	1977	AW 4112	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	-		Belchatów - miasto	22	100101_1.0022.160	dokładny pomiar GNSS	5691803.17	6597244.30	brak danych		brak danych		Belchatów	instytucja
992	132.231-4066	M3415Dd3-SH1018	brak danych	1977	AW 4142	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		BELCHATÓW	22	100101_1.0022.143/1	dokładny pomiar GNSS	5691897.04	6597445.14	brak danych		brak danych		Belchatów	instytucja
993	132.231-4073		brak danych	1977	AW 4098	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5692012.97	6597549.15	brak danych		brak danych			
994	132.231-4214	M3415Dd3-SH1015	brak danych	1979	AW 3968	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		BELCHATÓW	22	100101_1.0022.171	dokładny pomiar GNSS	5691712.38	6597066.49	brak danych		brak danych		Belchatów	instytucja
995	132.231-4215	M3415Dd3-SH1017	brak danych	brak danych	AW 4051	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Belchatów - miasto	22	100101_1.0022.143/1	dokładny pomiar GNSS	5691855.13	6597409.87	brak danych		brak danych		Belchatów	instytucja
996	132.231-432-1		3	1962	AK 3482	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5687721.38	6594522.01	198.67	program BANK OSNÓW	brak danych			
997	132.231-433-1		3	brak danych	b.c.	brak danych	zniszczony				-					mapa	5688185.05	6594861.14	203.317	program BANK OSNÓW	brak danych			
998	132.231-434-1		3	1962	b.c.	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5688268.00	6593171.13	203.993	program BANK OSNÓW	brak danych			
999	132.231-435-1	M3427Ba2-SH1010	3	brak danych	AJ 9140	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-	Sporządzono opis Dostęp do punktu ekstremalnego po nadkuciu podmurówki.	BELCHATÓW	OLEŚNIK	100102_2.0026.525	dokładny pomiar GNSS	5688061.41	6594031.79	192.227	program BANK OSNÓW	brak danych		Oleśnik 31	osoba prywatna
1000	132.231-436-1	M3427Ba2-SH1016	3	brak danych	b.c.	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-	Sporządzono opis	BELCHATÓW	OLEŚNIK	100102_2.0026.213	dokładny pomiar GNSS	5688353.91	6594541.86	201.224	program BANK OSNÓW	brak danych		Oleśnik	instytucja
1001	132.231-438-1	M3427Ba2-SH1015	3	1962	AK 5821	Ścienny	Istniejący bez możliwości wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	nie	tak	-	Dostęp do punktu ekstremalnego znaku wymaga wycięcia jednej płytki.	BELCHATÓW	PORĘBY	100102_2.0029.368	dokładny pomiar GNSS	5688884.13	6595397.85	194.329	program BANK OSNÓW	brak danych		Poręby	osoba prywatna
1002	132.231-439-1		3	1962	AJ 9895	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5689050.14	6595774.92	197.595	program BANK OSNÓW	brak danych			

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna klasa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	Łata [Zm]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kronsztadt 60 [m]	H Kronsztadt 60 źródło informacji	H Kronsztadt 86 [m]	H Kronsztadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel
1003	132.231-440-1		3	1962	AK 5998	Ścienny	nieodnaleziony				-					mapa	5689125.00	6596204.71	201.284	program BANK OSNÓW	brak danych			
1004	132.231-441-1		3	1962	AK 1817	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5688356.50	6596390.45	195.71	program BANK OSNÓW	brak danych			
1005	132.231-442-1		3	1962	AJ 9419	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5687523.95	6596537.03	193.806	program BANK OSNÓW	brak danych			
1006	132.231-909-1	M3415Dc3-SH1008	3	1974.10	AR 9698	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	-		BELCHATÓW	LUDWIKÓW	100102_2.0019.375/2	dokładny pomiar GNSS	5692138.57	6590994.78	208.483	program BANK OSNÓW	brak danych		Ludwików	instytucja
1007	132.231-911-1		3	brak danych	AA 2826	Ścienny	tożsamy				-	Tożsamy z punktem 13220500				mapa	5692097.71	6593199.98	214.988	program BANK OSNÓW, operat 209/15/6/62	brak danych			
1008	132.231-912-1		3	1959.11	b.c.	Ścienny	zniszczony				-	Tożsamy z punktem 132.231-27				mapa	5692199.54	6593572.03	213.109	program BANK OSNÓW, operat 209/15/6/62	brak danych			
1009	132.231-913-1		3	1959.11	AJ 7614	Ścienny	zniszczony				-	Tożsamy z punktem 132.231-36				mapa	5692299.05	6593758.40	210.399	program BANK OSNÓW, operat 209/15/6/62	brak danych			
1010	132.231-939		brak danych	1959.11	AJ 8402	Ścienny	nieodnaleziony				-	Tożsamy z punktem 132.231-20				mapa	5692752.85	6595121.05	203.965	operat 209/15/6/62	brak danych			
1011	132.231-991-1	M3427Bb1-SH1000	3	1962	b.c.	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Belchatów - miasto	20	100101_1.0020.201/1	dokładny pomiar GNSS	5689600.59	6595978.68	198.037	program BANK OSNÓW opis topograficzny	brak danych		Belchatów ul.Ogrodowa 1	osoba prywatna
1012	132.231-AW 4142	M3427Ba2-SH1004	brak danych	brak danych	AW 4142	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	Sporządzono opis		BELCHATÓW	OLEŚNIK	100102_2.0026.213	dokładny pomiar GNSS	5688488.10	6592525.11	brak danych		brak danych		Oleśnik	instytucja
1013	132.231-AW 4189	M3427Ba2-SH1002	brak danych	brak danych	AW 4189	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	Sporządzono opis		BELCHATÓW	OLEŚNIK	100102_2.0026.256	dokładny pomiar GNSS	5688506.67	6592501.43	brak danych		brak danych		Oleśnik	instytucja
1014	132.231-BN111		brak danych	brak danych	brak danych	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5689546.58	6594610.03	brak danych		brak danych			
1015	132.231-bn184		brak danych	brak danych	brak danych	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5690360.62	6595497.98	brak danych		brak danych			
1016	132.231-bn185		brak danych	brak danych	brak danych	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5690083.40	6595931.43	brak danych		brak danych			
1017	132.231-bn186		brak danych	brak danych	brak danych	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5689892.24	6596025.49	brak danych		brak danych			
1018	132.231-bn189		brak danych	brak danych	b.c.	Ścienny	Istniejący bez możliwości wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	nie	nie	Sporządzono opis.	Brak możliwości ustawienia łaty, wystający gzyms budynku	Belchatów - miasto	19	100101_1.0019.154/2	mapa	5689433.78	6595809.08	brak danych		brak danych			
1019	132.231-BN190	M3415Dd3-SH1010	brak danych	brak danych	b.c.	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	Sporządzono opis.		Belchatów - miasto	20	100101_1.0020.71/1	dokładny pomiar GNSS	5690211.31	6596242.45	brak danych		brak danych		Belchatów ul.Piotrkowska 36	osoba prywatna
1020	132.231-bn191		brak danych	brak danych	brak danych	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5689586.89	6596219.74	brak danych		brak danych			
1021	132.231-RP112		brak danych	brak danych	b.c.	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5688965.62	6595580.49	brak danych		brak danych			

Arkusz 132.232

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna klasa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	Łata [2m]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kronsztadt 60 [m]	H Kronsztadt 60 źródło informacji	H Kronsztadt 86 [m]	H Kronsztadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel
1022	132.232-3211-1	M3415Dd4-SH1026	3	1987.08	AT 2964	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		WOLA KRZYSZTOPORSKA	MILAKÓW	101010_2.0022.92	dokładny pomiar GNSS	5691950.00	6603906.00	207.2246	program BANK OSNÓW	brak danych		Milaków	
1023	132.232-3212-1	M3415Dd4-SH1027	3	1987.07	AT 2986	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Bełchatów	Postękalice Kolonia	100102_2.0031.384	dokładny pomiar GNSS	5691972.86	6603862.61	207.2411	program BANK OSNÓW	brak danych		Postękalice Kolonia	instytucja
1024	132.232-3213		brak danych	1974.11	AT 3095	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5692138.98	6602559.10	brak danych		brak danych			
1025	132.232-3214-1	M3415Dd4-SH1019	3	1987.09	AT 2949	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		BELCHATÓW	JANINA-MICHAŁÓW	100102_2.0009.44	dokładny pomiar GNSS	5692158.85	6602473.33	226.4791	program BANK OSNÓW	brak danych		Michałów	osoba prywatna
1026	132.232-3215-1	M3415Dd4-SH1009	3	1987.07	AT 2735	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		BELCHATÓW	KORCZEW	100102_2.0015.261	dokładny pomiar GNSS	5691969.95	6601264.37	224.9889	program BANK OSNÓW	brak danych		Korczew	osoba prywatna
1027	132.232-3216-1	M3415Dd4-SH1008	3	1987.08	AT 2691	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		BELCHATÓW	KORCZEW	100102_2.0015.151	dokładny pomiar GNSS	5691988.97	6601110.06	224.7242	program BANK OSNÓW	brak danych		Korczew	osoba prywatna
1028	132.232-3217-1		3	1987.08	AT 2724	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5692022.05	6600505.73	219.0781	program BANK OSNÓW	brak danych			
1029	132.232-3218-1		3	1987.08	AT 2836	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5691852.54	6599545.10	221.1292	program BANK OSNÓW	brak danych			
1030	132.232-3219-1		3	1987.08	AT 3023	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5691900.31	6599426.79	220.5411	program BANK OSNÓW	brak danych			
1031	132.232-3220		3	1987.08	AT 3094	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5691435.92	6598448.42	brak danych		brak danych			
1032	132.232-3221-1	M3415Dd3-SH1036	3	1987.08	AT 2841	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	-		BELCHATÓW	ZDZIESZULICE GÓRNE	100102_2.0041.258/2	dokładny pomiar GNSS	5691351.07	6598343.34	214.158	program BANK OSNÓW	brak danych		Zdzieszulice Górne 44	instytucja
1033	132.232-364-1		3	1962	AK 6653	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5688793.32	6598044.58	221.939	program BANK OSNÓW	brak danych			
1034	132.232-365-1		3	1962	AK 1954	Ścienny	Istniejący bez możliwości wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	nie	-	Właściciel odmawia wstępu na posesję				mapa	5688734.4	6598341.04	222.122	program BANK OSNÓW	brak danych			
1035	132.232-366-1	M3427Bb1-SH1011	3	1962	AK 3358	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		BELCHATÓW	AUGUSTYNÓW	100102_2.0002.33/1	dokładny pomiar GNSS	5688724.59	6598748.99	223.721	program BANK OSNÓW	brak danych		Augustynów 48	osoba prywatna
1036	132.232-367-1		3	1962	AJ 9916	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5688633.89	6599072.50	224.375	program BANK OSNÓW	brak danych			
1037	132.232-368-1	M3427Bb1-SH1014	3	1962	AJ 9885	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		BELCHATÓW	ZDZIESZULICE DOLNE	100102_2.0040.146	dokładny pomiar GNSS	5689333.08	6599328.22	220.006	program BANK OSNÓW	brak danych		Zdzieszulice Dolne 5	osoba prywatna
1038	132.232-369-1		3	1962	AJ 6411	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5689724.98	6598806.86	217.376	program BANK OSNÓW	brak danych			
1039	132.232-370-1	M3415Dd3-SH1039	3	1962	AK 3373	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		BELCHATÓW	ZDZIESZULICE DOLNE	100102_2.0040.248	dokładny pomiar GNSS	5689932.4	6598318.84	212.532	program BANK OSNÓW	brak danych		Zdzieszulice Dolne 19	osoba prywatna
1040	132.232-371-1		3	1962	AJ 9864	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5690245.67	6598777.67	205.183	program BANK OSNÓW	brak danych			
1041	132.232-374-1	M3415Dd3-SH1035	3	1962	AK 4773	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		BELCHATÓW	ZDZIESZULICE GÓRNE	100102_2.0041.207/21	dokładny pomiar GNSS	5691349.74	6598270.35	214.351	program BANK OSNÓW	brak danych		Zdzieszulice Górne 47	instytucja
1042	132.232-375-1		3	1962	AJ 9111	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5691190.52	6597820.04	210.901	program BANK OSNÓW	brak danych			
1043	132.232-387-1		3	1962	AK 5615	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5691749.60	6599152.56	219.357	program BANK OSNÓW	brak danych			
1044	132.232-388-1		3	1962	AK 5567	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5691219.34	6598695.19	214.999	program BANK OSNÓW	brak danych			
1045	132.232-389-1		3	1962	AK 2371	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5691134.85	6599198.28	214.69	program BANK OSNÓW	brak danych			
1046	132.232-390-1		3	1962	AK 6932	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5690969.63	6599705.40	217.852	program BANK OSNÓW	brak danych			
1047	132.232-391-1		3	1962	AK 0948	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5690748.26	6600405.44	224.38	program BANK OSNÓW	brak danych			
1048	132.232-392-1		3	1962	b.c.	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5690750.24	6601117.15	232.898	program BANK OSNÓW	brak danych			
1049	132.232-393-1	M3415Dd4-SH1010	3	1962	AK 6372	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		BELCHATÓW	MOKRACZ	100102_2.0023.185/1	dokładny pomiar GNSS	5690750.9	6601672.36	228.044	program BANK OSNÓW	brak danych		Mokracz 1	osoba prywatna
1050	132.232-394-1	M3415Dd4-SH1018	3	1962	AJ 9828	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		BELCHATÓW	JANINA-MICHAŁÓW	100102_2.0009.73	dokładny pomiar GNSS	5691731.02	6601829.32	223.053	program BANK OSNÓW	brak danych		Michałów	instytucja
1051	132.232-395-1		3	1962	AK 2760	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5692123.96	6602546.70	226.239	program BANK OSNÓW	brak danych			
1052	132.232-396-1		3	1962	AJ 5426	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5692691.40	6602751.55	215.504	program BANK OSNÓW	brak danych			
1053	132.232-397-1		3	1962	AK 3176	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5689676.07	6600558.82	226.573	program BANK OSNÓW	brak danych			

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna klasa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	Łata [Zm]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kronsztadt 60 [m]	H Kronsztadt 60 źródło informacji	H Kronsztadt 86 [m]	H Kronsztadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel
1054	132.232-398-1	M3427Bb1-SH1015	3	1962	AJ 5387	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	-		BELCHATÓW	KIELCHINÓW	100102_2.0014.166/4	dokładny pomiar GNSS	5689090.34	6600016.53	223.292	program BANK OSNÓW	brak danych		Kielchinów 1A	osoba prywatna
1055	132.232-399-1	M3415Dd4-SH1014	3	1962	AJ 4514	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-	Głowica słupa do remontu	BELCHATÓW	JANÓW	100102_2.0010.173	dokładny pomiar GNSS	5690269.35	6602210.85	223.473	program BANK OSNÓW	brak danych		Janów	instytucja
1056	132.232-400-1	M3415Dd4-SH1015	3	1962	b.c.	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	-		BELCHATÓW	JANÓW	100102_2.0010.86	dokładny pomiar GNSS	5689773.29	6602718.73	224.289	program BANK OSNÓW	brak danych		Janów	osoba prywatna
1057	132.232-407-1		3	1962	HP	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5687763.04	6601570.70	230.668	program BANK OSNÓW	brak danych			
1058	132.232-4074	M3415Dd3-SH1020	brak danych	brak danych	AW 4290	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	Sporządzono opis.		Belchatów - miasto	22	100101_1.0022.105	dokładny pomiar GNSS	5692058.63	6597757.69	brak danych				Belchatów	osoba prywatna
1059	132.232-409-1		3	1962	AK 3189	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5688273.36	6600309.02	226.763	program BANK OSNÓW	brak danych			
1060	132.232-4101		3	1977	AW 4184	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5692583.30	6600822.88	brak danych					
1061	132.232-410-1		3	1962	AJ 8481	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5688411.15	6599935.45	224.691	program BANK OSNÓW	brak danych			
1062	132.232-4105		3	1977	AW 4077	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5692503.02	6600203.64	brak danych					
1063	132.232-4107		3	1977	AW 4269	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5692406.23	6600926.20	brak danych					
1064	132.232-4109		3	1977	AW 4106	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5692532.30	6601381.90	brak danych					
1065	132.232-4110		3	1977	AW 4281	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5692465.14	6601828.75	brak danych					
1066	132.232-4111		3	1977	AW 4176	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5692407.15	6601508.47	brak danych					
1067	132.232-411-1		3	1962	AK 0510	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5688633.46	6599641.25	223.761	program BANK OSNÓW	brak danych			
1068	132.232-4112		3	1977	AW 4257	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5692386.50	6601848.64	brak danych					
1069	132.232-4114		brak danych	1977	AW 4110	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5692229.17	6603450.33	brak danych					
1070	132.232-4115		brak danych	1977	AW 4289	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5692184.74	6603377.42	brak danych					
1071	132.232-4217		3	brak danych	AW 3970	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5692091.50	6598537.20	brak danych					
1072	132.232-507-1	M3415Dd4-SH1012	3	1962	AJ 5208	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		BELCHATÓW	KIELCHINÓW	100102_2.0014.352	dokładny pomiar GNSS	5690256.92	6600962.01	229.67	program BANK OSNÓW	brak danych		Wiktorów 3	osoba prywatna
1073	132.232-508-1	M3415Dd4-SH1013	3	1962	AJ 7302	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		BELCHATÓW	KIELCHINÓW	100102_2.0014.344	dokładny pomiar GNSS	5690275.81	6601497.6	232.944	program BANK OSNÓW	brak danych		Wiktorów 9	osoba prywatna
1074	132.232-521-1	M3427Bb1-SH1009	3	1962	AJ 7509	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		BELCHATÓW	AUGUSTYNÓW	100102_2.0002.440/1	dokładny pomiar GNSS	5687814.67	6598778.24	224.121	program BANK OSNÓW	brak danych		Augustynów	osoba prywatna

Arkusz 132.233

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna klasa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	Łata [Zm]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kronsztadt 60 [m]	H Kronsztadt 60 źródło informacji	H Kronsztadt 86 [m]	H Kronsztadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel	
1075	132.233-11101		brak danych	brak danych	b.c.	Naziemny	nieodnaleziony				-	Zmiana sytuacji terenowej, nie stwierdzono repera w terenie				mapa	5682310.49	6592128.57	brak danych		195.34	opis topograficzny			
1076	132.233-1151		brak danych	1962	AJ 5482	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5684798.84	6594110.32	185,4134	operat 221/5/18/87	brak danych				
1077	132.233-1152-1		3	1962	PIHM	Ścienny	tożsamy				-	Tożsamy z punktem 13220605				mapa	5684735.61	6594043.50	186.5283	program BANK OSNÓW operat 221/5/18/87	brak danych				
1078	132.233-1153		brak danych	1974	AR 9779	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5684528.33	6593877.29	191.0941	operat 221/5/18/87	brak danych				
1079	132.233-1154-1	M3427Ba4-SH1004	3	1974	AR 9720	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	Punkt odkopano		KLESZCZÓW	WOLA GRZYMALINA	100104_2.0018.38/20	dokładny pomiar GNSS	5683266.53	6593351.40	191.7487	program BANK OSNÓW operat 221/5/18/87	191.693	opis topograficzny	Wola Grzymalina	instytucja	
1080	132.233-1155		brak danych	1974	AR 9614	Naziemny	nieodnaleziony				-	Zmiana sytuacji terenowej, nie stwierdzono repera w terenie				mapa	5682358.35	6593094.08	zniszczony	operat 221/5/18/87	brak danych				
1081	132.233-1176-1	M3427Ba2-SH1022	3	1974	AR 9709	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		BEŁCHATÓW	ŁĘKAWA	100102_2.0021.2113/11	dokładny pomiar GNSS	5685990.40	6595072.59	197.854	program BANK OSNÓW	brak danych				
1082	132.233-1177-1		3	1974	AR 9638	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5685900.78	6596534.47	209.529	program BANK OSNÓW	brak danych				
1083	132.233-1178-1		3	1974	AR 9701	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5684615.53	6596776.13	203.841	program BANK OSNÓW	brak danych				
1084	132.233-1179		brak danych	1974	AR 9548	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5682921.45	6597196.84	brak danych		196.445	opis topograficzny			
1085	132.233-1625-1		3	1974	AS 8073	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5685968.77	6591329.38	182.044	program BANK OSNÓW	brak danych				
1086	132.233-1836		brak danych	1974	AS 8017	Naziemny	zniszczony				-	W miejscu repera znajduje się budynek				mapa	5682452.19	6591410.63	brak danych		brak danych				
1087	132.233-1837		brak danych	1974	AS 8577	Naziemny	nieodnaleziony				-	Zmiana sytuacji terenowej, nie stwierdzono repera w terenie				mapa	5682409.12	6591870.95	brak danych		brak danych				
1088	132.233-1841		brak danych	1974	AS 8085	Naziemny	KWB				-					mapa	5681652.03	6591896.19	brak danych		brak danych				
1089	132.233-2310-1	M3427Ba4-SH1043	3	1978.05	AW 3815	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	Sporządzono opis		BEŁCHATÓW	ŁĘKAWA	100102_2.0021.2018	dokładny pomiar GNSS	5684630.05	6594712.72	192.6644	program BANK OSNÓW operat 221/5/18/87	brak danych		Łękawa	osoba prywatna	
1090	132.233-2311-1	M3427Ba4-SH1042	3	1978.05	AW 4012	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	Sporządzono opis		BEŁCHATÓW	ŁĘKAWA	100102_2.0021.81	dokładny pomiar GNSS	5684464.42	6594952.43	192.5104	program BANK OSNÓW operat 221/5/18/87	brak danych		Łękawa	osoba prywatna	
1091	132.233-2312-1	M3427Ba4-SH1041	3	1978.05	AW 4029	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	Sporządzono opis		BEŁCHATÓW	ŁĘKAWA	100102_2.0021.2114/4	dokładny pomiar GNSS	5683886.84	6595632.66	192.4622	program BANK OSNÓW operat 221/5/18/87	brak danych		Łękawa	instytucja	
1092	132.233-2313-1	M3427Ba4-SH1040	3	1978.05	AW 3813	Naziemny	zniszczony	tak	tak	tak	Sporządzono opis	Stup pochylony i uszkodzony	BEŁCHATÓW	ŁĘKAWA	100102_2.0021.2114/7	mapa	5683786.79	6595507.15	191.9277	program BANK OSNÓW operat 221/5/18/87	brak danych				
1093	132.233-2314-1	M3427Ba4-SH1039	3	1978.05	AW 4033	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	-		BEŁCHATÓW	ŁĘKAWA	100102_2.0021.2114/7	dokładny pomiar GNSS	5683367.71	6595637.37	194.2817	program BANK OSNÓW operat 221/5/18/87	brak danych		Łękawa	instytucja	
1094	132.233-2315-1	M3427Ba4-SH1038	3	1978.05	AW 3828	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		BEŁCHATÓW	ŁĘKAWA	100102_2.0021.2114/11	dokładny pomiar GNSS	5683076.11	6595705.30	192.6193	program BANK OSNÓW operat 221/5/18/87	brak danych		Łękawa	instytucja	
1095	132.233-2316-1	M3427Bb3-SH1000	3	1978.05	AW 3855	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	Sporządzono opis.		BEŁCHATÓW	ŁĘKAWA	100102_2.0021.1053	dokładny pomiar GNSS	5682753.68	6596001.69	192.3822	program BANK OSNÓW operat 221/5/18/87	brak danych		Łękawa	osoba prywatna	
1096	132.233-2317-1	M3427Ba4-SH1006	3	1978.05	AW 4045	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	Sporządzono opis		KLESZCZÓW	WOLA GRZYMALINA	100104_2.0018.37/10	dokładny pomiar GNSS	5683869.83	6593679.10	190.6350	program BANK OSNÓW operat 221/5/18/87	brak danych		Cieślówizna	instytucja	
1097	132.233-2318-1	M3427Ba4-SH1019	3	1978.05	AW 4067	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	Sporządzono opis		KLESZCZÓW	WOLA GRZYMALINA	100104_2.0018.37/10	dokładny pomiar GNSS	5683757.65	6593923.08	195.5545	program BANK OSNÓW operat 221/5/18/87	brak danych		Cieślówizna	instytucja	
1098	132.233-2319-1	M3427Ba4-SH1020	3	1978.05	AW 3989	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	Sporządzono opis		KLESZCZÓW	WOLA GRZYMALINA	100104_2.0018.45/1	dokładny pomiar GNSS	5683424.74	6594064.28	188.9007	program BANK OSNÓW operat 221/5/18/87	brak danych		Cieślówizna	instytucja	
1099	132.233-2320-1	M3427Ba4-SH1021	3	1978.05	AW 3887	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	Sporządzono opis		KLESZCZÓW	WOLA GRZYMALINA	100104_2.0018.63/1	dokładny pomiar GNSS	5682609.24	6594779.99	190.9713	program BANK OSNÓW operat 221/5/18/87	brak danych		Cieślówizna	instytucja	
1100	132.233-2321-1		3	1978.05	AW 3804	brak danych	nieodnaleziony				-					mapa	5682417.21	6594804.34	190.5591	program BANK OSNÓW operat 221/5/18/87	brak danych				
1101	132.233-2331	M3427Ba4-SH1007	brak danych	1978.05	AW 3982	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLESZCZÓW	WOLA GRZYMALINA	100104_2.0018.30/1	dokładny pomiar GNSS	5684049.63	6593646.85	194.2608	operat 221/5/18/87	brak danych		Cieślówizna	instytucja	
1102	132.233-2332	M3427Ba4-SH1005	brak danych	1978.05	AW 3862	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	Sporządzono opis		KLESZCZÓW	WOLA GRZYMALINA	100104_2.0018.31/3	dokładny pomiar GNSS	5683793.05	6593546.13	190.9820	operat 221/5/18/87	190.93	opis topograficzny	Cieślówizna	instytucja	
1103	132.233-2333		brak danych	1978.05	AW 3984	brak danych	nieodnaleziony				-					mapa	5682980.94	6593389.20	192.0935	operat 221/5/18/87	brak danych				
1104	132.233-2334		brak danych	1978.05	AW 3864	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5682647.87	6593392.74	194.7522	operat 221/5/18/87	brak danych				
1105	132.233-285-1		3	1962	AJ 0724	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5683302.47	6590834.96	187.463	program BANK OSNÓW	brak danych				
1106	132.233-286-1	M3427Ba3-SH1007	3	1962	AK 6772	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	Sporządzono opis.		Kleszczów	ROGOWIEC	100104_2.0016.470/2	dokładny pomiar GNSS	5683217.77	6591105.93	189.183	program BANK OSNÓW	brak danych		Rogowiec 23	osoba prywatna	

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna klasa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	Łata [Zm]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kronsztadt 60 [m]	H Kronsztadt 60 źródło informacji	H Kronsztadt 86 [m]	H Kronsztadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel	
1107	132.233-287-1		3	1962	AJ 0137	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5683426.39	6591734.28	189.978	program BANK OSNÓW	brak danych				
1108	132.233-288		brak danych	1962	AJ 8167	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5684051.61	6592756.58	brak danych		brak danych				
1109	132.233-289		brak danych	1962	AJ 7641	Ścienne	zniszczony				-	Wyburzony budynek				mapa	5682588.89	6590813.55	191.2678	operat 221/5/18/87	brak danych				
1110	132.233-290		brak danych	1962	AJ 5039	Naziemny	KWB				-					mapa	5682053.28	6590777.87	brak danych		brak danych				
1111	132.233-3190-1	M3427Ba1-SH1014	3	1987.07	AT 2762	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		BEŁCHATÓW	KURNOS DRUGI	100102_2.0018.777	dokładny pomiar GNSS	5687208.99	6591432.25	191.8819	program BANK OSNÓW	brak danych		Kurnos Drugi	instytucja	
1112	132.233-3191-1	M3427Ba1-SH1013	3	1987.07	AT 2908	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		BEŁCHATÓW	KURNOS DRUGI	100102_2.0018.777	dokładny pomiar GNSS	5687127.28	6591446.39	192.1978	program BANK OSNÓW	brak danych		Kurnos Drugi	instytucja	
1113	132.233-3192-1	M3427Ba1-SH1011	3	1987.07	AT 2780	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		BEŁCHATÓW	KURNOS DRUGI	100102_2.0018.796	dokładny pomiar GNSS	5686385.04	6590783.20	187.3009	program BANK OSNÓW	brak danych		Kurnos Drugi	instytucja	
1114	132.233-3193-1	M3427Ba1-SH1012	3	1987.07	AT 2673	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		BEŁCHATÓW	KURNOS DRUGI	100102_2.0018.797	dokładny pomiar GNSS	5686474.23	6590673.50	188.5718	program BANK OSNÓW	brak danych		Kurnos Drugi	instytucja	
1115	132.233-3194-1	M3427Ba1-SH1009	3	1987.07	AT 2998	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Kluki	KUŻNICA KASZEWSKA	100105_2.0006.591/2	dokładny pomiar GNSS	5685526.22	6590117.22	182.7648	program BANK OSNÓW	brak danych		Kuźnica Kaszewska	osoba prywatna	
1116	132.233-3286-1		3	1987	AT 2844	Naziemny	tożsamy				-	Tożsamy z punktem 13220602				mapa	5685949.29	6595510.32	196.5261	program BANK OSNÓW	196.491	opis topograficzny			
1117	132.233-3287-1		3	1987.09	AT 2763	Naziemny	tożsamy				-	Tożsamy z punktem 13220603				mapa	5685976.09	6595222.83	195.1174	program BANK OSNÓW	195.093	opis topograficzny			
1118	132.233-3288		brak danych	1974.11	AT 2999	brak danych	zniszczony				-					mapa	5686037.55	6593774.42	brak danych		brak danych				
1119	132.233-3289	M3427Ba2-SH1020	brak danych	1974.11	AT 2895	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-	Cecha identyczna z punktem 132.124-3128-1	BEŁCHATÓW	RZAŚAWA	100102_2.0032.190/3	dokładny pomiar GNSS	5685772.16	6593894.27	brak danych		brak danych		Rząsawa	instytucja	
1120	132.233-3290		brak danych	1974.11	AT 2692	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5684507.10	6593829.32	brak danych		brak danych				
1121	132.233-3291		brak danych	1974.11	AT 3054	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5684306.27	6593779.63	189.4977	operat 221/5/18/87	brak danych				
1122	132.233-3292		brak danych	1987	AT 2696	Podziemny	tożsamy				-	Tożsamy z punktem 13220606				mapa	5683539.97	6593431.34	190.0349	operat 221/5/18/87	189.979	opis topograficzny			
1123	132.233-3293-1	M3427Ba4-SH1003	3	1974	AT 3091	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLESZCZÓW	WOLA GRZYMALINA	100104_2.0018.39/13	dokładny pomiar GNSS	5683104.81	6593287.13	191.4725 191.4636	program BANK OSNÓW operat 221/5/18/87	191.383	opis topograficzny	Wola Grzymalina		
1124	132.233-3294-1		3	1974	AT 2734	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5682923.13	6593174.77	193.2671 191.4636	program BANK OSNÓW operat 221/5/18/87	brak danych				
1125	132.233-3304		brak danych	1974.11	AT 3036	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5685007.46	6596724.87	brak danych		brak danych				
1126	132.233-3305		brak danych	1981.07	AT 2760	Naziemny	tożsamy				-	Tożsamy z punktem 13220614				mapa	5684749.35	6596788.23	brak danych			208.232	opis topograficzny		
1127	132.233-3306-1		3	1981.07	HP	Naziemny	tożsamy				-	Tożsamy z punktem 13220615				mapa	5683667.52	6597038.88	201.307	program BANK OSNÓW	brak danych				
1128	132.233-3307-1	M3427Bb3-SH1002	3	1987	AT 3022	Naziemny	uszkodzony	tak	tak	tak	-	Odkopano znak. Słup mocno uszkodzony	BEŁCHATÓW	ŁĘKAWA	100102_2.0021.520/1	dokładny pomiar GNSS	5683116.13	6597125.58	197.692	program BANK OSNÓW	197.675	opis topograficzny	Łękawa 116	osoba prywatna	
1129	132.233-3345-1	M3427Bb1-SH1005	3	1987.08	AT 2751	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		BEŁCHATÓW	WÓŁKA ŁĘKAWSKA	100102_2.0036.579	dokładny pomiar GNSS	5685705.12	6597696.59	203.6896	program BANK OSNÓW	brak danych		Wólka Łękawska	osoba prywatna	
1130	132.233-3346-1		3	1987.08	AT 2756	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5685965.67	6596650.19	208.897	program BANK OSNÓW	brak danych				
1131	132.233-3347-1	M3427Bb1-SH1003	3	1987.08	AT 3012	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-	Znak na głębokości 45cm	BEŁCHATÓW	WÓŁKA ŁĘKAWSKA	100102_2.0036.906	dokładny pomiar GNSS	5685849.20	6596545.40	209.6111	program BANK OSNÓW	209.583	opis topograficzny	Wólka Łękawska	osoba prywatna	
1132	132.233-337		brak danych	1962	AJ 5252	ścienny	tożsamy				-	Tożsamy z 13220611				dokładny pomiar GNSS	5684931.06	6590365.17	brak danych		brak danych				
1133	132.233-338		brak danych	1962	AJ 9872	ścienny	tożsamy				-	Tożsamy z punktem 13220610.				mapa	5684674.35	6590517.86	brak danych		brak danych				
1134	132.233-339-1		3	1962	AK 2756	ścienny	zniszczony				-					mapa	5684045.55	6590952.55	184.245	program BANK OSNÓW	brak danych				
1135	132.233-340		brak danych	1962	AJ 4971	ścienny	tożsamy				-	Tożsamy z 13220609				dokładny pomiar GNSS	5683879.07	6591472.78	brak danych		brak danych				
1136	132.233-341-1	M3427Ba1-SH1010	3	1962	b.c.	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Kluki	NOWY JANÓW	100105_2.0007.920	dokładny pomiar GNSS	5685314.46	6591335.02	185.975	program BANK OSNÓW	brak danych		Nowy Janów	osoba prywatna	
1137	132.233-342-1		3	1962	AK 6222	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5686594.21	6592121.21	184.938	program BANK OSNÓW	brak danych				
1138	132.233-343-1		3	1962	AK 5833	ścienny	zniszczony				-					mapa	5686611.71	6592709.79	184.856	program BANK OSNÓW	brak danych				

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna klasa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	Łata [Zm]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kronsztadt 60 [m]	H Kronsztadt 60 źródło informacji	H Kronsztadt 86 [m]	H Kronsztadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel	
1139	132.233-344-1	M3427Ba2-SH1008	3	1962	AK 0416	Naziemny	uszkodzony	tak	tak	tak	-	Śłup uszkodzony - głowica do remontu.	BELCHATÓW	OLEŚNIK	100102_2.0026.479	dokładny pomiar GNSS	5687087.07	6592238.50	192.384	program BANK OSNÓW	brak danych		Oleśnik	instytucja	
1140	132.233-3620-1		3	brak danych	AT 7877	Ścienny	Istniejący bez możliwości wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	nie	Sporządzono opis.	Budynek opuszczony i w ruinie.	Kluki	KUŻNICA KASZEWSKA	100105_2.0006.293	dokładny pomiar GNSS	5686395.42	6590211.93	186.036	program BANK OSNÓW	brak danych				
1141	132.233-3621-1		3	brak danych	AT 8276	brak danych	nieodnaleziony				-					mapa	5686197.81	6589994.97	180.268	program BANK OSNÓW	brak danych				
1142	132.233-412-1		3	1962	AK 6519	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5686123.70	6593730.33	189.928	program BANK OSNÓW	brak danych				
1143	132.233-413-1		3	1962	b.c.	Naziemny	zniszczony	nie	tak	nie	-	Śłup znacznie pochylony	BELCHATÓW	RZAŚAWA	100102_2.0032.190/3	mapa	5685584.61	6593961.79	189.621	program BANK OSNÓW	189.604	opis topograficzny			
1144	132.233-414		brak danych	1962	AJ 1258	Ścienny	tożsamy				-	Tożsamy z punktem 13220604				mapa	5684721.98	6594047.58	186.3705	operat 221/5/18/87	186.305	opis topograficzny			
1145	132.233-415		brak danych	1962	b.c.	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5684398.94	6593344.04	brak danych		brak danych				
1146	132.233-417		brak danych	1962	b.c.	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5683115.66	6593288.63	191.6895	operat 221/5/18/87	brak danych				
1147	132.233-423		brak danych	1962	AJ 7315	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5682434.95	6595257.43	191.3994	operat 221/5/18/87	brak danych				
1148	132.233-424-1	M3427Ba4-SH1037	3	1962	AJ 6923	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		BELCHATÓW	ŁĘKAWA	100102_2.0021.2114/11	dokładny pomiar GNSS	5682628.89	6595766.37	190.6537	program BANK OSNÓW operat 221/5/18/87	190.591	opis topograficzny	Morgi Rzaśawskie	instytucja	
1149	132.233-425-1	M3427Bb3-SH1001	3	1962	b.c.	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		BELCHATÓW	ŁĘKAWA	100102_2.0021.1180	dokładny pomiar GNSS	5682711.99	6596560.39	193.1808	program BANK OSNÓW operat 221/5/18/87	193.115	opis topograficzny	Morgi Rzaśawskie	osoba prywatna	
1150	132.233-426-1		3	1962	b.c.	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5683129.49	6594236.91	191.4823	program BANK OSNÓW operat 221/5/18/87	brak danych				
1151	132.233-427-1		3	1962	b.c.	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5683876.79	6594100.09	188.539	program BANK OSNÓW operat 221/5/18/87	brak danych				
1152	132.233-428-1	M3427Ba2-SH1021	3	1962	b.c.	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		BELCHATÓW	ŁĘKAWA	100102_2.0021.2	dokładny pomiar GNSS	5685440.07	6594999.47	201.896	program BANK OSNÓW	brak danych		Morgi Rzaśawskie	osoba prywatna	
1153	132.233-429-1	M3427Ba2-SH1023	3	1962	b.c.	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		BELCHATÓW	ŁĘKAWA	100102_2.0021.2113/12	dokładny pomiar GNSS	5685964.02	6595390.69	195.126	program BANK OSNÓW	195.102	opis topograficzny	Morgi Rzaśawskie	instytucja	
1154	132.233-430-1	M3427Ba2-SH1019	3	1962	AK 6972	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-	1. Budynek w złym stanie technicznym (popękane ściany) 2. Właściciel nieprzychylnie nastawiony do interesantów.	BELCHATÓW	OLEŚNIK	100102_2.0026.520/9	dokładny pomiar GNSS	5686604.11	6593749.41	188.413	program BANK OSNÓW	brak danych		Oleśnik 1	osoba prywatna	
1155	132.233-431-1	M3427Ba2-SH1018	3	1962	AJ 4969	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		BELCHATÓW	OLEŚNIK	100102_2.0026.598/1	dokładny pomiar GNSS	5687042.78	6594000.54	188.677	program BANK OSNÓW	brak danych		Oleśnik 5	osoba prywatna	
1156	132.233-443-1		3	1962	AJ 0965	Ścienny	tożsamy				-	Tożsamy z punktem 13220600				mapa	5686627.14	6596571.72	194.763	program BANK OSNÓW	brak danych				
1157	132.233-444-1		3	1962	AJ 9264	Ścienny	tożsamy				-	Tożsamy z punktem 132.233-601				mapa	5686057.79	6596433.66	207.98	program BANK OSNÓW	brak danych				
1158	132.233-445		brak danych	1962	AK 5746	Ścienny	tożsamy				-	Tożsamy z punktem 13220613				mapa	5685255.68	6596642.06	brak danych		209.021	opis topograficzny			
1159	132.233-446		brak danych	1962	b.c.	brak danych	zniszczony				-					mapa	5684418.77	6596839.95	brak danych		brak danych				
1160	132.233-448-1		3	1987.10	AK 2795	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5682896.19	6597277.94	196.494	program BANK OSNÓW	brak danych				
1161	132.233-449-1		3	1987.10	AK 0195	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5682880.51	6597711.96	196.036	program BANK OSNÓW	brak danych				
1162	132.233-450		brak danych	brak danych	AK 5866	ścienny	tożsamy				-	Tożsamy z punktem 13220616				mapa	5682831.07	6597891.69	brak danych		196.916	opis topograficzny			
1163	132.233-460-1		3	1962	AK 2406	Naziemny	Istniejący bez możliwości wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	nie	-	Śłup wystaje 60cm ponad poziom gruntu - dół słupa powyżej poziomu przemarzania gruntu.	BELCHATÓW	WÓŁKA ŁĘKAWSKA	100102_2.0036.442	dokładny pomiar GNSS	5685677.45	6597813.79	203.255	program BANK OSNÓW	brak danych				
1164	132.233-601		2	1962	AJ 9264	Ścienny	zniszczony				-	Tożsamy z punktem 132.233-444-1				mapa	5686054.26	6596429.50	brak danych		207.9564	program BANK OSNÓW			
1165	132.233-6071		brak danych	1977.07	AW 4100	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5682526.65	6593113.43	195.8336	810/87 operat 221/5/18/87	brak danych				
1166	132.233-6072		brak danych	1977.09	AW 4084	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5682516.41	6593105.55	195.8553	810/87 operat 221/5/18/87	brak danych				
1167	132.233-6073		brak danych	1977	AW 4144	Ścienny	zniszczony				-	Wykonano remont elewacji budynku				mapa	5682384.99	6592997.03	195.6000	810/87 operat 221/5/18/87	brak danych				
1168	132.233-6074		brak danych	1977	AW 4207	Ścienny	zniszczony				-	Wykonano remont elewacji budynku				mapa	5682375.34	6593007.72	196.1027	810/87 operat 221/5/18/87	brak danych				
1169	132.233-6609		brak danych	brak danych	AW3840	Ścienny	zniszczony				-	Dobudowany budynek				mapa	5682717.95	6590803.33	brak danych		brak danych				

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna klasa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	Łata [2m]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kronsztadt 60 [m]	H Kronsztadt 60 źródło informacji	H Kronsztadt 86 [m]	H Kronsztadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel
1170	132.233-6611	M3427Ba3-SH1013	brak danych	brak danych	AW 3811	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLESZCZÓW	ROGOWIEC	100104_2.0016.1054/110	dokładny pomiar GNSS	5682738.07	6590924.31	brak danych		brak danych		Rogowiec ul.Instalacyjna	instytucja
1171	132.233-6617		brak danych	brak danych	AW3930	Ścienny	Istniejący bez możliwości wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	nie	nie	-	Brak dostępu do punktu	KLESZCZÓW	ROGOWIEC	100104_2.0016.1054/130	mapa	5682643.50	6590970.80	brak danych		brak danych			
1172	132.233-6618	M3427Ba3-SH1014	brak danych	brak danych	AW3884	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLESZCZÓW	ROGOWIEC	100104_2.0016.1054/130	dokładny pomiar GNSS	5682635.44	6590980.96	brak danych		brak danych		Rogowiec ul.Inżynierska 3	instytucja
1173	132.233-6696		brak danych	brak danych	AU9706	Ścienny	zniszczony				-	Wykonano remont elewacji budynku				mapa	5682752.73	6593123.00	brak danych		brak danych			
1174	132.233-6697		brak danych	brak danych	AU9695	Ścienny	zniszczony				-	Wykonano remont elewacji budynku				mapa	5682741.05	6593123.14	brak danych		brak danych			
1175	132.233-6698		brak danych	brak danych	AU9744	Ścienny	zniszczony				-	Wykonano remont elewacji budynku				mapa	5682740.57	6593068.36	brak danych		brak danych			
1176	132.233-6699		brak danych	brak danych	AU 9902	Ścienny	zniszczony				-	Wykonano remont elewacji budynku				mapa	5682763.33	6593264.03	brak danych		brak danych			
1177	132.233-6700		brak danych	brak danych	AU 9931	Ścienny	zniszczony				-	Wykonano remont elewacji budynku				mapa	5682750.97	6593265.04	brak danych		brak danych			
1178	132.233-6701		brak danych	brak danych	AU 9984	Ścienny	zniszczony				-	Wykonano remont elewacji budynku				mapa	5682747.11	6593265.22	brak danych		brak danych			
1179	132.233-6702		brak danych	brak danych	AU 9753	brak danych	nieodnaleziony									mapa	5682675.17	6593269.24	brak danych		brak danych			
1180	132.233-6703		brak danych	brak danych	AU 9682	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5682675.00	6593244.24	brak danych		brak danych			
1181	132.233-6704		brak danych	brak danych	AU 9901	Ścienny	zniszczony				-	Wykonano remont elewacji budynku				mapa	5682747.04	6593242.94	brak danych		brak danych			
1182	132.233-6705		brak danych	brak danych	AU 9811	Ścienny	zniszczony				-	Wykonano remont elewacji budynku				mapa	5682750.90	6593222.24	brak danych		brak danych			
1183	132.233-6706		brak danych	brak danych	AU 9907	Ścienny	zniszczony				-	Wykonano remont elewacji budynku				mapa	5682761.61	6593222.04	brak danych		brak danych			
1184	132.233-990-1		3	1962	PIHM	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5686159.35	6593725.12	188.385	program BANK OSNÓW	brak danych			
1185	132.233-AR 0451	M3427Ba4-SH1011	brak danych	brak danych	AR 0451	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	Sporządzono opis.		KLESZCZÓW	WOLA GRZYMALINA	100104_2.0018.745/13	dokładny pomiar GNSS	5683875.03	6594123.37	brak danych		brak danych		Cieślówizna	instytucja
1186	132.233-AR0445	M3427Ba4-SH1015	brak danych	brak danych	AR 0445	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	Sporządzono opis.		KLESZCZÓW	WOLA GRZYMALINA	100104_2.0018.745/13	dokładny pomiar GNSS	5683428.60	6594525.18	brak danych		brak danych		Cieślówizna	instytucja
1187	132.233-AR0515	M3427Ba4-SH1014	brak danych	brak danych	AR 0515	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	Sporządzono opis.		KLESZCZÓW	WOLA GRZYMALINA	100104_2.0018.745/13	dokładny pomiar GNSS	5683508.65	6594464.69	brak danych		brak danych		Cieślówizna	instytucja
1188	132.233-AR0539	M3427Ba4-SH1012	brak danych	brak danych	AR0539	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	Sporządzono opis.		KLESZCZÓW	WOLA GRZYMALINA	100104_2.0018.745/13	dokładny pomiar GNSS	5683802.27	6594192.19	brak danych		brak danych		Cieślówizna	instytucja
1189	132.233-AR0609	M3427Ba4-SH1008	brak danych	brak danych	AR 0609	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	Sporządzono opis.		KLESZCZÓW	WOLA GRZYMALINA	100104_2.0018.745/13	dokładny pomiar GNSS	5684443.13	6593970.87	brak danych		brak danych		Cieślówizna	instytucja
1190	132.233-AR0650	M3427Ba4-SH1013	brak danych	brak danych	AR 0650	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	Sporządzono opis.	Wystaje 25cm	KLESZCZÓW	WOLA GRZYMALINA	100104_2.0018.745/13	dokładny pomiar GNSS	5683657.32	6594329.64	brak danych		brak danych		Cieślówizna	instytucja
1191	132.233-AR3189	M3427Ba4-SH1016	brak danych	brak danych	AR 3189	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	Sporządzono opis.		KLESZCZÓW	WOLA GRZYMALINA	100104_2.0018.745/13	dokładny pomiar GNSS	5683349.80	6594584.93	brak danych		brak danych		Cieślówizna	instytucja
1192	132.233-AT 2582	M3427Ba4-SH1001	brak danych	brak danych	AT 2582	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLESZCZÓW			dokładny pomiar GNSS	5682841.71	6592219.72	brak danych		brak danych			
1193	132.233-AW4101	M3427Ba4-SH1002	brak danych	brak danych	AW 4101	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLESZCZÓW	WOLA GRZYMALINA	100104_2.0018.34/18	dokładny pomiar GNSS	5682836.73	6592588.94	brak danych		brak danych			
1194	132.233-BN113		brak danych	brak danych	brak danych	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5684154.80	6594033.21	brak danych		brak danych			
1195	132.233-BN114	M3427Ba4-SH1010	brak danych	brak danych	nieczyt.	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	Sporządzono opis.		KLESZCZÓW	WOLA GRZYMALINA	100104_2.0018.745/13	dokładny pomiar GNSS	5684057.99	6594055.97	brak danych		brak danych		Cieślówizna	instytucja
1196	132.233-BN115		brak danych	brak danych	brak danych	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5683960.44	6594078.27	brak danych		brak danych			
1197	132.233-BN117	M3427Ba4-SH1017	brak danych	brak danych	brak danych	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	Sporządzono opis.	Wystaje 25cm	KLESZCZÓW	WOLA GRZYMALINA	100104_2.0018.745/13	dokładny pomiar GNSS	5683274.22	6594652.00	brak danych		brak danych		Cieślówizna	instytucja
1198	132.233-BN118	M3427Ba4-SH1018	brak danych	brak danych	brak danych	Naziemny	zniszczony	tak	tak	tak	Sporządzono opis.	Lekko pochylony wystaje 30cm, wyprostować i oblać betonem	KLESZCZÓW	WOLA GRZYMALINA	100104_2.0018.745/13	mapa	5683168.02	6594791.88	brak danych		brak danych			
1199	132.233-BN119		brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	zniszczony				-					mapa	5685503.24	6593976.45	brak danych		brak danych			
1200	132.233-BN120	M3427Ba4-SH1009	brak danych	brak danych	AR 7910	Naziemny	zniszczony	nie	tak	tak	Sporządzono opis.	Słup pochylony. ewentualnie poprawić stabilizację	KLESZCZÓW	WOLA GRZYMALINA	100104_2.0018.745/13	mapa	5684252.90	6594010.59	brak danych		brak danych			
1201	132.233-bn200		brak danych	brak danych	bn200	Naziemny	zniszczony				-	Pochylony słup				mapa	5682833.19	6592919.44	brak danych		brak danych			

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna klasa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	Łata [2m]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kronsztadt 60 [m]	H Kronsztadt 60 źródło informacji	H Kronsztadt 86 [m]	H Kronsztadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel
1202	132.233-Rp. 14	M3427Ba3-SH1015	brak danych	brak danych	b.c.	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLESZCZÓW	WOLA GRZYMALINA	100104_2.0016.1054/71	dokładny pomiar GNSS	5682237.97	6590845.68	brak danych		brak danych		Rogowiec ul.Gipsowa 5	instytucja

Arkusz 132.234

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna klasa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	Łata [Zm]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kronsztadt 60 [m]	H Kronsztadt 60 źródło informacji	H Kronsztadt 86 [m]	H Kronsztadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel
1203	132.234-3308-1	M3427Bb3-SH1014	3	1987.10	AT 2820	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	-		BELCHATÓW	ŁĘKAWA	100102_2.0021.830	dokładny pomiar GNSS	5682798.38	6598041.76	196.817	program BANK OSNÓW	brak danych		Łęgawa 1	instytucja
1204	132.234-3309-1	M3427Bb3-SH1013	2	1987.10	AT 2607	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	-		BELCHATÓW	ŁĘKAWA	100102_2.0021.829/2	dokładny pomiar GNSS	5682719.60	6598221.27	199.125	program BANK OSNÓW	brak danych		Łęgawa 9	instytucja
1205	132.234-3335-1		3	1987.08	AT 3062	Ścienny	nieodnaleziony				-					mapa	5686485.82	6604011.63	218.9488	program BANK OSNÓW	brak danych			
1206	132.234-3336-1	M3427Bb2-SH1016	2	1987.08	AT 3057	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		BELCHATÓW	BUKOWA	100102_2.0003.238	dokładny pomiar GNSS	5686755.25	6602894.77	227.2007	program BANK OSNÓW	brak danych		Bukowa	osoba prywatna
1207	132.234-3337-1	M3427Bb2-SH1017	2	1987.08	AT 2656	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		BELCHATÓW	BUKOWA	100102_2.0003.220	dokładny pomiar GNSS	5686749.71	6602763.20	230.7076	program BANK OSNÓW	brak danych		Bukowa	osoba prywatna
1208	132.234-3338-1	M3427Bb2-SH1011	2	1974.11	AT 2708	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-	Cecha identyczna z punktem 132.124-3032-1	BELCHATÓW	BUKOWA	100102_2.0003.280	dokładny pomiar GNSS	5686913.38	6601416.75	227.6305	program BANK OSNÓW	brak danych		Bukowa	osoba prywatna
1209	132.234-3339		brak danych	1987	AT 2618	Naziemny	tożsamy				-	Tożsamy z 13220650				dokładny pomiar GNSS	5686711.45	6601356.96	brak danych		brak danych			
1210	132.234-3341-1	M3427Bb2-SH1014	2	1987.08	AT 2904	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	-		BELCHATÓW	ZAWADÓW KOLONIA	100102_2.0038.9	dokładny pomiar GNSS	5685656.45	6600292.46	217.6259	program BANK OSNÓW	brak danych		Zawadów	osoba prywatna
1211	132.234-3343-1	M3427Bb1-SH1006	3	1987.08	AT 2645	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		BELCHATÓW	ZAWADÓW	100102_2.0037.217	dokładny pomiar GNSS	5685575.04	6599242.07	207.7216	program BANK OSNÓW	brak danych		Zawadów 87	osoba prywatna
1212	132.234-404		3	1962	b.c.	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5687512.11	6602568.32	brak danych		brak danych			
1213	132.234-405-1		3	1962	AK 1960	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5686876.33	6602026.12	236.636	program BANK OSNÓW	brak danych			
1214	132.234-406-1	M3427Bb2-SH1009	3	1962	AK 6172	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		BELCHATÓW	BUKOWA	100102_2.0003.69	dokładny pomiar GNSS	5687675.1	6601896.84	237.30	opis topograficzny	brak danych		Bukowa 3	osoba prywatna
1215	132.234-451		3	1962	AJ 0493	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5682753.00	6598242.00	199.904	opis topograficzny	brak danych			
1216	132.234-454-1		3	1962	AJ 6896	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5683738.42	6598525.94	204.809	program BANK OSNÓW	brak danych			
1217	132.234-455-1		3	1962	AK 6947	Naziemny	zniszczony	nie	tak	nie	-					mapa	5683928.72	6599083.60	212.113	program BANK OSNÓW	brak danych			
1218	132.234-456-1		3	1962	AK 1136	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5684772.19	6599375.46	209.37	program BANK OSNÓW	brak danych			
1219	132.234-457-1		3	1962	AJ 4857	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5683555.11	6600133.37	217.766	program BANK OSNÓW	brak danych			
1220	132.234-461		3	1962	AK 2370	Ścienny	tożsamy				-	Tożsamy z punktem 13220654				mapa	5685523.02	6598584.15	brak danych		brak danych			
1221	132.234-463		brak danych	1962	AK 3866	Ścienny	tożsamy				-	Tożsamy z 13220653				mapa	5685480.63	6599456.62	brak danych		brak danych			
1222	132.234-464		brak danych	1962	AJ 9528	ścienny	tożsamy				-	Tożsamy z 13220652				dokładny pomiar GNSS	5685425.03	6599732.68	brak danych		brak danych			
1223	132.234-465-1	M3427Bb1-SH1007	3	1962	HP	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		BELCHATÓW	ZAWADÓW KOLONIA	100102_2.0038.26	dokładny pomiar GNSS	5685379.95	6600044.02	216.012	program BANK OSNÓW	brak danych		Zawadów 115	osoba prywatna
1224	132.234-466-1	M3427Bb2-SH1013	3	1962	AK 5592	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		BELCHATÓW	ZAWADÓW	100102_2.0038.30	dokładny pomiar GNSS	5686047.72	6600745.74	223.221	program BANK OSNÓW	brak danych		Zawadów Kolonia	instytucja
1225	132.234-467-1	M3427Bb2-SH1012	3	1962	AK 3295	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		BELCHATÓW	BUKOWA	100102_2.0003.277	dokładny pomiar GNSS	5686754.98	6601319.40	227.415	program BANK OSNÓW	brak danych		Bukowa	osoba prywatna
1226	132.234-469	M3427Bb2-SH1003	3	1962	AJ 9527	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		WOLA KRZYSZTOPORSKA	PAWŁÓW GÓRNY	101010_2.0027.101	dokładny pomiar GNSS	5685604.61	6603436.37	brak danych		brak danych		Pawłów Górny 15	
1227	132.234-470		3	1962	AK 2855	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5685366.37	6603287.16	brak danych		brak danych			
1228	132.234-471	M3427Bb4-SH1001	3	1962	AK 2726	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-	Powiat Piotrkowski	WOLA KRZYSZTOPORSKA	PAWŁÓW GÓRNY	101010_2.0027.49	dokładny pomiar GNSS	5684735.31	6602881.82	brak danych		brak danych		Pawłów Górny 34	
1229	132.234-472		3	1962	AK 4265	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5684593.68	6602777.13	brak danych		brak danych			
1230	132.234-473-1		3	1962	AK 9836	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5685059.31	6601039.88	222.025	program BANK OSNÓW	brak danych			
1231	132.234-474-1	M3427Bb4-SH1005	3	1962	AK 1659	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	-		BELCHATÓW	ZAWADÓW	100102_2.0038.255	dokładny pomiar GNSS	5684550.78	6601721.71	223.823	program BANK OSNÓW	brak danych		Zawały	instytucja
1232	132.234-5002-1		3	brak danych	b.c.	brak danych	nieodnaleziony				-					mapa	5682826.89	6598320.48	173.538	program BANK OSNÓW	brak danych			
1233	132.234-5003-1		3	brak danych	b.c.	brak danych	nieodnaleziony				-					mapa	5682770.22	6598231.32	173.484	program BANK OSNÓW	brak danych			
1234	132.234-523	M3427Bb1-SH1008	3	1962	AJ 9912	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		BELCHATÓW	ZAWADÓW	100102_2.0037.352	dokładny pomiar GNSS	5686653.16	6598973.59	brak danych		brak danych		Zawadów	osoba prywatna

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna klasa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	Łata [2m]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kronsztadt 60 [m]	H Kronsztadt 60 źródło informacji	H Kronsztadt 86 [m]	H Kronsztadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel	
1235	132.234-524-1		3	1962	b.c.	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5685831.02	6599745.95	210.576	program BANK OSNÓW	brak danych				
1236	132.234-651-1	M3427Bb2-SH1015	3	1975	b.c.	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		BELCHATÓW	BUKOWA	100102_2.0003.380	dokładny pomiar GNSS	5686703.79	6602884.96	226.973	program BANK OSNÓW	brak danych		Bukowa 44a	osoba prywatna	

Arkusz 132.321

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna klasa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	Łata [Zm]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kronsztadt 60 [m]	H Kronsztadt 60 źródło informacji	H Kronsztadt 86 [m]	H Kronsztadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel
1237	132.321-1078	M3427Aa4-SH1009	3	1968	b.c.	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-	Budynek niezamieszkały, właściciel nie mieszka w pobliżu	SZCZERCÓW	CHABIELICE KOLONIA	100107_2.0005.203	dokładny pomiar GNSS	5681388.93	6577980.32	brak danych		175.996	opis topograficzny	Chabielice-Kolonia 51	osoba prywatna
1238	132.321-1080		3	1987	AA 5118	Ścienny	tożsamy				-	Tożsamy z 13230012				mapa	5679305.45	6578389.36	brak danych		brak danych			
1239	132.321-1082		3	1974	AS 8294	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5681506.98	6578913.15	brak danych		brak danych			
1240	132.321-1083		3	1962	AF 5579	Naziemny	KWB				-					mapa	5680232.11	6579250.96	brak danych		brak danych			
1241	132.321-1084-1		3	1974.10	AS 8281	Naziemny	KWB				-	Cecha identyczna z punktem 132.413-2068-1				mapa	5680138.89	6580032.68	177.905	program BANK OSNÓW	brak danych			
1242	132.321-11		1	1979.06	b.c.	Naziemny	KWB				-					mapa	5680235.77	6578205.77	brak danych		179.1413	program BANK OSNÓW		
1243	132.321-1632-1		3	1962	AF 5568	Ścienny	KWB				-					mapa	5679393.31	6577675.04	178.734	program BANK OSNÓW	brak danych			
1244	132.321-1647	M3427Aa4-SH1008	3	1974.09	b.c.	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-	Budynek niezamieszkały	Szczerców	CHABIELICE KOLONIA	100107_2.0005.393/2	dokładny pomiar GNSS	5681592.86	6578189.50	brak danych		brak danych		Chabielice-Kolonia 25	osoba prywatna
1245	132.321-206-1		3	1987.12	AF 5567	Ścienny	KWB				-					mapa	5680692.96	6577052.47	177.028	program BANK OSNÓW	brak danych			
1246	132.321-207-1		3	1962	AJ 7081	Ścienny	KWB				-					mapa	5680330.51	6577558.42	176.603	program BANK OSNÓW	brak danych			
1247	132.321-207a		brak danych	1962	AK 5872	Ścienny	tożsamy				-	Tożsamy z 132.321-7042-1				mapa	5679924.42	6577750.35	brak danych		brak danych			
1248	132.321-22		3	1962	b.c.	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5681469.73	6579513.90	brak danych		brak danych			
1249	132.321-23-1	M3427Ab3-SH1010	3	1962	b.c.	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Szczerców	CHABIELICE KOLONIA	100107_2.0005.719/3	dokładny pomiar GNSS	5681243.40	6580368.10	181.818	program BANK OSNÓW	brak danych		Chabielice-Kolonia	osoba prywatna
1250	132.321-237-1		3	1962	AK 8866	brak danych	KWB				-					mapa	5680823.79	6581070.76	182.58	program BANK OSNÓW	brak danych			
1251	132.321-251	M3427Ab3-SH1011	2	1962	AJ 8265	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		SZCZERCÓW	JANÓWKA	100107_2.0010.461/6	dokładny pomiar GNSS	5681505.44	6581600.58	brak danych		186.328	opis topograficzny	Janówka 59a	osoba prywatna
1252	132.321-300		2	1981.12	AK 1201	Ścienny	KWB				-					mapa	5680039.34	6574710.81	brak danych		180.4471	program BANK OSNÓW		
1253	132.321-3106		2	1987	AT 3044	Ścienny	tożsamy				-	Tożsamy z punktem 13210071				mapa	5681659.94	6577719.14	brak danych		brak danych			
1254	132.321-3116	M3427Aa4-SH1007	3	1987	AT 2605	Podziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	-		Szczerców	CHABIELICE	100107_2.0004.742/1	dokładny pomiar GNSS	5681644.68	6577743.56	brak danych		brak danych		Chabielice 65	instytucja
1255	132.321-3176	M3427Ab3-SH1012	3	1987	AT 2854	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	-	Odkopano słup	SZCZERCÓW	JANÓWKA	100107_2.0010.365	dokładny pomiar GNSS	5681745.24	6581449.13	brak danych		brak danych		Janówka	osoba prywatna
1256	132.321-3178-1	M3427Ab3-SH1008	2	1987	AT 2961	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-	Odkopano znak	Szczerców	CHABIELICE KOLONIA	100107_2.0005.663	dokładny pomiar GNSS	5681359.78	6580086.81	181.4146	program BANK OSNÓW	brak danych		Chabielice-Kolonia	osoba prywatna
1257	132.321-3179		3	1974.11	AT 3087	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5681432.50	6579919.23	brak danych		brak danych			
1258	132.321-3180		3	1974.11	AT 2846	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5681593.26	6578548.28	brak danych		brak danych			
1259	132.321-3181		3	1974	AT 3048	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5681543.08	6578381.31	brak danych		178.13	opis topograficzny		
1260	132.321-3182		3	1974.11	AT 2869	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5681387.90	6577977.38	brak danych		brak danych			
1261	132.321-3263-1		3	1987.10	b.c.	Naziemny	KWB				-					mapa	5680053.98	6578287.26	179.1593	program BANK OSNÓW	brak danych			
1262	132.321-3264		3	1974.11	AT 2685	Naziemny	KWB				-					mapa	5679886.56	6578421.68	brak danych		brak danych			
1263	132.321-3265		3	1974	AT 3072	Naziemny	KWB				-					mapa	5679292.00	6578345.00	brak danych		brak danych			
1264	132.321-3266		3	1974.11	AT 2902	Naziemny	KWB				-					mapa	5679016.68	6578419.25	brak danych		brak danych			
1265	132.321-36-1		3	1962	b.c.	Naziemny	KWB				-					mapa	5679284.69	6577745.95	178.827	program BANK OSNÓW	brak danych			
1266	132.321-37-1		3	1962	b.c.	Naziemny	KWB				-					mapa	5679565.98	6577024.84	186.658	program BANK OSNÓW	brak danych			
1267	132.321-41-1		3	brak danych	b.c.	Naziemny	KWB				-					mapa	5681243.76	6576634.36	178.599	opis topograficzny	178.407	opis topograficzny		
1268	132.321-6731		3	brak danych	b.c.	brak danych	KWB				-					mapa	5679339.00	6578906.00	brak danych		brak danych			

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna klasa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	Łata [Zm]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kronsztadt 60 [m]	H Kronsztadt 60 źródło informacji	H Kronsztadt 86 [m]	H Kronsztadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel
1269	132.321-6738-1		3	1987	b.c.	Naziemny	KWB				-					mapa	5680580.52	6578215.16	217.757	program BANK OSNÓW	brak danych			
1270	132.321-6739-1		3	1987	b.c.	Naziemny	KWB				-					mapa	5680319.87	6578270.36	175.433	program BANK OSNÓW	brak danych			
1271	132.321-6740-1		3	1987	b.c.	Naziemny	KWB				-					mapa	5679650.04	6578351.03	176.5433	program BANK OSNÓW	brak danych			
1272	132.321-6741		brak danych	1987	b.c.	Naziemny	KWB				-					mapa	5678693.02	6578486.34	brak danych		brak danych			
1273	132.321-6742		brak danych	1987	b.c.	Naziemny	KWB				-					mapa	5680917.94	6576918.45	brak danych		brak danych			
1274	132.321-6743-1		3	1987.07	b.c.	Naziemny	KWB				-					mapa	5680420.74	6577318.58	176.115	program BANK OSNÓW	brak danych			
1275	132.321-6745-1		3	brak danych	b.c.	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	Wykonano przecinkę	powiat pajęczański	RZAŚNIA	BĘDKÓW	100905_2.0002.172	dokładny pomiar GNSS	5679613.59	6576640.35	185.765	program BANK OSNÓW	185.647	opis topograficzny	Będków	
1276	132.321-6746-1		3	1987	b.c.	Naziemny	KWB				-					mapa	5679567.41	6577395.11	179.752	program BANK OSNÓW	brak danych			
1277	132.321-6747-1		3	1987	b.c.	Naziemny	KWB				-					mapa	5679763.32	6577572.47	177.488	program BANK OSNÓW	brak danych			
1278	132.321-6751-1		3	1987.07	AY 3437	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-	powiat pajęczański	RZAŚNIA	BĘDKÓW	100905_2.0002.956	dokładny pomiar GNSS	5678846.79	6576534.93	190.14	program BANK OSNÓW	190.003	opis topograficzny	Będków	
1279	132.321-6752-1		3	1987.07	AY 3419	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	nie	-	Brak możliwości dojścia z pomiarem do punktu	Szczerców	GRABEK	100107_2.0008.1005/8	dokładny pomiar GNSS	5678719.35	6576886.02	185.222	program BANK OSNÓW	brak danych		Grabek	instytucja
1280	132.321-6753-1		3	1987.07	b.c.	Naziemny	KWB				-					mapa	5678946.09	6577307.94	185.243	program BANK OSNÓW	brak danych			
1281	132.321-6754-1		3	1987	b.c.	Naziemny	KWB				-					mapa	5679083.34	6577447.87	184.154	program BANK OSNÓW	brak danych			
1282	132.321-6755-1		3	1987	b.c.	Naziemny	KWB				-					mapa	5679118.65	6577810.94	179.625	program BANK OSNÓW	brak danych			
1283	132.321-6756-1		3	1987	b.c.	Naziemny	KWB				-					mapa	5679069.61	6578150.46	179.527	program BANK OSNÓW	brak danych			
1284	132.321-6771-1	M3427Ab3-SH1009	3	1987	b.c.	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Szczerców	CHABELICE KOLONIA	100107_2.0005.669/2	dokładny pomiar GNSS	5681136.12	6580081.86	182.339	program BANK OSNÓW	brak danych		Chabielice-Kolonia	instytucja
1285	132.321-6772-1		3	1987	b.c.	Naziemny	KWB				-					mapa	5680811.95	6580118.05	181.208	program BANK OSNÓW	brak danych			
1286	132.321-6773-1		3	1987	b.c.	Naziemny	KWB				-					mapa	5680415.67	6580210.96	179.33	program BANK OSNÓW	brak danych			
1287	132.321-6774-1		3	1987	AY 3252	Ścienny	KWB				-					mapa	5680152.71	6578560.69	177.457	program BANK OSNÓW	brak danych			
1288	132.321-6775-1		3	1987	b.c.	Naziemny	KWB				-					mapa	5680306.98	6578842.12	176.16	program BANK OSNÓW	brak danych			
1289	132.321-6776-1		3	1987	b.c.	Naziemny	KWB				-					mapa	5680167.56	6579211.38	176.305	program BANK OSNÓW	brak danych			
1290	132.321-6777-1		3	1987	b.c.	Naziemny	KWB				-					mapa	5680159.75	6579567.45	176.662	program BANK OSNÓW	brak danych			
1291	132.321-6778-1		3	1987	b.c.	Naziemny	KWB				-					mapa	5680089.57	6579749.12	176.828	program BANK OSNÓW	brak danych			
1292	132.321-6779-1		3	1987	AY 3555	Ścienny	KWB				-					mapa	5679816.29	6580073.89	177.128	program BANK OSNÓW	brak danych			
1293	132.321-6780-1		3	1987	b.c.	Naziemny	KWB				-					mapa	5679115.58	6578669.04	179.385	program BANK OSNÓW	brak danych			
1294	132.321-6782-1		3	1987	b.c.	Naziemny	KWB				-	powiat pajęczański				mapa	5679283.91	6579219.96	177.001	program BANK OSNÓW	brak danych			
1295	132.321-6783-1		3	1987	b.c.	Naziemny	KWB				-	powiat pajęczański				mapa	5679373.89	6579671.84	176.406	program BANK OSNÓW	brak danych			
1296	132.321-6784-1		3	1987	b.c.	Naziemny	KWB				-					mapa	5679053.66	6580131.44	177.612	program BANK OSNÓW	brak danych			
1297	132.321-6785-1		3	1987	b.c.	Naziemny	KWB				-	powiat pajęczański				mapa	5678322.87	6580062.02	178.34	program BANK OSNÓW	brak danych			
1298	132.321-6790-1		3	1987	b.c.	Naziemny	KWB				-					mapa	5679560.85	6581133.72	180.207	program BANK OSNÓW	brak danych			
1299	132.321-6806-1		3	1987	b.c.	Naziemny	KWB				-					mapa	5679778.84	6578031.47	178.065	program BANK OSNÓW	brak danych			
1300	132.321-70-1		3	1962	AK 2568	Ścienny	KWB				-					mapa	5679546.92	6580657.03	179.873	program BANK OSNÓW	brak danych			

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna klasa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	Łata [2m]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kronsztadt 60 [m]	H Kronsztadt 60 źródło informacji	H Kronsztadt 86 [m]	H Kronsztadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel
1301	132.321-7042-1		3	1962	AK 5872	Ścienny	KWB				-					mapa	5679924.42	6577750.35	177.221	program BANK OSNÓW	brak danych			
1302	132.321-71-1		3	1962	AK 2882	Ścienny	KWB				-					mapa	5679416.84	6580215.24	178.152	program BANK OSNÓW	brak danych			
1303	132.321-72-1		3	1962	AF 5578	Ścienny	KWB				-					mapa	5679338.85	6580185.44	177.768	program BANK OSNÓW	brak danych			
1304	132.321-73-1		3	1962	AJ 5857	Naziemny	KWB				-					mapa	5678778.14	6580034.73	178.402	program BANK OSNÓW	brak danych			
1305	132.321-989		brak danych	1987.10	HP	Ścienny	tożsamy				-	Tożsamy z punktem 13210053				mapa	5681602.04	6577775.17	brak danych		brak danych			
1306	132.321-XA5113		brak danych	brak danych	XA5113	brak danych	KWB				-					mapa	5679108.72	6578389.62	brak danych		brak danych			

Arkusz 132.322

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna klasa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	łata [2m]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kronsztadt 60 [m]	H Kronsztadt 60 źródło informacji	H Kronsztadt 86 [m]	H Kronsztadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel
1307	132.322-1085	M3427Ab3-SH1025	brak danych	1974	AS 8455	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	Odkopano słup		KLESZCZÓW	DĘBINA	100104_2.0005.61	dokładny pomiar GNSS	5680758.83	6582797.85	brak danych		187.94	opis topograficzny	Dębina	instytucja
1308	132.322-1086-1		3	1974	AS 8413	Naziemny	KWB				-					mapa	5680425.92	6582734.97	189.189	program BANK OSNÓW	brak danych			
1309	132.322-1087-1		3	1974	AS 8306	Naziemny	KWB				-					mapa	5680305.47	6582507.97	187.313	program BANK OSNÓW	brak danych			
1310	132.322-1088-1		3	1974	AS 8020	Naziemny	KWB				-					mapa	5680052.33	6582250.72	186.039	program BANK OSNÓW	brak danych			
1311	132.322-1093		brak danych	1974	AS 8332	Naziemny	KWB				-					mapa	5680263.92	6583003.94	brak danych		brak danych			
1312	132.322-1094-1		3	1974	AR 6608	Naziemny	KWB				-					mapa	5680029.06	6582735.12	189.455	program BANK OSNÓW	brak danych			
1313	132.322-1100-1		3	1974	AS 8191	Naziemny	KWB				-					mapa	5679647.06	6583026.37	190.906	program BANK OSNÓW	190.867	opis topograficzny		
1314	132.322-1107-1		3	1974.11	AS 8011	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5681944.93	6585112.93	182.82	program BANK OSNÓW	brak danych			
1315	132.322-1109-1		3	1987.11	AS 8006	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5681727.93	6585532.49	184.244	program BANK OSNÓW	brak danych			
1316	132.322-1110-1		3	1987.11	AS 8140	Ścienny	zniszczony				-	Cecha identyczna z punktem 132.322-351				mapa	5681423.10	6586014.20	186.99	program BANK OSNÓW	brak danych			
1317	132.322-1111		brak danych	1974	AS 8217	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5681099.92	6586519.75	brak danych		brak danych			
1318	132.322-1112		brak danych	1974	AS 8050	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5681016.05	6586748.35	brak danych		brak danych			
1319	132.322-1113		brak danych	1974	AS 8400	Naziemny	KWB				-					mapa	5680657.82	6587332.75	brak danych		brak danych			
1320	132.322-1114-1		3	1974	AS 8596	Naziemny	KWB				-					mapa	5680580.75	6587459.55	215.435	program BANK OSNÓW	brak danych			
1321	132.322-1115-1		3	1974	AS 8047	Naziemny	KWB				-					mapa	5680066.98	6588252.42	205.928	program BANK OSNÓW	brak danych			
1322	132.322-1116-1		3	1974	AS 8557	Naziemny	KWB				-					mapa	5680462.02	6588667.32	202.888	program BANK OSNÓW	brak danych			
1323	132.322-1117-1		3	1974	AS 8411	Naziemny	KWB				-					mapa	5680887.05	6589269.52	193.11	program BANK OSNÓW	brak danych			
1324	132.322-1118-1		3	1974	AS 8061	Naziemny	KWB				-					mapa	5681154.52	6589258.88	192.383	program BANK OSNÓW	brak danych			
1325	132.322-1119		brak danych	1974	AS 8049	Naziemny	KWB				-					mapa	5681886.02	6589352.01	brak danych		brak danych			
1326	132.322-1120		brak danych	1974	AS 8002	Naziemny	KWB				-					mapa	5682125.96	6589446.69	brak danych		brak danych			
1327	132.322-1126		brak danych	1974	AS 8389	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5679526.99	6583321.15	brak danych		brak danych			
1328	132.322-1127		brak danych	1974	AS 8123	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5679255.78	6583523.94	brak danych		brak danych			
1329	132.322-1128	M3427Ad2-SH1001	brak danych	1974	AS 8391	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLESZCZÓW	DĘBINA	100104_2.0005.171/4	dokładny pomiar GNSS	5678698.01	6583751.53	brak danych		brak danych		Dębina 46	instytucja
1330	132.322-1129-1	M3427Ad2-SH1003	3	1974	AS 8143	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	1. wycięto drzewo. 2. Sporządzono opis		KLESZCZÓW	DĘBINA	100104_2.0005.456/2	dokładny pomiar GNSS	5677947.01	6584056.32	201.774	program BANK OSNÓW	brak danych		Dębina	instytucja
1331	132.322-1130-1		3	1974	AS 8359	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5677762.93	6584128.93	207.964	program BANK OSNÓW	brak danych			
1332	132.322-1131	M3427Ad2-SH1005	brak danych	1974.11	AS 8167	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	Odkopano słup		KLESZCZÓW	DĘBINA	100104_2.0005.486/3	dokładny pomiar GNSS	5677424.12	6584677.93	brak danych		brak danych		Winek	osoba prywatna
1333	132.322-1132		brak danych	1974	AS 8285	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5677613.43	6585679.88	brak danych		brak danych			
1334	132.322-1133-1		3	1974	AS 8464	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5677787.44	6586444.68	197.359	program BANK OSNÓW	brak danych			
1335	132.322-1134		brak danych	1974	AS 8361	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5677807.27	6586638.87	brak danych		brak danych			

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna klasa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	Łata [Zm]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kronsztadt 60 [m]	H Kronsztadt 60 źródło informacji	H Kronsztadt 86 [m]	H Kronsztadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel
1336	132.322-1135-1		3	1974	AS 8395	Naziemny	KWB				-					mapa	5678135.38	6586931.39	201.132	program BANK OSNÓW	brak danych			
1337	132.322-1136		brak danych	1974	AS 8295	Naziemny	KWB				-					mapa	5678913.43	6586658.23	brak danych		brak danych			
1338	132.322-1137-1		3	1974	AS 8401	Naziemny	KWB				-					mapa	5679363.70	6586470.72	200.295	program BANK OSNÓW	brak danych			
1339	132.322-1138-1		3	1974	AS 8581	Naziemny	KWB				-					mapa	5680001.80	6586176.09	198.173	program BANK OSNÓW	brak danych			
1340	132.322-1139-1		3	1974	AS 8212	Naziemny	KWB				-					mapa	5680393.72	6586052.87	199.801	program BANK OSNÓW	brak danych			
1341	132.322-1140-1		3	1974	AS 8121	Naziemny	KWB				-					mapa	5680577.58	6585826.88	194.807	program BANK OSNÓW	brak danych			
1342	132.322-1141-1		3	1974	AS 8484	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5681018.72	6585795.73	189.628	program BANK OSNÓW	brak danych			
1343	132.322-1142-1	M3427Ab4-SH1014	3	1987.10	AS 8200	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLESZCZÓW	BOGUMIŁÓW	100104_2.0003.478/8	dokładny pomiar GNSS	5681188.97	6585960.88	188.062	program BANK OSNÓW	brak danych		Bogumiłów	osoba prywatna
1344	132.322-1143-1		3	1974	AS 8368	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5677180.82	6588972.77	208.651	program BANK OSNÓW	brak danych			
1345	132.322-1144-1		3	1974	AS 8438	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5677775.17	6589228.85	204.936	program BANK OSNÓW	brak danych			
1346	132.322-1145-1		3	1974	AS 8185	Naziemny	KWB				-					mapa	5680112.83	6589179.93	195.557	program BANK OSNÓW	brak danych			
1347	132.322-1150-1		3	1974	AS 8402	Naziemny	KWB				-					mapa	5680082.93	6589568.60	195.153	program BANK OSNÓW	brak danych			
1348	132.322-1165	M3427Bc1-SH1001	brak danych	1974	AS 8480	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLESZCZÓW	ŻŁOBNICA	100104_2.0020.336/6	dokładny pomiar GNSS	5677354.10	6587933.91	brak danych		207.262	opis topograficzny	Żłobnica 15	osoba prywatna
1349	132.322-118		brak danych	brak danych	AJ 7912	Ścienny	tożsamy	BK			-	Tożsamy z punktem 13230361				mapa	5677700.22	6586153.09	brak danych		brak danych			
1350	132.322-119-1		3	1962	AE 6947	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5677545.00	6585306.00	195.243	program BANK OSNÓW	brak danych			
1351	132.322-120-1		3	1962	b.c.	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5677986.64	6584355.57	210.861	program BANK OSNÓW	brak danych			
1352	132.322-121-1		3	1962	AJ 8012	Ścienny	KWB				-					mapa	5678759.45	6585070.33	198.981	program BANK OSNÓW	brak danych			
1353	132.322-122-1		3	1962	AJ 9765	Ścienny	KWB				-					mapa	5679491.18	6585555.79	193.167	program BANK OSNÓW	brak danych			
1354	132.322-123-1		3	1962	AJ 9115	Ścienny	KWB				-					mapa	5679946.24	6585186.93	197.426	program BANK OSNÓW	brak danych			
1355	132.322-124-1		3	1962	AJ 0978	Ścienny	KWB				-					mapa	5679597.97	6586066.47	194.629	program BANK OSNÓW	brak danych			
1356	132.322-125		brak danych	1962	AE 3560	Naziemny	KWB				-					mapa	5679162.17	6586397.38	brak danych		brak danych			
1357	132.322-126-1		3	1962	b.c.	Naziemny	KWB				-					mapa	5678455.72	6586844.70	200.639	program BANK OSNÓW	brak danych			
1358	132.322-127-1		3	1962	AJ 9994	Ścienny	KWB				-					mapa	5678419.23	6586402.29	198.198	program BANK OSNÓW	brak danych			
1359	132.322-128-1		3	1962	AJ 9955	Ścienny	KWB				-					mapa	5678460.85	6586027.85	196.588	program BANK OSNÓW	brak danych			
1360	132.322-129-1		3	1962	AJ 9368	Ścienny	KWB				-					mapa	5678287.89	6585176.25	200.127	program BANK OSNÓW	brak danych			
1361	132.322-130		brak danych	1962	AJ 1347	Ścienny	tożsamy				-	Tożsamy z punktem 132.322-355				mapa	5677904.90	6586966.45	brak danych		brak danych			
1362	132.322-131-1		3	1962	AK 5678	Ścienny	KWB				-					mapa	5679184.95	6587514.60	203.744	program BANK OSNÓW	brak danych			
1363	132.322-132		brak danych	1962	AK 1853	Ścienny	KWB				-					mapa	5679408.69	6587949.77	brak danych		brak danych			
1364	132.322-133-1		3	1962	AJ 4265	Naziemny	KWB				-					mapa	5679587.51	6588350.71	202.619	program BANK OSNÓW	brak danych			

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna klasa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	łata [Zm]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kronsztadt 60 [m]	H Kronsztadt 60 źródło informacji	H Kronsztadt 86 [m]	H Kronsztadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel
1365	132.322-135		brak danych	1962	AJ 5273	Ścienny	tożsamy					Tożsamy z 132.322-356				mapa	5677606.16	6587529.22	brak danych		brak danych			
1366	132.322-136		brak danych	1962	H.P	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5677453.31	6587745.48	brak danych		brak danych			
1367	132.322-137		brak danych	1962	AJ 0394	Ścienny	tożsamy				-	Cecha identyczna z punktem 13230357				mapa	5677106.87	6588253.35	brak danych		207.73	opis topograficzny		
1368	132.322-139-1		3	1962	AK 5910	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5677427.91	6589089.38	208.52	program BANK OSNÓW	208.466	program BANK OSNÓW		
1369	132.322-140-1		3	1962	AJ 7889	Ścienny	KWB				-					mapa	5678014.94	6589330.84	206.577	program BANK OSNÓW	brak danych			
1370	132.322-141-1		3	1962	AK 1909	Ścienny	KWB				-					mapa	5678354.86	6589478.67	206.494	program BANK OSNÓW	brak danych			
1371	132.322-142-1		3	1962	AJ 5287	Ścienny	KWB				-					mapa	5678441.95	6588897.84	205.928	program BANK OSNÓW	brak danych			
1372	132.322-143		brak danych	1962	AJ 7562	Ścienny	KWB				-					mapa	5678786.97	6588966.75	brak danych		brak danych			
1373	132.322-144-1		3	1962	AJ 9906	Ścienny	KWB				-					mapa	5679448.63	6589120.37	200.133	program BANK OSNÓW	brak danych			
1374	132.322-145-1		3	1962	AK 6976	Ścienny	KWB				-					mapa	5679938.09	6589962.08	197.915	program BANK OSNÓW	brak danych			
1375	132.322-147		3	1962	AJ 3704	Naziemny	KWB				-					mapa	5679491.21	6591690.82	brak danych		brak danych			
1376	132.322-152-1		3	1962	AK 6044	Ścienny	KWB				-					mapa	5678290.75	6589926.14	207.192	program BANK OSNÓW	brak danych			
1377	132.322-1655-1	M3427Ab4-SH1010	3	1974.11	AS 8538	Naziemny	zniszczony	tak	tak	tak	Wykonano przecinkę	Słup pochylony, odkopać i sprawdzić osadzenie w poduszce betonowej	KLESZCZÓW	KAMIEŃ	100104_2.0009.257/1	mapa	5681348.16	6583773.98	184.041	program BANK OSNÓW	184.0	opis topograficzny		
1378	132.322-1656-1	M3427Ab4-SH1009	3	1975.03	AS 8343	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLESZCZÓW	KAMIEŃ	100104_2.0009.132/2	dokładny pomiar GNSS	5681581.6	6584038.63	184.939	program BANK OSNÓW	brak danych		Kamień 36	osoba prywatna
1379	132.322-1657-1	M3427Ab4-SH1015	3	1974.11	AS 8069	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLESZCZÓW	KAMIEŃ	100104_2.0009.149/4	dokładny pomiar GNSS	5681747.24	6584853.76	185.649	program BANK OSNÓW	brak danych		Kamień	osoba prywatna
1380	132.322-1658-1	M3427Ab4-SH1016	3	1974.11	AS 8280	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-	Cecha identyczna z punktem 132.322-1684-1	KLESZCZÓW	KAMIEŃ	100104_2.0009.142/1	dokładny pomiar GNSS	5681787.43	6584630.67	185.911	program BANK OSNÓW	brak danych		Kamień	instytucja
1381	132.322-1659		brak danych	1974.11	AS 8301	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5681496.00	6584281.90	brak danych		brak danych			
1382	132.322-1660-1	M3427Ab4-SH1013	3	1974.11	AS 8465	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLESZCZÓW	KAMIEŃ	100104_2.0009.432/5	dokładny pomiar GNSS	5681084.60	6585425.57	191.025	program BANK OSNÓW	brak danych		Kamień	instytucja
1383	132.322-1661-1		3	1974.11	AS 8403	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5681330.21	6585241.53	191.409	program BANK OSNÓW	brak danych			
1384	132.322-1662-1		3	1974.11	AS 8170	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5681435.18	6585061.36	188.207	program BANK OSNÓW	brak danych			
1385	132.322-1663-1		3	1974.11	AS 8595	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5681324.82	6584884.10	193.64	program BANK OSNÓW	brak danych			
1386	132.322-1664		brak danych	1974.11	AS 8310	Naziemny	zniszczony				-	Zerwana wierzchnia warstwa gleby				mapa	5681466.72	6584520.11	brak danych		brak danych			
1387	132.322-1665-1		3	1974.11	AS 8579	Naziemny	KWB				-					mapa	5679936.57	6585804.15	197.362	program BANK OSNÓW	brak danych			
1388	132.322-1666-1		3	1974.11	AS 8152	Naziemny	KWB				-					mapa	5680307.63	6585493.88	196.329	program BANK OSNÓW	brak danych			
1389	132.322-1667-1		3	1974.11	AS 8593	Naziemny	KWB				-					mapa	5680531.88	6585246.19	197.168	program BANK OSNÓW	brak danych			
1390	132.322-1668-1		3	1974.11	AS 8059	Naziemny	KWB				-					mapa	5680693.66	6585091.41	191.698	program BANK OSNÓW	brak danych			
1391	132.322-1669		brak danych	1974.11	AS 8499	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5680910.93	6584886.30	brak danych		brak danych			
1392	132.322-1670		brak danych	1974.11	AS 8145	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5681193.98	6584650.60	brak danych		brak danych			
1393	132.322-1671		brak danych	1974.11	AS 8508	Ścienny	KWB				-					mapa	5679678.48	6585415.52	brak danych		brak danych			

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna klasa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	łata [Zm]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kronsztadt 60 [m]	H Kronsztadt 60 źródło informacji	H Kronsztadt 86 [m]	H Kronsztadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel
1394	132.322-1672-1		3	1974.11	AS 8517	Ścienny	KWB				-					mapa	5680090.54	6585069.49	196.01	program BANK OSNÓW	brak danych			
1395	132.322-1673-1		3	1974.11	AS 8056	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5680553.82	6584699.99	191.698	program BANK OSNÓW	brak danych			
1396	132.322-1674-1		3	1974.11	AS 8598	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5680734.37	6584551.55	189.384	program BANK OSNÓW	brak danych			
1397	132.322-1675-1		3	1974.11	AS 8034	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5681102.62	6584258.59	188.579	program BANK OSNÓW	brak danych			
1398	132.322-1676-1		3	1974.11	AS 8088	Naziemny	KWB				-					mapa	5679752.07	6583499.85	192.41	program BANK OSNÓW	brak danych			
1399	132.322-1677-1		3	1974.11	AS 8440	Naziemny	KWB				-					mapa	5679980.52	6583657.56	191.611	program BANK OSNÓW	brak danych			
1400	132.322-1678-1		3	1974.11	AS 8322	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5680075.51	6583950.29	189.937	program BANK OSNÓW	brak danych			
1401	132.322-1679-1		3	1974.11	AS 8221	Naziemny	KWB				-					mapa	5680145.31	6584168.71	186.702	program BANK OSNÓW	brak danych			
1402	132.322-1680-1		3	1974.11	AS 8265	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5680828.57	6584015.88	185.831	program BANK OSNÓW	brak danych			
1403	132.322-1681-1		3	1974.11	AS 8511	Naziemny	KWB				-					mapa	5680573.53	6583176.57	186.944	program BANK OSNÓW	brak danych			
1404	132.322-1682-1		3	1974.11	b.c.	Ścienny	KWB				-					mapa	5680670.04	6583313.80	186.089	program BANK OSNÓW	brak danych			
1405	132.322-1683-1		3	1974.11	AS 8074	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5681132.90	6584002.19	184.196	program BANK OSNÓW	brak danych			
1406	132.322-1684-1		3	1974.11	AS 8280	Naziemny	zniszczony				-	Cecha identyczna z punktem 132.322-1658-1				mapa	5679494.80	6583635.35	195.085	program BANK OSNÓW	brak danych			
1407	132.322-1685-1		3	1987.11	AS 8390	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5679426.54	6583809.52	196.686	program BANK OSNÓW	brak danych			
1408	132.322-1687-1		3	1987.11	AS 8300	Ścienny	KWB				-					mapa	5679274.45	6584292.38	197.48	program BANK OSNÓW	brak danych			
1409	132.322-1688-1		3	1987.11.02	AS 8589	Naziemny	KWB				-					mapa	5679211.94	6584729.91	194.216	program BANK OSNÓW	brak danych			
1410	132.322-1689-1		3	1987.11	b.c.	Ścienny	KWB				-					mapa	5679307.83	6585212.69	192.661	program BANK OSNÓW	brak danych			
1411	132.322-1690		brak danych	1974.11	AS 8551	Naziemny	KWB				-					mapa	5678681.16	6584037.47	brak danych		brak danych			
1412	132.322-1691-1		3	1987.11	AS 8398	Naziemny	niednaleziony				-					mapa	5678767.11	6584296.17	199.078	program BANK OSNÓW	brak danych			
1413	132.322-1692-1		3	1987.11	AS 8587	Naziemny	KWB				-					mapa	5678862.26	6584739.20	198.945	program BANK OSNÓW	brak danych			
1414	132.322-1693-1		3	1974.11	AS 8425	Naziemny	KWB				-					mapa	5678770.94	6585592.44	194.371	program BANK OSNÓW	brak danych			
1415	132.322-1694		brak danych	1974.11	AS 8364	Naziemny	KWB				-					mapa	5679102.39	6586004.70	brak danych		brak danych			
1416	132.322-1695-1		3	1974.11	AS 8255	Naziemny	KWB				-					mapa	5678183.74	6584477.24	203.794	program BANK OSNÓW	brak danych			
1417	132.322-1696-1		3	1974.11	AS 8038	Naziemny	KWB				-					mapa	5678452.71	6584694.21	199.448	program BANK OSNÓW	brak danych			
1418	132.322-1697-1		3	1974.11	AS 8202	Ścienny	KWB				-					mapa	5678537.19	6585627.03	197.179	program BANK OSNÓW	brak danych			
1419	132.322-1698-1		3	1974.11	AS 8586	Naziemny	zniszczony				-	Cecha identyczna z punktem 132.322-1686-1				mapa	5677846.40	6584777.12	206.412	program BANK OSNÓW	brak danych			
1420	132.322-1699		3	1974.11	AS 8256	Naziemny	KWB				-					mapa	5678126.00	6585236.00	brak danych		brak danych			
1421	132.322-1699-1		3	1987.11	AS 8256	Naziemny	KWB				-					mapa	5678251.31	6584486.65	203.687	program BANK OSNÓW	brak danych			
1422	132.322-1700-1		3	1974.11	AS 8139	Naziemny	KWB				-					mapa	5678157.68	6585919.65	199.256	program BANK OSNÓW	brak danych			

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna klasa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	łata [2m]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kronsztadt 60 [m]	H Kronsztadt 60 źródło informacji	H Kronsztadt 86 [m]	H Kronsztadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel
1423	132.322-1701-1		3	1974.11	AS 8114	Naziemny	KWB				-					mapa	5678153.70	6586598.44	199.669	program BANK OSNÓW	brak danych			
1424	132.322-1703-1		3	1974.11	AS 8340	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5678513.47	6583411.09	194.838	program BANK OSNÓW	194.465	opis topograficzny		
1425	132.322-1704-1		3	1974.11	AS 8052	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5678249.29	6583477.69	196.667	program BANK OSNÓW	196.418	opis topograficzny		
1426	132.322-1705-1		3	1974.11	AS 8040	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5677968.09	6583544.30	195.058	program BANK OSNÓW	194.93	opis topograficzny		
1427	132.322-1706-1		3	1974.11	AS 8325	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5677727.46	6583585.88	194.024	program BANK OSNÓW	brak danych			
1428	132.322-1707-1	M3427Ad2-SH1004	3	1974.11	AS 8012	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLESZCZÓW	DĘBINA	100104_2.0005.393/3	dokładny pomiar GNSS	5677666.96	6583774.08	196.1269	program BANK OSNÓW	brak danych		Dębina	instytucja
1429	132.322-1708-1		3	1974.11	AS 8283	Naziemny	zniszczony				-	Cecha identyczna z punktem 132.322-1903-1				mapa	5677549.58	6583997.77	198.218	program BANK OSNÓW	brak danych			
1430	132.322-1718		brak danych	1974.11	AS 8264	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5677398.86	6586200.45	brak danych		brak danych			
1431	132.322-1719-1		3	1974.11	AS 8383	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5677300.88	6586602.00	197.821	program BANK OSNÓW	brak danych			
1432	132.322-1720		brak danych	1974.11	AS 8471	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5677243.90	6586875.85	brak danych		brak danych			
1433	132.322-1721		brak danych	1974.11	AS 8278	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5677164.96	6587223.23	brak danych		brak danych			
1434	132.322-1722		brak danych	1974.11	AS 8355	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	nie	Odkopano słup	Nie włączać do sieci, brak możliwości przejścia z pomiarem	KLESZCZÓW	ŻŁOBNICA	100104_2.0020.664/4	dokładny pomiar GNSS	5677134.03	6587407.89	brak danych		brak danych		Żłobnica	instytucja
1435	132.322-1725-1		3	1974	AS 8407	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5677163.53	6586205.36	198.02	program BANK OSNÓW	brak danych			
1436	132.322-1796-1		3	1974	AS 8414	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5681676.58	6586542.53	186.3949	program BANK OSNÓW	brak danych			
1437	132.322-1797-1		3	1974	AS 8450	Naziemny	zniszczony				-	Cecha identyczna z punktem 132.144-856				mapa	5681796.57	6586719.32	188.4064	program BANK OSNÓW	brak danych			
1438	132.322-1798		brak danych	1974.11	AS 8219	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5681754.12	6587081.99	brak danych		brak danych			
1439	132.322-1799-1	M3427Ab4-SH1018	3	1974.11	AS 8308	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLESZCZÓW	KAROLÓW	100104_2.0008.152/1	dokładny pomiar GNSS	5681573.25	6587178.39	195.524	program BANK OSNÓW	brak danych		Karolów	instytucja
1440	132.322-1800-1		3	1974.11	AS 8175	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5681455.58	6586981.07	199.768	program BANK OSNÓW	brak danych			
1441	132.322-1801-1		3	1974.11	AS 8209	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5681277.57	6586789.56	196.962	program BANK OSNÓW	brak danych			
1442	132.322-1804-1		3	1974.11	AS 8513	Naziemny	KWB				-					mapa	5681908.28	6587423.30	194.7894	program BANK OSNÓW operat 221/5/18/87	brak danych			
1443	132.322-1805-1		3	1974.11	AS 8478	Naziemny	KWB				-					mapa	5681670.74	6587398.42	200.8064	program BANK OSNÓW operat 221/5/18/87	brak danych			
1444	132.322-1807-1		3	1974.11	AS 8199	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5681192.20	6587087.31	202.629	program BANK OSNÓW	brak danych			
1445	132.322-1808-1		3	1974.11	AS 8225	Naziemny	KWB				-					mapa	5680825.72	6587505.07	210.237	program BANK OSNÓW	brak danych			
1446	132.322-1809-1		3	1974.11	AS 8556	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5681015.51	6587625.36	212.009	program BANK OSNÓW	brak danych			
1447	132.322-1811-1		3	1974.11	AS 8552	Naziemny	nieodnaleziony				-	4.95m na zach. od p.pol. X: 5681362.34 Y: 6588058.50				mapa	5681344.07	6588053.74	203.6798	program BANK OSNÓW operat 221/5/18/87	brak danych			
1448	132.322-1812-1		3	1974.11	AS 8409	Naziemny	KWB				-					mapa	5681580.60	6588265.63	200.7673	program BANK OSNÓW operat 221/5/18/87	brak danych			
1449	132.322-1813-1		3	1974.11	AS 8375	Naziemny	KWB				-					mapa	5681743.62	6588567.61	199.6786	program BANK OSNÓW operat 221/5/18/87	brak danych			
1450	132.322-1814-1		3	1974.11	AS 8174	Naziemny	KWB				-					mapa	5681921.51	6588697.91	193.2462	program BANK OSNÓW operat 221/5/18/87	brak danych			
1451	132.322-1815-1		3	1974.11	AS 8031	Naziemny	KWB				-					mapa	5681900.22	6589175.67	195.663	program BANK OSNÓW	brak danych			

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna klasa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	łata [2m]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kronsztadt 60 [m]	H Kronsztadt 60 źródło informacji	H Kronsztadt 86 [m]	H Kronsztadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel
1452	132.322-1816		brak danych	1974.11	AS 8148	Naziemny	KWB				-					mapa	5681889.16	6589184.29	195.6540	operat 221/5/18/87	brak danych			
1453	132.322-1817-1		3	1974.11	AS 8137	Naziemny	KWB				-					mapa	5680640.43	6587947.10	217.653	program BANK OSNÓW	brak danych			
1454	132.322-1818-1		3	1974.11	AS 8417	Naziemny	KWB				-					mapa	5680955.52	6588255.90	208.433	program BANK OSNÓW	brak danych			
1455	132.322-1819-1		3	1974.11	AS 8228	Naziemny	KWB				-					mapa	5680822.42	6588295.16	207.047	program BANK OSNÓW	brak danych			
1456	132.322-1820-1		3	1974.11	AS 8018	Naziemny	KWB				-					mapa	5680667.35	6588340.92	206.166	program BANK OSNÓW	brak danych			
1457	132.322-1821-1		3	1974.11	AS 8218	Naziemny	KWB				-					mapa	5681041.58	6588474.60	200.0861	program BANK OSNÓW operat 221/5/18/87	brak danych			
1458	132.322-1822-1		3	1974.11	AS 8133	Naziemny	KWB				-					mapa	5681191.48	6588719.38	199.0340	program BANK OSNÓW operat 221/5/18/87	brak danych			
1459	132.322-1823-1		3	1975.11	AS 8039	Naziemny	KWB				-					mapa	5681211.80	6589055.68	196.7362	program BANK OSNÓW operat 221/5/18/87	brak danych			
1460	132.322-1824		brak danych	1974.11	AS 8490	Naziemny	KWB				-					mapa	5681896.16	6589776.47	brak danych		brak danych			
1461	132.322-1827-1		3	1974.11	AS 8460	Naziemny	KWB				-					mapa	5681276.23	6590064.53	190.4293	program BANK OSNÓW	brak danych			
1462	132.322-1828-1		3	1974.11	AS 8249	Naziemny	KWB				-					mapa	5681156.45	6590062.37	191.0129	program BANK OSNÓW	brak danych			
1463	132.322-1829-1		3	1974.11	AS 8081	Naziemny	KWB				-					mapa	5680948.29	6590044.15	191.506	program BANK OSNÓW	brak danych			
1464	132.322-1830-1		3	1974.11	AS 8075	Naziemny	KWB				-					mapa	5680768.12	6589988.40	194.456	program BANK OSNÓW	brak danych			
1465	132.322-1831-1		3	1974.11	AS 8406	Naziemny	KWB				-					mapa	5680561.12	6589851.97	192.507	program BANK OSNÓW	brak danych			
1466	132.322-1896		brak danych	1974.11	AS 8420	Naziemny	KWB				-					mapa	5680980.68	6586314.81	brak danych		brak danych			
1467	132.322-1897-1		3	1974.11	AS 8201	Naziemny	tożsamy				-	Punkt tożsamy z punktem 132.322-353				mapa	5680859.78	6586405.12	194.474	program BANK OSNÓW	brak danych			
1468	132.322-1898-1		3	1974.11	AS 8323	Naziemny	KWB				-					mapa	5680655.92	6586505.55	197.835	program BANK OSNÓW	brak danych			
1469	132.322-1899-1		3	1974.11	AS 8208	Naziemny	KWB				-					mapa	5680367.54	6586539.03	205.119	program BANK OSNÓW	brak danych			
1470	132.322-1900		brak danych	1974.11	AS 8125	Naziemny	KWB				-	Cecha identyczna z punktem 132.322-354				mapa	5679917.20	6586601.34	brak danych		brak danych			
1471	132.322-1901-1		3	1974.11	AS 8558	Naziemny	KWB				-					mapa	5680520.67	6586841.02	203.433	program BANK OSNÓW	brak danych			
1472	132.322-1902-1		3	1974.11	AS 8506	Naziemny	KWB				-					mapa	5680168.92	6587230.44	214.85	program BANK OSNÓW	brak danych			
1473	132.322-1903-1		3	1974.11	AS 8283	Naziemny	KWB				-	Cecha identyczna z punktem 132.322-1708-1				mapa	5679913.14	6587936.41	210.313	program BANK OSNÓW	brak danych			
1474	132.322-1904-1		3	1974.11	AS 8134	Naziemny	KWB				-					mapa	5679781.90	6587486.07	217.18	program BANK OSNÓW	brak danych			
1475	132.322-1905-1		3	1974.11	AS 8504	Naziemny	KWB				-					mapa	5679733.86	6586953.06	211.007	program BANK OSNÓW	brak danych			
1476	132.322-1906-1		3	1974.11	AS 8169	Ścienny	KWB				-					mapa	5678981.08	6587069.08	202.357	program BANK OSNÓW	brak danych			
1477	132.322-1907		brak danych	1974.11	AS 8354	Naziemny	KWB				-	Cecha identyczna z punktem 132.411-1854				mapa	5679110.50	6587936.26	brak danych		brak danych			
1478	132.322-1908		brak danych	1974.11	AS 8070	Naziemny	KWB				-					mapa	5678681.45	6587176.93	brak danych		brak danych			
1479	132.322-1909		brak danych	1974.11	AS 8378	Naziemny	KWB				-					mapa	5678682.20	6587658.97	brak danych		brak danych			
1480	132.322-1910-1		3	1974.11	AS 8326	Naziemny	KWB				-					mapa	5678264.20	6587552.93	206.252	program BANK OSNÓW	brak danych			

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna klasa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	łata [2m]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kronsztadt 60 [m]	H Kronsztadt 60 źródło informacji	H Kronsztadt 86 [m]	H Kronsztadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel
1481	132.322-1911-1		3	1974.11	AS 8288	Naziemny	KWB				-					mapa	5678362.47	6588530.41	205.864	program BANK OSNÓW	brak danych			
1482	132.322-1912-1		3	1974.11	AS 8026	Naziemny	KWB				-					mapa	5678757.88	6588511.46	204.594	program BANK OSNÓW	brak danych			
1483	132.322-1913-1		3	1974.11	AS 8089	Naziemny	KWB				-					mapa	5679355.52	6588707.69	203.097	program BANK OSNÓW	brak danych			
1484	132.322-1914		brak danych	1974.11	AS 8164	Naziemny	KWB				-					mapa	5679014.30	6588149.56	brak danych		brak danych			
1485	132.322-1915-1		3	1974.11	AS 8371	Naziemny	KWB				-					mapa	5678590.69	6587973.17	205.791	program BANK OSNÓW	brak danych			
1486	132.322-1916-1		3	1974.11	AS 8397	Naziemny	KWB				-					mapa	5678076.80	6587723.05	205.055	program BANK OSNÓW	brak danych			
1487	132.322-1917		brak danych	1974.11	AS 8571	Naziemny	KWB				-					mapa	5677938.49	6587594.11	brak danych		brak danych			
1488	132.322-1918-1		3	1974.11	AS 8487	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5677694.09	6588047.61	207.62	program BANK OSNÓW	brak danych			
1489	132.322-1919-1		3	1974.11	AS 8188	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5677802.75	6588389.02	208.601	program BANK OSNÓW	brak danych			
1490	132.322-1920-1		3	1974.11	AS 8452	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5677874.72	6588813.55	207.525	program BANK OSNÓW	brak danych			
1491	132.322-1921-1		3	1974.11	AS 8083	Naziemny	KWB				-					mapa	5677963.07	6589107.06	206.4	program BANK OSNÓW	brak danych			
1492	132.322-1922-1	M3427Bc1-SH1000	3	1974.11	AS 8162	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLESZCZÓW	ŻŁOBNICA	100104_2.0020.312/2	dokładny pomiar GNSS	5677549.27	6588196.78	208.852	program BANK OSNÓW	208.846	opis topograficzny	Żłobnica 85	osoba prywatna
1493	132.322-1923-1		3	1974.11	AS 8036	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5677577.07	6588503.34	208.484	program BANK OSNÓW	brak danych			
1494	132.322-1924-1		3	1974.11	AS 8549	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5677464.06	6588782.99	209.082	program BANK OSNÓW	brak danych			
1495	132.322-1925-1		3	1974.11	AS 8149	Naziemny	KWB				-					mapa	5679565.69	6589625.04	197.939	program BANK OSNÓW	brak danych			
1496	132.322-1926-1		3	1974.11	AS 8382	Naziemny	KWB				-					mapa	5679156.67	6589545.67	198.361	program BANK OSNÓW	brak danych			
1497	132.322-1927-1		3	1974.11	AS 8168	Naziemny	KWB				-					mapa	5678836.74	6589523.62	203.022	program BANK OSNÓW	brak danych			
1498	132.322-1928-1		3	1974.11	AS 8333	Naziemny	KWB				-					mapa	5679386.96	6589892.31	200.478	program BANK OSNÓW	brak danych			
1499	132.322-1929		brak danych	1974.11	AS 8497	Naziemny	KWB				-					mapa	5678716.19	6589842.52	brak danych		brak danych			
1500	132.322-1930		brak danych	1974.11	AS 8245	Naziemny	KWB				-					mapa	5677985.59	6590008.86	brak danych		brak danych			
1501	132.322-1931		brak danych	1974.11	AS 8516	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	nie	Odkopano słup	Punkt w miedzy, utrudniony dostęp, nie włączać do sieci	Kleszczów	KUCÓW	100104_2.0011.228/6	dokładny pomiar GNSS	5677726.09	6589977.10	brak danych		brak danych		Kuców	osoba prywatna
1502	132.322-1932-1		3	1974.11	AS 7789	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5677272.49	6589795.48	201.161	program BANK OSNÓW	brak danych			
1503	132.322-1938-1		3	1974.11	AS 8027	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5677389.59	6590161.98	201.64	program BANK OSNÓW	brak danych			
1504	132.322-2495		brak danych	1982	AU 9778	naziemny	KWB				-					mapa	5681727.27	6588222.30	199.4795	operat 221/5/20/83	brak danych			
1505	132.322-2496		brak danych	1982	AU 9805	naziemny	KWB				-					mapa	5681688.62	6588190.00	199.6355	operat 221/5/20/83	brak danych			
1506	132.322-2497		brak danych	1982	AU 9862	naziemny	KWB				-					mapa	5681652.11	6588151.69	197.7809	operat 221/5/20/83	brak danych			
1507	132.322-2504		brak danych	1982	AT 2800	naziemny	KWB				-					mapa	5681944.18	6589044.12	196.1432	operat 221/5/20/84	brak danych			
1508	132.322-2505		brak danych	1982	AU 9844	naziemny	KWB				-					mapa	5681938.04	6588991.80	196.0705	operat 221/5/20/83	brak danych			
1509	132.322-252	M3427Ab3-SH1022	3	1962	AJ 8912	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	Odkopano słup		Szczerców	JANÓWKA	100107_2.0010.413/3	dokładny pomiar GNSS	5681307.39	6582529.43	brak danych		188.118	opis topograficzny	Janówka	osoba prywatna

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna klasa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	Łata [2m]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kronsztadt 60 [m]	H Kronsztadt 60 źródło informacji	H Kronsztadt 86 [m]	H Kronsztadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel
1510	132.322-253		brak danych	1962	AK 6626	Naziemny	KWB				-					mapa	5680499.97	6582908.71	brak danych		brak danych			
1511	132.322-254-1	M3427Ab4-SH1011	3	1962	AK 1911	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		SZCZERCÓW	OSINY KOLONIA	100107_2.0019.376/3	dokładny pomiar GNSS	5681319.49	6583230.35	184.875	program BANK OSNÓW	184.82	program BANK OSNÓW	Osiny Kolonia	osoba prywatna
1512	132.322-255-1	M3427Ab4-SH1008	3	1962	AJ 8770	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLESZCZÓW	KAMIEŃ	100104_2.0009.124	dokładny pomiar GNSS	5681720.75	6584044.18	183.97	program BANK OSNÓW	183.915	program BANK OSNÓW	Kamień 38	osoba prywatna
1513	132.322-256		brak danych	1962	AK 1684	Ścienny	zniszczony				-	Budynek rozebrany				mapa	5681297.87	6584083.54	brak danych		brak danych			
1514	132.322-257-1		3	1962	AJ 4810	Ścienny	tożsamy				-	Tożsamy z punktem 13230358				mapa	5680851.12	6584406.24	188.953	program BANK OSNÓW	brak danych			
1515	132.322-2576-1		3	brak danych	AS 8423	brak danych	KWB				-					mapa	5681042.59	6590040.83	192.752	program BANK OSNÓW	brak danych			
1516	132.322-2577		3	brak danych	brak danych	brak danych	KWB				-					mapa	5681059.00	6589832.00	brak danych		brak danych			
1517	132.322-2578		3	brak danych	brak danych	brak danych	KWB				-					mapa	5681080.00	6589772.00	brak danych		brak danych			
1518	132.322-2579		3	brak danych	brak danych	brak danych	KWB				-					mapa	5681122.00	6589756.00	brak danych		brak danych			
1519	132.322-258-1		3	1962	AK 6406	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5680295.48	6584908.44	192.599	program BANK OSNÓW	brak danych			
1520	132.322-259-1	M3427Ab4-SH1012	3	1962	AK 2873	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLESZCZÓW	BOGUMIŁÓW	100104_2.0003.478/3	dokładny pomiar GNSS	5680879.67	6585612.38	191.402	program BANK OSNÓW	brak danych		Bogumiłów	osoba prywatna
1521	132.322-263		brak danych	1962	AK 1437	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5681578.62	6585768.14	brak danych		brak danych			
1522	132.322-264		brak danych	1962	AK 1145	Ścienny	tożsamy				-	Tożsamy z punktem 132.332-352				mapa	5681290.50	6586163.95	brak danych		brak danych			
1523	132.322-265		brak danych	1962	AJ 9307	Naziemny	KWB				-					mapa	5680832.63	6587032.38	brak danych		brak danych			
1524	132.322-266-1		3	1962	AK 3616	Naziemny	KWB				-					mapa	5680296.45	6587851.85	220.305	program BANK OSNÓW	brak danych			
1525	132.322-267-1		3	1962	AK 6830	Naziemny	KWB				-					mapa	5680109.99	6588627.20	200.133	program BANK OSNÓW	brak danych			
1526	132.322-277-1		3	1962	AJ 5027	Naziemny	zniszczony				-	Według miar wychodzi w jezdni asfaltowej				mapa	5681858.27	6586792.62	187.84	program BANK OSNÓW	brak danych			
1527	132.322-282-1		3	1962	AJ 9721	Ścienny	KWB				-					mapa	5681518.41	6589290.77	191,9332	program BANK OSNÓW operat 221/5/18/87	brak danych			
1528	132.322-283-1		3	1962	AK 5931	Ścienny	KWB				-					mapa	5680584.02	6589276.06	193.618	program BANK OSNÓW	brak danych			
1529	132.322-30132		brak danych	brak danych	b.c.	brak danych	KWB				-					mapa	5678020.28	6589072.53	brak danych		206.696	opis topograficzny		
1530	132.322-30134		brak danych	brak danych	b.c.	brak danych	KWB				-					mapa	5678000.96	6588667.39	brak danych		207.269	opis topograficzny		
1531	132.322-30138		brak danych	brak danych	b.c.	brak danych	KWB				-					mapa	5678067.64	6587813.59	brak danych		206.173	opis topograficzny		
1532	132.322-30145		brak danych	brak danych	b.c.	brak danych	KWB				-					mapa	5680651.36	6585962.26	brak danych		192.851	opis topograficzny		
1533	132.322-30147		brak danych	brak danych	b.c.	brak danych	KWB				-					mapa	5680591.54	6585489.37	brak danych		195.773	opis topograficzny		
1534	132.322-30149		brak danych	brak danych	b.c.	brak danych	KWB				-					mapa	5680493.98	6585107.06	brak danych		198.645	opis topograficzny		
1535	132.322-30150		brak danych	brak danych	b.c.	brak danych	zniszczony				-					mapa	5678072.46	6585105.60	brak danych		203.077	opis topograficzny		
1536	132.322-30151		brak danych	brak danych	b.c.	brak danych	KWB				-					mapa	5678676.08	6584956.05	brak danych		199.043	opis topograficzny		
1537	132.322-30155		brak danych	brak danych	b.c.	brak danych	KWB				-					mapa	5680200.39	6584692.07	brak danych		189.962	opis topograficzny		
1538	132.322-3278	M3427Ab3-SH1023	3	1974	AT 2938	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-	Odkopano słup	KLESZCZÓW	DĘBINA	100104_2.0005.50/2	dokładny pomiar GNSS	5681286.02	6582551.46	brak danych		187.71	opis topograficzny	Dębina	instytucja

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna klasa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	łata [Zm]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kronsztadt 60 [m]	H Kronsztadt 60 źródło informacji	H Kronsztadt 86 [m]	H Kronsztadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel
1539	132.322-3279	M3427Ab3-SH1024	brak danych	1974	AT 2769	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	Odkopano słup		KLESZCZÓW	DEBINA	100104_2.0005.51/1	dokładny pomiar GNSS	5681072.40	6582655.68	brak danych		187.263	opis topograficzny	Dębina	osoba prywatna
1540	132.322-3280		brak danych	1974.10	AT 2604	Podziemny	KWB				-					mapa	5680336.81	6583002.35	brak danych		brak danych			
1541	132.322-3281		brak danych	1974.11	AT 2797	Naziemny	KWB				-					mapa	5679977.37	6583134.59	brak danych		brak danych			
1542	132.322-3282		brak danych	1974.11	AT 2819	Naziemny	KWB				-					mapa	5679604.42	6583285.07	brak danych		brak danych			
1543	132.322-3283	M3427Ad2-SH1002	brak danych	1974	AT 3011	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	Odkopano słup	Góra słupa lekko ukruszona, bez znaczenia dla trwałości stabilizacji	KLESZCZÓW	DEBINA	100104_2.0005.429/1	dokładny pomiar GNSS	5678285.82	6583909.38	brak danych		199.39	opis topograficzny	Dębina	instytucja
1544	132.322-3379-1		3	1974	AT 2825	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5677500.02	6587733.98	206.1606	program BANK OSNÓW	brak danych			
1545	132.322-3380		brak danych	1974.11	AT 2774	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5677631.86	6587483.14	brak danych		brak danych			
1546	132.322-3381		brak danych	1974.11	AT 2602	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5677850.44	6587028.24	brak danych		brak danych			
1547	132.322-3382		brak danych	1974.11	AT 2884	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5677801.75	6586820.61	brak danych		brak danych			
1548	132.322-3383-1		2	1987.10	AT 2799	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5677511.04	6585355.95	194.5956	program BANK OSNÓW	brak danych			
1549	132.322-3384	M3427Ad2-SH1006	brak danych	1974.11	AT 2729	Naziemny	uszkodzony	nie	tak	tak	Wdkopano słup	Uszkodzona góra słupa, widać zbrojenie, uzupełnić ubytek	KLESZCZÓW	DEBINA	100104_2.0005.486/2	dokładny pomiar GNSS	5677467.09	6584869.25	brak danych		brak danych		Dębina	instytucja
1550	132.322-3385		brak danych	1974.11	AT 3016	Naziemny	uszkodzony	nie	tak	tak	Odkopano słup	Uszkodzona góra słupa, widać zbrojenie, uzupełnić ubytek. POWIAT PAJĘCZAŃSKI	SULMIERZYCE	Eligiów	100908_2.0007.177	dokładny pomiar GNSS	5677290.15	6584320.34	brak danych		brak danych		Eligiów	
1551	132.322-350 13230350		2	1974.10	AS 8115	Ścienny	zniszczony				-	Cecha identyczna z punktem 132.144-1108-1				mapa	5681933.92	6585291.29	183.569	program BANK OSNÓW	brak danych			
1552	132.322-351 13230351		2	1974.10	AS 8140	Ścienny	zniszczony				-	Cecha identyczna z punktem 132.322-1110-1				mapa	5681413.66	6586013.74	brak danych		brak danych			
1553	132.322-352 13230352		2	1962	AK 1145	Ścienny	zniszczony				-	Tożsamy z punktem 132.322-352 oraz z 132.322-264				mapa	5681316.12	6586183.55	brak danych		brak danych			
1554	132.322-353 13230353		2	1981.07	AS 8201	Naziemny	zniszczony				-	Cecha identyczna z punktem 132.322-1897-1				mapa	5680878.75	6586386.48	brak danych		brak danych			
1555	132.322-354		2	1981.07	AS 8125	Naziemny	KWB				-					mapa	5680135.62	6586567.75	brak danych		205.5413	program BANK OSNÓW		
1556	132.322-355 13230355		2	1962	AJ 1347	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5677899.96	6586961.67	brak danych		brak danych			
1557	132.322-356 13230356		2	1981.07	AJ 5273	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5677606.16	6587529.22	brak danych		brak danych			
1558	132.322-4507		brak danych	brak danych	b.c.	brak danych	KWB				-					mapa	5680712.20	6585969.46	brak danych		192.282	opis topograficzny		
1559	132.322-4510		brak danych	brak danych	b.c.	brak danych	KWB				-					mapa	5680084.13	6584394.67	brak danych		186.247	opis topograficzny		
1560	132.322-4511		brak danych	brak danych	b.c.	brak danych	KWB				-					mapa	5679717.42	6584090.00	brak danych		195.862	opis topograficzny		
1561	132.322-4515		brak danych	brak danych	b.c.	brak danych	KWB				-					mapa	5678412.71	6584793.24	brak danych		200.067	opis topograficzny		
1562	132.322-4519		brak danych	brak danych	b.c.	brak danych	nieodnaleziony				-					mapa	5677855.96	6587955.92	brak danych		205.282	opis topograficzny		
1563	132.322-4521		brak danych	brak danych	b.c.	brak danych	nieodnaleziony				-					mapa	5677893.57	6588855.52	brak danych		207.78	opis topograficzny		
1564	132.322-50118		brak danych	brak danych	AJ 7912	brak danych	tożsamy				-	Punkt Tożsamy z punktem 13230361				mapa	5677700.92	6586162.05	brak danych		197.103	opis topograficzny		
1565	132.322-542		brak danych	1962	AJ 5233	Ścienny	KWB				-					mapa	5678905.67	6592329.70	brak danych		brak danych			
1566	132.322-6703-1		3	1974	AS 8146	Naziemny	nieodnaleziony				-	tożsamy z 132.322-1806				mapa	5681353.29	6587336.09	201,8686	program BANK OSNÓW operat 221/5/18/87	brak danych			
1567	132.322-6704-1		3	1974	AS 8469	Naziemny	nieodnaleziony				-	Prawdopodobnie zniszczony przy budowie drogi; tożsamy z 132.322-1810				mapa	5681218.85	6587811.50	208.4953	program BANK OSNÓW operat 221/5/18/87	brak danych			

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna klasa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	łata [2m]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kronsztadt 60 [m]	H Kronsztadt 60 źródło informacji	H Kronsztadt 86 [m]	H Kronsztadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel
1568	132.322-94		brak danych	1962	bc	Naziemny	KWB				-					mapa	5679826.75	6583224.13	brak danych		brak danych			
1569	132.322-95		brak danych	1962	AJ 9191	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5679347.29	6583445.86	brak danych		brak danych			
1570	132.322-96		brak danych	1962	AJ 0696	ścienny	zniszczony				-					mapa	5678935.56	6583607.75	brak danych		brak danych			
1571	132.322-97-1		3	1962	AK 2688	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5678385.13	6583829.04	198.586	program BANK OSNÓW	brak danych			
1572	132.322-98		brak danych	1962	AK 3181	ścienny	zniszczony				-					mapa	5677608.61	6584268.77	brak danych		brak danych			
1573	132.322-AS1978		brak danych	brak danych	AS1978	brak danych	zniszczony				-					mapa	5681107.38	6584245.25	brak danych		brak danych			
1574	132.322-AS8508		brak danych	brak danych	AS8508	brak danych	KWB				-					mapa	5679780.41	6585336.08	brak danych		brak danych			
1575	132.322-AS945		brak danych	brak danych	AS945	brak danych	KWB				-					mapa	5679953.04	6585172.79	brak danych		brak danych			
1576	132.322-AT9294		brak danych	brak danych	AT9294	brak danych	KWB				-					mapa	5678247.94	6589646.20	brak danych		brak danych			
1577	132.322-Z2	M3427Ad2-SH1000	brak danych	brak danych	brak danych	ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	-		KLESZCZÓW	DĘBINA	100104_2.0005.163/2	dokładny pomiar GNSS	5678960.98	6584200.08	brak danych		brak danych		Dębina	instytucja

Arkusz 132.324

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna klasa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	Łata [Zm]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kronsztadt 60 [m]	H Kronsztadt 60 źródło informacji	H Kronsztadt 86 [m]	H Kronsztadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel
1578	132.324-0		3	brak danych	AJ1253	brak danych	zniszczony				-					mapa	5675268.00	6587825.00	brak danych		brak danych			
1579	132.324-110		brak danych	brak danych	b.c.	brak danych	nieodnaleziony				-					mapa	5673960.49	6587439.81	brak danych		207.292	opis topograficzny		
1580	132.324-111		brak danych	1962	b.c.	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5675105.44	6586926.12	brak danych		brak danych			
1581	132.324-112	M3427Bc3-SH1000	brak danych	1962	AK 6552	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLESZCZÓW	ANTONIÓWKA	100104_2.0002.298	dokładny pomiar GNSS	5675362.81	6587569.45	brak danych		brak danych		Antoniówka 46	osoba prywatna
1582	132.324-112a		brak danych	1962	AJ 1252	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5675272.09	6587767.01	brak danych		brak danych			
1583	132.324-1166		brak danych	1974	AS 8405	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5676954.84	6588469.76	brak danych		210.102	opis topograficzny		
1584	132.324-1167		brak danych	1974	AS 8363	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5676827.73	6588953.40	brak danych		brak danych			
1585	132.324-1168		brak danych	1974.11	AS 8528	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5676822.10	6589135.32	brak danych		brak danych			
1586	132.324-1169		brak danych	1974	AS 8445	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5676912.71	6589389.62	brak danych		brak danych			
1587	132.324-117	M3427Ad2-SH1007	brak danych	1962	AJ 9159	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	Sporządzono opis.		KLESZCZÓW	ŻŁOBNICA	100104_2.0020.763	dokładny pomiar GNSS	5676874.76	6585805.62	brak danych		brak danych		Żłobnica	osoba prywatna
1588	132.324-1170		brak danych	1974.11	AS 8351	Ścienny	zniszczony				-	Budynek ocieplony				mapa	5677104.06	6590065.05	brak danych		brak danych			
1589	132.324-1276	M3427Bc1-SH1007	brak danych	1974.11	AS 8399	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	Odkopano słup		KLESZCZÓW	ANTONIÓWKA	100104_2.0002.189/2	dokładny pomiar GNSS	5676542.33	6588824.05	brak danych		brak danych		Antonówka	instytucja
1590	132.324-1277		3	1987.11	AS 8122	Naziemny	tożsamy				-	Punkt tożsamy z punktem 13230458				mapa	5676438.72	6588959.87	brak danych		208.356	opis topograficzny		
1591	132.324-1278	M3427Bc1-SH1008	brak danych	1974.11	AS 8235	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	Odkopano słup		KLESZCZÓW	ANTONIÓWKA	100104_2.0002.188/2	dokładny pomiar GNSS	5676275.81	6589091.69	brak danych		208.417	opis topograficzny	Antoniówka	instytucja
1592	132.324-1279		brak danych	1974.11	AS 8529	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5675774.87	6589650.82	brak danych		brak danych			
1593	132.324-1280	M3427Bc3-SH1002	brak danych	1974.11	AS 8305	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLESZCZÓW	ANTONIÓWKA	100104_2.0002.159/2	dokładny pomiar GNSS	5675578.50	6589792.75	brak danych		brak danych		Antonówka	instytucja
1594	132.324-138		brak danych	1962	AK 1982	ścienny	zniszczony				-					mapa	5676849.16	6588731.04	brak danych		brak danych			
1595	132.324-161	M3427Bc1-SH1005	brak danych	1975.02	AK 6392	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLESZCZÓW	KLESZCZÓW	100104_2.0010.68/1	dokładny pomiar GNSS	5676995.09	6589694.60	brak danych		brak danych		Kleszczów ul.Główna 188	osoba prywatna
1596	132.324-1723		brak danych	1974.11	AS 8126	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5676980.73	6587683.51	brak danych		brak danych			
1597	132.324-1724		brak danych	1974.11	AS 8251	Naziemny	zniszczony	nie	tak	nie	-	Słup mocno pochylony, nie włączają do sieci	KLESZCZÓW	ŻŁOBNICA	100104_2.0020.690/1	mapa	5677000.64	6587973.59	brak danych		brak danych			
1598	132.324-1726	M3427Ad2-SH1008	brak danych	1974.11	AS 8585	Naziemny	zniszczony	tak	tak	tak	Odkopano słup	Słup pochylony, zaczepony podczas prowadzenia prac polowych, sprawdzić osadzenie lub nie włączają do sieci	KLESZCZÓW	ŻŁOBNICA	100104_2.0020.619/3	mapa	5677012.13	6586519.14	brak danych		brak danych			
1599	132.324-1727	M3427Ad2-SH1009	brak danych	1974.11	AS 8023	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	Odkopano słup		KLESZCZÓW	ŻŁOBNICA	100104_2.0020.752/3	dokładny pomiar GNSS	5676675.16	6586739.25	197.027	opis topograficzny	196.931	opis topograficzny	Kocielizna	instytucja
1600	132.324-1728		brak danych	1974.11	AS 8463	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5676620.12	6587009.31	200.586	opis topograficzny	brak danych			
1601	132.324-1729		brak danych	1974.11	AS 8424	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5676579.78	6587072.21	201.008	opis topograficzny	brak danych			
1602	132.324-1730		brak danych	1974.11	AS 8276	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5676348.51	6587535.17	209.064	opis topograficzny	brak danych			
1603	132.324-1731		brak danych	1974.11	AS 8060	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5676178.57	6587727.54	212.548	opis topograficzny	brak danych			
1604	132.324-1732		brak danych	1974.11	AS 8250	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5676599.25	6588459.99	brak danych		brak danych			
1605	132.324-1733		brak danych	1974.11	AS 8290	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5676374.36	6588214.81	brak danych		brak danych			
1606	132.324-1734		brak danych	1974.11	AS 8439	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5676130.24	6587907.85	213.826	opis topograficzny	brak danych			
1607	132.324-1735	M3427Bc1-SH1009	brak danych	1975.11	AS 8076	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLESZCZÓW	ANTONIÓWKA	100104_2.0002.161/5	dokładny pomiar GNSS	5676006.43	6588989.39	209.423	opis topograficzny	209.37	opis topograficzny	Antoniówka	instytucja
1608	132.324-1736		brak danych	1974.11	AS 8287	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5675974.91	6588622.18	213.950	opis topograficzny	213.894	opis topograficzny		
1609	132.324-1737		brak danych	1974.11	AS 8522	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5675588.75	6588638.66	207.670	opis topograficzny	brak danych			

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna klasa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	Łata [Zm]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kronsztadt 60 [m]	H Kronsztadt 60 źródło informacji	H Kronsztadt 86 [m]	H Kronsztadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel
1610	132.324-1738	M3427Bc1-SH1010	brak danych	1974.11	AS 8178	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLESZCZÓW	ANTONIÓWKA	100104_2.0002.256/2	dokładny pomiar GNSS	5675735.74	6588126.47	203.189	opis topograficzny	203.134	opis topograficzny	Antonówka	osoba prywatna
1611	132.324-1739		brak danych	1962	AF 6623	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5674648.34	6587527.93	brak danych		brak danych			
1612	132.324-1747		3	1987.11	AS 8093	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5676289.00	6586341.00	brak danych		brak danych			
1613	132.324-1748		brak danych	1987.11	AS 8462	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5676605.80	6585861.99	brak danych		brak danych			
1614	132.324-1749	M3427Ad2-SH1010	brak danych	1987.11	AS 6859	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-	Powiat Pajęczański	SULMIERZYCE	Dąbrówka	100908_2.0005.94	dokładny pomiar GNSS	5675984.34	6586801.10	brak danych		200.26	opis topograficzny	Dąbrówka	
1615	132.324-1750	M3427Ad2-SH1011	3	1987.11	AS 8379	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	Sporządzono opis.	Powiat Pajęczański	SULMIERZYCE	Dąbrówka	100908_2.0005.126/2	dokładny pomiar GNSS	5675846.89	6587036.18	brak danych		brak danych		Dąbrówka	
1616	132.324-182	M3427Bc1-SH1011	brak danych	1962	AK 6376	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	Odkopano słup	10 cm poniżej gruntu	KLESZCZÓW	ANTONIÓWKA	100104_2.0002.188/5	dokładny pomiar GNSS	5676041.22	6589356.77	brak danych		207.411	opis topograficzny	Antonówka	instytucja
1617	132.324-183		brak danych	1962	AK 6045	Ścienny	tożsamy					Tożsamy z 132.324-459				mapa	5675277.66	6590074.35	brak danych		brak danych			
1618	132.324-1973	M3427Bc1-SH1012	brak danych	1974.11	AS 8127	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	Odkopano słup		KLESZCZÓW	ANTONIÓWKA	100104_2.0002.188/5	dokładny pomiar GNSS	5676341.62	6589354.05	brak danych		brak danych		Antonówka	instytucja
1619	132.324-1974		brak danych	1974.11	AS 8461	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5676396.20	6589779.95	brak danych		brak danych			
1620	132.324-1975		3	1987.11.12	AS 8476	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5676514.21	6590049.65	brak danych		brak danych			
1621	132.324-1978	M3427Bc1-SH1017	brak danych	1974.11	AS 8003	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLESZCZÓW	ANTONIÓWKA	100104_2.0002.159/1	dokładny pomiar GNSS	5676045.80	6589557.66	brak danych		brak danych		Antonówka	instytucja
1622	132.324-1979	M3427Bc1-SH1018	brak danych	1974.11	AS 8541	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLESZCZÓW	ANTONIÓWKA	100104_2.0002.187/2	dokładny pomiar GNSS	5676072.19	6589768.27	brak danych		205.244	opis topograficzny	Antonówka	instytucja
1623	132.324-1980		brak danych	1974.11	AS 8214	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5676168.66	6590063.88	brak danych		brak danych			
1624	132.324-3375		brak danych	1974.11	AT 2748	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5676995.77	6589775.99	brak danych		brak danych			
1625	132.324-3376		brak danych	1974.11	AT 3032	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5676950.42	6589598.99	brak danych		brak danych			
1626	132.324-3377		2	1974.11	AT 2675	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5676750.41	6588779.78	brak danych		brak danych			
1627	132.324-3378		brak danych	1974	AT 2948	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5676744.18	6588665.13	brak danych		brak danych			
1628	132.324-455 1323455		2	1981.07	AJ 1358	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		SULMIERZYCE	Chorzenice	100908_2.0003.309	dokładny pomiar GNSS	5673601.40	6588197.41	brak danych		brak danych		Chorzenice 46	
1629	132.324-457 13230457		2	1981.07	AK 6709	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5672575.57	6590087.38	brak danych		brak danych			
1630	132.324-459 13230459		2	1962	AK 6045	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5675277.66	6590074.35	brak danych		brak danych			
1631	132.324-a001	M3427Bc1-SH1006	brak danych	brak danych	bc	ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	Sporządzono opis.	Adaptowano reper obcy istniejący	KLESZCZÓW	KLESZCZÓW	100104_2.0010.881	dokładny pomiar GNSS	5676840.47	6589003.52	brak danych		brak danych		Kleszczów ul.Słoneczna 2	instytucja

Arkusz 132.411

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna klasa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	Łata [Zm]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kronsztadt 60 [m]	H Kronsztadt 60 źródło informacji	H Kronsztadt 86 [m]	H Kronsztadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel
1632	132.411-103		2	1981.07	AT 2655	Naziemny	zniszczony				-	Zniszczony podczas przebudowy drogi i kopania przydrożnego rowu				mapa	5680415.12	6598017.15	brak danych		200.3687	program BANK OSNÓW		
1633	132.411-104		2	1981.07	AF 3580	Ścienny	zniszczony				-	Nie stwierdzono znaku w przepuście				mapa	5677579.40	6597150.50	brak danych		197.2134	program BANK OSNÓW		
1634	132.411-105		2	1982.09.11	b.c.	Znak specjalny	KWB				-					mapa	5678056.14	6596664.54	brak danych		196.1262	program BANK OSNÓW		
1635	132.411-106		2	1982.09.11	b.c.	Znak specjalny	KWB				-					mapa	5677800.05	6596525.11	brak danych		197.6679	program BANK OSNÓW		
1636	132.411-1123		brak danych	1974	AR 9591	Naziemny	KWB				-					mapa	5681630.29	6590712.66	195.5759	operat 221/5/18/87	brak danych			
1637	132.411-1124		brak danych	1974	AS 8144	Naziemny	KWB				-					mapa	5680967.98	6592021.06	202.0504	operat 221/5/18/87	brak danych			
1638	132.411-1125		brak danych	1974	AS 8141	Naziemny	KWB				-					mapa	5680901.97	6591575.75	197.7765	operat 221/5/18/87	brak danych			
1639	132.411-1146		brak danych	1974	AS 8267	Ścienny	KWB				-					mapa	5679192.98	6591864.03	brak danych		brak danych			
1640	132.411-1147		brak danych	1974	AS 8042	Naziemny	KWB				-					mapa	5679608.22	6591128.88	brak danych		brak danych			
1641	132.411-1148		brak danych	1974	AS 7812	Naziemny	KWB				-					mapa	5679744.16	6590754.66	brak danych		brak danych			
1642	132.411-1149-1		3	1974.11	AR 9863	Naziemny	KWB				-					mapa	5679738.21	6590461.25	199.40	program BANK OSNÓW	brak danych			
1643	132.411-1156		brak danych	1974	AS 8223	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5681716.45	6593090.93	brak danych		brak danych			
1644	132.411-1157		brak danych	1974	AR 9223	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5681527.36	6593093.72	199.1987	operat 221/5/18/87	brak danych			
1645	132.411-1158		brak danych	1974	AS 8356	Naziemny	KWB				-					mapa	5680950.02	6593041.77	199.9152	operat 221/5/18/87	brak danych			
1646	132.411-1159		brak danych	1974	AR 9613	Naziemny	KWB				-					mapa	5680277.75	6593136.30	brak danych		brak danych			
1647	132.411-1161		brak danych	1974	AR 3830	Naziemny	KWB				-					mapa	5678151.58	6593995.67	brak danych		brak danych			
1648	132.411-1171		brak danych	1974.11	AS 8472	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	nie	-	Nie włączać do sieci, budynek w złym stanie technicznym	KLESZCZÓW	KLESZCZÓW	100104_2.0010.90/7	dokładny pomiar GNSS	5677242.95	6590566.67	brak danych		brak danych		Kleszczów ul.Główna 14	osoba prywatna
1649	132.411-1187-1	M3427Bb3-SH1012	3	1974	AR 5781	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	-		BEŁCHATÓW	KALISKO-KĄSIE	100102_2.0012.208/2	dokładny pomiar GNSS	5682279.47	6598030.47	197.21	program BANK OSNÓW	197.194	opis topograficzny	Łękawa	instytucja
1650	132.411-1194		brak danych	1974	AS 7649	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5682042.20	6593353.39	196.2850	operat 221/5/18/87	brak danych			
1651	132.411-1195-1		3	1974	AR 9834	Naziemny	zniszczony				-	Zniszczony podczas przebudowy i poszerzenia skrzyżowania				mapa	5681858.88	6593799.57	198.1928 198.1906	program BANK OSNÓW operat 221/5/18/87	brak danych			
1652	132.411-1196-1		3	1974.10	AR 9883	Naziemny	nieodnaleziony				-	Nie stwierdzono słupa w terenie				mapa	5681744.97	6594063.46	197.854	program BANK OSNÓW	brak danych			
1653	132.411-1197-1		3	1974.10	AS 7733	Naziemny	zniszczony				-	Urwany słup				mapa	5681492.61	6594493.26	197.39	program BANK OSNÓW	brak danych			
1654	132.411-1198		brak danych	1974	AS 8288	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5681413.88	6594678.58	brak danych		brak danych			
1655	132.411-1199-1		3	1974.10	AR 9595	Naziemny	nieodnaleziony				-	1. Poszukiwany na podstawie opisu i współrzędnych 2. Zmieniona sytuacja w terenie - brak drogi przy której miałby znajdować się punkt				mapa	5681726.78	6595026.07	204.585	program BANK OSNÓW	brak danych			
1656	132.411-1200-1	M3427Ba4-SH1023	3	1974.10	AR 9861	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLESZCZÓW	WOLA GRZYMALINA	100104_2.0018.65	dokładny pomiar GNSS	5681527.85	6594974.87	199.777	program BANK OSNÓW	brak danych		Dąbrowa	
1657	132.411-1201		brak danych	1974	AS 7784	Naziemny	KWB				-					mapa	5679150.41	6593780.73	brak danych		brak danych			
1658	132.411-1202		brak danych	1974	AR 9505	Naziemny	KWB				-					mapa	5679812.32	6594280.93	brak danych		brak danych			
1659	132.411-1203		brak danych	1974	AR 9895	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5680347.09	6594628.19	brak danych		brak danych			
1660	132.411-1204-1		3	1974.10	AR 9499	Naziemny	nieodnaleziony				-	Nieodnaleziony w terenie				mapa	5680730.50	6594798.59	197.278	program BANK OSNÓW	brak danych			
1661	132.411-1205-1	M3427Ba4-SH1026	3	1974.10	AS7604	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLESZCZÓW	WOLA GRZYMALINA	100104_2.0018.76/2	dokładny pomiar GNSS	5680994.18	6594844.79	199.889	program BANK OSNÓW	199.858	opis topograficzny	Dąbrowa	instytucja
1662	132.411-1206-1		3	1974	AR 9617	Naziemny	nieodnaleziony				-	Zmieniona sytuacja w terenie				mapa	5681351.25	6595214.59	196.569	program BANK OSNÓW	brak danych			
1663	132.411-1207		brak danych	1974	AR 9873	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5681272.87	6595453.39	brak danych		brak danych			

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna klasa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	Łata [2m]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kronsztadt 60 [m]	H Kronsztadt 60 źródło informacji	H Kronsztadt 86 [m]	H Kronsztadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel
1664	132.411-1208		brak danych	1974	AR 9887	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5681294.74	6595699.09	brak danych		brak danych			
1665	132.411-1209-1		3	1974	AR 9822	Naziemny	nieodnaleziony				-	Przebudowana droga				mapa	5680948.62	6595783.01	192.155	program BANK OSNÓW	brak danych			
1666	132.411-1210-1		3	1974.11	AS 8370	Naziemny	nieodnaleziony				-	Przebudowana droga				mapa	5680780.38	6595745.53	192.868	program BANK OSNÓW	brak danych			
1667	132.411-1211		brak danych	1974	AS 7670	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5680620.91	6595750.26	brak danych		brak danych			
1668	132.411-1212-1		3	1974.11	AR 6675	Naziemny	nieodnaleziony				-	Zmieniona sytuacja w terenie, przebudowana droga				mapa	5680329.29	6595781.74	193.188	program BANK OSNÓW	brak danych			
1669	132.411-1213-1		3	1974.10	AS 7636	Naziemny	nieodnaleziony				-	Zmieniona sytuacja w terenie				mapa	5680163.50	6595795.02	193.282	program BANK OSNÓW	brak danych			
1670	132.411-1214-1		3	1974	AS 7818	Naziemny	KWB				-					mapa	5679867.58	6595815.53	194.149	program BANK OSNÓW	brak danych			
1671	132.411-1215-1		3	1974	AS 7673	Naziemny	KWB				-					mapa	5679614.40	6595834.56	194.163	program BANK OSNÓW	brak danych			
1672	132.411-1216		brak danych	1974	AS 8045	Naziemny	KWB				-					mapa	5679037.13	6595982.00	brak danych		brak danych			
1673	132.411-1217		brak danych	1962	AP 866	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5680457.83	6598071.84	brak danych		brak danych			
1674	132.411-1218		3	1974	AR 9964	Naziemny	zniszczony				-	Zniszczony podczas przebudowy drogi				mapa	5680282.35	6597862.12	brak danych		brak danych			
1675	132.411-1219		3	1974	AS 7606	Naziemny	zniszczony				-	Zniszczony podczas przebudowy drogi				mapa	5679839.15	6597698.63	brak danych		brak danych			
1676	132.411-1220		brak danych	1974	AS 7603	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5679555.88	6597166.77	brak danych		brak danych			
1677	132.411-1221		brak danych	1974	bc	Naziemny	KWB				-					mapa	5679277.65	6596977.81	brak danych		brak danych			
1678	132.411-1223		brak danych	1974	AR 6774	Naziemny	KWB				-					mapa	5677397.47	6594843.04	brak danych		brak danych			
1679	132.411-1224		brak danych	1974	AR 6603	Naziemny	KWB				-					mapa	5677912.47	6595239.81	brak danych		brak danych			
1680	132.411-1225		brak danych	1974	AS 7644	Naziemny	KWB				-					mapa	5678402.47	6595499.04	brak danych		brak danych			
1681	132.411-1226		brak danych	1974	AS 7767	Naziemny	KWB				-					mapa	5678729.70	6596507.75	brak danych		brak danych			
1682	132.411-1227		brak danych	1974	AR 9958	Naziemny	KWB				-					mapa	5678544.45	6596812.54	brak danych		brak danych			
1683	132.411-1410		brak danych	brak danych	b.c.	brak danych	KWB				-					mapa	5679196.07	6595904.96	brak danych		225.49	opis topograficzny		
1684	132.411-1420		brak danych	brak danych	b.c.	brak danych	KWB				-					mapa	5679289.87	6595504.33	brak danych		224.572	opis topograficzny		
1685	132.411-1430		brak danych	brak danych	b.c.	brak danych	KWB				-					mapa	5679462.32	6594968.99	brak danych		224.824	opis topograficzny		
1686	132.411-1440		brak danych	brak danych	b.c.	brak danych	KWB				-					mapa	5679524.24	6594684.53	brak danych		224.925	opis topograficzny		
1687	132.411-1450		brak danych	brak danych	b.c.	brak danych	KWB				-					mapa	5679618.75	6594427.36	brak danych		225.501	opis topograficzny		
1688	132.411-1460		brak danych	brak danych	b.c.	brak danych	KWB				-					mapa	5679728.25	6594039.84	brak danych		226.067	opis topograficzny		
1689	132.411-1461		brak danych	brak danych	b.c.	brak danych	KWB				-					mapa	5679133.84	6593877.97	brak danych		247.87	opis topograficzny		
1690	132.411-148		brak danych	1962	AJ 7694	Naziemny	KWB				-					mapa	5679099.33	6592223.02	brak danych		brak danych			
1691	132.411-150		brak danych	1962	b.c.	Naziemny	KWB				-					mapa	5678959.10	6590710.91	brak danych		brak danych			
1692	132.411-151		brak danych	1962	AJ 7969	Ścienny	KWB				-					mapa	5678308.32	6590610.52	brak danych		brak danych			
1693	132.411-153		brak danych	1962	b.c.	Naziemny	KWB				-					mapa	5678648.75	6591280.24	brak danych		brak danych			
1694	132.411-154		brak danych	1962	b.c.	Naziemny	KWB				-					mapa	5678823.75	6592241.18	brak danych		brak danych			
1695	132.411-155		brak danych	1962	AK 2232	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5677325.32	6590843.60	brak danych		brak danych			

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna klasa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	Łata [Zm]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kronsztadt 60 [m]	H Kronsztadt 60 źródło informacji	H Kronsztadt 86 [m]	H Kronsztadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel
1696	132.411-156	M34278c1-SH1003	brak danych	1962	AK 2587	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLESZCZÓW	KLESZCZÓW	100104_2.0010.364/6	dokładny pomiar GNSS	5677347.25	6591115.62	brak danych		brak danych		Kleszczów ul.Główna 9	osoba prywatna
1697	132.411-1825-1		3	1975.11	AS 8172	Naziemny	KWB				-					mapa	5681746.94	6590109.18	190.23	program BANK OSNÓW	brak danych			
1698	132.411-1826		brak danych	1974.11	AS 8009	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5681476.58	6590146.36	brak danych		brak danych			
1699	132.411-1832		brak danych	1974.11	AS 8205	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5681569.98	6590387.35	brak danych		brak danych			
1700	132.411-1833-1		3	1987.10	AS 8019	Ścienny	KWB				-					mapa	5681274.76	6590380.57	193.063	program BANK OSNÓW	brak danych			
1701	132.411-1834-1		3	1974.11	AS 8068	Ścienny	KWB				-					mapa	5680856.87	6590307.43	193.063	program BANK OSNÓW	brak danych			
1702	132.411-1835-1		3	1974.11	AS 8459	Ścienny	KWB				-					mapa	5680321.45	6590364.84	194.616	program BANK OSNÓW	brak danych			
1703	132.411-1838		brak danych	1974.11	AS 8751	Naziemny	KWB				-					mapa	5681963.10	6591212.91	197.3139	operat 221/5/18/87	brak danych			
1704	132.411-1839-1		3	1974.11	AS 8412	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5681904.00	6591942.45	198.4742 198.4664	program BANK OSNÓW 810/87 operat 221/5/18/87	brak danych			
1705	132.411-1840		brak danych	1974.11	AS 8432	Naziemny	zniszczony				-	Zmieniona sytuacja w terenie, nie stwierdzono repera w terenie				mapa	5681906.14	6592497.69	198.9994	operat 221/5/18/87	brak danych			
1706	132.411-1843		brak danych	1974.11	AS 8537	Naziemny	KWB				-					mapa	5681023.16	6590710.50	brak danych		brak danych			
1707	132.411-1844		brak danych	1974.11	AR 8979	Naziemny	KWB				-					mapa	5680852.06	6590710.53	brak danych		brak danych			
1708	132.411-1845		brak danych	1974	AS 8576	Naziemny	KWB				-					mapa	5680039.98	6590769.64	brak danych		brak danych			
1709	132.411-1846		brak danych	1974.11	AS 8475	Ścienny	KWB				-					mapa	5680457.02	6591333.36	brak danych		brak danych			
1710	132.411-1847		brak danych	1974.11	AS 8077	Naziemny	KWB				-					mapa	5680044.79	6591158.63	brak danych		brak danych			
1711	132.411-1848		brak danych	1974.11	AS 8374	Ścienny	KWB				-					mapa	5680413.50	6591658.54	brak danych		brak danych			
1712	132.411-1849		brak danych	1974.11	AS 8033	Naziemny	KWB				-					mapa	5680110.34	6591440.68	brak danych		brak danych			
1713	132.411-1850-1		3	1974.11	AS 8279	Naziemny	KWB				-					mapa	5680604.15	6591975.10	198.506	program BANK OSNÓW	brak danych			
1714	132.411-1851		brak danych	1974.11	AS 8393	Naziemny	KWB				-					mapa	5680193.57	6592032.02	brak danych		brak danych			
1715	132.411-1852		brak danych	1974.11	AS 8574	Naziemny	KWB				-					mapa	5679681.44	6592107.02	brak danych		brak danych			
1716	132.411-1853		brak danych	1974.11	AS 8154	Ścienny	KWB				-					mapa	5680165.82	6592508.16	brak danych		brak danych			
1717	132.411-1854		brak danych	1974.11	AS 8354	Ścienny	KWB				-					mapa	5679673.24	6592481.83	brak danych		brak danych			
1718	132.411-1855-1		3	1974.10	AR 9870	Naziemny	zniszczony				-	Zniszczony podczas przebudowy drogi, wypada w rowie				mapa	5681566.89	6593769.42	198.6496 198.6433	program BANK OSNÓW 810/87 operat 221/5/18/87	198.579	opis topograficzny		
1719	132.411-1856-1		3	1974.10	AR 9517	Naziemny	zniszczony				-	Zniszczony podczas przebudowy drogi, punkt wypada w rowie				mapa	5681377.69	6593737.34	196.2571 196.2468	program BANK OSNÓW 810/87 operat 221/5/18/87	196.175	opis topograficzny		
1720	132.411-1857-1		3	1974.10	AS 7524	Naziemny	zniszczony				-	Urwany słup - zniszczony podczas przebudowy drogi				mapa	5681079.21	6593686.45	197.3048 197.2950	program BANK OSNÓW 810/87 operat 221/5/18/87	197.218	opis topograficzny		
1721	132.411-1858-1		3	1974.10	AR 8921	Naziemny	zniszczony				-	Zniszczony podczas przebudowy drogi				mapa	5680863.95	6593642.48	198.1184 198.1065	program BANK OSNÓW 810/87 operat 221/5/18/87	brak danych			
1722	132.411-1859-1		3	1974.10	AS 7540	Naziemny	zniszczony				-	Poszukiwany na podstawie współrzędnych Zniszczony podczas wykonywania prac ziemnych				mapa	5680671.62	6593619.88	198.7908 198.7696	program BANK OSNÓW 810/87 operat 221/5/18/87	198.662	opis topograficzny		
1723	132.411-1860-1		3	1974.10	AR 9649	Ścienny	KWB				-					mapa	5680029.26	6594267.60	197.078	program BANK OSNÓW	brak danych			
1724	132.411-1861		brak danych	1974.10	AR 9977	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5680322.09	6594243.03	brak danych		brak danych			
1725	132.411-1862-1		3	1974.10	AR 6434	Naziemny	zniszczony				-	Przebudowane i poszerzone skrzyżowanie				mapa	5680617.26	6594169.52	196.809	program BANK OSNÓW	196.761	opis topograficzny		
1726	132.411-1863-1		3	1974.10	AS 7633	Naziemny	zniszczony				-	Wyciągnięty słup podczas poszerzania drogi				mapa	5680647.04	6593906.63	197.821	program BANK OSNÓW	197.764	opis topograficzny		
1727	132.411-1864		brak danych	1974.10	AR 6432	Naziemny	KWB				-					mapa	5679602.89	6593689.39	brak danych		brak danych			

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna klasa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	Łata [Zm]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kronsztadt 60 [m]	H Kronsztadt 60 źródło informacji	H Kronsztadt 86 [m]	H Kronsztadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel
1728	132.411-1865-1		3	1974.10	AR 6436	Naziemny	KWB				-					mapa	5680097.66	6593703.63	197.236	program BANK OSNÓW	brak danych			
1729	132.411-1866		brak danych	1974.10	AR 8881	Naziemny	KWB				-					mapa	5680368.86	6593630.24	197.4842 197.4814	810/87 operat 221/5/18/87	brak danych			
1730	132.411-1867-1		3	1974.11	AS 8067	Naziemny	KWB				-					mapa	5679992.17	6594665.20	196.167	program BANK OSNÓW	brak danych			
1731	132.411-1868-1		3	1974.11	AS 8496	Naziemny	KWB				-					mapa	5679967.62	6594953.30	198.145	program BANK OSNÓW	brak danych			
1732	132.411-1869		brak danych	1974.11	AS 8180	Naziemny	KWB				-					mapa	5679361.83	6594591.18	brak danych		brak danych			
1733	132.411-1870-1		3	1974.10	AR 9882	Naziemny	nieodnaleziony				-	Teren mocno zarośnięty				mapa	5680964.16	6595137.61	197.184	program BANK OSNÓW	brak danych			
1734	132.411-1871-1	M3427Ba4-SH1027	3	1974.10	AR 9791	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLESZCZÓW	WOLA GRZYMALINA	100104_2.0018.77	dokładny pomiar GNSS	5680775.01	6595115.74	197.092	program BANK OSNÓW	brak danych		Dąbrowa	instytucja
1735	132.411-1872		brak danych	1974.10	AR 9748	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5680496.50	6595239.42	brak danych		brak danych			
1736	132.411-1873		brak danych	1974.11	AS 8514	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5680308.22	6595220.48	brak danych		brak danych			
1737	132.411-1874		brak danych	1974.10	AS 7723	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5680105.88	6595200.55	brak danych		brak danych			
1738	132.411-1875		brak danych	1974.10	AS 7610	Naziemny	KWB				-					mapa	5679916.32	6595168.82	brak danych		brak danych			
1739	132.411-1876		brak danych	1974.11	AS 8435	Naziemny	KWB				-					mapa	5679558.22	6595120.67	brak danych		brak danych			
1740	132.411-1877		brak danych	1974.11	AS 8437	Naziemny	KWB				-					mapa	5679352.36	6595084.73	brak danych		brak danych			
1741	132.411-1878-1	M3427Bc2-SH1000	3	1974.10	AR 9762	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLESZCZÓW	WOLA GRZYMALINA	100104_2.0018.83/32	dokładny pomiar GNSS	5680154.06	6595549.09	194.452	program BANK OSNÓW	brak danych		Dąbrowa	instytucja
1742	132.411-1879		brak danych	1974.10	AR 9504	Naziemny	KWB				-					mapa	5679894.84	6595547.72	brak danych		brak danych			
1743	132.411-1880		brak danych	1974.11	AS 8268	Naziemny	KWB				-					mapa	5679588.63	6595708.92	brak danych		brak danych			
1744	132.411-1881		brak danych	1974.11	AS 8547	Naziemny	KWB				-					mapa	5679254.70	6595504.07	brak danych		brak danych			
1745	132.411-1882-1	M3427Ba4-SH1024	3	1974.10	AS 7654	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLESZCZÓW	WOLA GRZYMALINA	100104_2.0018.66	dokładny pomiar GNSS	5681264.83	6594408.11	196.868	program BANK OSNÓW	brak danych		Dąbrowa	instytucja
1746	132.411-1883-1	M3427Ba4-SH1025	3	1974.10	AR 6584	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak I	-		KLESZCZÓW	WOLA GRZYMALINA	100104_2.0018.66	dokładny pomiar GNSS	5681093.30	6594408.47	196.624	program BANK OSNÓW	196.587	opis topograficzny	Dąbrowa	instytucja
1747	132.411-1884-1	M3427Ba4-SH1029	3	1974.10	AR 9947	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	-		KLESZCZÓW	WOLA GRZYMALINA	100104_2.0018.67	dokładny pomiar GNSS	5680881.93	6594538.08	197.087	program BANK OSNÓW	197.05	opis topograficzny	Dąbrowa	instytucja
1748	132.411-1885-1		3	1974.11	AS 7697	Naziemny	KWB				-					mapa	5679788.09	6596602.44	195.42	program BANK OSNÓW	brak danych			
1749	132.411-1886-1		3	1974.11	AR 9858	Naziemny	nieodnaleziony				-	Zmiana sytuacja w terenie				mapa	5679922.00	6596816.84	196.225	program BANK OSNÓW	brak danych			
1750	132.411-1887-1	M3427Bd1-SH1003	3	1974.10	AS 7776	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		BELCHATÓW	KALISKO-KĄSIE	100102_2.0012.246	dokładny pomiar GNSS	5679954.21	6597084.55	198.049	program BANK OSNÓW	198.055	opis topograficzny	Kąsienica	instytucja
1751	132.411-1888	M3427Bb3-SH1005	brak danych	1974.11	AS 7800	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		BELCHATÓW	ŁĘKAWA	100102_2.0021.1522	dokładny pomiar GNSS	5680965.67	6597140.13	brak danych		brak danych		Łęka	osoba prywatna
1752	132.411-1889-1		3	1974.11	AR 9678	Naziemny	nieodnaleziony				-	Teren zakrzaczony				mapa	5680960.64	6596843.09	195.343	program BANK OSNÓW	brak danych			
1753	132.411-1890-1	M3427Bb3-SH1009	3	1974.11	AR 9542	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		BELCHATÓW	ŁĘKAWA	100102_2.0021.1850	dokładny pomiar GNSS	5680679.77	6596699.85	196.775	program BANK OSNÓW	brak danych		Łęka	osoba prywatna
1754	132.411-1891-1	M3427Bd1-SH1002	3	1974.11	AS 7731	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		BELCHATÓW	KALISKO-KĄSIE	100102_2.0012.228	dokładny pomiar GNSS	5680327.00	6596869.45	197.73	program BANK OSNÓW	brak danych		Kąsienica	instytucja
1755	132.411-1892-1		3	1974.10	AR 9855	Naziemny	nieodnaleziony				-	W miejscu położenia punktu przebiega linia wysokiego napięcia, pod linią znajdują się krzaki i jeżyny				mapa	5680141.25	6597109.44	201.551	program BANK OSNÓW	brak danych			
1756	132.411-1893		3	1974.10	AS 7645	Naziemny	nieodnaleziony				-	Punkt znajduje się w okolicy gęstych krzaków i jeżyn				mapa	5680466.39	6597262.87	brak danych		brak danych			
1757	132.411-1894-1	M3427Bb3-SH1008	3	1974.10	AR 9953	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	-		BELCHATÓW	ŁĘKAWA	100102_2.0021.1907	dokładny pomiar GNSS	5680712.31	6597379.35	196.774	program BANK OSNÓW	196.751	opis topograficzny	Łęka	osoba prywatna
1758	132.411-1895-1		3	1974.10	AS 7807	Naziemny	nieodnaleziony				-	Gęsty młody las				mapa	5680012.87	6597337.28	199.225	program BANK OSNÓW	brak danych			
1759	132.411-1933-1		3	1974.10	AS 8373	Naziemny	KWB				-					mapa	5679280.76	6590442.84	203.89	program BANK OSNÓW	brak danych			

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna klasa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	Łata [2m]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kronsztadt 60 [m]	H Kronsztadt 60 źródło informacji	H Kronsztadt 86 [m]	H Kronsztadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel
1760	132.411-1934-1		3	1974.11	AS 8458	Naziemny	KWB				-					mapa	5678886.67	6590429.78	202.657	program BANK OSNÓW	brak danych			
1761	132.411-1935-1		3	1974.11	AS 8248	Ścienny	KWB				-					mapa	5678268.56	6590289.29	204.247	program BANK OSNÓW	brak danych			
1762	132.411-1936-1		3	1974.11	AS 8024	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5677994.00	6590464.68	203.524	program BANK OSNÓW	brak danych			
1763	132.411-1937-1		3	1974.11	AS 8108	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5677766.38	6590283.91	202.437	program BANK OSNÓW	brak danych			
1764	132.411-1939-1		3	1974.11	AS 7646	Naziemny	KWB				-					mapa	5679317.54	6590701.35	201.37	program BANK OSNÓW	brak danych			
1765	132.411-1940-1		3	1974.11	AS 8509	Naziemny	KWB				-					mapa	5678577.15	6590692.94	202.269	program BANK OSNÓW	brak danych			
1766	132.411-1941		brak danych	1974.11	AR 6583	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5677982.05	6590613.64	brak danych		brak danych			
1767	132.411-1942		brak danych	1974.11	AS 7770	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5677611.34	6590688.25	brak danych		brak danych			
1768	132.411-1943		brak danych	1974.11	AS 8474	Naziemny	KWB				-					mapa	5678998.45	6591221.55	brak danych		brak danych			
1769	132.411-1944		brak danych	1974.11	AS 8442	Naziemny	KWB				-					mapa	5678938.79	6591424.09	brak danych		brak danych			
1770	132.411-1945		brak danych	1974.11	AS 8466	Naziemny	KWB				-					mapa	5678712.91	6591657.39	brak danych		brak danych			
1771	132.411-1946		brak danych	1974.11	AS 8524	Naziemny	KWB				-					mapa	5678296.30	6591602.61	brak danych		brak danych			
1772	132.411-1947		brak danych	1974.11	AS 8227	Naziemny	KWB				-					mapa	5678684.68	6592094.21	brak danych		brak danych			
1773	132.411-1948		brak danych	1974.11	AS 8196	Naziemny	KWB				-					mapa	5678548.84	6593247.82	brak danych		brak danych			
1774	132.411-1949		brak danych	1974.11	AS 8072	Naziemny	KWB				-					mapa	5678837.32	6592879.07	brak danych		brak danych			
1775	132.411-1950		brak danych	1974.11	AS 8430	Naziemny	KWB				-					mapa	5678421.25	6592251.59	brak danych		brak danych			
1776	132.411-1951		brak danych	1974.11	AS 8560	Naziemny	KWB				-					mapa	5678278.98	6591946.84	brak danych		brak danych			
1777	132.411-1952		brak danych	1974.11	AS 8422	Naziemny	KWB				-					mapa	5678028.85	6591125.32	brak danych		brak danych			
1778	132.411-1953		brak danych	1974.11	AS 8520	Naziemny	KWB				-					mapa	5678084.40	6593516.49	brak danych		brak danych			
1779	132.411-1954		brak danych	1974.11	AS 8244	Naziemny	KWB				-					mapa	5678073.68	6593050.46	brak danych		brak danych			
1780	132.411-1955		brak danych	1974.11	AS 8453	Naziemny	KWB				-					mapa	5677822.80	6593108.98	brak danych		brak danych			
1781	132.411-1956		brak danych	1974.11	AS 8548	Naziemny	KWB				-					mapa	5677834.90	6593814.88	brak danych		brak danych			
1782	132.411-1957		brak danych	1974.11	AS 8564	Naziemny	KWB				-					mapa	5677850.66	6593408.31	brak danych		brak danych			
1783	132.411-1958		brak danych	1974	AS 8479	Ścienny	KWB				-					mapa	5677299.14	6593859.53	brak danych		brak danych			
1784	132.411-1959		brak danych	1974.11	AS 8527	Naziemny	KWB				-					mapa	5677563.52	6593309.85	brak danych		brak danych			
1785	132.411-1962		brak danych	1974	AS 8116	Naziemny	KWB				-					mapa	5677373.70	6593316.28	brak danych		brak danych			
1786	132.411-1963		brak danych	1974	AS 8119	Naziemny	KWB				-					mapa	5677500.42	6593171.55	brak danych		brak danych			
1787	132.411-1968		brak danych	1974	AS 8512	Ścienny	KWB				-					mapa	5677432.10	6592411.64	brak danych		brak danych			
1788	132.411-1969-1		3	1974	AR 9802	Naziemny	KWB				-					mapa	5677374.01	6591389.46	204.079	program BANK OSNÓW	brak danych			
1789	132.411-1970		brak danych	1974	AR 9906	Naziemny	KWB				-					mapa	5677547.46	6591598.47	brak danych		brak danych			
1790	132.411-1971		brak danych	1974	AR 9957	Naziemny	KWB				-					mapa	5677708.72	6591859.45	brak danych		brak danych			
1791	132.411-1972		brak danych	1974	AS 7702	Naziemny	KWB				-					mapa	5677725.58	6592370.10	brak danych		brak danych			

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna klasa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	Łata [2m]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kronsztadt 60 [m]	H Kronsztadt 60 źródło informacji	H Kronsztadt 86 [m]	H Kronsztadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel
1792	132.411-2003		brak danych	1974	AS 8296	Naziemny	KWB				-					mapa	5678826.47	6594780.29	brak danych		brak danych			
1793	132.411-2004		brak danych	1974	AS 8200	Ścienny	KWB				-					mapa	5678699.82	6594763.15	brak danych		brak danych			
1794	132.411-2005		brak danych	1974	AS 8327	Naziemny	KWB				-					mapa	5678067.67	6594656.39	brak danych		brak danych			
1795	132.411-2005a		brak danych	brak danych	b.c.	brak danych	KWB				-					mapa	5678776.98	6596611.82	brak danych		222.833	opis topograficzny		
1796	132.411-2006		3	1974	AS 8314	Naziemny	KWB				-					mapa	5677825.91	6594666.24	brak danych		brak danych			
1797	132.411-2006		brak danych	brak danych	b.c.	brak danych	KWB				-					mapa	5679063.86	6596406.61	brak danych		224.585	opis topograficzny		
1798	132.411-2007		3	brak danych	AS 8236	Naziemny	KWB				-					mapa	5678850.43	6594929.13	brak danych		brak danych			
1799	132.411-2008		3	1974	AS 8320	Ścienny	KWB				-					mapa	5678639.55	6595004.98	brak danych		brak danych			
1800	132.411-2009-1		3	1974.11	AS 8182	Naziemny	KWB				-					mapa	5678091.81	6594937.05	197.904	program BANK OSNÓW	brak danych			
1801	132.411-2010		brak danych	1974	AS 8032	Naziemny	KWB				-					mapa	5678664.15	6595412.88	brak danych		brak danych			
1802	132.411-2014-1	M3427Bd1-SH1005	3	1974	AS 7650	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLESZCZÓW	Piaski	100104_2.0015.937/7	dokładny pomiar GNSS	5679605.16	6597966.28	201.054	program BANK OSNÓW	brak danych		Piaski	instytucja
1803	132.411-2015-1		3	1974	AS 7651	Naziemny	nieodnaleziony				-	Poszukiwany na podstawie miar i współrzędnych				mapa	5679366.52	6597682.70	198.134	program BANK OSNÓW	brak danych			
1804	132.411-2016-1		3	1974	AS 7722	Naziemny	nieodnaleziony				-	Zmieniona sytuacja w terenie				mapa	5679280.84	6597415.29	197.678	program BANK OSNÓW	brak danych			
1805	132.411-2017-1	M3427Bd1-SH1006	3	1974.10	AR 9738	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLESZCZÓW	Piaski	100104_2.0015.961	dokładny pomiar GNSS	5679267.53	6597974.49	200.596	program BANK OSNÓW	brak danych		Piaski	instytucja
1806	132.411-2021-1		3	1974.10	AS 7707	Naziemny	nieodnaleziony				-	Teren zarosnięty i zakrzaczony				mapa	5679034.49	6597764.27	199.683	program BANK OSNÓW	brak danych			
1807	132.411-2022-1	M3427Bd1-SH1007	3	1987.10	AS 7777	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLESZCZÓW	Piaski	100104_2.0015.129/6	dokładny pomiar GNSS	5678992.57	6597985.23	200.188	program BANK OSNÓW	brak danych		Piaski	instytucja
1808	132.411-2025		brak danych	1974.11	AS 8533	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5678473.58	6597572.69	brak danych		brak danych			
1809	132.411-2026-1		3	1987.10	AS 8150	Naziemny	nieodnaleziony				-	Zmieniona sytuacja w terenie				mapa	5678744.58	6597632.74	198.362	program BANK OSNÓW	brak danych			
1810	132.411-2027		brak danych	1974.10	AS 7726	Naziemny	KWB				-					mapa	5679088.55	6597113.04	brak danych		brak danych			
1811	132.411-2028-1		3	1987.10	AR 9866	Naziemny	nieodnaleziony				-	W miejscu poszukiwań znajduje się wysoki mech i jagodzisko				mapa	5679020.45	6597354.75	198.0644	program BANK OSNÓW	brak danych			
1812	132.411-2040		brak danych	1974.11	AS 8588	Naziemny	KWB				-					mapa	5678702.44	6596083.89	brak danych		brak danych			
1813	132.411-2041		brak danych	1974.11	AS 8345	Naziemny	KWB				-					mapa	5678255.04	6596462.89	brak danych		brak danych			
1814	132.411-2042-1		3	1987.10	AS 8092	Ścienny	KWB				-					mapa	5677816.84	6596888.52	197.119	program BANK OSNÓW	brak danych			
1815	132.411-2043		brak danych	1974.11	AS 8582	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5677718.99	6597124.37	brak danych		brak danych			
1816	132.411-2044		brak danych	1974.11	AS 8467	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5677466.65	6597100.75	brak danych		brak danych			
1817	132.411-2048		brak danych	1974	AS 8028	Naziemny	KWB				-					mapa	5677185.99	6596148.37	brak danych		brak danych			
1818	132.411-2049		brak danych	1974	AS 8470	Ścienny	KWB				-					mapa	5677473.21	6596298.48	brak danych		brak danych			
1819	132.411-2050		brak danych	1974	AS 7474	Ścienny	KWB				-					mapa	5677575.51	6595911.99	brak danych		brak danych			
1820	132.411-2051		brak danych	1974	AS 8086	Ścienny	KWB				-					mapa	5677439.54	6595737.69	brak danych		brak danych			
1821	132.411-2056		brak danych	1974	AS 8197	Ścienny	KWB				-					mapa	5677751.98	6595359.82	brak danych		brak danych			
1822	132.411-2057		brak danych	1974	AS 8446	Ścienny	KWB				-					mapa	5677487.63	6595417.21	brak danych		brak danych			
1823	132.411-2095		brak danych	1974	AR 9579	Naziemny	KWB				-					mapa	5678809.58	6593293.85	brak danych		brak danych			

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna klasa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	Łata [2m]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kronsztadt 60 [m]	H Kronsztadt 60 źródło informacji	H Kronsztadt 86 [m]	H Kronsztadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel	
1824	132.411-2221-1		3	brak danych	AT 7888	brak danych	nieodnaleziony				-					mapa	5678950.80	6597337.69	197.527	program BANK OSNÓW	brak danych				
1825	132.411-2222-1		3	brak danych	AT 7861	brak danych	nieodnaleziony				-					mapa	5678801.97	6597356.46	197.136	program BANK OSNÓW	brak danych				
1826	132.411-22249-1		3	brak danych	AT 7817	brak danych	nieodnaleziony				-					mapa	5679815.41	6596822.57	195.691	program BANK OSNÓW	brak danych				
1827	132.411-2225-1		3	brak danych	AT 7538	brak danych	KWB				-					mapa	5678434.64	6597197.07	196.383	program BANK OSNÓW	brak danych				
1828	132.411-2226-1		3	brak danych	AT 7188	brak danych	KWB				-					mapa	5678409.40	6597251.11	196.416	program BANK OSNÓW	brak danych				
1829	132.411-2227-1		3	brak danych	AT 8022	brak danych	KWB				-					mapa	5678342.36	6597245.02	196.806	program BANK OSNÓW	brak danych				
1830	132.411-2232-1		3	brak danych	AT 8390	brak danych	KWB				-					mapa	5677668.46	6597018.46	196.783	program BANK OSNÓW	brak danych				
1831	132.411-2235-1		3	brak danych	AT 7806	brak danych	KWB				-					mapa	5677660.89	6596668.96	197.461	program BANK OSNÓW	brak danych				
1832	132.411-2236-1		3	brak danych	AT 7919	brak danych	KWB				-					mapa	5677672.66	6596619.78	197.012	program BANK OSNÓW	brak danych				
1833	132.411-2237-1		3	brak danych	AT 8056	brak danych	KWB				-					mapa	5677637.54	6596603.69	197.128	program BANK OSNÓW	brak danych				
1834	132.411-2238-1		3	brak danych	AT 8301	brak danych	KWB				-					mapa	5677632.27	6596538.45	197.07	program BANK OSNÓW	brak danych				
1835	132.411-2241-1		3	brak danych	AT 7813	brak danych	nieodnaleziony				-					mapa	5680110.54	6596220.24	198.79	program BANK OSNÓW	brak danych				
1836	132.411-2242-1		3	brak danych	AT 7568	brak danych	nieodnaleziony				-					mapa	5680031.17	6596233.56	192.802	program BANK OSNÓW	brak danych				
1837	132.411-2243-1		3	brak danych	AT 7962	brak danych	nieodnaleziony				-					mapa	5679983.71	6596269.79	196.094	program BANK OSNÓW	brak danych				
1838	132.411-2244-1		3	brak danych	AT 7849	brak danych	nieodnaleziony				-					mapa	5679951.11	6596309.29	192.909	program BANK OSNÓW	brak danych				
1839	132.411-2245-1		3	brak danych	AT 7860	brak danych	nieodnaleziony				-					mapa	5679931.18	6596354.66	192.876	program BANK OSNÓW	brak danych				
1840	132.411-2246-1	M3427Bd1-SH1000	3	brak danych	AT 7119	ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	Sporządzono opis.		BELCHATÓW	KALISKO-KĄSIE	100102_2.0012.252	dokładny pomiar GNSS	5679896.37	6596394.65	192.876	program BANK OSNÓW	brak danych		Kąsie	instytucja	
1841	132.411-2247-1	M3427Bd1-SH1001	3	brak danych	AT 7113	ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	Sporządzono opis.		BELCHATÓW	KALISKO-KĄSIE	100102_2.0012.252	dokładny pomiar GNSS	5679883.98	6596393.70	193.847	program BANK OSNÓW	brak danych		Kąsie	instytucja	
1842	132.411-2248-1		3	brak danych	b.c.	brak danych	nieodnaleziony				-					mapa	5679886.43	6596525.41	194.143	program BANK OSNÓW	brak danych				
1843	132.411-2251-1		3	brak danych	AT 7171	brak danych	nieodnaleziony				-					mapa	5679600.98	6597145.58	196.876	program BANK OSNÓW	brak danych				
1844	132.411-2253-1		3	brak danych	AT 7828	brak danych	nieodnaleziony				-					mapa	5679523.80	6597167.92	197.194	program BANK OSNÓW	brak danych				
1845	132.411-2257-1		3	brak danych	AT 8053	brak danych	KWB				-					mapa	5679578.44	6596150.71	193.745	program BANK OSNÓW	brak danych				
1846	132.411-2258		brak danych	brak danych	b.c.	brak danych	KWB				-					mapa	5679433.18	6596144.26	brak danych		194.017	opis topograficzny			
1847	132.411-2260-1		3	brak danych	AT 7187	brak danych	KWB				-					mapa	5679350.27	6596394.00	194.7765 204.1904 ?	program BANK OSNÓW operat 221/5/18/87	194.732	opis topograficzny			
1848	132.411-2261		brak danych	brak danych	AT 8207	Naziemny	KWB				-					mapa	5679275.73	6596678.99	brak danych		195.721	opis topograficzny			
1849	132.411-2262		brak danych	brak danych	AT 7195	Naziemny	KWB				-					mapa	5679226.51	6596852.06	brak danych		196.648	opis topograficzny			
1850	132.411-2263-1		3	brak danych	AT 7866	brak danych	KWB				-					mapa	5679234.87	6596845.83	196.735	program BANK OSNÓW	brak danych				
1851	132.411-2264-1		3	brak danych	AT 7900	brak danych	nieodnaleziony				-					mapa	5679484.18	6597195.01	196.987	program BANK OSNÓW	brak danych				
1852	132.411-2265-1		3	brak danych	AT 7802	brak danych	nieodnaleziony				-					mapa	5679431.93	6597211.89	196.828	program BANK OSNÓW	brak danych				
1853	132.411-2266-1		3	brak danych	AT 1810	brak danych	nieodnaleziony				-					mapa	5679332.82	6597234.81	196.716	program BANK OSNÓW	brak danych				
1854	132.411-2267-1		3	brak danych	AT 7198	brak danych	nieodnaleziony				-					mapa	5679267.26	6597259.26	197.82	program BANK OSNÓW	brak danych				
1855	132.411-2268-1		3	brak danych	AT 7908	brak danych	nieodnaleziony				-					mapa	5679201.06	6597270.43	197.843	program BANK OSNÓW	brak danych				

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna klasa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	Łata [Zm]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kronsztadt 60 [m]	H Kronsztadt 60 źródło informacji	H Kronsztadt 86 [m]	H Kronsztadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel
1856	132.411-2270-1		3	brak danych	AT 8357	brak danych	nieodnaleziony				-					mapa	5679050.27	6597302.26	197.407	program BANK OSNÓW	brak danych			
1857	132.411-2271-1		3	brak danych	AT 8271	brak danych	KWB				-					mapa	5678864.97	6596964.49	197.156	program BANK OSNÓW	brak danych			
1858	132.411-2273-1		3	brak danych	AT 7942	brak danych	KWB				-					mapa	5678555.64	6596879.70	196.356	program BANK OSNÓW	brak danych			
1859	132.411-2274-1		3	brak danych	AT 7881	brak danych	KWB				-					mapa	5678473.84	6596854.03	196.762	program BANK OSNÓW	brak danych			
1860	132.411-2275-1		3	brak danych	AT 8391	brak danych	KWB				-					mapa	5678358.93	6596828.27	196.141	program BANK OSNÓW	brak danych			
1861	132.411-2277-1		3	brak danych	AT 7810	brak danych	KWB				-					mapa	5678138.50	6596785.31	195.567	program BANK OSNÓW	brak danych			
1862	132.411-2278-1		3	brak danych	AT 8382	brak danych	KWB				-					mapa	5678070.75	6596771.66	196.292	program BANK OSNÓW	brak danych			
1863	132.411-2279-1		3	brak danych	AT 7159	brak danych	KWB				-					mapa	5677982.95	6596760.27	196.237	program BANK OSNÓW	brak danych			
1864	132.411-2280-1		3	1975	AT 7173	brak danych	KWB				-					mapa	5677930.64	6596742.57	193.3671	program BANK OSNÓW operat 221/5/18/87	brak danych			
1865	132.411-2281-1		3	brak danych	AT 8371	brak danych	KWB				-					mapa	5677800.07	6596703.99	196.546	program BANK OSNÓW	brak danych			
1866	132.411-2282-1		3	brak danych	AT 9468	brak danych	KWB				-					mapa	5677529.53	6596408.23	197.602	program BANK OSNÓW	brak danych			
1867	132.411-2291-1		3	brak danych	AT 9275	brak danych	KWB				-					mapa	5679817.69	6594692.13	196.207	program BANK OSNÓW	brak danych			
1868	132.411-2294-1		3	brak danych	AY 9254	brak danych	KWB				-					mapa	5679721.13	6594969.29	195.254	program BANK OSNÓW	brak danych			
1869	132.411-2295-1		3	brak danych	AT 9370	brak danych	KWB				-					mapa	5679695.85	6595050.84	194.4799	program BANK OSNÓW	brak danych			
1870	132.411-2299-1		3	brak danych	AT 9335	brak danych	KWB				-					mapa	5679618.08	6595271.96	194.006	program BANK OSNÓW	brak danych			
1871	132.411-2300-1		3	brak danych	AT 9326	brak danych	KWB				-					mapa	5679590.98	6595366.77	193.61	program BANK OSNÓW	brak danych			
1872	132.411-2307-1		3	brak danych	AT 9269	brak danych	KWB				-					mapa	5679477.96	6595885.76	193.833	program BANK OSNÓW	brak danych			
1873	132.411-2308-1		3	brak danych	AT 9312	brak danych	KWB				-					mapa	5679446.83	6595980.96	194.901	program BANK OSNÓW	brak danych			
1874	132.411-2309-1		3	brak danych	AT 9267	brak danych	KWB				-					mapa	5679419.36	6596075.14	193.468	program BANK OSNÓW	brak danych			
1875	132.411-2322-1	M3427Ba4-SH1022	3	1978.05	AW 4276	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLESZCZÓW	WOLA GRZYMALINA	100104_2.0018.74	dokładny pomiar GNSS	5682269.35	6595211.36	191.6160	program BANK OSNÓW operat 221/5/18/87	brak danych		Cieślówizna	instytucja
1876	132.411-2336		brak danych	1978.05	AW 4011	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5681871.11	6593421.45	199.4932	operat 221/5/18/87	brak danych			
1877	132.411-2337	M3427Ba4-SH1032	3	1978	AW 3946	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	Wykonano przecinkę i odkopano punkt		KLESZCZÓW	WOLA GRZYMALINA	100104_2.0018.49/46	dokładny pomiar GNSS	5681539.81	6593425.72	198.8957	operat 221/5/18/87	198.835	opis topograficzny	Wola Grzymalina	instytucja
1878	132.411-2338		3	1978	AW 3836	Naziemny	nieodnaleziony				-	W miejscu położenia punktu teren mocno zarośnięty, teren wycięty starożytnym ogrodzonym siatką				mapa	5681284.16	6593429.05	196.7708	operat 221/5/18/87	196.703	opis topograficzny		
1879	132.411-2339	M3427Ba4-SH1031	3	1978	AW 4052	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	Odkopano punkt, wykonano przecinkę	W miejscu położenia punktu teren po wycięciu starożytnego lasu	Kleszczów	WOLA GRZYMALINA	100104_2.0018.50/25	dokładny pomiar GNSS	5680995.68	6593435.17	198.7673	operat 221/5/18/87	198.686	opis topograficzny	Wola Grzymalina	instytucja
1880	132.411-2340		brak danych	1976	AW 4049	Naziemny	KWB				-					mapa	5680679.99	6593432.20	199.4264	operat 221/5/18/87	brak danych			
1881	132.411-2366-1		3	1979	AŁ 3847	Ścienny	zniszczony				-	Nie stwierdzono znaku w przepuście				mapa	5677612.40	6597118.20	197.318	program BANK OSNÓW operat 209/16/27/80	brak danych			
1882	132.411-2367-1		3	1979	AŁ 3680	Ścienny	zniszczony				-	Nie stwierdzono znaku w przepuście				mapa	5677600.80	6597128.30	197.286	program BANK OSNÓW operat 209/16/27/80	brak danych			
1883	132.411-2368-1		3	1979	AŁ 3501	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5677561.31	6597280.45	195.682	program BANK OSNÓW operat 209/16/27/80	brak danych			
1884	132.411-2404-1		3	brak danych	AT 9355	brak danych	KWB				-					mapa	5679975.98	6594196.38	196.6613	program BANK OSNÓW	brak danych			
1885	132.411-2568-1		3	brak danych	AY 1977	brak danych	KWB				-					mapa	5680941.62	6590717.04	196.521	program BANK OSNÓW	brak danych			
1886	132.411-2569-1		3	brak danych	AY 1919	brak danych	KWB				-					mapa	5680969.48	6590674.98	196.464	program BANK OSNÓW	brak danych			
1887	132.411-2570-1		3	brak danych	AY 1921	brak danych	KWB				-					mapa	5680966.52	6590497.42	193.998	program BANK OSNÓW	brak danych			

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna klasa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	Łata [Zm]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kronsztadt 60 [m]	H Kronsztadt 60 źródło informacji	H Kronsztadt 86 [m]	H Kronsztadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel
1888	132.411-2571-1		3	brak danych	AY 1923	brak danych	KWB				-					mapa	5681010.86	6590319.56	192.024	program BANK OSNÓW	brak danych			
1889	132.411-2572-1		3	brak danych	AY 1929	brak danych	KWB				-					mapa	5681050.34	6590303.95	192.07	program BANK OSNÓW	brak danych			
1890	132.411-2575-1		3	brak danych	AY 1935	brak danych	KWB				-					mapa	5681016.61	6590252.43	196.537	program BANK OSNÓW	brak danych			
1891	132.411-2584	M3427Bc1-SH1002	3	brak danych	bc	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	-		KLESZCZÓW	KLESZCZÓW	100104_2.0010.143/1	dokładny pomiar GNSS	5677376.22	6591332.77	brak danych		brak danych		Kleszczów	instytucja
1892	132.411-291-1		3	1962	AK 6956	Ścienny	KWB				-					mapa	5681144.21	6590809.86	196.7406 196.7272	program BANK OSNÓW operat 810/87 operat 221/5/18/87	brak danych			
1893	132.411-292		brak danych	1962	AK 6042	Ścienny	KWB				-					mapa	5680406.46	6590646.55	brak danych		brak danych			
1894	132.411-294		brak danych	1962	AK 2983	Ścienny	KWB				-					mapa	5680696.60	6592477.61	200.1842 200.7706	operat 209/16/20/80 operat 221/5/18/87	brak danych			
1895	132.411-30019		brak danych	brak danych	b.c.	brak danych	KWB				-					mapa	5680131.34	6593181.37	brak danych		200.464	opis topograficzny		
1896	132.411-30021		brak danych	brak danych	b.c.	brak danych	KWB				-					mapa	5680191.09	6592963.72	brak danych		201.626	opis topograficzny		
1897	132.411-30023		brak danych	brak danych	b.c.	brak danych	KWB				-					mapa	5680325.18	6592431.88	brak danych		199.453	opis topograficzny		
1898	132.411-30032		brak danych	brak danych	b.c.	brak danych	KWB				-					mapa	5679121.28	6597146.52	brak danych		196.552	opis topograficzny		
1899	132.411-30033		brak danych	brak danych	b.c.	brak danych	KWB				-					mapa	5678945.52	6597022.09	brak danych		200.952	opis topograficzny		
1900	132.411-3295		brak danych	1974	AT 2924	Naziemny	zniszczony				-	Zmiana sytuacji terenowej, w miejscu położenia repera wybudowano budynek				mapa	5682287.02	6592982.53	194.6162 194.6145	operat 810/87 operat 221/5/18/87	brak danych			
1901	132.411-3296		brak danych	1974	AT 3079	Naziemny	zniszczony				-	Zmiana sytuacji terenowej, nie stwierdzono repera w terenie				mapa	5681989.08	6592945.41	196.4186	operat 221/5/18/87	brak danych			
1902	132.411-3297		brak danych	1974	AT 3040	Naziemny	KWB				-					mapa	5680685.32	6593102.91	200.1269	operat 221/5/18/87	brak danych			
1903	132.411-3298		brak danych	1974	AT 2662	Podziemny	KWB				-					mapa	5680337.21	6593201.38	198.7170	operat 810/87	brak danych			
1904	132.411-3300		brak danych	1974	AT 2880	Naziemny	KWB				-					mapa	5678866.11	6593387.37	brak danych		brak danych			
1905	132.411-3301		brak danych	1974	AT 2726	Naziemny	KWB				-					mapa	5678831.29	6593507.17	brak danych		brak danych			
1906	132.411-3302		brak danych	1974	AT 2903	Naziemny	KWB				-					mapa	5677816.12	6594120.85	brak danych		brak danych			
1907	132.411-3303		brak danych	1974	AT 2950	Naziemny	KWB				-					mapa	5677638.43	6594175.08	brak danych		brak danych			
1908	132.411-3373		brak danych	1974.11	AT 2739	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5677234.65	6591156.57	brak danych		brak danych			
1909	132.411-3374		3	1974.11	AT 3121	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5677330.29	6590852.54	brak danych		brak danych			
1910	132.411-3573-1		3	1974	AT 2655	Naziemny	tożsamy				-	Tożsamy z punktem 132.411-103				mapa	5680390.18	6597967.15	200.331	program BANK OSNÓW	200.326	opis topograficzny		
1911	132.411-3574-1		3	1974	AT 2859	Naziemny	zniszczony				-	Zniszczony podczas przebudowy drogi				mapa	5679713.03	6597318.27	197.4131	program BANK OSNÓW	brak danych			
1912	132.411-3575-1		3	1974	AT 3103	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5679291.00	6596911.90	197.0488	program BANK OSNÓW	brak danych			
1913	132.411-3576		brak danych	1975	b.c.	Znak specjalny	KWB				-					mapa	5678068.96	6596684.15	brak danych		brak danych			
1914	132.411-3577-1		3	1987	b.c.	Naziemny	KWB				-					mapa	5677883.43	6596495.06	197.6854	program BANK OSNÓW	brak danych			
1915	132.411-3619-1		3	1976	b.c.	Znak specjalny	KWB				-					mapa	5681367.19	6591938.03	205.7931	program BANK OSNÓW operat 810/87 operat 221/5/18/87	brak danych			
1916	132.411-3663-1		3	brak danych	AT 8345	brak danych	KWB				-					mapa	5681323.69	6590543.78	195.2998	program BANK OSNÓW operat 221/5/18/87	brak danych			
1917	132.411-3664		brak danych	1977	AT 8353	Naziemny	KWB				-					mapa	5681121.37	6591053.18	199.0427	operat 810/87 operat 221/5/18/87	brak danych			
1918	132.411-3665-1		3	1977	AT 8299	Znak specjalny	KWB				-					mapa	5681040.70	6591282.49	200.4701	program BANK OSNÓW operat 810/87 operat 221/5/18/87	brak danych			
1919	132.411-3667		brak danych	1977	AT 7950	Naziemny	KWB				-					mapa	5680937.13	6591764.03	199.9357	operat 209/16/20/80 operat 221/5/18/87	brak danych			

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna klasa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	Łata [Zm]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kronsztadt 60 [m]	H Kronsztadt 60 źródło informacji	H Kronsztadt 86 [m]	H Kronsztadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel	
1920	132.411-3668-1		3	1977	AT nieczyt.	Znak specjalny	KWB				-					mapa	5680852.13	6592013.20	200.8837	program BANK OSNÓW operat 209/16/20/80 operat 221/5/18/87	brak danych				
1921	132.411-3669		brak danych	1977	AT 7865	Naziemny	KWB				-					mapa	5681009.32	6591479.03	200.6827	operat 209/16/20/80 operat 221/5/18/87	brak danych				
1922	132.411-3670-1/PST1		3	1977	brak danych	Naziemny	KWB				-					mapa	5680606.74	6592854.88	199.9210	program BANK OSNÓW operat 209/16/20/80 operat 221/5/18/87	brak danych				
1923	132.411-3674-1		3	brak danych	brak danych	brak danych	KWB				-					mapa	5680282.08	6594151.05	197.9232	program BANK OSNÓW	brak danych				
1924	132.411-418		brak danych	1962	b.c.	Naziemny	zniszczony				-	Zmiana sytuacji terenowej, nie stwierdzono repera w terenie				mapa	5682218.18	6592992.45	194.9249	operat 221/5/18/87	brak danych				
1925	132.411-419		brak danych	1962	b.c.	Ścienny	KWB				-	Stan dobry - Przedłużony reper				mapa	5682433.41	6592430.14	194.2747	operat 221/5/18/87	brak danych				
1926	132.411-420		brak danych	1962	b.c.	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5681919.74	6593640.89	197.8188 197.8182	operat 209/16/20/80 operat 221/5/18/87	brak danych				
1927	132.411-421-1		3	1962	b.c.	Naziemny	zniszczony				-	Urwany słup				mapa	5681533.49	6594464.41	197.392	program BANK OSNÓW	brak danych				
1928	132.411-422		brak danych	1962	b.c.	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5681329.03	6594919.97	brak danych		brak danych				
1929	132.411-5		brak danych	brak danych	b.c.	brak danych	KWB				-					mapa	5680579.15	6593122.65	brak danych		199.691	opis topograficzny			
1930	132.411-504-1	M3427Bb3-SH1004	3	1962	b.c.	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		BELCHATÓW	ŁĘKAWA	100102_2.0021.1651	dokładny pomiar GNSS	5681735.63	6596974.08	194.538	program BANK OSNÓW	brak danych		Łękawa	osoba prywatna	
1931	132.411-505-1	M3427Bb3-SH1007	3	1962	b.c.	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		BELCHATÓW	ŁĘKAWA	100102_2.0021.1679	dokładny pomiar GNSS	5680993.54	6596558.37	195.251	program BANK OSNÓW	196.191	opis topograficzny	Łękawa	osoba prywatna	
1932	132.411-506-1	M3427Bb3-SH1006	3	1962	b.c.	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		BELCHATÓW	ŁĘKAWA	100102_2.0021.1417	dokładny pomiar GNSS	5680961.80	6597482.90	196.214	program BANK OSNÓW	brak danych		Łękawa	osoba prywatna	
1933	132.411-509		brak danych	1962	b.c.	Naziemny	KWB				-					mapa	5681345.72	6593096.84	197.989 197.9903	operat 209/16/27/80 operat 221/5/18/87	brak danych				
1934	132.411-510		brak danych	1962	AJ 4940	Ścienny	KWB				-					mapa	5680463.69	6593114.81	200.2780 200.2687	operat 209/16/20/80 operat 221/5/18/87	brak danych				
1935	132.411-511		brak danych	1962	AK 1977	Ścienny	KWB				-					mapa	5679650.21	6593217.35	brak danych		brak danych				
1936	132.411-512		brak danych	1962	AJ 8615	Ścienny	KWB				-					mapa	5679284.39	6593268.13	brak danych		brak danych				
1937	132.411-513		brak danych	1962	AK 3350	Ścienny	KWB				-					mapa	5678894.94	6593307.20	brak danych		brak danych				
1938	132.411-514		brak danych	1962	b.c.	Naziemny	KWB				-					mapa	5678244.74	6593995.67	brak danych		brak danych				
1939	132.411-517		brak danych	1962	HP	Ścienny	KWB				-					mapa	5678868.57	6596009.73	brak danych		brak danych				
1940	132.411-517a		brak danych	1962	b.c.	Naziemny	KWB				-					mapa	5678486.88	6595648.39	brak danych		brak danych				
1941	132.411-519-1	M3427Bd1-SH1004	3	1962	b.c.	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		BELCHATÓW	KALISKO-KĄSIE	100102_2.0012.223/1	dokładny pomiar GNSS	5680017.15	6597627.92	199.16	program BANK OSNÓW	199.171	opis topograficzny	Kąsiec	instytucja	
1942	132.411-525-1		3	1962	b.c.	Naziemny	KWB				-					mapa	5679690.63	6596333.76	193.965	program BANK OSNÓW	brak danych				
1943	132.411-526-1	M3427Ba4-SH1028	3	1987.10	AK 5690	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLESZCZÓW	WOLA GRZYMALINA	100104_2.0018.78/1	dokładny pomiar GNSS	5680514.44	6594828.99	197.212	program BANK OSNÓW	brak danych		Dąbrowa	instytucja	
1944	132.411-527		brak danych	1962	b.c.	Naziemny	KWB				-					mapa	5680074.43	6594438.25	brak danych		brak danych				
1945	132.411-528		brak danych	1962	b.c.	Naziemny	KWB				-					mapa	5679212.32	6593910.13	brak danych		brak danych				
1946	132.411-529		brak danych	1962	b.c.	Naziemny	KWB				-					mapa	5679150.21	6594887.27	brak danych		brak danych				
1947	132.411-530		brak danych	1962	b.c.	Naziemny	KWB				-					mapa	5679052.55	6595405.24	brak danych		brak danych				
1948	132.411-534		3	1962	AJ 4796	Naziemny	nieodnaleziony				-	Zmieniona sytuacja w terenie				mapa	5679023.07	6597542.66	brak danych		brak danych				
1949	132.411-541		brak danych	1962	AJ 9584	Ścienny	KWB				-					mapa	5679009.59	6592600.95	brak danych		brak danych				
1950	132.411-543		brak danych	1962	AJ 5567	Ścienny	KWB				-					mapa	5678870.91	6592951.73	brak danych		brak danych				
1951	132.411-560		brak danych	1962	AK 5796	Ścienny	KWB				-					mapa	5678533.22	6596345.28	brak danych		brak danych				

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna klasa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	Łata [Zm]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kronsztadt 60 [m]	H Kronsztadt 60 źródło informacji	H Kronsztadt 86 [m]	H Kronsztadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel
1952	132.411-6075		brak danych	1977.07	AW4170	Ścienny	zniszczony				-	Wykonano remont elewacji budynku				mapa	5682214.05	6592963.68	196.0675	810/87	brak danych			
1953	132.411-6076		brak danych	1977.09	AW4222	Ścienny	zniszczony				-	Wykonano remont elewacji budynku				mapa	5682202.65	6592972.87	196.1861	810/87	brak danych			
1954	132.411-6077		brak danych	1977.09	AW 4118	Ścienny	zniszczony				-	Budynek przebudowany, wykonano remont elewacji budynku				mapa	5682069.41	6592112.27	196.9866	810/87 operat 221/5/18/87	brak danych			
1955	132.411-6078		brak danych	1977.09	AW 4094	Ścienny	zniszczony				-	Wykonano remont elewacji budynku				mapa	5682061.13	6592137.61	196.9593	810/87 operat 221/5/18/87	brak danych			
1956	132.411-6623		brak danych	brak danych	AW 3801	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	nie	nie	-	Brak możliwości ustawienia łaty	KLESZCZÓW	WOLA GRZYMALINA	100104_2.0018.784/11	dokładny pomiar GNSS	5682088.12	6593023.07	brak danych		brak danych		Rogowiec	instytucja
1957	132.411-6624		brak danych	brak danych	AW 3949	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	nie	nie	-	Brak możliwości ustawienia łaty	KLESZCZÓW	WOLA GRZYMALINA	100104_2.0018.784/11	dokładny pomiar GNSS	5682092.06	6593117.53	brak danych		brak danych		Rogowiec	instytucja
1958	132.411-6625		brak danych	brak danych	AW 3978	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	nie	nie	-	Brak możliwości ustawienia łaty	KLESZCZÓW	WOLA GRZYMALINA	100104_2.0018.784/11	dokładny pomiar GNSS	5682014.58	6593116.14	brak danych		brak danych		Rogowiec	instytucja
1959	132.411-6626		brak danych	brak danych	AW 3855	Ścienny	nieodnaleziony									mapa	5682016.96	6593028.72	brak danych		brak danych			
1960	132.411-99999		brak danych	brak danych	AW 4276	Naziemny	tożsamy				-	Tożsamy z punktem 132.411-2322				mapa	5682269.05	6595212.20	brak danych		191.544	opis topograficzny		
1961	132.411-RP124		brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	zniszczony				-					mapa	5682022.16	6595672.91	brak danych		brak danych			
1962	132.411-RP2605		brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	nieodnaleziony				-					mapa	5677463.31	6591212.93	brak danych		brak danych			

Arkusz 132.412

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna klasa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	Łata [Zm]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kronsztadt 60 [m]	H Kronsztadt 60 źródło informacji	H Kronsztadt 86 [m]	H Kronsztadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel
1963	132.412-1188		3	1974	AR 9564	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5681344.66	6599005.04	brak danych		brak danych			
1964	132.412-2011-1	M3427Bd1-SH1020	3	1974	AS 7677	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		BELCHATÓW	KALISKO-KĄSIE	100102_2.0012.219	dokładny pomiar GNSS	5680285.22	6598612.58	204.97	program BANK OSNÓW	brak danych		Kąsiek	instytucja
1965	132.412-2012-1		3	1974	AS 7721	Ścienny	nieodnaleziony				-	Zmieniona sytuacja terenowa				mapa	5680102.94	6598466.99	203.623	program BANK OSNÓW	brak danych			
1966	132.412-2013-1		3	1974	AR 9673	Naziemny	nieodnaleziony				-	Zmieniona sytuacja w terenie				mapa	5679831.54	6598156.69	203.408	program BANK OSNÓW	brak danych			
1967	132.412-2018-1	M3427Bd1-SH1019	3	1974.10	AS 7811	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLESZCZÓW	Piaski	100104_2.0015.983	dokładny pomiar GNSS	5679412.76	6598257.16	203.775	program BANK OSNÓW	brak danych		Piaski	instytucja
1968	132.412-2019-1		3	1987.10	AS 7779	Naziemny	nieodnaleziony				-	Zmieniona sytuacja w terenie				mapa	5679485.32	6598469.66	208.733	program BANK OSNÓW	brak danych			
1969	132.412-2020-1	M3427Bd1-SH1018	3	1987.10	AS 7520	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KAMIEŃSK	RUSZCZYN	101205_5.0014.129	dokładny pomiar GNSS	5679456.22	6598694.52	214.603	program BANK OSNÓW	brak danych		Ruszczyń	
1970	132.412-3310-1	M3427Bb3-SH1011	3	1987.10	AT 2674	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		BELCHATÓW	KALISKO-KĄSIE	100102_2.0012.208/2	dokładny pomiar GNSS	5681943.57	6598364.25	199.174	program BANK OSNÓW	199.156	opis topograficzny	Kalisko	instytucja
1971	132.412-3311		1	1987	AT 2893	Naziemny	tożsamy				-	Tożsamy z punktem 13240151				mapa	5681701.24	6598583.61	brak danych		brak danych			
1972	132.412-3312-1	M3427Bb3-SH1010	3	1987.10	AT 2768	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	-		KAMIEŃSK	GAŁKOWICE STARE	101205_5.0005.694	dokładny pomiar GNSS	5681436.37	6599004.17	206.127	program BANK OSNÓW	206.111	opis topograficzny	Gałkowiec Stary	
1973	132.412-3314		3	brak danych	AT 2954	Naziemny	tożsamy				-	Tożsamy z punktem 13240154				mapa	5680582.04	6599737.22	brak danych		brak danych			
1974	132.412-3571		brak danych	1974	AT 3046	Podziemny	tożsamy				-	Tożsamy z 13240153				mapa	5681235.06	6599091.01	brak danych		brak danych			
1975	132.412-3572-1		3	1987.10	AT 2726	Naziemny	nieodnaleziony				-	Punkt znajduje się w miejscu podwyższenia terenu (około 40 cm), które powstało w trakcie budowy drogi i kopania przydrożnego rowu				mapa	5680718.19	6598250.21	203.2192	program BANK OSNÓW	brak danych			
1976	132.412-452		3	1962	AJ 4905	Ścienny	tożsamy				-	Tożsamy z punktem 13240150				mapa	5681970.02	6598333.80	brak danych		brak danych			
1977	132.412-520		3	1962	b.c.	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5680779.51	6598320.05	brak danych		brak danych			
1978	132.412-535-1	M3427Bd1-SH1017	3	1962	AK 6070	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-	Cecha identyczna z punktem 13220209	KLESZCZÓW	Piaski	100104_2.0015.129/6	dokładny pomiar GNSS	5678976.38	6598203.97	203.921	program BANK OSNÓW	brak danych		Piaski	instytucja

Arkusz 132.413

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna klasa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	łata [2m]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kronsztadt 60 [m]	H Kronsztadt 60 źródło informacji	H Kronsztadt 86 [m]	H Kronsztadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel
1979	132.413-1160-1	M3427Bc2-SH1017	3	1974	AR 9798	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	-		KLESZCZÓW	ŁĘKIŃSKO	100104_2.0012.874/14	dokładny pomiar GNSS	5676979.01	6594348.79	203.178	program BANK OSNÓW	brak danych		Łękińsko	instytucja
1980	132.413-1162		brak danych	1974	AR 9749	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5676929.32	6594174.98	brak danych		brak danych			
1981	132.413-1172-1		3	1974	AS 8427	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5677101.08	6591622.66	208.306	program BANK OSNÓW	brak danych			
1982	132.413-1173-1		3	1974	AS 8230	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5676983.79	6591903.91	208.281	program BANK OSNÓW	brak danych			
1983	132.413-1174	M3427Bc2-SH1004	3	1974.11	AS 8316	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLESZCZÓW	KLESZCZÓW	100104_2.0010.569/15	dokładny pomiar GNSS	5676827.82	6592166.26	brak danych		brak danych		Kleszczów ul.Główna 5A	osoba prywatna
1984	132.413-1175	M3427Bc2-SH1011	3	1974.11	AS 8489	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLESZCZÓW	ŁĘKIŃSKO	100104_2.0012.9/18	dokładny pomiar GNSS	5676754.3	6593171.94	brak danych		brak danych		Łękińsko ul.Północna 23	osoba prywatna
1985	132.413-1222		brak danych	1974	AS 7815	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5677220.73	6594547.33	brak danych		brak danych			
1986	132.413-1232	M3427Bc2-SH1022	3	1987	AS 8444	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLESZCZÓW	ŁĘKIŃSKO	100104_2.0012.250	dokładny pomiar GNSS	5676494.68	6594658.31	brak danych		brak danych		Kleszczów ul.Szkołna 3	osoba prywatna
1987	132.413-1233		3	1987	AS 8456	Ścienny	Istniejący bez możliwości wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	nie	nie	-					mapa	5676411.93	6594820.49	brak danych		brak danych			
1988	132.413-1234		3	1987	AS 8079	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5675901.58	6595955.63	brak danych		brak danych			
1989	132.413-1235	M3427Bc2-SH1020	3	1987	AS 8507	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLESZCZÓW	PIASKI	100104_2.0015.180/12	dokładny pomiar GNSS	5675783.89	6596016.11	brak danych		brak danych		Piaski	instytucja
1990	132.413-1236		3	1987	AS 8065	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5675697.28	6596161.88	brak danych		brak danych			
1991	132.413-1237	M3427Bd3-SH1002	3	1974.11	AS 8415	Naziemny	zniszczony	nie	tak	tak	Sporządzono opis.	Słup pochylony, ewentualnie poprawić stabilizację				mapa	5675125.00	6596894.00	brak danych		brak danych			
1992	132.413-1281-1		3	1974.11	AS 8113	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5676918.42	6591023.80	208.094	program BANK OSNÓW	brak danych			
1993	132.413-1282-1		3	1974.11	AS 8226	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5676823.90	6590999.22	209.454	program BANK OSNÓW	brak danych			
1994	132.413-1283		brak danych	1974	AS 8362	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5676424.82	6590984.73	brak danych		brak danych			
1995	132.413-1284-1		3	1974.11	AS 8098	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5676119.52	6591017.89	214.427	program BANK OSNÓW	brak danych			
1996	132.413-1285-1		3	1974	AS 8161	Naziemny	zniszczony				-	Cecha identyczna z punktem 132.413-1961-1				mapa	5675604.11	6591106.55	213.292	program BANK OSNÓW	brak danych			
1997	132.413-1286-1		3	1974.10	AS 8431	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5675213.66	6591149.93	211.57	program BANK OSNÓW	brak danych			
1998	132.413-1287-1		3	1974.10	AS 8510	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5675921.40	6593827.22	211.57	program BANK OSNÓW	brak danych			
1999	132.413-1288		brak danych	1974	AS 7694	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5675656.07	6593209.34	brak danych		brak danych			
2000	132.413-1289-1		3	1974	AR 9831	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5675538.48	6592916.55	208.663	program BANK OSNÓW	brak danych			
2001	132.413-1290-1		3	1974.10	AS 8292	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5675230.19	6592201.45	200.14	program BANK OSNÓW	brak danych			
2002	132.413-1419-1		3	1974.07	AR 9675	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5676082.68	6593994.20	202.417	program BANK OSNÓW	brak danych			
2003	132.413-1420		brak danych	1974	AR 9643	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5674227.45	6593692.64	brak danych		brak danych			
2004	132.413-1421-1		3	1974.08.12	AR 9539	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5673405.94	6593588.52	215.553	program BANK OSNÓW	brak danych			
2005	132.413-157	M3427Bc1-SH1016	brak danych	1962	AJ 9679	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLESZCZÓW	KLESZCZÓW	100104_2.0010.381/9	dokładny pomiar GNSS	5677156.62	6591435.8	brak danych		brak danych		Kleszczów ul.Główna 64	osoba prywatna
2006	132.413-158-1	M3427Bc2-SH1003	3	1987	AK 6119	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLESZCZÓW	KLESZCZÓW	100104_2.0010.550	dokładny pomiar GNSS	5676838.5	6592476.58	206.291	program BANK OSNÓW	brak danych		Kleszczów ul. Główna 4	osoba prywatna
2007	132.413-159		brak danych	1962	AJ 9953	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5676769.27	6592956.71	brak danych		brak danych			
2008	132.413-160	M3427Bc1-SH1004	brak danych	1975.02	AK 9421	ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLESZCZÓW	KLESZCZÓW	100104_2.0010.83/5	dokładny pomiar GNSS	5677154.60	6590260.60	brak danych		brak danych		Kleszczów ul.Główna 154	osoba prywatna

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna klasa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	łata [2m]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kronsztadt 60 [m]	H Kronsztadt 60 źródło informacji	H Kronsztadt 86 [m]	H Kronsztadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel
2009	132.413-172		brak danych	1962	b.c.	Naziemny	nieodnaleziony									mapa	5672964.57	6591758.21	brak danych		brak danych			
2010	132.413-174		brak danych	1962	AJ 9482	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5674156.27	6591861.88	brak danych		brak danych			
2011	132.413-176		brak danych	1962	AJ 4895	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5674003.14	6590440.01	brak danych		brak danych			
2012	132.413-177		brak danych	1962	AJ 0398	Ścienny	tożsamy					Tożsamy z 13240209				mapa	5674776.46	6591246.53	brak danych		brak danych			
2013	132.413-178-1		3	1962	AK 2365	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5675117.57	6591792.12	215.119	program BANK OSNÓW	brak danych			
2014	132.413-179-1	M3427Bc4-SH1007	3	1962	AK 6840	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLESZCZÓW	ŁUSZCZANOWICE	100104_2.0013.238/11	dokładny pomiar GNSS	5675442.67	6592646.53	211.031	program BANK OSNÓW	brak danych		Łuszczanowice ul. Złota 36	osoba prywatna
2015	132.413-180		brak danych	1962	AJ 7439	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5676567.98	6590950.95	brak danych		brak danych			
2016	132.413-181		brak danych	1962	AK 0307	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5675790.64	6591083.76	brak danych		brak danych			
2017	132.413-183A		brak danych	1962	TP	Ścienny	tożsamy	nie	tak	tak	-	Tożsamy z punktem 13240208				mapa	5675060.63	6590541.24	brak danych		206.441	opis topograficzny		
2018	132.413-184		brak danych	1962	AK 2060	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5675082.83	6590746.26	brak danych		brak danych			
2019	132.413-1960		brak danych	1974.11	AS 8102	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5677090.33	6593750.41	brak danych		brak danych			
2020	132.413-1961-1		3	1987.10	AS 8161	Naziemny	nieodnaleziony				-	Cecha identyczna z punktem 132.413-1285-1				mapa	5677178.36	6593577.40	199.911	program BANK OSNÓW	brak danych			
2021	132.413-1964-1		3	1974.11	AS 8495	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5677016.53	6592959.68	201.035	program BANK OSNÓW	brak danych			
2022	132.413-1965		brak danych	1974.11	AS 8299	Naziemny	KWB				-					mapa	5677223.26	6592962.66	brak danych		brak danych			
2023	132.413-1966-1		3	1987.10	AS 7774	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5677011.64	6592517.20	205.66	program BANK OSNÓW	brak danych			
2024	132.413-1967		brak danych	1974.11	AS 8080	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5677215.84	6592443.52	brak danych		brak danych			
2025	132.413-1976		brak danych	1974.11	AS 8220	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5676671.30	6590298.21	brak danych		brak danych			
2026	132.413-1977-1		3	1974.11	AS 8155	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5676606.39	6590663.22	209.031	program BANK OSNÓW	brak danych			
2027	132.413-1981		brak danych	1974.11	AS 8392	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5676162.71	6590371.65	brak danych		brak danych			
2028	132.413-1982-1		3	1974.11	AS 8544	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5676143.23	6590633.95	208.913	program BANK OSNÓW	brak danych			
2029	132.413-1983-1		3	1974.11	AS 8173	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5676112.90	6590899.78	213.443	program BANK OSNÓW	brak danych			
2030	132.413-1984-1		3	1974.11	AS 7806	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5676494.59	6591952.62	214.176	program BANK OSNÓW	brak danych			
2031	132.413-1985-1		3	1974.11	AS 8176	Ścienny	Istniejący bez możliwości wykonania pomiaru niwelacyjnego				-					dokładny pomiar GNSS	5677099.62	6593688.64	206.187	program BANK OSNÓW	brak danych			
2032	132.413-1986-1		3	1974.11	AR 6589	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5676564.89	6592392.05	208.262	program BANK OSNÓW	brak danych			
2033	132.413-1987-1		3	1974.11	AS 8404	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5676403.52	6592392.14	209.308	program BANK OSNÓW	brak danych			
2034	132.413-1988-1		3	1974.11	AS 7804	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5676047.59	6592488.00	208.626	program BANK OSNÓW	brak danych			
2035	132.413-1989-1		3	1974.11	AS 7623	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5676434.22	6593305.95	202.942	program BANK OSNÓW	brak danych			
2036	132.413-1990-1		3	1974.11	AS 8257	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5676105.57	6593290.28	205.225	program BANK OSNÓW	brak danych			
2037	132.413-1991-1		3	1974.11	AS 8043	Ścienny	Istniejący bez możliwości wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie			-					dokładny pomiar GNSS	5676095.94	6593165.48	205.489	program BANK OSNÓW	brak danych			
2038	132.413-1992-1		3	1974.11	AS 7809	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5676138.73	6592830.15	207.174	program BANK OSNÓW	brak danych			

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna klasa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	łata [2m]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kronsztadt 60 [m]	H Kronsztadt 60 źródło informacji	H Kronsztadt 86 [m]	H Kronsztadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel	
2039	132.413-1993-1		3	1974.11	b.c.	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5675752.28	6592610.16	208.884	program BANK OSNÓW	brak danych				
2040	132.413-1994		3	1974.11	AS 7730	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5675434.00	6591867.16	brak danych		brak danych				
2041	132.413-1995	M3427Bc2-SH1007	3	1974.11	AS 8233	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLESZCZÓW	KLESZCZÓW	100104_2.0010.1261	dokładny pomiar GNSS	5675946.78	6591854.79	brak danych		brak danych		Kleszczów ul.Sportowa 24	osoba prywatna	
2042	132.413-1996-1		3	1974.11	AS 8344	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5676157.22	6591277.58	215.584	program BANK OSNÓW	brak danych				
2043	132.413-1997		brak danych	1974.11	AS 8206	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5676120.52	6591510.91	brak danych		brak danych				
2044	132.413-1998-1		3	1974.11	AS 8001	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5676166.23	6591793.50	214.615	program BANK OSNÓW	brak danych				
2045	132.413-1999-1		3	1974.11	AS 8426	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5676271.31	6591932.27	214.326	program BANK OSNÓW	brak danych				
2046	132.413-200 13240200		2	1981.07	At 4171	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5677139.82	6595101.34	brak danych		brak danych				
2047	132.413-2000		brak danych	1974.11	AS 8241	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5676543.18	6593424.19	brak danych		brak danych				
2048	132.413-2001-1	M3427Bc2-SH1010	3	1987.10	AS 8483	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLESZCZÓW	ŁĘKIŃSKO	100104_2.0012.75/14	dokładny pomiar GNSS	5676317.55	6593455.45	205.818	program BANK OSNÓW	brak danych		Łękińsko ul.Rolna 15A	osoba prywatna	
2049	132.413-2002-1	M3427Bc2-SH1009	3	1987.10	AS 8396	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLESZCZÓW	ŁĘKIŃSKO	100104_2.0012.80/1	dokładny pomiar GNSS	5676119.12	6593402.66	204.905	program BANK OSNÓW	brak danych		Łękińsko ul.Ustronna 2		
2050	132.413-201 13240201	M3427Bc2-SH1024	2	1974	AJ 2514	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	-	Tożsamy z 132.413-3459	KLESZCZÓW	ŁĘKIŃSKO	100104_2.0012.876/1	dokładny pomiar GNSS	5676662.92	6594372.02	brak danych		brak danych		Łękińsko ul.Szkona 13	instytucja	
2051	132.413-202-1 13240202	M3427Bc2-SH1023	2	1962	AJ 1293	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLESZCZÓW	ŁĘKIŃSKO	100104_2.0012.876/1	dokładny pomiar GNSS	5676655.12	6594382.23	brak danych		brak danych		Łękińsko ul.Szkona 13	instytucja	
2052	132.413-203 13240203	M3427Bc2-SH1026	2	1981.07	AJ 9244	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-	Tożsamy z 132.413-551	KLESZCZÓW	ŁĘKIŃSKO	100104_2.0012.196/2	dokładny pomiar GNSS	5676293.13	6594035.6	brak danych		brak danych		Łękińsko ul.Długa 45	osoba prywatna	
2053	132.413-204		2	1981.07	AK 6913	Ścienny	zniszczony				-	Tożsamy z 132.413-553				mapa	5675438.11	6593892.36	brak danych		207.3137	program BANK OSNÓW			
2054	132.413-2045-1		3	1987	AS 8584	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5676145.10	6595828.17	211.088	program BANK OSNÓW	brak danych				
2055	132.413-2046-1	M3427Bc2-SH1019	3	1987.10	AS 8213	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLESZCZÓW	PIASKI	100104_2.0015.180/3	dokładny pomiar GNSS	5676373.67	6595842.79	209.024	program BANK OSNÓW	brak danych		Piaski	instytucja	
2056	132.413-205		2	1962	AK 5315	Ścienny	zniszczony				-	Tożsamy z 132.413-554				mapa	5674984.92	6593840.25	brak danych		207.2426	program BANK OSNÓW			
2057	132.413-2053-1		3	1987.10	AS 8271	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5676452.66	6595527.24	211.91	program BANK OSNÓW	brak danych				
2058	132.413-2054-1		brak danych	1987.10	AS 8309	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5676811.65	6595725.73	211.91	program BANK OSNÓW	brak danych				
2059	132.413-2055-1		3	1987.10	AS 8082	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5677032.00	6595744.32	204.01	program BANK OSNÓW	brak danych				
2060	132.413-2058-1		3	1987.10	AS 8443	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5676862.04	6594667.99	206.209	program BANK OSNÓW	brak danych				
2061	132.413-2059-1	M3427Bc2-SH1018	3	1987.10	AS 8319	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	-		KLESZCZÓW	ŁĘKIŃSKO	100104_2.0012.866/3	dokładny pomiar GNSS	5676830.87	6594898.23	207.512	program BANK OSNÓW	brak danych		Łękińsko	instytucja	
2062	132.413-206 13240206	M3427Bc4-SH1010	2	1981.07	AJ 1270	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-	Tożsamy z 132.413-555-1	KLESZCZÓW	WOLICA	100104_2.0019.403/13	dokładny pomiar GNSS	5674365.91	6593745.59	brak danych		brak danych		Wolica 7	osoba prywatna	
2063	132.413-2060-1		3	1974.11	AS 8084	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5676799.33	6595104.23	207.212	program BANK OSNÓW	brak danych				
2064	132.413-2061		brak danych	1974.11	AS 8054	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5677111.84	6595213.39	brak danych		brak danych				
2065	132.413-2062		brak danych	1974.11	AS 8346	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5677261.54	6595475.75	brak danych		brak danych				
2066	132.413-2064		brak danych	1974.11	AS 8599	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5677159.36	6597540.31	brak danych		brak danych				
2067	132.413-2065		brak danych	1974.11	AS 8500	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5677101.06	6597325.50	brak danych		brak danych				
2068	132.413-2066-1	M3427Bd1-SH1009	3	1974.11	AF 2787	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		Kleszczów	Czyżów	100104_2.0004.592/7	dokładny pomiar GNSS	5677205.77	6596973.78	197.208	program BANK OSNÓW	brak danych				osoba prywatna

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna klasa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	Łata [2m]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kronsztadt 60 [m]	H Kronsztadt 60 źródło informacji	H Kronsztadt 86 [m]	H Kronsztadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel
2069	132.413-2067-1		3	1987.09	AS 8216	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5675438.87	6596959.15	204.199	program BANK OSNÓW	brak danych			
2070	132.413-2068-1	M3427Bd3-SH1005	3	1974.11	AS 8281	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	-	Cecha identyczna z punktem 132.321-1084-1	Kleszczów	Piaski	100104_2.0015.178/4	dokładny pomiar GNSS	5675705.57	6596961.47	209.698	program BANK OSNÓW	brak danych		Piaski	instytucja
2071	132.413-2069	M3427Bd1-SH1012	brak danych	1974.11	AS 8118	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	Sporządzono opis.		KLESZCZÓW	Czyżów	100104_2.0004.1093/6	dokładny pomiar GNSS	5675931.4	6597079.69	brak danych		brak danych			osoba prywatna
2072	132.413-207 13240207	M3427Bc4-SH1003	2	1974	AT 3033	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	-	Tożsamy 132.413-3439	LGOTA WIELKA	BRUDZICE	101208_2.0001.21	dokładny pomiar GNSS	5673249.96	6593584.25	brak danych		brak danych		Brudzice	
2073	132.413-2070-1	M3427Bd1-SH1013	3	1987.10	AS 8303	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLESZCZÓW	Czyżów	100104_2.0004.1090	dokładny pomiar GNSS	5676206.49	6597069.65	198.92	program BANK OSNÓW	brak danych			osoba prywatna
2074	132.413-2071-1		3	1987.10	AS 8136	Ścienny	Istniejący bez możliwości wykonania pomiaru niwelacyjnego				-					dokładny pomiar GNSS	5676399.2	6597185.42	205.797	program BANK OSNÓW	brak danych			
2075	132.413-2072	M3427Bd1-SH1014	3	1974.11	AS 8473	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLESZCZÓW	CZYŻÓW	100104_2.0004.1138/4	dokładny pomiar GNSS	5676712.35	6597244.29	brak danych		brak danych		Czyżów 24	osoba prywatna
2076	132.413-2073-1		3	1987.10	AS 8543	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5676917.03	6597292.55	196.85	program BANK OSNÓW	brak danych			
2077	132.413-2074-1		3	1987.10	AS 8535	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5677014.62	6597065.24	196.316	program BANK OSNÓW	brak danych			
2078	132.413-2075		brak danych	1974	AS 8166	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5675739.82	6596513.83	brak danych		brak danych			
2079	132.413-2076		brak danych	1974	AS 8022	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5675996.64	6596556.14	brak danych		brak danych			
2080	132.413-2077-1		3	1987.10	AS 8352	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5676288.63	6596793.51	211.136	program BANK OSNÓW	brak danych			
2081	132.413-2078		brak danych	1974.11	AS 8598	Naziemny	nieodnaleziony				-	Zmiana sytuacji w terenie				mapa	5676466.92	6596861.27	brak danych		brak danych			
2082	132.413-2079-1		3	1987.10	AS 8408	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5676786.16	6596952.74	201.525	program BANK OSNÓW	brak danych			
2083	132.413-2080-1		3	1987.10	AS 8181	Ścienny	Istniejący bez możliwości wykonania pomiaru niwelacyjnego				-					dokładny pomiar GNSS	5676910.6	6596973.72	198.92	program BANK OSNÓW	brak danych			
2084	132.413-2081-1		3	1987.10	AS 8044	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5675972.12	6596137.04	217.22	program BANK OSNÓW	brak danych			
2085	132.413-2082		brak danych	1974	AS 8171	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5676265.52	6596195.06	brak danych		brak danych			
2086	132.413-2083-1	M3427Bd1-SH1011	3	1987.10	AS 8583	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLESZCZÓW	Czyżów	100104_2.0004.1055	dokładny pomiar GNSS	5676399.44	6596502.44	210.046	program BANK OSNÓW	brak danych			osoba prywatna
2087	132.413-2084-1	M3427Bd1-SH1010	3	1987.10	AS 8327	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLESZCZÓW	CZYŻÓW	100104_2.0004.1011/10	dokładny pomiar GNSS	5676689.33	6596652.95	205.561	program BANK OSNÓW	brak danych			osoba prywatna
2088	132.413-2085-1		3	1987.10	AS 8386	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5676932.54	6596520.75	202.181	program BANK OSNÓW	brak danych			
2089	132.413-2086		brak danych	1974	AS 8342	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5677225.45	6596481.73	brak danych		brak danych			
2090	132.413-2240-1		3	brak danych	AT 8209	brak danych	KWB				-					mapa	5677257.11	6596342.91	198.418	program BANK OSNÓW	brak danych			
2091	132.413-2283-1		3	brak danych	AT 9356	brak danych	KWB				-					mapa	5677367.29	6596367.83	197.868	program BANK OSNÓW	brak danych			
2092	132.413-2284-1		3	brak danych	AT 7116	brak danych	KWB				-					mapa	5677206.42	6596281.74	198.267	program BANK OSNÓW	brak danych			
2093	132.413-2285-1		3	brak danych	AT 8319	brak danych	KWB				-					mapa	5677194.20	6596190.97	198.958	program BANK OSNÓW	brak danych			
2094	132.413-2286-1		3	brak danych	AT 9396	brak danych	KWB				-	Cecha identyczna z punktem 132.413-2287-1				mapa	5677180.89	6596134.53	199.696	program BANK OSNÓW	brak danych			
2095	132.413-2287-1		3	brak danych	AT 9396	brak danych	KWB				-	Cecha identyczna z punktem 132.413-2286-1				mapa	5677133.09	6596067.68	199.804	program BANK OSNÓW	brak danych			
2096	132.413-2288-1		3	brak danych	AT 9425	brak danych	KWB				-					mapa	5677146.82	6595985.27	199.796	program BANK OSNÓW	brak danych			
2097	132.413-2289-1		3	brak danych	AT 9307	brak danych	KWB				-					mapa	5677165.13	6595916.91	200.061	program BANK OSNÓW	brak danych			
2098	132.413-2290-1		3	brak danych	AT 9186	brak danych	KWB				-					mapa	5677163.16	6595830.26	200.996	program BANK OSNÓW	brak danych			

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna klasa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	Łata [2m]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kronsztadt 60 [m]	H Kronsztadt 60 źródło informacji	H Kronsztadt 86 [m]	H Kronsztadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel
2099	132.413-2369-1		3	1979	At 3873	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5677474.68	6597396.94	195.441	program BANK OSNÓW operat 209/16/27/80	brak danych			
2100	132.413-2370-1		3	1979	At 4263	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5677326.69	6597473.28	195.392	program BANK OSNÓW operat 209/16/27/80	brak danych			
2101	132.413-2371-1		3	1979	At 4093	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5677225.63	6597537.48	196.027	program BANK OSNÓW operat 209/16/27/80	brak danych			
2102	132.413-2372-1	M3427Bd1-SH1016	3	1979	At 3695	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-	Stabilny-krzywo osadzony w murze mostu	KLESZCZÓW	Czyżów	100104_2.0004.587/7	dokładny pomiar GNSS	5677164.70	6597565.28	196.393	program BANK OSNÓW operat 209/16/27/80	brak danych			instytucja
2103	132.413-2373	M3427Bd1-SH1015	brak danych	1979	At 4465	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLESZCZÓW	Czyżów	100104_2.0004.587/7	dokładny pomiar GNSS	5677155.28	6597562.02	196.380	operat 209/16/27/80	brak danych		Czyżów	instytucja
2104	132.413-2376-1		3	brak danych	At 3698	brak danych	nieodnaleziony				-					mapa	5677090.56	6595379.96	200.059	program BANK OSNÓW	brak danych			
2105	132.413-2377-1		3	brak danych	At 4326	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5677094.30	6595230.70	206.665	program BANK OSNÓW	brak danych			
2106	132.413-2379-1		3	brak danych	At 3615	brak danych	nieodnaleziony				-					mapa	5677159.14	6594939.48	205.861	program BANK OSNÓW	brak danych			
2107	132.413-2380-1		3	brak danych	At 3687	brak danych	nieodnaleziony				-					mapa	5677211.82	6594850.39	206.357	program BANK OSNÓW	brak danych			
2108	132.413-2381-1		3	brak danych	At 4277	brak danych	nieodnaleziony				-					mapa	5677229.20	6594708.58	206.719	program BANK OSNÓW	brak danych			
2109	132.413-2382-1		3	brak danych	At 3883	brak danych	nieodnaleziony				-					mapa	5677206.14	6594600.38	207.158	program BANK OSNÓW	brak danych			
2110	132.413-2383-1		3	brak danych	At 4348	brak danych	nieodnaleziony				-					mapa	5677189.32	6594511.64	206.319	program BANK OSNÓW	brak danych			
2111	132.413-2384-1		3	brak danych	At 4108	brak danych	nieodnaleziony				-					mapa	5677071.45	6594406.62	204.176	program BANK OSNÓW	brak danych			
2112	132.413-2385-1		3	brak danych	At 4008	brak danych	zniszczony				-					mapa	5676985.80	6594243.67	202.948	program BANK OSNÓW	brak danych			
2113	132.413-2386-1		3	brak danych	At 3857	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5676972.56	6594202.70	200.059	program BANK OSNÓW	brak danych			
2114	132.413-2388-1		3	brak danych	At 3524	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5676933.70	6594077.96	202.042	program BANK OSNÓW	brak danych			
2115	132.413-2389-1	M3427Bc2-SH1013	3	brak danych	At 3951	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	Sporządzono opis.		KLESZCZÓW	ŁĘKIŃSKO	100104_2.0012.765/13	dokładny pomiar GNSS	5676952.26	6594016.91	200.191	program BANK OSNÓW	brak danych		Łękińsko	instytucja
2116	132.413-2391-1		3	brak danych	At 4136	brak danych	nieodnaleziony				-					mapa	5676951.73	6593950.64	201.319	program BANK OSNÓW	brak danych			
2117	132.413-2392-1		3	brak danych	At 4109	brak danych	nieodnaleziony				-					mapa	5677002.66	6593853.29	200.324	program BANK OSNÓW	brak danych			
2118	132.413-2393-1		3	brak danych	At 4841	brak danych	nieodnaleziony				-					mapa	5677045.32	6593770.88	200.231	program BANK OSNÓW	brak danych			
2119	132.413-2394-1		3	brak danych	At 4420	brak danych	nieodnaleziony				-					mapa	5677064.19	6593729.12	200.30	program BANK OSNÓW	brak danych			
2120	132.413-2396-1	M3427Bc2-SH1015	brak danych	brak danych	At 3925	ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	Sporządzono opis.		KLESZCZÓW	ŁĘKIŃSKO	100104_2.0012.599/1	dokładny pomiar GNSS	5677099.62	6593688.64	200.272	program BANK OSNÓW	brak danych		Łękińsko	instytucja
2121	132.413-2397-1		3	brak danych	At 3574	brak danych	nieodnaleziony				-					mapa	5677070.71	6593480.28	200.058	program BANK OSNÓW	brak danych			
2122	132.413-2398-1		3	brak danych	At 4114	brak danych	nieodnaleziony				-					mapa	5677085.81	6593300.74	200.559	program BANK OSNÓW	brak danych			
2123	132.413-2591		3	brak danych	AY3273	brak danych	nieodnaleziony				-					mapa	5677292.00	6596743.00	brak danych		brak danych			
2124	132.413-2612		3	brak danych	b.c.	brak danych	nieodnaleziony				-					mapa	5673530.00	6590433.00	brak danych		brak danych			
2125	132.413-30006		brak danych	brak danych	b.c.	brak danych	KWB				-					mapa	5677200.15	6595615.73	brak danych		203.736	opis topograficzny		
2126	132.413-30008		brak danych	brak danych	b.c.	brak danych	KWB				-					mapa	5677245.02	6595237.98	brak danych		207.691	opis topograficzny		
2127	132.413-30010		brak danych	brak danych	b.c.	brak danych	nieodnaleziony				-					mapa	5677299.47	6594778.97	brak danych		205.177	opis topograficzny		
2128	132.413-30012		brak danych	brak danych	b.c.	brak danych	KWB				-					mapa	5677299.15	6594160.74	brak danych		207.552	opis topograficzny		

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna klasa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	Łata [2m]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kronsztadt 60 [m]	H Kronsztadt 60 źródło informacji	H Kronsztadt 86 [m]	H Kronsztadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel
2129	132.413-30018		brak danych	brak danych	b.c.	brak danych	KWB				-					mapa	5677285.77	6592481.43	brak danych		205.436	opis topograficzny		
2130	132.413-3371-1		2	1987	AT 2752	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5676767.42	6592727.70	203.0298	program BANK OSNÓW	brak danych			
2131	132.413-3372-1		2	1987	AT 2832	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5676842.91	6592440.45	206.4638	program BANK OSNÓW	brak danych			
2132	132.413-3398		brak danych	1974	AT 3041	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5674951.74	6597773.55	brak danych		brak danych			
2133	132.413-3399	M3427Bd3-SH1004	brak danych	1974	AT 3112	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLESZCZÓW	Piaski	100104_2.0015.182/3	dokładny pomiar GNSS	5674998.24	6597580.53	200.0314	opis topograficzny	brak danych		Piaski	instytucja
2134	132.413-3400	M3427Bd3-SH1001	brak danych	1974	AT 2704	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLESZCZÓW	PIASKI	100104_2.0015.179/3	dokładny pomiar GNSS	5675452.71	6596448.32	brak danych		brak danych		Piaski	instytucja
2135	132.413-3401	M3427Bd3-SH1000	2	1974	AT 3130	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLESZCZÓW	PIASKI	100104_2.0015.179/3	dokładny pomiar GNSS	5675586.59	6596326.48	brak danych		brak danych		Piaski	instytucja
2136	132.413-3402		2	1974	AT 2795	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5676161.73	6595398.21	brak danych		brak danych			
2137	132.413-3403-1		2	1974	AT 2649	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5676342.56	6595074.55	211.1952	program BANK OSNÓW	brak danych			
2138	132.413-3435-1		2	1974	AT 2625	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5675938.92	6593963.50	205.2557	program BANK OSNÓW	brak danych			
2139	132.413-3436-1		2	1974	AT 2901	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5675740.31	6593888.61	213.9811	program BANK OSNÓW	brak danych			
2140	132.413-3437		3	1974	AT 2757	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5674445.22	6593750.15	brak danych		brak danych			
2141	132.413-3438		brak danych	1974	AT 2994	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5674157.05	6593627.12	brak danych		brak danych			
2142	132.413-3459-1		2	1974	AT 2614	Naziemny	tożsamy	tak	tak	tak	-	Tożsamy z punktem 13240201				mapa	5676685.27	6594342.50	208.0862	program BANK OSNÓW	brak danych			
2143	132.413-3460	M3427Bc2-SH1025	2	1974	AT 3018	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLESZCZÓW	ŁĘKIŃSKO	100104_2.0012.876/1	dokładny pomiar GNSS	5676654.36	6594381.51	brak danych		brak danych		Łękińsko ul.Szkona 13	instytucja
2144	132.413-3461		brak danych	1974	AT 2688	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5676039.89	6594987.50	brak danych		brak danych			
2145	132.413-3462-1		2	1974	AT 2638	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5675778.28	6595025.12	209.9605	program BANK OSNÓW	brak danych			
2146	132.413-3463-1		3	1974	AT 3137	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5674548.48	6594735.75	213.9675	program BANK OSNÓW	brak danych			
2147	132.413-3464-1		3	1974	AT 3005	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5674313.17	6594782.20	216.5874	program BANK OSNÓW	brak danych			
2148	132.413-3465-1		2	1974	AT 2956	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5673862.93	6595377.05	204.55	program BANK OSNÓW	brak danych			
2149	132.413-3466-1	M3427Bc4-SH1014	2	1974	AT 2803	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	-	Cecha identyczna z punktem 132.214-3058	KLESZCZÓW	WOLICA	100104_2.0019.336	dokładny pomiar GNSS	5673638.23	6595514.20	203.4209	program BANK OSNÓW	brak danych		Wolica	instytucja
2150	132.413-3578		brak danych	1974	AT 2883	Naziemny	KWB				-					mapa	5677341.58	6595474.16	brak danych		brak danych			
2151	132.413-3579-1		2	1974	AT 2941	Naziemny	nieodnaleziony				-					mapa	5677033.62	6595353.75	206.331	program BANK OSNÓW	brak danych			
2152	132.413-5007-1		3	brak danych	b.c.	brak danych	nieodnaleziony				-					mapa	5677223.09	6591369.83	174.064	program BANK OSNÓW	brak danych			
2153	132.413-5008-1		3	brak danych	b.c.	brak danych	nieodnaleziony				-					mapa	5677082.49	6591513.22	173.733	program BANK OSNÓW	brak danych			
2154	132.413-515-1	M3427Bc2-SH1016	3	1962	AK 0505	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLESZCZÓW	ŁĘKIŃSKO	100104_2.0012.765/10	dokładny pomiar GNSS	5677192.3	6594139.74	204.348	program BANK OSNÓW	brak danych		Łękińsko ul.Klonowa 12	osoba prywatna
2155	132.413-516-1		3	1962	AK 6598	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5676601.21	6594186.48	204.969	program BANK OSNÓW	brak danych			
2156	132.413-516a		brak danych	1962	AJ 5781	Naziemny	KWB				-					mapa	5677642.83	6594881.70	brak danych		brak danych			
2157	132.413-545		3	1962	AK 6004	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5676748.22	6593481.24	brak danych		brak danych			
2158	132.413-546	M3427Bc2-SH1012	3	1962	AJ 9645	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLESZCZÓW	ŁĘKIŃSKO	100104_2.0012.484/5	dokładny pomiar GNSS	5676766	6593953.88	brak danych		brak danych		Łękińsko ul.Długa 4	osoba prywatna

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna klasa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	łata [2m]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kronsztadt 60 [m]	H Kronsztadt 60 źródło informacji	H Kronsztadt 86 [m]	H Kronsztadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel
2159	132.413-548		brak danych	1962	AJ 8547	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5675780.08	6593494.01	brak danych		brak danych			
2160	132.413-55018		3	brak danych	b.c.	brak danych	zniszczony				-					mapa	5676608.00	6590952.00	brak danych		brak danych			
2161	132.413-551		brak danych	1962	AJ 9244	Ścienny	tożsamy					Tożsamy z 132.413-203				dokładny pomiar GNSS	5676293.13	6594035.60	brak danych		brak danych			
2162	132.413-552-1		3	1962	AJ 7499	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5675857.61	6594004.20	206.485	program BANK OSNÓW	brak danych			
2163	132.413-553		brak danych	1962	AK 6913	Ścienny	tożsamy					Tożsamy z 132.413-204				mapa	5675438.11	6593892.36	brak danych		brak danych			
2164	132.413-554		brak danych	1962	AK 5315	Ścienny	tożsamy				-	tożsamy z punktem 132.413-205				mapa	5674960.43	6593820.11	brak danych		207.158	opis topograficzny		
2165	132.413-555-1		3	1962	AJ 1270	Ścienny	tożsamy				-	Tożsamy z punktem 132.413-206				mapa	5674367.14	6593745.43	213.6712	program BANK OSNÓW	213.669	opis topograficzny		
2166	132.413-556-1		3	1962	AK 6288	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5673750.88	6593623.38	219.269	program BANK OSNÓW	brak danych			
2167	132.413-563		brak danych	1962	AK 6424	Naziemny	niedozwolony									mapa	5676689.59	6595937.09	brak danych		brak danych			
2168	132.413-564-1	M3427Bc2-SH1021	3	1962	AK 5670	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLESZCZÓW	ŁĘKIŃSKO	100104_2.0012.262/3	dokładny pomiar GNSS	5675827.08	6594943.77	211.312	program BANK OSNÓW	brak danych		Łękińsko ul.Topolowa 3a	osoba prywatna
2169	132.413-565-1	M3427Bc4-SH1011	3	1962	AK 1459	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLESZCZÓW	ŁĘKIŃSKO	100104_2.0012.275/4	dokładny pomiar GNSS	5675371.46	6594885.26	211.679	program BANK OSNÓW	brak danych		Łękińsko ul.Topolowa 28	osoba prywatna
2170	132.413-566-1	M3427Bc4-SH1012	3	1962	AJ 9621	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLESZCZÓW	ŁĘKIŃSKO	100104_2.0012.290/4	dokładny pomiar GNSS	5674604.62	6594765.89	214.163	program BANK OSNÓW	brak danych		Łękińsko ul.Akacyjowa 22	osoba prywatna
2171	132.413-577-1		3	1962	AJ 9915	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5673680.09	6593976.13	216.828	program BANK OSNÓW	brak danych			
2172	132.413-578-1		3	1962	AK 5868	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5673790.88	6594377.91	216.634	program BANK OSNÓW	brak danych			
2173	132.413-579-1		3	1962	AK 0493	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5673874.14	6594787.53	216.079	program BANK OSNÓW	brak danych			
2174	132.413-580-1		3	1962	AK 6815	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5673888.25	6595322.76	205.117	program BANK OSNÓW	brak danych			
2175	132.413-581-1		3	1962	AJ 4053	Ścienny	Istniejący bez możliwości wykonania pomiaru niwelacyjnego				-					dokładny pomiar GNSS	5673390.82	6596186.37	205.756	program BANK OSNÓW	brak danych			
2176	132.413-583		brak danych	1962	AJ 1293	Ścienny	tożsamy					Tożsamy z 132.413-202-1				dokładny pomiar GNSS	5676655.12	6594382.23	brak danych		brak danych			
2177	132.413-584-1		3	1962	AK 5861	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5676312.94	6595020.72	211.111	program BANK OSNÓW	brak danych			
2178	132.413-585		3	1962	AK 2489	Ścienny	zniszczony				-					mapa	5675969.00	6595655.00	brak danych		brak danych			
2179	132.413-586-1		3	1962	b.c.	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5675382.94	6596467.95	207.598	program BANK OSNÓW	brak danych			
2180	132.413-587	M3427Bd3-SH1003	3	1962	b.c.	Naziemny	zniszczony	tak	tak	tak	Sporządzono opis.	Słup znacznie pochylony oraz wyszczerbiony. Ewentualnie poprawić stabilizację lub nie włączać do sieci	KLESZCZÓW	PIASKI	100104_2.0015.182/4	mapa	5675049.14	6597242.12	brak danych		brak danych			
2181	132.413-9904	M3427Bc2-SH1027	brak danych	Naziemny	b.c.	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	-		KLESZCZÓW	ŁĘKIŃSKO	100104_2.0012.229	dokładny pomiar GNSS	5675781.42	6594105.51	brak danych		brak danych			
2182	132.413-9905	M3427Bc3-SH1004	brak danych	brak danych	b.c.	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	-	Reper znajduje się przy krawężniku, 20 cm pod ziemią	KLESZCZÓW	ŁUSZCZANOWICE	100104_2.0013.476/3	dokładny pomiar GNSS	5674421.76	6591200.24	brak danych		brak danych			
2183	132.413-a002		brak danych	brak danych	AK 5876	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5676132.26	6594005.07	brak danych		brak danych			
2184	132.413-AJ3582	M3427Bc2-SH1014	brak danych	brak danych	AJ 3582	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	Sporządzono opis.		KLESZCZÓW	ŁĘKIŃSKO	100104_2.0012.765/11	dokładny pomiar GNSS	5676964.04	6594000.05	brak danych		brak danych		Łękińsko	instytucja
2185	132.413-AR0659	M3427Bc2-SH1030	brak danych	brak danych	AR 0659	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	-		KLESZCZÓW	KLESZCZÓW	100104_2.0010.561/8	dokładny pomiar GNSS	5677136.55	6592785.50	brak danych		brak danych			
2186	132.413-AR9679		brak danych	brak danych	AR9679	brak danych	zniszczony				-					mapa	5676131.66	6594005.24	brak danych		brak danych			
2187	132.413-AS	M3427Bc2-SH1032	brak danych	brak danych	b.c.	Ścienny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	-		KLESZCZÓW	ŁĘKIŃSKO	100104_2.0012.694/5	dokładny pomiar GNSS	5677131.77	6593246.01	brak danych		brak danych			
2188	132.413-AW 3892	M3427Bc2-SH1029	brak danych	brak danych	AW 3892	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	-		KLESZCZÓW	KLESZCZÓW	100104_2.0010.561/8	dokładny pomiar GNSS	5677157.90	6592658.63	brak danych		brak danych			

Lp.	Numer punktu 1965	Projektowany numer punktu 1992	Dawna klasa	Data stabilizacji	Cecha	Typ znaku	Stan po inwentaryzacji	GNSS	Łata [2m]	Przydatność	Wykonane czynności	Uwagi	Gmina	Obręb	Działka	Metoda pozyskania współrzędnych	X PL-2000 [m]	Y PL-2000 [m]	H Kronsztadt 60 [m]	H Kronsztadt 60 źródło informacji	H Kronsztadt 86 [m]	H Kronsztadt 86 źródło informacji	Adres	Właściciel
2189	132.413-AW 4085	M34278c2-SH1028	brak danych	brak danych	AW 4085	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	tak	tak	tak	-		KLESZCZÓW	KLESZCZÓW	100104_2.0010.561/8	dokładny pomiar GNSS	5677180.60	6592510.60	brak danych		brak danych			
2190	132.413-BN126		brak danych	brak danych	brak danych	Naziemny	zniszczony				-					mapa	5676654.83	6596902.91	brak danych		brak danych			
2191	132.413-bn206	M34278c2-SH1031	brak danych	brak danych	b.c.	Naziemny	uszkodzony	tak	tak	tak	-		KLESZCZÓW	KLESZCZÓW	100104_2.0010.561/8	dokładny pomiar GNSS	5677132.15	6592851.99	brak danych		brak danych			
2192	132.413-bn209	M34278c2-SH1002	brak danych	brak danych	nieczytelna	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	Sporządzono opis.		KLESZCZÓW	KLESZCZÓW	100104_2.0010.539/11	dokładny pomiar GNSS	5677180.46	6592335.44	brak danych		brak danych		Kleszczów	instytucja
2193	132.413-bn210	M34278c2-SH1001	brak danych	brak danych	AR 1177	Naziemny	Istniejący z możliwością wykonania pomiaru niwelacyjnego	nie	tak	tak	Sporządzono opis.		KLESZCZÓW	KLESZCZÓW	100104_2.0010.423/9	dokładny pomiar GNSS	5677174.29	6592028.57	brak danych		brak danych		Kleszczów	instytucja
2194	132.413-BN220		brak danych	brak danych	brak danych	ścienny	zniszczony				-					mapa	5676761.03	6593042.43	brak danych		brak danych			