

GEO-MONITORING ul. Skłodowskiej 2 84-230 Rumia			KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO								Zał. 3	
Nr arch. BG/1523/2021			Badania geotechniczne podłoża gruntowego przy ul. Parkowej w miejscowości Kapino, gmina Wejherowo, powiat wejherowski, woj. pomorskie.								Data wyk. 11.2021	
<div>Nr otw. 1</div> <div>rzędna Z= 83,1 m npm</div>												
śr. rur i głęb. zanurowania	głęb. nawierc. i ust. zw. wody	profil litologiczny wg. PN-86/B-02480	głębokość w m ppt	profil litologiczny wg. PN-EN ISO 14688-1	miąższość warstwy w m	OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU						rodzaj i głęb. pobr. próby
						Rodzaj i barwa gruntu	geneza i stratygrafia	wilgotność	ilość walczkowań	stan gruntu	nr warstwy geotechnicznej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		orclSa	1	PgH	0,3	0,3	Gleba (Piasek gliniasty humusowy), brunatna		mw			
		Pd+Pg		0,5	0,2	Piasek drobny z domieszką piasku gliniastego, brązowa		w		szg		
		Gp	2	sacISi	1,5		Glina piaszczysta, brązowa		w		pl	Ib
				2,0								
		Gp	3	sacISi	1,0		Glina piaszczysta, brązowa		w		pl/impl	Ia
				3,0								
<div>Nr otw. 2</div> <div>rzędna Z= m npm</div>												
			1									
			2									
			3									
			4									
			5									
			6									
			7									
			8									
			9									
			10									
							Opracowanie: inż. Wojciech Łopka					