

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zał.nr: 6.13

ot-25

Wiertnica:

Rejon: dz. nr 216, 336
Miejscowość: Księginice
Gmina: Lubin
Województwo: dolnośląskie

Obiekt: rozbudowa drogi gminnej nr 103053D
Zleceniodawca: Studio Projektowe "ADMAR"
Wiercenie: Centrum Badań Geologiczno - Inżynierskich

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 122.25 m n.p.m.

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2022-03-29

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Ilość wałeczkowań	Wilgotność	ID	IL	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Nasyp				nasyp niekontrolowany (Po, Żużel, Humus, Kruszywo łamane 0/63,0) ciemnobrązowy	nN						IA
		Nasyp			0.40	gleba ciemnobrązowa	Gb						IE
					0.60	Pasek średni + żwir szaro-brązowy	Ps(+Ż)						IIB1
		Czwartorzęd			1.00	piasek drobny jasnobrązowy	Pd						IIA1
		Plejsocen			1.40	piasek średni jasnobrązowy	Ps						IIB2
					2.00								

ot-26 Rzędna: 122.46 m n.p.m. Data: 2022-04-12

		Nasyp				nasyp niekontrolowany (Po, Żużel, Humus, Kruszywo łamane 0/63,0) ciemnobrązowy	nN						IA
		Nasyp			0.40	piasek drobny jasnobrązowy	Pd						IIB1
					1.00								
		Czwartorzęd			1.30	piasek średni jasnobrązowy	Ps						IIB2
		Plejsocen			1.80	Pasek średni + żwir szaro-brązowy	Ps(+Ż)						IIB1
					2.10	glina piaszczysta szaro-brązowa przewarstwiona piaskiem gliniastym	Gp Pg	4/4/3	w		0.45	pl	IIIA
					2.90	glina piaszczysta brązowo-szara	Gp	1/1/2	mw/w		0.15	tpl	IIIB
					3.50								