

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zał.nr: 6.11

ot-21

Wiertnica:

Rejon: dz. nr 216, 336
 Miejscowość: Księginice
 Gmina: Lubin
 Województwo: dolnośląskie






Obiekt: rozbudowa drogi gminnej nr 103053D
 Zleceniodawca: Studio Projektowe "ADMAR"
 Wiercenie: Centrum Badań Geologiczno - Inżynierskich

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 122.65 m n.p.m.

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2022-03-29

Wierzenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Ilość wałeczków	Wilgotność	ID	IL	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna		
	[m.p.p.t]		[m]	[m]											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		Nasypany	1.0			nasyp niekontrolowany (Po, Żużel, Kruszywo łamane 0/31,5) ciemnobrązowy	nN	mw					IA		
				0.30	nasyp budowlany (Ps) brązowy	nB	bzg					IB2			
		Czwartorzęd		Plejstocen		0.70	piasek drobny jasnoszary przewarstwiony piaskiem średnim	Pd Ps	w			0.2	tpl	szg	IIA2
						1.10	glina jasnobrązowa	G							
		2.0			1.40	piasek drobny jasnoszary przewarstwiony piaskiem gliniastym	Pd Pg	w/nw					szg	IIA1	
				1.80	piasek drobny jasnobrązowy przewarstwiony gliną pylastą zwięzłą	Pd G _{πz}	nw						IIA2		
						2.00									

ot-22 Rzędna: 122.49 m n.p.m. Data: 2022-03-29

		Nasypany				nasyp niekontrolowany (Po, Żużel, Kruszywo łamane 0/31,5) ciemnobrązowy	nN		mw				IA
					0.35	Piasek średni + żwir brązowy	Ps(+Ż)			0.75		zg	IIB3
					0.70	glina piaszczysta brązowa	Gp	1/2/1	mw/w		0.15	tpl	IIIB
					1.00	piasek drobny jasnoszary przewarstwiony piaskiem gliniastym	Pd Pg		w	0.52			IIA1
					1.40	piasek średni szary	Ps			0.59			IIB2
					1.70	piasek pylasty jasnobrązowy przewarstwiony piaskiem drobnym	Pπ Pd		nw	0.55		szg	IIA2
					2.40	glina szara	G	1/0/1	mw		0.1	tpl	IIIB
					3.00								