

ot-39

Wiertnica:

Rejon: dz. nr 216, 336  
Miejscowość: Księżynice  
Gmina: Lubin  
Województwo: dolnośląskie







Objekt: rozbudowa drogi gminnej nr 103053D  
Zleceniodawca: Studio Projektowe "ADMAR"  
Wiercenie: Centrum Badań Geologiczno - Inżynierskich

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 129.20 m n.p.m.

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2022-04-13

Wierzenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Ilość wałeczków	Wilgotność	ID	IL	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna	
	[m.p.p.t]		[m]	[m]										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Czwartorzęd Pleistocen	-1.0		0.20	nasyp niekontrolowany (Kruszywo łamane 0/100,0, Żużel, Po) ciemnobrązowy	nN	mw					IA	
						Piasek średni + żwir brązowy	Ps(+Z)						bzg	IIB3
					0.50	piasek drobny żółto-brązowy przewarstwiony piaskiem średnim	Pd  Ps						zg	IIA3
					0.80	piasek średni żółto-brązowy przewarstwiony gliną piaszczystą	Ps  Gp						szg	IIB2
					1.20	glina piaszczysta brązowa przewarstwiona piaskiem gliniastym	Gp  Pg						0/0	0
			-2.0		2.00									

**ot-40 Rzędna: 129.75 m n.p.m. Data: 2022-04-13**

		Czwartorzęd Plejstocen	Nasypany		0.20	nasyp niekontrolowany (Kruszywo łamane 0/100,0, Żużel) ciemnobrązowy	nN	mw	0.85	bzg	IA		
			Nasyp		0.30	nasyp budowlany (KO - otoczaki)	nB				IC		
				0.50	nasyp budowlany (Ps, Z, KO - otoczaki) brązowy	Ps(+KO)	0.73				zg	IIB3	
				0.80	Piasek średni + Kamienie - Otoczaki żółto-brązowy	Ps  Gp	0.62				szg	IIB2	
					piasek średni żółto-brązowy przewarstwiony gliną piaszczystą								
				1.70	piasek gliniasty brązowy przewarstwiony piaskiem średnim	Pg  Ps	-				0	pzw	IIIC
				2.40	piasek drobny żółty	Pd	0.55				szg	IIA2	
				3.00									