

ot-35

Wiertnica:

Rejon: dz. nr 216, 336
Miejscowość: Księginice
Gmina: Lubin
Województwo: dolnośląskie






Objekt: rozbudowa drogi gminnej nr 103053D
Zleceniodawca: Studio Projektowe "ADMAR"
Wiercenie: Centrum Badań Geologiczno - Inżynierskich

System wiercenia: Ręcznie



Rzędna: 127.00 m n.p.m.

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2022-04-13

Wierzenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Ilość wałeczków	Wilgotność	ID	IL	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna		
			[m]											[m]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		Czwartorzęd Pleistocen	-1.0		0.20	nasyp niekontrolowany (Żużel, Po)	nN	0/1/0	mw			bzg	IA		
				ciemnobrązowy		Ps(+Ż) Pd									
				Piasek średni + żwir jasnobrązowy przewarstwiony piaskiem drobnym									Gp		
					0.60	glina piaszczysta brązowa	Gp	0/1/0	0.05		tpl	IIIB			
					1.20	piasek gliniasty brązowy	Pg	0/0					0.1	zw	IIIC
					1.60	piasek gliniasty brązowy		-							
					1.80	glina piaszczysta brązowa	Gp	1/1/0	0.1		tpl	IIIB			
					2.00										

ot-36 Rzędna: 127.56 m n.p.m. Data: 2022-04-13

Czwartorzęd Pleistocen		0.20	nasyp niekontrolowany (Żużel, Po) ciemnobrązowy	nN	0.85			IA	
			Piasek średni + żwir jasnobrązowy	Ps(+Ż)				IIB3	
		0.60	glina piaszczysta brązowa	Gp	0/0	mw	0	pzw	IIIC
		1.00	piasek gliniasty brązowy przewarstwiony piaskiem drobnym	Pg Pd			0.1	tpl	IIIB
		1.70	piasek gliniasty brązowy przewarstwiony gliną piaszczystą	Pg Gp			0	zw	IIIC
		2.20	glina piaszczysta brązowa	Gp					
	3.00	3.00							