

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zał.nr: 6.6

ot-11

Wiertnica:

Rejon: dz. nr 216, 336
 Miejscowość: Księginice
 Gmina: Lubin
 Województwo: dolnośląskie


Obiekt: rozbudowa drogi gminnej nr 103053D
 Zleceniodawca: Studio Projektowe "ADMAR"
 Wiercenie: Centrum Badań Geologiczno - Inżynierskich

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 124.66 m n.p.m.

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2022-03-18

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Ilość wałeczków	Wilgotność	ID	IL	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna
	[m.p.p.t]		[m]	[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Nasypany	1.0		0.15	nasyp niekontrolowany (Po, Humus, Kruszywo łamane) ciemnobrązowy	nN	mw	0.81	0.46		bzg	IA
					0.40	nasyp budowlany (Ps) brązowy	nB						IB2
		0.75			piasek średni jasnobrązowy	Ps	IB1						
		1.20			piasek drobny żółto-brązowy	Pd	IIB1						
		1.70	piasek drobny żółto-szary	mw/w	0.55		szg		IIA2				
		2.20	piasek drobny żółto-szary							w		0.61	
		2.70	piasek drobny jasnobrązowy przewarstwiony piaskiem średnim			0.56							
		3.00		Pd Ps	0.6								

ot-12 Rzędna: 124.58 m n.p.m. Data: 2022-03-18

		Nasypany			0.20	nasyp niekontrolowany (Po, Humus, Kruszywo łamane 0/31,5) ciemnobrązowy	nN						IA
		Nasypany				nasyp budowlany (Ps, Pd) brązowy	nB		mw				IB1
					0.80	piasek średni jasnobrązowy	Ps						IIB1
					1.20	piasek drobny żółto-brązowy	Pd		mw/w				IIA2
					2.00								