

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zał.nr: 6.19

ot-37

Wiertnica:

Rejon: dz. nr 216, 336
 Miejscowość: Księginice
 Gmina: Lubin
 Województwo: dolnośląskie

Obiekt: rozbudowa drogi gminnej nr 103053D
 Zleceniodawca: Studio Projektowe "ADMAR"
 Wiercenie: Centrum Badań Geologiczno - Inżynierskich

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 128.08 m n.p.m.

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2022-04-13

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Ilość wałeczkowań	Wilgotność	ID	IL	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna
1	2	3	4	5	6								
						7	8	9	10	11	12	13	14
							nN						IA
					0.20	nasyp niekontrolowany (Kruszywo łamane 0/63,0, Żużel, Po) ciemnobrązowy Piasek średni + żwir jasnobrązowy	Ps(+Ż)					bzg	IIB3
					0.60	glina piaszczysta brązowa	Gp				0	pzw	IIIC
					1.20	piasek gliniasty brązowy przewarstwiony piaskiem drobnym	Pg Pd	0/0			0.1	tpl	IIIB
					1.70	glina piaszczysta brązowa przewarstwiona piaskiem gliniastym	Gp Pg				0	pzw	IIIC
					2.00								

ot-38 Rzędna: 128.67 m n.p.m. Data: 2022-04-13

							nN						IA
					0.15	nasyp niekontrolowany (Kruszywo łamane 0/63,0, Żużel, Po) ciemnobrązowy Piasek średni + żwir brązowy	Ps(+Ż)			0.91		bzg	IIB3
					0.40	piasek drobny żółto - brązowy	Pd			0.7		zg	IIA3
					0.70	glina piaszczysta brązowa przewarstwiona piaskiem gliniastym							
					1.0								
					2.0		Gp Pg	0/0			0	pzw	IIIC
					3.0								
					3.00								