

(pieczęć Rej. Zakł. Usług Kominiarskich)

Gliwice, dnia 28-08-2019 r.

## Opinia № 0283

z wyników przeprowadzonych oględzin - sprawdzenia stanu technicznego urządzeń kominowych

w Gliwicach ..... ul. Dworska ..... Nr 18

Ob. Inwentaryzacja przewodów kominowych i podłączeń .....

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia pracownika Sp-ni mistrza kominiarskiego

Ob. Handzlik Zbigniew, Brix Marcin, Cwienk Krystian ..... w celu

1. Wskazania miejsca na podłączenie <sup>3</sup>

2. Ustalenie prawidłowości podłączenia <sup>3</sup>

3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania <sup>3</sup>

W związku z czym stwierdza się co następuje:

1. Przewody kominowe są drożne

2. Nieprawidłowo podłączony kocioł C.O.W. + piec kaflowy w m.nr; 9, do wspólnego przewodu kominowego

3. Brak wentylacji wywiewnej i nawiewnej dla kotła C.O.W. w przedpokoju m.nr; 9

4. Brak wentylacji w łazienkach m.nr; 8 i 9

Nie sprawdzono podłączeń w mieszkaniach nr; 2 i 11. Inwentaryzacja zostanie uzupełniona po udostępnieniu przedmiotowych mieszkań

(wymienić sposób usunięcia przyczyny wadliwego działania)

W oparciu o n/w przepisy przewody od urządzeń dymowych podlegają obowiązkowemu czyszczeniu min. 4 razy w roku, przewody spalinowe min. 2 raz w roku, a przewody wentylacyjne min. 1 raz w roku.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę z dn. 07.VII.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 243 poz.1623 z 2010 r.), Ustawę o ochronie p /poż. (Dz. U. Nr.109 poz. 719 z dnia 07. VI. 2010 r.) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy.

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodów kominowych i podłączeń urządzeń kominowych w dniu kontroli. Sporządzona została w 3 egz. po 1 egz. dla stron

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia ..... r. podpis .....

Opiniodawca  
(uprawniony rej. mistrz kominiarski)

KIEROWNIK ZAKŁADU  
Mistrz Kominiarski  
(podpis i pieczęć)  
Krystian Cwienk










Uwaga:

1. Po wykonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do odbioru prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie
3. Właściwe podkreślić

22  
16

SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY  
41-200 Sosnowiec, ul. Głowackiego 9  
ZAKŁAD REJONOWY nr 26  
Gliwice, ul. Wesołka 18-20  
tel./fax 32 231 14 91

UL. DUKESKA 128B1



WK - went - kuchnia  
WE - went - łazienka  
WD - went - łazienka  
K - piec kuchenny

KIEROWNIK ZAKŁADU  
Mistrz Kominiarstwa

5 10 2 1 1 1 1 1