


Zdjęcia z inspekcji

Miasto: Grudziądz	Ulica: Śniadeckich	Data: 26.02.2009	numer sekcji: 1	Nazwa sekcji:
-----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------



Zdjęcie: 1a, Nr taśmy: DVD15/2009(01), 00:00:00
10,92m, Kanał uszkodzony, z 11 do 12



Zdjęcie: 2a, Nr taśmy: DVD15/2009(01), 00:00:00
12,95m, Drobne korzenie, z 02 do 03



Zdjęcie: 3a, Nr taśmy: DVD15/2009(01), 00:00:00
12,95m, Kanał uszkodzony, z 08 do 09