

Temat : **Żędowice-Kielcza- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 od km 36+176  
do km 38+255**Sonda nr: **7**W otworze: **19(O-5)**Nr arch.: **Z - 5083**Rzędna **224,82 m npm.**Data wykonania: **07.12.2018r.**

Głębokość w m p.p.t.	Obserwacje wody	Profil litologiczny	Liczba uderzeń lub półobrotów na 10 cm wpędu sondy ( $N_{10}$ )				INTERPRETACJA		
							$N_{10}$	$I_D$	$I_s$
		Bet. asf.							
		nB(Tł.)							
1		Ps					17	0,60	
2									
Sonda nr: <b>8</b> Rzędna: <b>##### m npm</b> W otworze: <b>23(O-6)</b> Data wykonania: <b>07.12.2018r.</b>									
		Bet. asf.							
		nB(Tł.)							
		nB(K,Ps)					31	0,71	0,98
1		Ps							
2							17	0,60	
Sonda nr: <b>9</b> Rzędna: <b>##### m npm</b> W otworze: <b>25(O-L3(1,5m))</b> Data wykonania: <b>10.12.2018r.</b>									
		Bet. asf.							
		nB(Tł.)					8		
		nB(Ps)							
1		Ps					18	0,60	
2	~1,90	Gpz					20		
Stopień zagęszczenia $I_D$			0,33	0,40	0,50	0,60	0,67	0,70	Opracowała: mgr Barbara Szydełko
Stan gruntu			luźny	średnio zagęszczony		zagęszczony		Zał. Nr <b>06.03</b>	