


## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

**„Malowanie elewacji budynku B Akademii Tarnowskiej, z robotami towarzyszącymi (w tym z naprawą schodów i malowaniem konstrukcji stalowej)”.**




Elewacje zewnętrzne





Elewacje zewnętrzne





Elewacje zewnętrzne





Elewacje patio




Elewacje patio





Schody patio



Schody zewnętrzne nr 1






Schody zewnętrzne nr 2



Schody zewnętrzne nr 3





Schody zewnętrzne nr 4



Ułożenie płytek posadzkowych przed wejściem głównym.





Malowanie konstrukcji stalowej (przy elewacji frontowej), wymiana poliwęglanu na nowy poliwęglan.




Malowanie konstrukcji stalowej schodów zewnętrznych (panele wypełniające).





Impregnacja okładziny „imitacja cegły”



Naprawa elewacji i malowanie na dachu budynku B





Naprawa elewacji i malowanie na dachu budynku B



Naprawa elewacji i malowanie na dachu budynku B





Naprawa elewacji i malowanie na dachu budynku B



Naprawa elewacji i malowanie na dachu budynku B





Naprawa elewacji i malowanie na dachu budynku B



Naprawa elewacji i malowanie na dachu budynku B