



PRZEDSIONEK 2- RZUT POSADZKI



PRZEDSIONEK 2- ZDJĘCIE STANU ISTNIEJĄCEGO

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE.



Uszkodzone kafle, zakwalifikowane do koniecznej wymiany

Uszkodzone kafle stanowią 64,7% całości posadzki.

PROJEKT REMONTU KONSERWATORSKIEGO
GŁÓWNYCH DRZWI WEJŚCIOWYCH
DO BUDYNKU GMACHU GŁÓWNEGO POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa, dzielnica Śródmieście

INWESTOR:

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

mgr inż. arch. MICHAŁ BRUTKOWSKI
upr. bud. nr ST-534 /87 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń
mgr inż. arch. MAŁGORZATA NOWAK - PIENKOWSKA
upr. bud. nr MA/053/19 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń
stud. WAPW PAULINA KRÓL
stud. WAPW MARIA PUZIK

ETAP NR RYS. DATA 16.11.2023r

PROJEKT A02.2 SKALA 1:25

NAZWA RYSUNKU

INWENTARYZACJA- PRZEDSIONEK 2

NINIEJSZE OPRAWOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ 83 Z DNIA 04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH