












GEO-DAR, ul. Wojciechowskiego 40/115 02-495 Warszawa			WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ DPL Profil otworu 5					Zał.Nr 8.1								
Miejscowość: Pruszków Gmina: Pruszków Powiat: pruszkowski Województwo: mazowieckie			Obiekt: budynek			Inwestor: Powiat Pruszkowski										
			Sonda Nr: 1		Data: 2018-07-25			Rzędna: 94.90 m								
Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny			Stopień zageszczenia								Interpretacja			
					Luźny	Srednio zagęszcz		Zagęszczony								
[m.p.p.t]		[m]			Ilość uderów na 10 cm wbicia sondy								N ₁₀	N _{kor}	I _D /(I _L)	I _s
1	2	3	4	5	5	10	15	20	25	30	35	40	7	8	9	10
	Czwartorzęd Czwartorzęd	1.0		nN (Gb)									5	5	0.37	0.92
		2.0		Ps									14	14	0.56	0.95
		3.0		Ps												
		4.0		Ps												
		5.0		Ps												
		6.0														
		7.0														