

INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU
Cmentarz greckokatolicki z II poł XIX w. w Baszni Dolnej



Fot. Widok na miejsce w którym obecnie zlokalizowane są schody, karta cmentarza z roku 1993



Fot. Schody na cmentarz, stan zachowania na 2023 r.



Fot. Stopnie schodów prowadzących na cmentarz, stan zachowania na 2023 r.



Fot. Metalowa bramka prowadząca na cmentarz, stan zachowania na 2023 r.



Fot. Widok na cmentarz, stan zachowania na 2023 r.