

## WYKAZ BUDYNKÓW I BUDOWLI

### 1 LOKALIZACJA

#### ZBIEG ULIC:

ul. Dr Edwarda Rittlera 1, Sejny

ul. Dr Edwarda Rittlera 2, Sejny

ul. Wileńska 45, Sejny

#### OPIS BUDYNKÓW:

NAZWA BUDYNKU	ROK BUDOWY	WARTOŚĆ (księgowa brutto) w zł	POWIERZCHNIA w m <sup>2</sup>	KONSTRUKCJA BUDYNKU I DACHU	ELEMENTY DREWNIANE W KONSTRUKCJI BUDYNKU /DACHU	LICZBA KONDYGNACJI / PODPIWNICZENIE	STAN BUDYNKU WG GRADACJI	STAN INSTALACJI WG GRADACJI
<b>BUDYNEK SZPITALA</b> ul. E. Rittlera 1	1963	12 970 560,66	3 145,72	Ściany wymurowane z cegły ceramicznej; dach kryty blachą; więźba dachowa – konstrukcja drewniana dwuspadowa	TAK więźba dachowa	2/NIE	<input checked="" type="checkbox"/> dobry <input type="checkbox"/> dostat. <input type="checkbox"/> zły	<input checked="" type="checkbox"/> dobry <input type="checkbox"/> dostat. <input type="checkbox"/> zły
<b>BUDYNEK PRALNI</b> ul. E. Rittlera 1	1963	38 511,30	398,50	Ściany wymurowane z cegły ceramicznej; stropodach jednospadowy, kryty papą.	NIE	1/NIE	<input type="checkbox"/> dobry <input type="checkbox"/> dostat. <input checked="" type="checkbox"/> zły	<input type="checkbox"/> dobry <input type="checkbox"/> dostat. <input checked="" type="checkbox"/> zły
<b>BUDYNEK AGREGATORNI</b> ul. E. Rittlera 1	1963	2357,60	10,00	Ściany wymurowane z cegły ceramicznej; stropodach jednospadowy, kryty papą.	NIE	1/NIE	<input type="checkbox"/> dobry <input checked="" type="checkbox"/> dostat. <input type="checkbox"/> zły	<input type="checkbox"/> dobry <input checked="" type="checkbox"/> dostat. <input type="checkbox"/> zły
<b>BUDYNEK OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW</b> ul. E. Rittlera 1	1963	6 149,50	20,00	Ściany wymurowane z cegły ceramicznej; stropodach jednospadowy, kryty papą.	NIE	1/NIE	<input type="checkbox"/> dobry <input checked="" type="checkbox"/> dostat. <input type="checkbox"/> zły	<input type="checkbox"/> dobry <input checked="" type="checkbox"/> dostat. <input type="checkbox"/> zły

Załącznik nr 12 do SIWZ – Wykaz budynków i budowli

<b>BUDYNEK SOCJALNO- TECHNICZNY ul. E. Rittlera 1</b>	1970	451 452,11	212,80	Ściany z suporeksu, dach kryty blachą, więźba dachowa drewniana dwuspadowa	TAK więźba dachowa	1/NIE	<input checked="" type="checkbox"/> dobry <input type="checkbox"/> dostat. <input type="checkbox"/> zły	<input checked="" type="checkbox"/> dobry <input type="checkbox"/> dostat. <input type="checkbox"/> zły
<b>BUDYNEK GARAŻOWO ADMINISTRACY JNY ul. E. Rittlera 2</b>	1976	99 112,40	624,00	Ściany z suporeksu, dach jedenospadowy, kryty papą	NIE	1/NIE	<input type="checkbox"/> dobry <input checked="" type="checkbox"/> dostat. <input type="checkbox"/> zły	<input type="checkbox"/> dobry <input checked="" type="checkbox"/> dostat. <input type="checkbox"/> zły
<b>BUDYNEK PRZYCHODNI CHIRURGICZNE J ul. Wileńska 45</b>	1970	1 094 617,54	482,00	Ściany z suporeksu i cegły dziurawki, dach jedenospadowy, kryty papą	NIE	1/NIE	<input checked="" type="checkbox"/> dobry <input type="checkbox"/> dostat. <input type="checkbox"/> zły	<input checked="" type="checkbox"/> dobry <input type="checkbox"/> dostat. <input type="checkbox"/> zły
<b>BUDYNEK WIATY ul. E. Rittlera 1</b>	1983	304 786,46	275,00	Konstrukcja stalowa, zabudowana suporeksem; dach kryty blachą – konstrukcja stalowa, jedenospadowa	NIE	1/NIE	<input checked="" type="checkbox"/> dobry <input type="checkbox"/> dostat. <input type="checkbox"/> zły	<input checked="" type="checkbox"/> dobry <input type="checkbox"/> dostat. <input type="checkbox"/> zły
<b>BUDYNEK DŹWIGU SZPITALA ul. E. Rittlera 1</b>	1997	379 042,47	158,00	Ściany z suporeksu, dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, kryty blachą	NIE	2/NIE	<input checked="" type="checkbox"/> dobry <input type="checkbox"/> dostat. <input type="checkbox"/> zły	<input checked="" type="checkbox"/> dobry <input type="checkbox"/> dostat. <input type="checkbox"/> zły
<b>BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY ul. E. Rittlera 1</b>	1963	2 784,10	75,50	Ściany z cegły ceramicznej, stropodach, jedenospadowy, kryty papą	NIE	1/NIE	<input type="checkbox"/> dobry <input checked="" type="checkbox"/> dostat. <input type="checkbox"/> zły	<input type="checkbox"/> dobry <input checked="" type="checkbox"/> dostat. <input type="checkbox"/> zły

**ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE**

BUDYNEK SOCJALNO- TECHNICZNY	BUDYNEK OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	BUDYNEK AGREGAT ORNI	BUDYNEK PRALNI	BUDYNEK SZPITALA	NAZWA BUDYNKU
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU
Gaśnica proszkowa ABC 3 szt	Gaśnica proszkowa ABC 1 szt	Gaśnica proszkowa ABC 1 szt	Proszkowa ABC 7 szt	Proszkowa ABC 32 szt	RODZAJ I LICZBA GAŚNIC
1	1	1	1	2	ILE STREF POŻ.?
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	KOCE GAŚNICZE
NIE	NIE	NIE	NIE	9/2	HYDRANTY WEWN. / ZEWN.
NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	KLATKI EWAKUACYJNE
NIE	NIE	NIE	NIE	TAK 2 szt	KLAPY DYMOWE
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE
NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	INSTALACJA ODDYMIAJĄCA
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	INSTALACJA ODGROMOWA
NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	ZABEZPIECZENIA PRZECIWPRZEPĘCI OWE
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	INNE ZABEZPIECZENIA

Załącznik nr 12 do SIWZ – Wykaz budynków i budowli

BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY	BUDYNEK DŹWIGU SZPITALA	BUDYNEK WIATY	BUDYNEK PRZYCHODNI CHIRURGICZNEJ	BUDYNEK GARAŻOWO ADMINISTRACY JNY
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
NIE	Gaśnica proszkowa ABC 1 szt	Gaśnica Proszkowa ABC 3 szt	Gaśnica proszkowa ABC 6 szt	Gaśnica Proszkowa ABC 10 szt
1	1	1	1	1
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
NIE	NIE	NIE	2/0	NIE
NIE	NIE	TAK	TAK	NIE
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
NIE	NIE	TAK	TAK	NIE
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE

### ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE

#### BUDYNEK SZPITALA

Monitoring na parterze. Zapis przechowywany w serwerowni, w rejestratorze przez 7 dni.

WYKAZ BUDOWLI:

RODZAJ BUDOWLI	WARTOŚĆ (księgowa brutto ) w zł
Studnia głębinowa	10 605,90
Piwnica	3 086,10
Maszt antenowy	21 979,43
Odbudowa nawierzchni ( chodniki, plac)	808 110,00
Linia kablowa nn do zasilenia budynku sterylizacji	14 245,16
Ogrodzenie	10 800,40
Linia kablowa agregat – budynek administracji	16 318,25

**2 LOKALIZACJA**

ul. Wojska Polskiego 60D, Sejny

OPIS BUDYNKÓW:

NAZWA BUDYNKU	ROK BUDOWY	WARTOŚĆ (księgowa brutto ) w zł	POWIERZCHNIA w m <sup>2</sup>	KONSTRUKCJA BUDYNKU I DACHU	ELEMENTY DREWNIANE W KONSTRUKCJI BUDYNKU /DACHU	LICZBA KONDYGNACJI / PODPIWNICZENIE	STAN BUDYNKU WG GRADACJI	STAN INSTALACJI WG GRADACJI
<b>BUDYNEK PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ</b>	1995	3 339 834,44	1954,00	Ściany wymurowane z cegły żerańskiej; stropodach jednospadowy kryty papą.	NIE	1/TAK <i>W piwnicy znajdują się urządzenia po byłej kotłowni olejowej i pompy ciepła.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> dobry <input type="checkbox"/> dostat. <input type="checkbox"/> zły	<input checked="" type="checkbox"/> dobry <input type="checkbox"/> dostat. <input type="checkbox"/> zły

**ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE**

BUDYNEK PRZYCHODNI SPECJALISTYCZ NEJ	NAZWA BUDYNKU	SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU	RODZAJ I LICZBA GAŚNIC	ILE STREF POŻ.?	KOCE GAŚNICZE	HYDRANTY WEWN. / ZEWN.	KLATKI EWAKUACYJNE	KLAPY DYMOWE	OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE	INSTALACJA ODDYMIAJĄCA	INSTALACJA ODGROMOWA	ZABEZPIECZENIA PRZECIWPRZEPię CIOWE	INNE ZABEZPIECZENIA
NIE			Proszkowa ABC 11 szt	Jedna	NIE	6/1	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	NIE

**ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE - BRAK**