



PRZEKROJE KLATEK SCHODOWYCH

1:100


PRZEKRÓJ AA
KLATKA KS4
KLATKA GŁÓWNA




PRZEKRÓJ B-B
KLATKA KS1
KLATKA "A"




PRZEKRÓJ C-C
KLATKA KS7
KLATKA "B"



PRZEKRÓJ D-D
KLATKA KS5
KLATKA "DUL"



PRZEKRÓJ E-E
KLATKA KS2
KLATKA "BO"



PRZEKROJE

TECHNO-POŻ

Zakładka 118
Opis, ul. Władysława 118
c-odd: technologia-projekt-wykonanie

BUDYNEK SPECJALISTYCZNY MSWA

GLUCHOŁĄZY, UL. M. KARWONCZA 40

Ekspertyza techniczna w zakresie innego
spełnienia wymagań dotyczących
bezpieczeństwa pożarowego, warunków
technicznych i ewakuacji.

mgr inż. Jani Kozicki w upr. 40449

mgr inż. Robert Chmielec w upr. 40556/RT

Opis wytycznych: mgr inż. Kowalczyk w upr. 188710/11 SGSP

04.2024

Strona 11/100

Msza