


PRZEKRÓJ GEOTECHNICZNY III - III'



Skala
1: 100/100

Geotechnix			Zał.Nr 3.3
Opinia geotechniczna		Budowa budynku mieszkalnego w miejscowości Gliwice na działce 208/4 obręb 0021 Centrum	
		Przekrój geotechniczny III-III'	
Opracował	Data 04.2022	Nazwisko mgr inż. P. Głogowski	Skala 1: 100/100