



PRZEKRÓJ A-A  
ISTNIEJĄCEGO DACHU



WIDOK ISTNIEJĄCEJ KRATOWNICY NAD  
CZĘŚCIAMI BEZ ŚCIAN NOŚNYCH WEWN. - 2szt.



- UWAGI:
- Istniejąca więźba lokalnie zawilgocona i ze śladami korozji biologicznej (wymienić uszkodzone elementy po odkryciu połaci na etapie remontu)
  - Poziom ±0,00 to poziom posadzki parteru
  - Wykonawca obowiązkowo sprawdzi wszystkie wymiary na budowie przed rozpoczęciem robót budowlanych.
  - Nie odczytywać dokładnych wymiarów ze skali, a jedynie z linii wymiarowych
  - Dokładny rozkład elementów więźby dachowej może się lokalnie różnić
  - Rysunek rozpatrywać wraz z opisem technicznym

TYTUŁ: <b>PROJEKT TECHNICZNY</b> „Modernizacja dachu budynku CSiR przy pl. Wolności 60 w Konstancynie Łódzkiej” na dz. nr 10, obr. K-11, Konstancyn Łódzki			
INWESTOR: Centrum Sportu i Rekreacji 95-050 Konstancyn Łódzki, ul. Kilińskiego 75A		<b>PROJEKTY BUDOWY</b> Adam Adrianowski	
PRZEKRÓJ A-A ISTNIEJĄCEGO DACHU		NR RYS. 1-3	NR OPR.
faza projektu	PROJEKT TECHNICZNY	SKALA 1:50	DATA 02.2022
branża	INWENTARYZACJA		
konstrukcja	mgr inż. Adam Adrianowski, upr. LOD/3929/PBKb/19		