

# Część III

## Dokumentacja fotograficzna budynku głównego Zakładu Poprawczego w Gdańsku-Oliwie, ul. Polanki 122



fotografia nr 1

*Dwa budynki pałacowe: południowy, z pocz. XIX w. i północny, z końca XVIII w.*

Zbiory Piotra Leżyńskiego, źródło: <http://www.dawnaoliwa.pl/opisy/dwory/dwor3.html>



fotografia nr 2

Budynek północny odbudowany w latach 80. XX w. Stan 2005 r. (foto: Małgorzata Wojnowska)  
Projektowane roboty remontowe w pomieszczeniach 1 piętra skrzydła zachodniego budynku  
głównego ZP - po lewej od wejścia do budynku.