

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego	REMONT KAPITAŁNY LEWEJ OFICYNY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY ULICY SIENKIEWICZA 4 W BRZEZINACH
Adres inwestycji	LEWA OFICyna BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W BRZEZINACH PRZY ULICY SIENKIEWICZA 4
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)	<p>usługi projektowe :</p> <p>71.22.00.00-6- Usługi projektowania architektonicznego</p> <p>71.00.00.00-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne</p> <p>71.20.00.00-0 Usługi architektoniczne i podobne</p> <p>71.22.00.00-6 Usługi projektowania architektonicznego</p> <p>71.22.10.00-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych</p> <p>71.22.30.00-7 Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych</p> <p>71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania</p> <p>71.32.20.00-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej</p> <p>71.32.22.00-3 Usługi projektowania rurociągów</p> <p>71.32.31.00-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną</p> <p>71.32.50.00-2 Usługi projektowania fundamentów</p> <p>71.32.70.00-6 Usługi projektowania konstrukcji nośnych</p> <p>71.24.80.00-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją</p> <p>roboty budowlane:</p> <p>45.00.00.00-7 Roboty budowlane</p> <p>45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych</p> <p>45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie</p> <p>45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej</p> <p>45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne</p> <p>53200000-6 – izolacje cieplne,</p> <p>45262000-1 – izolacje przeciwwilgociowe</p> <p>45421150-0- Instalowanie stolarki niemetalowej</p> <p>45261211-6 -Roboty betonowe i żelbetowe</p> <p>45262500-6- Roboty murowe</p> <p>45442100-8 -Roboty malarskie</p> <p>45432130-4 -Roboty posadzkowe, okładzinowe</p> <p>452 61217-7 Roboty pokrywowe z papy termozgrzewalnej</p> <p>452 623 21-7 Warstwy wyrównawcze, posadzki cementowe,</p> <p>45223100-7 Konstrukcje stalowe i zabezpieczenie antykorozyjne</p>
Nazwa i adres Zamawiającego	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA W BRZEZINACH PRZY ULICY SIENKIEWICZA 4, 95-060 BRZEZINY
Jednostka projektowa	Wasilij Karpow STUDIO PROJEKTOWE KIFI STUDIO Kraków 31-553 UL.FABRYCZNA 13, Barbara Filipowska-Karpow B.V.F.K. STUDIO ul. Rozrywa 20/12 31-419 Kraków
Imię i nazwisko osoby opracowującej:	mgr inż. arch. Barbara Filipowska-Karpow Upr. Nr. MPOIA/021/2011



ELEWACJA FRONTOWA-ZNISZCZENIA ELEWACJI, PODPARCIE ELEWACJI DREWNIANĄ KONSTRUKCJĄ











ELEWACJA TYLNA - WIDOCZNA DEGRADACJA MURU - ZAWILGOCENIA ORAZ NIEWŁAŚCIWIE DOBRANE SPOIWO PRZYSZYLIŁY SIĘ DO POSTĘPUJĄCEGO ZUŻYCIA MURU



*ELEWACJA TYLNA - ODPSOJENIA TYNKU - MIĘDZY BUDYNKAMI GARAŻY, WIDOCZNA
DEGRADACJA MURU*



PĘKNIĘTE I ZAWALONE FILARY W MIESZKANIU OZNACZONYM JAKO P2



KLATKA SCHODOWA 1 - WIDOCZNE ODSPOJENIA TYNKU SPOWODOWANE PODCIĄGANIEM KAPILARNYM WODY, ŚCIANY KLATKI SCHODOWEJ BYŁY PODDANE DŁUGOTRWAŁYM PROCESOM ZAMAKANIA



BIEGI SCHODÓW - KLATKA SCHODOWA ZDEWASTOWANA





POWYŻEJ - WIDOCZNE PĘKNIĘCIA NA GRANICY ŚCIAN POPRZECZNYCH KLATKI SCHODOWEJ
ORAZ ŚCIANY FRONTOWEJ

PONIŻEJ - WIDOCZNE ODSPOJENIA TYNKU NA SUFICIE KLATKI SCHODOWEJ, WIDOCZNA
STRUKTURA WARSTW STROPU PONAD II PIĘTREM (TYNK NA TRZCINIE)
PĘKNIĘCIA KONSTRUKCJI KLATKI SCHODOWEJ







II KLATKA SCHODOWA-WEJŚCIE Z PARTERU NA I PIĘTRO, SPOCZNIKI



