


# PRZEKRÓJ GEOTECHNICZNY I-I'



MaKarGEO Zakład Usług Geologicznych ul. Raclawicka 7, 76-200 Słupsk				Zał.Nr 8
				Opinia geotechniczna - warunki gruntowo-wodne cz. ci dz. nr 35 w miejscowości Dąbniczka, obr. 0004 Damnica - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad stawem.
				Przekrój geotechniczny Skala 1: $\frac{250}{100}$
	Data	Nazwisko	Podpis	
Opracował				