


# DACH "D"

## RZUT DACHU

skala 1:75



-  ZAWILGOCENIA POWIERZCHNIOWE
-  ZAWILGOCENIA ŚCIAN
-  RYSY, PĘKNIĘCIA

 <b>Pracownia Projektowa</b> Inż. Leszek Demski 70-243 Szczecin; ul. Jagiełły 2/22; tel. 0601-85 30 05		
BUDYNEK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ORAZ URZĘDU STANU CYWILNEGO W DĘBNIE 74-400 DĘBNO; ulica Adama Mickiewicza 32; działka nr 372/1		
Tytuł:	EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI I POKRYCIA DACHÓW	Data: 03.2015
Treść:	DACH "D" RZUT DACHU. SZKODY	Skala: 1:75
Opracował: inż. Leszek Demski nr upr. budowlanych: 297/Sz/86 nr upr. Woj.Kons.Zabytków: 26/94	Nr rys.: 12/eks.	