


SONDOWANIE STATYCZNE CPTU PROCEDURA BADANIA ZGODNA Z PN-EN ISO 22476-1:2013

Nr badania: **3CPTU**

Zlecniodawca: **BARG Artego**

Temat / lokalizacja: **Legnica, Plac Słowiański**

Data wykonania badania: **26-08-2017**



Załącznik 76.1



BAARS
62-400 Słupca, ul. Pyzderska 16B
www.baars.pl

Operator: **Paweł Józwiak**

Opracował: **Bartłomiej Czado**

Uwagi:

Wyjęcie żerdzi

Numer użytego stożka: **S15-CFIP.964**

Data ostatniej kalibracji stożka: **12-07-2017**


SONDOWANIE STATYCZNE CPTU INTERPRETACJA WYNIKÓW BADANIA

Nr badania: **3CPTU**

Zlecniodawca: **BARG Artego**

Temat / lokalizacja: **Legnica, Plac Słowiański**

Data wykonania badania: **26-08-2017**



Załącznik 76.2



BAARS
62-400 Słupca, ul. Pyzdarska 16B
www.baars.pl

Operator: **Paweł Józwiak**

Opracował: **Bartłomiej Czado**

Uwagi:

Wygięcie zerdzi

Numer użytego stożka: **S15-CFIP.964**

Data ostatniej kalibracji stożka: **12-07-2017**