

6. Świetlica dokumentacja fotograficzna elementów budowlanych

B. Poddasze nieużytkowe i piwnica budynku

Widoczna znaczna korozja drewnianych elementów konstrukcyjnych konstrukcji dachu i konstrukcji nośnej stropu i poszycia podłogi.













